

**LAMMERVILLE**

**B1**

Adresse : Hameau de Flamanville – Section AD – Parcelles 40 et 41

**CARACTERISTIQUES**

Pignon Sud :

Façade Ouest : Briques, colombages

Pignon Nord : Briques, colombages


Façade Est : Torchis

Toiture : Tôle


Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**QUEST**



**NORD**



**EST**



**LAMMERVILLE**

**B2**

Adresse : Hameau de Flamanville – Section AD – Parcelle 41

**CARACTERISTIQUES**


Pignon Sud : Briques, pans de bois  
 Façade Ouest : Briques, pierres  
 Pignon Nord : Briques, pierres  
 Façade Est : Briques, pierres

Toiture : Tuile et tôle  
 Détails : Toiture à 2 pans sur le bâti principal et 1 lucarne  
 Toiture à 1 pan sur les bâtis secondaires  
 Echelle à l'extérieur en façade Est


**OBSERVATIONS**

Grenier à grains

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**









**NORD**



**EST**



<b>LAMMERVILLE</b>		<b>B3</b>
Adresse : Hameau de Flamanville – Section AD – Parcelle 40		
<b>CARACTERISTIQUES</b>		
Façade Sud : Brique, torchis, colombages Pignon Ouest : Brique, pans de bois Façade Nord : Brique, torchis, colombages Pignon Est : Brique, torchis, colombages, pans de bois	Toiture : Bac acier Détails : Toiture à 2 pans et 1 lucarne	
<b>OBSERVATIONS</b>		
Annexe jointive en pignon Est couvert en tuiles		
<b>SITUATION</b>	<b>PARCELLE</b>	
		
<b>SUD</b>	<b>OUEST</b>	
		
<b>NORD</b>	<b>EST</b>	
		
 <b>euclid</b> Géomètres Experts		21 rue Carnot - BP 183 - 76190 YVETOT Tél: 02.32.70.47.10 urbanisme@euclid.fr
		Avril 2013

<b>LAMMERVILLE</b>		<b>B4</b>
Adresse : Hameau de Flamanville – Section AD – Parcelle 40		
<b>CARACTERISTIQUES</b>		
Façade Sud : Briques, torchis, colombages Pignon Ouest : Briques, torchis, colombages, pans de bois Façade Nord : Briques, torchis, colombages Pignon Est : Briques, torchis, colombages, pans de bois	Toiture : Tuile Détails : Toiture à 2 pans 1 lucarne	
<b>OBSERVATIONS</b>		
Locaux en partie utilisés comme bureaux par l'exploitant agricole		
<b>SITUATION</b>	<b>PARCELLE</b>	
		
<b>SUD</b>	<b>OUEST</b>	
		
<b>NORD</b>	<b>EST</b>	
		
 <b>euclid</b> Géomètres Experts		21 rue Carnot - BP 183 - 76190 YVETOT Tél: 02.32.70.47.10 urbanisme@euclid.fr
		Avril 2013

# LAMMERVILLE

B5

Adresse : Hameau de Flamanville – Section AD – Parcelle 29

## CARACTERISTIQUES

Façade Sud : Briques, pierres

Pignon Ouest : Pans de bois

Façade Nord : Briques, pierres


Pignon Est : Pans de bois

Toiture : Ardoise et tuile


Détails : Toiture à 2 pans

## OBSERVATIONS

### SITUATION



### PARCELLE



### SUD



### OUEST



### NORD



### EST



**LAMMERVILLE**

**B6**

Adresse : Hameau de Flamanville – Section AD – Parcelle 29


**CARACTERISTIQUES**

Façade Sud : Colombage, agglo  
 Pignon Ouest : Pans de bois, agglo  
 Façade Nord : Torchis, colombage  
 Pignon Est : Torchis, colombage


Toiture : Ardoise  
 Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**




**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**





**NORD**



**EST**



<b>LAMMERVILLE</b>		<b>B7</b>
Adresse : Hameau de Flamanville – Section AD – Parcelle 50		
<b>CARACTERISTIQUES</b>		
Façade Sud : Briques et pans de bois Pignon Ouest : Façade Nord : Briques et pans de bois Pignon Est : Briques, pierres		Toiture : Tôle ondulée Détails : Toiture à 2 pans
<b>OBSERVATIONS</b>		
<b>SITUATION</b>	<b>PARCELLE</b>	
		
<b>SUD</b>	<b>OUEST</b>	
		
<b>NORD</b>	<b>EST</b>	
		

# LAMMERVILLE

B8

Adresse : Hameau de Flamanville – Section AE – Parcelle 149

## CARACTERISTIQUES

Façade Sud : Torchis, colombages

Pignon Ouest : Briques

Façade Nord : Torchis, colombages + structure bois


Pignon Est : Torchis, colombages

Toiture : Tôle ondulée


Détails : Toiture à 2 pans

## OBSERVATIONS

### SITUATION



### PARCELLE



### SUD



### OUEST





### NORD



### EST



<b>LAMMERVILLE</b>		<b>B9</b>
Adresse : Hameau de Flamanville – Section AE – Parcelle 149		
<b>CARACTERISTIQUES</b>		
Pignon Sud : Bois Façade Ouest : Bois ( <i>pilliers</i> ) Pignon Nord : Bois Façade Est : Bois	Toiture : Ardoise Détails : Toiture à 2 pans	
<b>OBSERVATIONS</b>		
Charreterie		
<b>SITUATION</b>		<b>PARCELLE</b>
		
<b>SUD</b>	<b>OUEST</b>	
		
<b>NORD</b>	<b>EST</b>	
		
 <b>euclid</b> Géomètres Experts		21 rue Carnot - BP 183 - 76190 YVETOT Tél: 02.32.70.47.10 urbanisme@euclid.fr
Avril 2013		

**LAMMERVILLE**

**B10**

Adresse : Hameau de Flamanville – Section AE – Parcelle 149


**CARACTERISTIQUES**

Pignon Sud : Briques et pans de bois  
 Façade Ouest : Briques  
 Pignon Nord : Briques et pans de bois  
 Façade Est : Briques et agglo


Toiture : Tuile  
 Détails : Toiture à 3 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**



**NORD**



**EST**



<b>LAMMERVILLE</b>		<b>B11</b>
Adresse :		
<b>CARACTERISTIQUES</b>		
Sud :	Toiture :	
Ouest :	Détails :	
Nord :		
Est :		
<b>OBSERVATIONS</b>		
<b>SITUATION</b>	<b>PARCELLE</b>	
<b>SUD</b>	<b>OUEST</b>	
<b>NORD</b>	<b>EST</b>	
 <b>euclid</b> <i>Géomètres Experts</i>	21 rue Carnot - BP 183 - 76190 YVETOT Tél: 02.32.70.47.10 urbanisme@euclid.fr	<b>Mars 2014</b>

**LAMMERVILLE**

**B12**

Adresse : bourg de Lammerville – Section AE – Parcelle 64


**CARACTERISTIQUES**

Façade Sud : Pans de bois  
 Pignon Ouest : Pans de bois  
 Façade Nord : Pans de bois  
 Pignon Est : Pans de bois


Toiture : Ardoise  
 Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**





**NORD**



**EST**



<b>LAMMERVILLE</b>		<b>B13</b>
Adresse : bourg de Lammerville – Section AE – Parcelle 63		
<b>CARACTERISTIQUES</b>		
Façade Sud : Pans de bois Pignon Ouest : Façade Nord : Pignon Est : Brique		Toiture : Tôle ondulé Détails : Toiture à 2 pans
<b>OBSERVATIONS</b>		
<b>SITUATION</b>	<b>PARCELLE</b>	
		
<b>SUD</b>	<b>OUEST</b>	
		
<b>NORD</b>	<b>EST</b>	
		

**LAMMERVILLE**

**B14**

Adresse : bourg de Lammerville – Section AE – Parcelle 26


**CARACTERISTIQUES**

Façade Sud : Pans de bois  
 Pignon Ouest Pans de bois  
 Façade Nord : Torchis, colombage, pierre (*soubassement*)  
 Pignon Est : Torchis, colombage


Toiture : Ardoise  
 Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**



**NORD**



**EST**



**LAMMERVILLE**

**B15**

Adresse : Hameau de Beautot – Section AI – Parcelle 89


**CARACTERISTIQUES**

Pignon Sud : Brique, silex  
 Façade Ouest : Brique, silex  
 Pignon Nord : Brique, silex  
 Façade Est : Brique, silex


Toiture : Tôle  
 Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**



**NORD**



**EST**



**LAMMERVILLE**

**B16**

Adresse : Hameau de Beautot – Section AI – Parcelle 92

**CARACTERISTIQUES**

Façade Sud : Tôle

Pignon Ouest : Pans de bois et brique

Façade Nord : Pans de bois et brique


Pignon Est : Torchis

Toiture : Tôle ondulée


Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**



**NORD**



**EST**



**LAMMERVILLE**

**B17**


Adresse : Hameau Les Mesnils – Section AC– Parcelle 32

**CARACTERISTIQUES**

Façade Sud : Tôle Pignon Ouest : Brique et pans de bois Façade Nord : Pignon Est : Tôle	Toiture : Ardoise Détails : Toiture à 2 pans
--	---

**OBSERVATIONS**


<b>SITUATION</b>	<b>PARCELLE</b>
------------------	-----------------



<b>SUD</b>	<b>QUEST</b>
------------	--------------



<b>NORD</b>	<b>EST</b>
-------------	------------



**LAMMERVILLE**

**B18**

Adresse : Hameau Les Mesnils – Section AC – Parcelle 85


**CARACTERISTIQUES**

Pignon Sud : Pans de bois  
 Façade Ouest : Brique,  
 Pignon Nord : Pans de bois  
 Façade Est : Brique


Toiture : Ardoises  
 Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**



**NORD**



**EST**



# LAMMERVILLE

B19

Adresse : Hameau Les Mesnils – Section AC – Parcelle 85


## CARACTERISTIQUES

Façade Sud : Brique  
 Pignon Ouest : Brique et pans de bois  
 Façade Nord : Brique,  
 Pignon Est : Brique et pans de bois


Toiture : Ardoise  
 Détails : Toiture à 4 pans

## OBSERVATIONS

### SITUATION



### PARCELLE



### SUD



### OUEST



### NORD



### EST



**LAMMERVILLE**

**B20**

Adresse : Hameau Les Mesnils – Section AC – Parcelle 88


**CARACTERISTIQUES**

Pignon Sud : Bois, brique  
 Façade Ouest : Brique  
 Pignon Nord : Bois, brique  
 Façade Est : Brique


Toiture : Ardoise  
 Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**



**NORD**



**EST**



**LAMMERVILLE**

**B21**

Adresse : Hameau Les Mesnils – Section AC – Parcelle 88


**CARACTERISTIQUES**

Pignon Sud : Pans de bois  
 Façade Ouest : Pans de bois  
 Pignon Nord : Pans de bois  
 Façade Est : Pans de bois


Toiture : Ardoise  
 Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**QUEST**



**NORD**



**EST**



**LAMMERVILLE**

**B22**


Adresse : Hameau Les Mesnils – Section AC – Parcelle 89

**CARACTERISTIQUES**


Façade Sud : Pignon Ouest : Pans de bois Façade Nord : Pignon Est :	Toiture : Tôle et ardoises Détails : Toiture à 3 pans
--	--

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**



**SUD**



**OUEST**



**NORD**



**EST**



**LAMMERVILLE**

**B23**

Adresse : Hameau Les Mesnils – Section AC – Parcelle 65


**CARACTERISTIQUES**

Pignon Sud : Brique et colombage  
 Façade Ouest : Brique  
 Pignon Nord : Brique  
 Façade Est : Bois


Toiture : Tuile  
 Détails : Toiture à 2 pans

**OBSERVATIONS**

**SITUATION**



**PARCELLE**




**SUD**



**OUEST**



**NORD**



**EST**



Prise de vues effectuées le 23 juillet 2012