# Indice n° : 76335-034

*Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *GPS*

***x :*** *555 390*

***y :*** *6 951 426*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Trou Prof 2m - Diam 1m - Dans les années 1990 - Rebouché avec argiles travaux d'enfouissement* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

*Indice plus visible*

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice n° : 76335-035

*Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *GPS*

***x :*** *555 387*

***y :*** *6 951 476*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: for&tec | Réf.: rapport F76335 | | Date: 24/03/2017 |*
*Récentes || Auteur: DDTM | Réf.: Mail | | Date: 17/05/2017 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Bouge : 1 benne tous les 5 ans* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☑ **Affaissement-dépression**
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

*Légère dépression encore visible dans l'herbage*

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

*Explor-e 2023 : périmètre de sécurité adapté suite à la mise en œuvre d'un programme de reconnaissance*

## Indice 76335-035 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **DDTM** |
| | *Référence :* | **Mail** |
| | *Date :* | **17/05/2017** |
| **Informations extraites** | **Les protocoles d'étude par sondages des 2 rapports (NdR : ICS033 et 035) sont conformes à celui défini par la DDTM, pour la recherche de cavité dans le département. … le périmètre de risque de l'indice n°35 peut être modifié comme indiqué en annexe 6 du rapport.** | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

## Indice 76335-035 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **for&tec** |
| | *Référence :* | **rapport F76335** |
| | *Date :* | **24/03/2017** |
| **Informations extraites** | **ICS n°35 - Investigations géologiques par sondages profonds // mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs // Conclusion : Les résultats des sondages destructifs … n'ont pas mis en évidence de vide franc, ni de zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière au droit des sondages. // Au vu des résultats obtenus, nous proposons de lever la partie du périmètre située en arrière des sondages et de conserver son périmètre de 60 mètres pour le reste de la zone (Cf. annexe 6).** | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

# RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE



for&tec

11 Avenue de l'Industrie
76190 YVETOT
STE MARIE DES CHAMPS

Tél. : 02 35 95 99 61
Fax : 02 35 95 99 65

contact@for-et-tec.fr
www.for-et-tec.fr

SIRET : 499 341 725 00012
SAS au capital de 40 000 €

## EARL RUETTE

---

## Commune de GUEUTTEVILLE

## *Indice de cavité souterraine n°35*



## Investigations géologiques par sondages destructifs profonds

*F76335/1-ICS35 - Version A du 24 Mars 2017*

# EARL RUETTE

---

## Commune de GUEUTTEVILLE - Investigations géologiques

## Expertise géologique par sondages destructifs profonds - Indice de cavité souterraine n°35


Etabli par :

for&tec

11, avenue de l'Industrie
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

tél. 02.35.95.99.61 – fax 02.35.95.48.61
contact@for-et-tec.fr


| Désignation du document | N° document |
|---|---|
| Rapport | F76335/1-ICS35 - Version A du 24 mars 2017 |

| Auteur(s) | Milène BENARD - Ingénieur Géologue | | |
|---|---|---|---|
| Document | G:\Opera\OPE76300\76335\1\Documents\F76335-1-rapport-indice35.doc | | |
| | Date : | Par : | Visa : |
| Auto-contrôlé | 24/03/2017 | Milène BENARD - Ingénieur Géologue | |
| Contrôlé | 24/03/2017 | Emmanuel SAILLARD -Ingénieur Géologue | |
| Approuvé | 24/03/2017 | Gilles WAYERE - Directeur Associé | |

| Version | Date | Nature des modifications | Pages concernées |
|---|---|---|---|
| A | 24/03/2017 | | |
| | | | |
| | | | |

# Sommaire

1 CONTEXTE & OBJECTIFS ..... 1

1.1 Contexte 1

1.2 Objectifs 1

2 DESCRIPTIF DE L'OPERATION ..... 2

3 OBSERVATIONS & RESULTATS ..... 3

3.1 Synthèse des résultats 3

3.2 Interprétation 4

3.3 Préconisations 4

4 CONCLUSION & RECOMMANDATIONS ..... 5

4.1 Conclusion 5

4.2 Recommandations 5

# Table des illustrations

## Liste des annexes


| | | |
|---|---|---|
| Annexe 1 | Localisation de la zone d'étude | 1 |
| Annexe 2 | Localisation de l'indice n°35 | 1 |
| Annexe 3 | Fiche descriptive de l'indice n°35 | 1 |
| Annexe 4 | Coupes de sondage | 3 |
| Annexe 5 | Implantation des sondages | 3 |
| Annexe 6 | Périmètre de sécurité résiduel de l'indice n°35 | 4 |

# 1

# Contexte & Objectifs

## 1.1 Contexte

L'EARL RUETTE envisage la construction d'un bâtiment agricole dans son exploitation située Allée du Château à GUEUTTEVILLE, parcelle 274 section A (Cf. annexe 1). Ce projet est situé dans le périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice de cavité souterraine n°35 (Cf. annexe 2). Cet indice est issu de l'inventaire des indices de cavités souterraines de la commune (Explor-e, septembre 2011).

Cet indice provient également de l'enquête orale. Il s'agit d'un effondrement régulièrement rebouché (Cf. annexe 3). Cet indice était visible lors de l'enquête de terrain.

L'EARL RUETTE souhaite que soit levé le périmètre de sécurité de l'indice n°35 au droit du projet de construction du bâtiment agricole.

| | |
|---|---|
| **Annexe 1** | **Localisation de la zone d'étude** |
| **Annexe 2** | **Localisation de l'indice n°35** |
| **Annexe 3** | **Fiche descriptive de l'indice n°35** |

## 1.2 Objectifs

Le but de cette étude est de contrôler s'il existe des vides souterrains ou des zones de terrain décomprimé, caractéristiques d'une exploitation souterraine (marnière, cailloutière...) provenant de l'indice n°35 et se dirigeant vers le projet de construction du bâtiment agricole.

En fonction des résultats de cette étude, le périmètre de cet indice sera partiellement aménagé selon les recommandations des Services de l'Etat.

# 2

# Descriptif de l'opération

Les sondages destructifs ont été exécutés en enregistrant les paramètres de forage suivants :

- VA : vitesse d'avancement (m/h) ;
- PO : pression sur l'outil (bars) ;
- CR : couple de rotation (bars) ;
- PI : pression du fluide d'injection (bars).

En accord avec le maître d'ouvrage, les sondages ont été réalisés à l'aide d'une foreuse BERETTA T52. Ils ont été effectués en rotation pure à l'aide d'un outil de type tricône d'un diamètre de 120 millimètres. La profondeur des sondages a été descendue de 15 mètres sous le toit de la craie en application des recommandations du guide méthodologique édité par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC). Le fluide de forage était constitué d'eau additionnée de GSP. L'espacement entre les sondages est de 2,50 mètres maximum.

Un étalonnage des conditions de vide (procédure ECL - courbe rouge au niveau des enregistrements de paramètres) a été réalisé à chaque sondage.

# 3

# Observations & Résultats

## 3.1 Synthèse des résultats

Au cours de cette étude, sept sondages (Sd1B à Sd6B et Sd8B) étaient initialement prévus entre l'indice n°35 et le projet de construction du bâtiment agricole, mais suite aux résultats, neuf sondages (Sd1B à Sd9B) ont été réalisés au total (Cf. annexes 4 et 5).

**Annexe 4** **Coupes de sondage**

**Annexe 5** **Implantation des sondages**

Les forages ont été poursuivis jusqu'à des profondeurs comprises entre 25,05 m et 38,55 mètres, en fonction de la profondeur du toit de la craie.

Pour les neuf sondages destructifs, les formations en place dans le sous-sol sont conformes à celles que l'on rencontre sur les plateaux de Seine-Maritime, soit :

- des limons jusqu'à des profondeurs comprises entre 3,00 m et 5,50 mètres ;
- des formations argileuses résiduelles à silex jusqu'à des profondeurs comprises entre 6,60 m et 24,60 mètres ;
- des assises crayeuses dont l'altimétrie du toit varie entre 6,60 m et 24,60 mètres de profondeur.

La perte de remontée d'injection a été constatée pour l'ensemble des sondages. Quand cette perte d'injection s'effectue en dessous du toit de craie, cela permet de visualiser par la remontée des boues, toutes les formations traversées avec les profondeurs exactes. Lorsqu'elle a lieu dans les formations superficielles ou au toit de la craie, l'altimétrie des interfaces entre les formations est alors supposée.

Les argiles à silex sont très dures. Les vitesses d'avancement au sein de ces formations sont donc très faibles.

Le toit de la craie est très échancré (environ 18,00 mètres d'amplitude). Ces variations sont naturelles puisque la transformation de la craie en argile (décalcification) sous climat humide en domaine continental, s'est effectuée suivant les infiltrations préférentielles des eaux pluviales.

Le toit de la craie est généralement altéré. Cette altération est d'origine naturelle. Elle est visible sur six des forages (Sd2B à Sd7B). Elle est localement peu à très altérée. Cette altération atteint 0,70 m (Sd7B) à 3,20 mètres (Sd6B) d'épaisseur.

Dans l'ensemble, la craie est de bonne qualité avec des vitesses d'avancement assez faibles. On note la présence d'anomalies au sein même de la craie pour les sondages Sd1B et Sd8B. Ces anomalies sont très marquées : entre 12,20 m et 14,50 mètres (soit 2,30 mètres de hauteur) et entre 15,70 m et 17,60 mètres (soit 1,90 mètre de hauteur) pour Sd1B, et entre 20,30 m et 26,10 mètres de profondeur (soit 5,80 mètres de hauteur) pour Sd8B.

Des forages complémentaires ont donc été réalisés : Sd7B en arrière de Sd1B et Sd9B en arrière de Sd8B. Ces forages montrent des anomalies au sein de la craie mais à des profondeurs différentes.

## 3.2 Interprétation

Les argiles ne présentent pas de vide franc ou d'horizon fortement décomprimé caractéristique de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière ou argilière.

La craie est localement altérée au toit mais ne présente pas de vide franc ni de zone décomprimée, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière pour l'ensemble des sondages. Pour les anomalies les moins profondes, il s'agit de l'altération naturelle du toit de la craie. Les anomalies plus profondes sont vraisemblablement d'origine naturelle (point d'infiltration préférentielle des eaux pluviales avec réseau karstique possible, compacité moindre de la craie, fissuration ou fracturation de la craie...).

## 3.3 Préconisations

Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est plutôt de bonne qualité dans son ensemble malgré la présence de zones naturellement altérées. Ils n'ont pas mis en évidence de vide franc, ni de zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, au droit des sondages.

Au vu des résultats obtenus, nous proposons de lever la partie du périmètre de cet indice située en arrière des sondages et de conserver le périmètre de 60 mètres pour le reste de la zone (Cf. annexe 6).

**Annexe 6 Périmètre de sécurité résiduel de l'indice n°35**

# 4

# Conclusion & Recommandations

## 4.1 Conclusion

L'EARL RUETTE souhaite faire construire un bâtiment agricole sur la parcelle 274 section A de GUEUTTEVILLE. Ce projet est impacté par le périmètre de 60 mètres de l'indice de cavité souterraine n°35. L'EARL RUETTE nous a missionnés afin de supprimer les contraintes d'urbanisme de l'indice n°35 au droit du projet de construction.

Les argiles ne présentent pas de vide franc ou d'horizon fortement décomprimé caractéristique de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière ou argilière.

La craie est localement altérée au toit mais ne présente pas de vide franc ni de zone décomprimée, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière pour l'ensemble des sondages. Pour les anomalies les moins profondes, il s'agit de l'altération naturelle du toit de la craie. Les anomalies plus profondes sont vraisemblablement d'origine naturelle (point d'infiltration préférentielle des eaux pluviales avec réseau karstique possible, compacité moindre de la craie, fissuration ou fracturation de la craie...).

## 4.2 Recommandations

Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est plutôt de bonne qualité dans son ensemble malgré la présence de zones naturellement altérées. Ils n'ont pas mis en évidence de vide franc, ni de zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière au droit des sondages.

Au vu des résultats obtenus, nous proposons de lever la partie du périmètre située en arrière des sondages et de conserver son périmètre de 60 mètres pour le reste de la zone (Cf. annexe 6).

Le présent rapport conclu favorablement à la levée partielle du périmètre de sécurité de l'indice n°35, sur la base des informations portées à notre connaissance.


Cependant, il ne peut constituer une garantie de l'absence de tout vice de sol pouvant affecter la propriété concernée qui pourra être apportée par une étude de sol spécifique.

# *Annexe 1*

## Localisation de la zone d'étude

EARL RUETTE

Expertise géologique par sondages destructifs profonds
Indice de cavité souterraine n°35




Echelle : 1/15 000


Localisation de la zone d'étude

Opé. F76335/1-ICS35 - annexe

# *Annexe 2*

## Localisation de l'indice n° 35

## Expertise géologique par sondages destructifs profonds - Indice de cavité souterraine n°35




Echelle : 1/1 500

Localisation de l'indice n°35
Remarque : la propriété est impactée par d'autres indices mais ils n'impactent pas les projets de l'EARL RUETTE pour le moment.



explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-035 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024


Archive associée : AS-A

Version A | Auteur MB | Date mars 2017

# *Annexe 3*

## Fiche descriptive de l'indice n° 35

# Indice n° : 76335-035

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées RGF93

Orig. report carto : *GPS*

x : *555 387*

y : *6 951 476*

Précision :

Type de Report : *Point*

## Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Bouge : 1 benne tous les 5 ans* |

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☑ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie (dimensions en m)

☐ Circulaire : Diamètre (m) : Profondeur max (m) :

☐ Quelconque : Longueur min (m) : Longueur max (m) :

Forme de l'effondrement : ☐ Cylindrique ☐ Conique ☐ Entonnoir

Observations

*Légère dépression encore visible dans l'herbage*

## Contexte morphologique

☑ Plateau ☐ Flanc de coteau ☐ Talweg ☐ Vallée

## Hydrogéologie

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

## Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique
- ☑ Indéterminé
- ☐ Autre :
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ○ Pierre de taille
- ○ Marne
- ○ Cailloux
- ○ Sable
- ○ Argile
- ○ Autre :

Commentaires

# Annexe 4

## Coupes de sondage

for&tec

Contrat F76335/1


# GUEUTTEVILLE
# EARL RUETTE - ICS 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | : 14/03/2017 | Cote NGF | : 0 | Profondeur | : 0,00 - 25,05 r |
| Heure début | : 13:53 | Machine | : T 52 | outils | : tricône |
| Heure fin | : 14:29 | Angle | : | Diamètre (mm) | : 120 |

1/150

## Forage : SD1B

EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398I




Perte d'injection totale à 9,50 mètres.

for&tec

Contrat F76335/1


# GUEUTTEVILLE
# EARL RUETTE - ICS 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | : 14/03/2017 | Cote NGF | : 0 | Profondeur | : 0,00 - 26,69 r |
| Heure début | : 13:02 | Machine | : T 52 | outils | : tricône |
| Heure fin | : 13:46 | Angle | : | Diamètre (mm) | : 120 |

1/150

## Forage : SD2B

EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398I




Perte d'injection totale à 8 mètres.

for&tec

Contrat F76335/1


# GUEUTTEVILLE
# EARL RUETTE - ICS 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | : 14/03/2017 | Cote NGF | : 0 | Profondeur | : 0,00 - 26,20 n |
| Heure début | : 12:12 | Machine | : T 52 | outils | : tricône |
| Heure fin | : 12:51 | Angle | : | Diamètre (mm) | : 120 |

1/150

## Forage : SD3B

EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398F




Perte d'injection totale à 10 mètres.

for&tec

Contrat F76335/1


# GUEUTTEVILLE
# EARL RUETTE - ICS 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | : 14/03/2017 | Cote NGF | : 0 | Profondeur | : 0,00 - 27,92 |
| Heure début | : 11:19 | Machine | : T 52 | outils | : tricône |
| Heure fin | : 12:05 | Angle | : | Diamètre (mm) | : 120 |

1/150

## Forage : SD4B

EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398




Perte d'injection totale à 12 mètres.

for&tec

# GUEUTTEVILLE
# EARL RUETTE - ICS 35


Contrat F76335/

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | : 14/03/2017 | Cote NGF | : 0 | Profondeur | : 0,00 - 29,57 |
| Heure début | : 10:22 | Machine | : T 52 | outils | : tricône |
| Heure fin | : 11:07 | Angle | : | Diamètre (mm) | : 120 |

1/150

## Forage : SD5B

EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398




Perte d'injection totale à 12 mètres.

for&tec

Contrat F76335/1


# GUEUTTEVILLE
# EARL RUETTE - ICS 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | : 14/03/2017 | Cote NGF | : 0 | Profondeur | : 0,00 - 38,55 m |
| Heure début | : 08:47 | Machine | : T 52 | outils | : tricône |
| Heure fin | : 10:16 | Angle | : | Diamètre (mm) | : 120 |

1/150

## Forage : SD6B

EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398F





Page 1

GUEUTTEVILLE EARL RUETTE - ICS 35

1/150

## SD6B




Page 2

Perte d'injection totale à 22 mètres.

for&tec

Contrat F76335/1


# GUEUTTEVILLE
# EARL RUETTE - ICS 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | : 15/03/2017 | Cote NGF | : 0 | Profondeur | : 0,00 - 28,18 n |
| Heure début | : 07:04 | Machine | : T 52 | outils | : tricône |
| Heure fin | : 07:57 | Angle | : | Diamètre (mm) | : 120 |

1/150

## Forage : SD7B

EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398F




Perte d'injection totale à 12 mètres.

for&tec

Contrat F76335/1


# GUEUTTEVILLE
# EARL RUETTE - ICS 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | : 15/03/2017 | Cote NGF | : 0 | Profondeur | : 0,00 - 34,13 m |
| Heure début | : 08:18 | Machine | : T 52 | outils | : tricône |
| Heure fin | : 09:29 | Angle | : | Diamètre (mm) | : 120 |

1/150

## Forage : SD8B

EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398F





Page 1/

GUEUTTEVILLE EARL RUETTE - ICS 35

1/150

**SD8B**




Perte d'injection totale à 14,50 mètres.

for&tec

Contrat F76335/1


# GUEUTTEVILLE
# EARL RUETTE - ICS 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | : 16/03/2017 | Cote NGF | : 0 | Profondeur | : 0,00 - 29,43 m |
| Heure début | : 07:48 | Machine | : T 52 | outils | : tricône |
| Heure fin | : 09:01 | Angle | : | Diamètre (mm) | : 120 |

1/150

## Forage : SD9B

EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398F





Perte d'injection totale à 16 mètres.

# *Annexe 5*

## Implantation des sondages

EARL RUETTE

## Expertise géologique par sondages destructifs profonds
## Indice de cavité souterraine n°35




Echelle : 1/200

Implantation des sondages


Opé. F76335/1-ICS35 - annexe 5

# *Annexe 6*

## Périmètre de sécurité résiduel de l'indice n°35

EARL RUETTE

Expertise géologique par sondages destructifs profonds
Indice de cavité souterraine n°35




Echelle : 1/1 000

Périmètre de sécurité résiduel de l'indice n°35

Opé. F76335/1-ICS35 - annexe 6

# Indice n° : 76335-036

*Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Gueutteville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 297*

***y :*** *6 951 414*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Effondrement il y a environ 15 ans. Diam 1m - Prof 1.5 m* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

*Indice plus visible*

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-036 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-036
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

ZA 1

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67
ZA 1
ZB
SECTION

n° 63
n° 13
Rural
ZA 3



MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70



SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82

Archive associée : AS-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76335-036 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15




Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-036 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

RE 6

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


(25)
200
199
198
196
195
197
200
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
départemental
26


(51)
54
(78)
57
46
(54)
74
56
53
a
55
75
(75)
Chemin
Communale
A814
184
E B O U R G
214
73
215
213
72
212
85
Voie
71
216
84
61
91
A 787
n°4
62
246
69
90
(101)
203
Voie
187
(90)
100
92
Communale
70
101
99
204
205
188
102
Commun
97
104
103
(101)
105
(97)
98
(98)
96

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85


Indice n°76335-036


MAJ le 01/09/2024

Editon du : 21/12/2024



Archive associée : AS-A




ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-037

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine d'Ancretiéville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 204*

***y :*** *6 951 311*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Indice non connu des personnes présentes à l'enquête* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-037 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-037
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Page 3 / 15
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A


Chemin

PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
N° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION

n° 63
n° 13
Rural
ZA 3



MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82

Archive associée : AS-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76335-037 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15



Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-037 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
26
départemental


(51)
54
(78)
46
57
(54)
56
74
53
a
55
75
Chemin
A814
(75)
Communale
184
E BOURG
214
73
215
213
72
212
85
Voie
216
71
84
61
91
A 787
n°4
62
246
69
90
(101)
203
Voie
187
(90)
100
92
Communale
70
205
101
99
204
188
102
Commun
97
104
103
(101)
105
(97)
98
(98)
96




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-037 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-038

*Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Gueutteville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *502 508*

***y :*** *2 517 687*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Effondrement en 2010 et 2011 - Diam 1m - Porf 0.8m* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

*Explor-e 2023 : Indice situé hors commune*

# Indice n° : 76335-039

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Gueutteville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 174*

***y :*** *6 951 421*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Indice non connu des personnes présentes à l'enquête* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-039 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-039
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
N° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
ZA 3


MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-039 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-039 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


(25)
200
199
198
196
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
26
départemental


(51)
54
(54)
57
56
55
53
a
46
74
(78)
75
(75)
Chemin
Communale
A 214
214
73
215
213
72
212
216
Voie
85
84
71
61
62
91
A 187
n°4
246
69
203
(101)
90
187
(90)
Voie
100
92
70
205
101
99
204
188
102
103
104
105
(101)
97
(97)
98
(98)
96
E B O U R G

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85


Indice n°76335-039


MAJ le 01/09/2024

Editon du : 21/12/2024



Archive associée : AS-A




ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-040

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Gueutteville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 225*

***y :*** *6 951 396*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Affaissement quant il pleut beaucoup - Diam 15 m - Prof 1 m* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-040 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-040
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Page 3 / 15
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
Rural
ZA 3


MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
Voie
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-040 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-040 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
départemental
26


(51)
54
(78)
57
46
(54)
74
56
53
a
55
75
(75)
Communale
A814
184
E B O U R G
Chemin
214
73
215
213
72
212
85
Voie
84
71
216
61
91
A 787
n.4
62
246
69
90
(101)
203
Voie
187
(90)
100
92
Communale
70
205
101
99
204
188
102
Commun
97
104
103
(101)
105
(97)
98
(98)
96




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-040 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
de
Duclair
à
Tôt
3
4
37
38
36
PLAINE

# Indice n° : 76335-041

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Gueutteville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 243*

***y :*** *6 951 426*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | | *23/02/2011* | *Indice non connu des personnes présentes à l'enquête* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-041 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-041
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Page 3 / 15
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A


Chemin

PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
Rural
ZA 3



MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
GUEUTTEVILLE
11
10
9
Voie communale
Voie communale
Voie
8 82

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-041 MAJ le 01/09/2024 Edition du 21/12/2024 Page 9 / 15

Archive associée : AS-A




Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-041 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
départemental
26


(51)
54
(54)
57
56
55
53
a
46
74
(78)
75
(75)
Chemin
communale
A814
214
73
213
72
212
215
216
Voie
85
84
71
61
62
91
A 187
n.4
246
69
203
(101)
90
187
(90)
Voie
100
92
70
communale
205
101
99
204
188
102
103
104
105
(101)
(97)
97
98
(98)
96




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-041 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
de Bertrimont
1
dit
2
rural
Chemin
5
PLAINE
n° 6
communale
voie
V. C.
3
4
38
à
Duclair
de
37
36

# Indice n° : 76335-042

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Gueutteville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 291*

***y :*** *6 952 028*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | | *23/02/2011* | *Indice non connu des personnes présentes à l'enquête* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-042 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-042
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
Rural
ZA 3


M M U N E
D E
B E R T R I M O N T
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-042 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-042 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

RG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
26
départemental


(51)
54
(78)
57
46
(54)
74
56
53
a
55
75
(75)
Chemin
Communale
A 814
184
E B O U R G
214
73
215
213
72
212
85
Voie
71
216
84
61
91
A 787
62
n.4
246
69
90
(101)
203
187
(90)
Voie
100
92
70
Communale
101
99
204
205
188
102
Commun
97
104
103
(101)
105
(97)
(98)
98
96




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-042 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-043

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 096*

***y :*** *6 951 708*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Vu en 2001/2003 - Trou remblayé avec terre d'excavation du cimetière* |

### *Photo aérienne*

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| *2003* | | | ☐ | ☐ | *Anomalie circulaire en bordure de haie* |

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☑ **Zone remblayée**
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-043 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-043
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
N° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
Rural
ZA 3


MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-043 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-043 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

RE 6

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
26
départemental


(51)
54
(78)
57
46
(54)
74
56
53
a
55
75
(75)
Chemin
Communale
A814
184
E B O U R G
214
73
215
213
72
212
85
Voie
71
216
84
61
91
A787
n°4
62
246
69
90
(101)
203
Voie
187
(90)
100
92
Communale
70
101
99
204
205
188
102
Commun
104
97
103
(101)
105
(97)
(98)
98
96




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-043 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-044

*Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 957*

***y :*** *6 951 566*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Vu en 2003/2004 - Noyer avec racines dans le vide Rebouché avec des ardoises* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☑ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-044 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-044
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
N° 67
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
Rural
ZA 3


M M U N E
D E
B E R T R I M O N T
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-044 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-044 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

RE 9

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
200
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
départemental
26


(51)
54
(54)
57
56
55
53
a
46
74
(78)
75
(75)
Chemin
communale
A 214
214
73
215
213
72
212
216
Voie
85
84
71
61
62
91
A 187
n.4
246
69
203
(101)
90
187
(90)
Voie
100
92
70
communale
205
101
99
204
188
102
103
104
105
(101)
(97)
97
98
(98)
96
E B O U R G




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-044 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-045

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Saint-Ouen

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 547*

***y :*** *6 951 584*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Effondrement ancien rebouché lors de la construction de l'autoroute* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-045 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-045
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Page 3 / 15
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
N° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION


ZA 3


MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
GUEUTTEVILLE
11
10
9
Voie communale
Voie communale
Voie communale
Voie
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-045 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-045 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

RE 6

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
26
départemental


(51)
54
(78)
57
46
(54)
74
56
53
a
55
75
(75)
Communale
A814
184
E B O U R G
Chemin
214
73
215
213
72
212
85
Voie
71
216
84
61
91
A 187
62
n°4
246
69
90
(101)
Voie
187
(90)
203
100
92
70
Communale
101
99
204
205
188
102
Commun
97
104
103
(101)
105
(97)
98
(98)
96




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-045 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-046

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Saint-Ouen

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 485*

***y :*** *6 951 628*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Chambre effondrée : comblement avc 3 bennes - Peut-être cailloutière ?* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-046 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-046
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Page 3 / 15
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
N° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION


ZA 3


MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
GUEUTTEVILLE
11
10
9
Voie communale
Voie communale
Voie
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-046 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-046 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
départemental
26


(51)
54
(54)
57
56
55
53
a
46
74
(78)
75
(75)
Chemin
Communale
A 214
214
73
215
213
72
212
216
Voie
85
84
71
61
62
91
A 187
n.4
246
69
203
(101)
90
187
(90)
Voie
100
92
70
205
101
99
204
188
102
103
104
105
(101)
(97)
97
98
(98)
96
BOURG




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-046 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-047

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Saint-Ouen

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 504*

***y :*** *6 951 658*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Effondrement sous la roue du tracteur (années 98/99) - Profondeur 8 m - A priori galeries visibles depuis la surface* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-047 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-047
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024


Chemin

PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION

n° 63
n° 13
Rural
ZA 3



M M U N E
D E
B E R T R I M O N T
28 8
70



SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82

Archive associée : AS-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76335-047 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15




Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-047 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

RE 6

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


(25)
200
198
199
196
(25)
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(29)
départemental
26
201
27
28


(51)
54
(78)
57
46
(54)
74
56
53
a
55
75
Chemin
A814
(75)
Communale
184
E B O U R G
214
73
215
213
72
212
85
Voie
71
216
84
61
91
A 787
n°4
62
246
69
90
(101)
203
Voie
187
(90)
100
92
Communale
70
205
101
99
204
188
102
Commun
104
97
103
(101)
105
(97)
(98)
98
96

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85


Indice n°76335-047


MAJ le 01/09/2024

Editon du : 21/12/2024



Archive associée : AS-A




ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-048

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Varneville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 417*

***y :*** *6 952 250*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Effondrement dans les années 64 - Puits de 1 à1.2 m de diam - Remblayé avec de la terre - Se tasse régulièrement* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-048 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-048
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Page 3 / 15
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A


Chemin

PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
N° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
Rural
ZA 3



MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-048 MAJ le 01/09/2024 Edition du 21/12/2024 Page 9 / 15

Archive associée : AS-A




Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-048 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


(25)
200
198
199
196
(25)
195
197
200
25
(25)
200
(29)
(25)
200
(25)
200
28
27
201
départemental
26


(51)
54
(54)
57
56
55
53
a
46
74
(78)
75
(75)
Chemin
Communale
A 814
214
73
213
72
212
215
216
Voie
85
84
71
61
62
91
A 787
n.4
246
69
203
(101)
90
187
(90)
Voie
100
92
70
205
101
99
204
188
102
103
104
105
(101)
(97)
97
98
(98)
96
E B O U R G

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85


Indice n° 76335-048


MAJ le 01/09/2024

Editon du : 21/12/2024



Archive associée : AS-A




ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-049

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine du Val Croq

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 155*

***y :*** *6 952 002*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-049 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-049
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
N° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION

n° 63
n° 13
Rural
ZA 3


M M U N E
D E
B E R T R I M O N T
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-049 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15

Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-049 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
198
199
196
(25)
195
197
200
25
(25)
200
(29)
(25)
200
(25)
200
28
27
201
départemental
26


(51)
54
(54)
57
56
55
53
a
46
74
(78)
75
(75)
Chemin
Communale
A 814
214
73
213
72
212
215
216
Voie
85
84
71
61
62
91
A 787
n.4
246
69
203
(101)
90
187
(90)
Voie
100
92
70
205
101
99
204
188
102
103
104
105
(101)
(97)
97
98
(98)
96
E B O U R G




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-049 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-050

*Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine du Val Croq

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *GPS*

***x :*** *556 016*

***y :*** *6 952 153*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Bétoire collectant les eaux du chemin communal - Se tasse tous les hivers* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- [x] **Effondrement**
- [ ] Affaissement-dépression
- [ ] Zone remblayée
- [ ] Puits
- [ ] Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- [ ] Arbre isolé
- [ ] Autre :
- [ ] Aucun

***Géométrie :***

- [ ] Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- [ ] Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

*Petits effondrements karstiques*

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- [ ] Carrière souterraine
- [ ] Carrière à ciel ouvert
- [ ] Carrière type inconnu
- [x] **Karstique (Naturel)**
- [ ] Indéterminé
- [ ] Puits à eau

### *Matière extraite*

- [ ] Marne
- [ ] Pierre de taille
- [ ] Cailloux
- [ ] Argile
- [ ] Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-050 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date

Indice n° 76335-050 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024



PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
Rural
ZA 3


MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
GUEUTTEVILLE
11
10
9
Voie communale
Voie communale
Voie
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-050 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-050 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


(25)
200
199
198
196
195
197
200
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
départemental
26


(51)
54
(54)
57
56
55
53
a
46
74
(78)
75
(75)
Chemin
Communale
A 214
214
73
215
213
72
212
216
Voie
184
E B O U R G
71
61
62
246
69
203
n°4
(101)
91
A 187
85
84
90
(90)
187
Voie
100
92
188
Commun
97
(97)
70
205
102
101
99
204
103
104
105
(101)
98
(98)
96

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85


Indice n°76335-050


MAJ le 01/09/2024

Editon du : 21/12/2024



Archive associée : AS-A




ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-051

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine du Val Croq

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 099*

***y :*** *6 952 166*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Bétoire possible* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-051 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-051
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024


Chemin

PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION

ZA 3



MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70



SECTION
GUEUTTEVILLE
11
10
9
Voie communale
Voie communale
Voie
8 82

Archive associée : AS-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76335-051 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15




Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-051 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG


1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
198
199
24
196
(25)
195
197
200
25
(25)
200
(29)
(25)
200
(25)
200
26
départemental
201
27
28


(51)
54
(54)
57
56
55
53
a
46
74
(78)
75
(75)
A814
214
73
213
72
212
215
216
Chemin
Voie
communale
n°4
184
E B O U R G
71
61
62
246
69
203
(101)
91
A787
85
84
90
(90)
187
100
92
188
70
205
102
99
204
101
103
104
105
(101)
(97)
97
98
(98)
96

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-051 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A




ZB
ZC 2
SECTION
de Bertrimont
1
dit
2
rural
Chemin
5
PLAINE
n° 6
communale
voie
V. C. n° 1
3
4
38
à
Duclair
de
37
36

# Indice n° : 76335-052

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine du Val Croq

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 215*

***y :*** *6 952 607*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Talweg*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Leger effondrement - Diam 1 m - Prof 0.5 m en 2007 - Rebouché* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☑ **Karstique (Naturel)**
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-052 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-052
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Page 3 / 15
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
Rural
ZA 3


M M U N E
D E
B E R T R I M O N T
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-052 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-052 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
200
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
départemental
26


(51)
54
57
46
(54)
56
53
a
55
74
(78)
75
(75)
Chemin
Communale
A814
214
73
213
72
212
215
216
Voie
85
84
71
61
62
91
A 787
n.4
246
69
203
(101)
90
187
(90)
Voie
100
92
70
205
101
99
204
188
102
103
104
105
(101)
(97)
97
98
(98)
96




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-052 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-053

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine du Val Croq

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 291*

***y :*** *6 952 583*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Talweg*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Effondrement dans l'emprise EDF - Probablement en relation avec la réalisation d'un puits perdu* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☑ **Karstique (Naturel)**
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice n° : 76335-054

*Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 593*

***y :*** *6 952 103*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Enrichissement du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Céréma | Réf.: Rapport 2008 11255D161 | | Date: 04/2009 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Effondrement apparu dans les années 2000 dans l''emprise de la STEP* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- [x] **Effondrement**
- [ ] Affaissement-dépression
- [ ] Zone remblayée
- [ ] Puits
- [ ] Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- [ ] Arbre isolé
- [ ] Autre :
- [ ] Aucun

***Géométrie :***

- [ ] Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- [ ] Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

*Effondrement en bordure de la zone d'infiltration*

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- [ ] Carrière souterraine
- [ ] Carrière à ciel ouvert
- [ ] Carrière type inconnu
- [ ] Karstique (Naturel)
- [x] **Indéterminé**
- [ ] Puits à eau

### *Matière extraite*

- [ ] Marne
- [ ] Pierre de taille
- [ ] Cailloux
- [ ] Argile
- [ ] Sable

### *Commentaires*

*Explor-e 2023 : bien que l'étude Céréma soit antérieure au RICS initial explor-e, le document n'avait pas été identifié lors de la bibliographie. L'ICS001 du Céréma correspond bien à l'ICS054 du RICS*

# Indice 76335-054 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Céréma** |
| | *Référence :* | **Rapport 2008 11255D161** |
| | *Date :* | **04/2009** |
| **Informations extraites** | **Diagnostic sur des mouvements de terrain - avis sur les dossiers Fondouest n°01/8350 et 02/8351 // Effondrement indéterminé ( 1,95x2,25m / prof : 1,35m) situé à proximité de la voie communale et des filtres à sable de la station d'épuration // Un comblement de l'effondrement doit être envisagé préalablement aux investigations de reconnaissance… préconise la réalisation de sondages destructifs** | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

GUEUTEVILLE


CETE Normandie Centre

Laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Rouen

# SYNDICAT D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'YERVILLE

# Diagnostic sur des mouvements de terrain

# Avis sur les dossiers FONDOUEST n°01/8350 et 02/8351




## Affaire n°2008 11255D161

## Avril 2009

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

## Historique des versions du document

| Version | Auteur | Commentaires |
|---|---|---|
| 1 | S.RENAUD | Version finale |
| | | |
| | | |
| | | |

## Affaire suivie par

Sylvain RENAUD – Division Géotechnique Environnement

Tél. : 02 35 68 89 22 – fax : 02 35 68 81 88

Mél : sylvain.renaud@developpement-durable.gouv.fr

## Références

Affaire FONDOUEST n°01/8350 – « Etude d'affaissements – Site de Traitement – Cideville – Rapport d'étude géotechnique »

Affaire FONDOUEST n°02/8351 – « Réhabilitation d'un site de traitement – Affaissement – Saint-Ouen-du-Breuil – Rapport d'étude géotechnique »

## Sommaire

1. INTRODUCTION....4

2. CONTEXTES GEOGRAPHIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES DES ZONES D'ETUDES 4

3. CARACTERISTIQUES DES MOUVEMENTS DE TERRAIN....5

3.1 Site de Saint-Ouen-du-Breuil....5
3.2 Site de Gueuteville....6
3.3 Site de Cideville....6
3.4 Site de Ouville-l'Abbaye....7

4. DOCUMENTS FOURNIS PAR LE SYNDICAT D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'YERVILLE....8

5. ANALYSE DES DOSSIERS FONDOUEST....8

5.1 Dossier n°01/8350 – Site de Cideville....8
5.1.1 Mode de réalisation....8
5.1.2 Analyse et synthèse des résultats....9
5.2 Dossier 02/8351 – Site de Saint-Ouen-du-Breuil....10
5.2.1 Mode de réalisation....10
5.2.2 Analyse des résultats et synthèse....10

6. MESURES A PRENDRE....11

6.1 Site de Saint-Ouen-du-Breuil....11
6.2 Site de Geuteville....12
6.3 Site de Cideville....12
6.4 Site de Ouville-l'abbaye....12

7. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES....13

7.1 Site de Saint-Ouen-du-Breuil....13
7.2 Site de Geuteville....13
7.3 Site de Cideville....14
7.4 Site de Ouville-l'Abbaye....14

8. CONCLUSION....14

9. ANNEXE N°1 – PLANS DE SITUATION ET REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES....15

10. ANNEXE N°2 – PLANS ET FICHES DESCRIPTIVES DES INDICES....16

# 1. INTRODUCTION

A la demande et pour le compte du Syndicat d'Eau et d'Assainissement de la Région d'Yerville, le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Rouen (L.R.P.C. de Rouen) a été sollicité pour réaliser un diagnostic sur des mouvements de terrain survenus sur des sites de dépollution situés sur les communes de Cideville, Saint-Ouen-du-Breuil, Geuteville et Ouville-l'Abbaye, et émettre un avis sur les rapports FONDOUEST n°01/8350 et 02/8351.

Une visite de terrain a eu lieu le mardi 27 janvier 2009 en présence de Monsieur GENDRIN du Syndicat d'eau et d'Assainissement, de Monsieur CAPRON de la Société VEOLIA, gestionnaire des sites, de Michel PIOLINE et Sylvain RENAUD du L.R.P.C. de Rouen.

# 2. CONTEXTES GEOGRAPHIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES DES ZONES D'ETUDES

Les zones d'études affectées par des mouvements de terrain sont situées dans l'emprise des stations d'épuration sur les communes de Saint-Ouen-du-Breuil, Geuteville, Cideville et Ouville-l'Abbaye.

Concernant Saint-Ouen-du-Breuil, la station d'épuration est localisée au nord-ouest du centre-bourg de la commune, entre la voie SNCF et l'Autoroute A29. Elle se situe à une altitude moyenne de 165,00 mètres. La zone est recouverte de limons reposant sur un substratum d'argile puis de craie. Des colluvions de tête de vallons secs composées majoritairement de sables et de silex sont présentes localement au droit de la zone d'étude. La carte hydrogéologique du B.R.G.M. (édition de 1990 – échelle de 1/25000) nous informe que la zone d'étude se situe à l'aplomb d'une ligne de partage des eaux superficielles d'orientation nord-ouest sud-est dont le toit piézométrique de la nappe pourrait se situer à 30,00 mètres de profondeur.


Concernant Gueuteville, la station d'épuration est localisée au nord du centre bourg de la commune bordée à l'ouest par une voie communale. Elle est située sur le haut d'un plateau à une altitude estimée comprise entre 160,00 et 165,00 mètres. La zone est recouverte de limons reposant sur un substratum d'argile puis de craie. La carte du B.R.G.M. (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) d'Yvetôt n°XIX-10 (échelle 1/50000 – édition de 1974) nous indique la réalisation d'un sondage de reconnaissance de la formation affleurante reconnue jusqu'à une profondeur de 2,50 mètres. La carte hydrogéologique du B.R.G.M. nous indique que le toit piézométrique de la nappe pourrait se situer à 35,00 mètres de profondeur.

Concernant Cideville, la station d'épuration est localisée au nord-ouest du centre-bourg de la commune et est bordée au nord et à l'est par la Route Départementale n°263. Elle est située à une altitude comprise entre 133,00 et 130,00 mètres. Un fossé longe le flanc ouest de la station et recueille les eaux météoriques de deux thalwegs amonts d'orientation respective nord et nord-est. Des formations argilo-sableuse à silex et des alluvions récentes ou anciennes sont affleurantes au droit de la zone

CETE Normandie Centre | centre d'études techniques de l'équipement | Service régional des Routes et Ouvrages d'Art

# NT DE LA SEINE-MARITIME

## an de situation des zones d'étude




Commun le
et Saint-O

N

ing Chemins
Bois
Moulin
Terres
ideville
le Gros Poirier
Gueutteville
0,07 C
Cim.
Éc.
Abbaye
d'Ouvil
D 253
D 255
D 55
D 22
D 142
St. épur.
Bois
du Breuil
d'Hugleville
ne d'étude
Mont de Bourg
Mesnil Roux
le Ménillet
la
142
150
162
155
157
153
138
147
143
169
165
163
167
166
173
154
158
Éc.

Sources:
BD Carto ® © IGN Paris 2006 - Reproduction interdite
Scan 25 ® ©IGN Paris Reproduction interdite
Réalisation : LRPC de ROUEN - Mars 2009
Les informations n'ont pas de valeur légale

N° Aff : 112

d'étude. La carte hydrogéologique du B.R.G.M. nous indique que le toit piézométrique de la nappe pourrait se situer à 30,00 mètres de profondeur.

Concernant Ouville-l'Abbaye, la station d'épuration est située au nord-est du centre bourg de la commune à une altitude moyenne de 135,00 mètres. Elle est localisée dans l'axe de circulation d'un thalweg d'orientation sud nord. Le côté ouest de la station est longé par un fossé recueillant les eaux météoriques d'une partie de la commune. La zone est couverte par des colluvions limoneuses et caillouteuses des fonds de vallons secs et par des colluvions des versants alimentées par une ou plusieurs formations (des limons de plateaux dans notre cas). La carte hydrogéologique du B.R.G.M. nous informe que le toit piézométrique de la nappe pourrait se situer à 15,00 mètres de profondeur.

Le plan ci-contre présente les situations géographiques de l'ensemble des zones d'étude.

# 3. CARACTERISTIQUES DES MOUVEMENTS DE TERRAIN

## 3.1 Site de Saint-Ouen-du-Breuil

Le site de la station d'épuration est affecté par plusieurs mouvements de terrain de type effondrement (4) et affaissement (1).

Le **désordre n°1** correspond à un « affaissement » survenu a priori au cours de l'année 2001 et situé sur le bord de la lagune n°3 à une distance de 9,00 mètres environ de la Route Départementale n°63. Ses caractéristiques géométriques sont a priori inconnues. La société VEOLIA nous a indiqué qu'un remblaiement du désordre avait été effectué afin de permettre la réalisation d'une campagne de sondages destructifs (5), réalisée par la Société FONDOUEST à la demande et pour le compte du Syndicat d'Eau et d'Assainissement au mois de mars 2002 (affaire n°02/8351). Cette étude a mis en évidence la présence de vide franc à partir de 33,50 mètres de profondeur.

Le jour de notre intervention, la zone de remblai est affectée par deux effondrements dont l'un présente un diamètre compris entre 1,05 et 1,50 mètre et le second un diamètre de 2,60 mètres. Leur profondeur respective est de 0,50 et 1,15 mètre. Ils sont situés à une distance de 3,00 mètres environ.

Le **désordre n°2** correspond à un effondrement qui affecte le talus de remblai du second bassin de lagunage. Il présente les caractéristiques géométriques suivantes :

- largeur : 1,80 mètre,
- longueur : 2,60 mètres,
- Profondeur : 0,50 mètre.

Le **désordre n°3** affecte également le talus de remblai de ce même bassin. Il correspond à un état dégradé caractérisé par un affaissement en crête et par des déformations de forme anarchique sur son flanc externe. Ce désordre est situé à une distance de 20,00 mètres du n°2. Il présente une longueur de 8,50 mètres environ pour une largeur de 3,00-3,50 mètres. La berge de ce talus au droit de ce désordre présente également un état dégradé (présence de ravines et tassement).

Le **désordre n°4** est situé dans l'enceinte du bassin d'infiltration (dernier bassin) et présente un diamètre de 1,05 mètre et une profondeur de 0,75 mètre.

Aucune date d'apparition des désordres n'a pu être précisément identifiée.

## 3.2 Site de Gueuteville

Le mouvement de terrain correspond à un effondrement. Il est situé au droit du bassin d'infiltration de la station de lagunage de la commune à proximité de deux infrastructures (voie communale et filtres à sables enterrés). Sa date d'apparition n'a pu être précisé correctement. Il présente les caractéristiques géométriques suivantes :

- largeur : 1,95 mètre,
- longueur : 2,25 mètres,
- profondeur moyenne : 1,35 mètre.

## 3.3 Site de Cideville

Le site de la station d'épuration est affecté par plusieurs mouvements de terrain de type effondrement survenu a priori entre 2001 et 2002 dans le bassin de la lagune n°3.

**L'effondrement n°1** affecte localement la berge est du bassin jusqu'à la crête de la digue de séparation. L'exutoire de la buse de vidange du bassin amont (bassin n°2) est observée au sein du désordre ainsi que des déchets végétaux. Le jour de l'intervention, le talus de remblai ne présentait pas de signes particuliers (cicatrice d'arrachement, tassement différentiel, etc) susceptibles de remettre en cause sa pérennité. Aucun rejet n'est actuellement effectué par cette buse et le bassin est hors d'eau. Le désordre présente les caractéristiques géométriques suivantes :

- longueur : 3,05 mètres,
- largeur : 1,80 mètre,
- profondeur : 0,60 mètre.

**L'effondrement n°2** est situé au droit du bassin. Il présente les caractéristiques géométriques suivantes :

- longueur : 1,14 mètre,
- largeur : 0,75 mètre,
- profondeur : 0,55 mètre.

**L'effondrement n°3** est situé au droit du bassin. Il présente les caractéristiques géométriques suivantes :

- longueur : 2,80 mètres,
- largeur : 1,05 mètre,
- profondeur : 0,50 mètre.

**L'effondrement n°4** est situé au droit du bassin. Il présente les caractéristiques géométriques suivantes :

- longueur : 2,55 mètres,
- largeur : 1,50 mètre,
- profondeur : 1,20 mètre.

**L'effondrement n°5** est situé au droit du bassin. Il présente les caractéristiques géométriques suivantes :

- diamètre : 2,50 mètres,
- profondeur : 0,70 mètre.

**L'effondrement n°5** est situé au droit du bassin. Il présente les caractéristiques géométriques suivantes :

- diamètre : 1,00 mètre,
- profondeur : 0,30 mètre.

**L'effondrement n°7** est situé au droit du bassin d'infiltration de la station de lagunage. Ses caractéristiques géométriques sont difficilement appréciables (forme anarchique). Le jour de l'intervention, les eaux de rejets de la station s'infiltraient préférentiellement par ce désordre.

Suite à l'apparition de ces désordres, le Syndicat d'Eau et d'Assainissement avait mandaté la société FONDOUEST pour réaliser une campagne de sondages au droit de la lagune n°3 (affaire n °01/8350). Des zones décomprimées à très décomprimées avaient été mises en évidence sur plusieurs coupes de sondages et une relation avec une carrière souterraine de type marnière était envisagée. Des dispositions particulières étaient aussi préconisées.

## 3.4 Site de Ouville-l'Abbaye

Le mouvement de terrain correspond à la présence de plusieurs effondrements présents au droit du bassin de la lagune n°3. Il est a priori présent depuis 2004 et une évolution des désordres a, semble-t-il, été constatée. Un merlon de séparation a été mis en place afin de séparer la zone de désordre du reste du bassin et supprimer l'infiltration des eaux de rejet. Le jour de l'intervention, l'infiltration des eaux est observée et une dégradation du merlon est constatée.

Les caractéristiques géométriques sont difficilement appréciables en raison d'une forme anarchique du désordre et de la présence de plusieurs effondrement.

Les plans et les reportage photographique joints en annexe n°1 présentent l'ensemble des désordres.

# 4. DOCUMENTS FOURNIS PAR LE SYNDICAT D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'YERVILLE

Le Syndicat d'Eau et d'Assainissement a fourni au L.R.P.C. de Rouen les rapports d'étude FONDOUEST n°01/8350 intitulé « Etude d'affaissements – Site de Traitement – Cideville – Rapport d'étude géotechnique » et n°02/8351 intitulé « Réhabilitation d'un site de traitement – Affaissement – Saint-Ouen-du-Breuil – Rapport d'étude géotechnique » réalisé par Monsieur CHASSAING et vérifié par Monsieur PAUCHET.

# 5. ANALYSE DES DOSSIERS FONDOUEST

## 5.1 Dossier n°01/8350 – Site de Cideville

Le programme défini par la Société FONDOUEST a consisté en la réalisation d'une étude géotechnique (mission $G_0 + G_{52}$) pour le compte du SIAEPA de Yerville suite à l'apparition de petits effondrements afin d'en identifier l'origine et l'étendue au niveau du bassin n°3.

### 5.1.1 Mode de réalisation

La reconnaissance a consisté en la réalisation de **15 sondages destructifs** notés **D1** à **D15** (sur coupe) et descendus jusqu'à une profondeur comprise entre 30,00 et 34,00 mètres. Le rapport ne précise pas la machine utilisée, l'outil de foration, son diamètre, ni la méthode de foration.

Les paramètres de foration enregistrés sont les suivants :

- VIA : vitesse instantané d'avancement en m/h,
- PO : pression sur l'outil en bar,
- PI : pression d'injection en bar,
- CR : couple de rotation en bar.

Le rapport indique la présence de 5 *affaissements principaux* (notés A à E) sans en préciser les caractéristiques géométriques et sous entendant la présence de désordres supplémentaires sur le site d'étude. Le plan de situation joint au rapport en précise la localisation et a priori la forme mais l'absence d'échelle ne permet pas l'exploitation de ce document (échelle supposée 1/200). Les sondages sont également présents sur ce plan mais leur dénomination est modifiée (sondage pressiométrique et chiffre unique).

Un étalonnage a été réalisé mais il n'indique pas quel sondage a été utilisé, ni à quelle profondeur celui-ci a été réalisé.

# Tableau descriptif des anomalies observées sur les coupes de sondages entre 0,00 et 34,00 m de profondeur

| Profondeur | D1bis | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 - 0,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,50 - 1,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 - 1,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,50 - 2,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 - 2,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,50 - 3,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 - 3,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,50 - 4,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,00 - 29,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,50 - 30,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30,00 -30,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30,50 - 31,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31,00 -31,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31,50 -32,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32,00 - 32,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32,50 - 33,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33,00 -33,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33,50 - 34,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34,00 -34,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34,50 -35,00 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35,00 - 35,50 m | | | | | | | | | | | | | | | |

**Légende**

- Toit de la craie
- Zone décomprimée
- Zone très décomprimée
- Vide franc

**CETE/NC - LRPC de ROUEN**

**Affaire n°200911255**

## 5.1.2 Analyse et synthèse des résultats

***- Conditions supposées ou estimées d'un vide avec une pression sur l'outil de l'ordre de 50 bars -***

- ***Vitesse d'avancement à vide :500 m/h environ***
- ***Pression sur l'outil : 35 bars ;***
- ***Pression d'injection : 3,75 bar ;***
- ***Couple de rotation : 15 bars environ.***

L'analyse des coupes des sondages réalisés à l'aplomb de la lagune n°3 confirme bien l'existence d'une carrière souterraine dont le plancher serait situé entre 27,00 et 30,00 mètres de profondeur comme il est indiqué dans le rapport FONDOUEST. A l'exception des sondages D1bis et D8, les autres sondages présentent tous des anomalies. En effet, des zones décomprimées à très décomprimées sont mises en évidence au dessus des cotes de l'exploitation souterraine. Elles présentent des valeurs de vitesse d'avancement proches ou égales à la vitesse d'avancement à vide auxquelles sont associées des chutes de la valeur du couple de rotation et de la pression sur l'outil. Ces zones décomprimées correspondent soit à des montées de fontis amorcées par l'effondrement partiel ou total du ciel (toit) de l'exploitation et progressant vers la surface, soit à la décompression des terrains sus-jacents suite à ces ruptures de ciel. Les différents mouvements de terrain observés en surface correspondent à certaines de ces montées de fontis arrivées à terme.

Le rapport n'indique pas si la détermination du toit de la craie est issue de l'observation des cuttings (remontées des matériaux forés) ou de l'observation des coupes de sondages. L'absence de lithologie du site ne permet pas la caractérisation définitive de l'exploitation comme marnière (un autre type d'exploitation est toujours envisageable). Par ailleurs, la perte du liquide d'injection a du s'effectuer au droit du toit des zones décomprimées supprimant dès lors toute remontée des matériaux de foration et donc la possible caractérisation directe des terrains traversés.

Le développement de l'exploitation ne peut être contenue entre les anomalies B, C et E comme il est indiqué dans le rapport en raison d'une reconnaissance incomplète. Une extension locale de l'exploitation souterraine a été mise en évidence mais en aucun cas la présence de galerie ou de chambre sous les autres bassins (notamment le n°2 et le bassin d'infiltration) ne doit être exclue. Le développement complet de l'exploitation n'a pas été mise en évidence et des reconnaissances complémentaires sont éventuellement nécessaires afin d'en circonscrire la géométrie si le maintien de l'activité est envisagée.

Le tableau ci-contre présente l'ensemble des anomalies observées sur les coupes des sondages.

# 5.2 Dossier 02/8351 – Site de Saint-Ouen-du-Breuil

Le programme défini par la Société FONDOUEST a consisté en la réalisation d'une étude géotechnique (mission $G_0 + G_{52}$) pour le compte du SIAEPA de Yerville suite à l'apparition d'un affaissement à l'angle du troisième bassin du site de Saint-Ouen-du-Breuil afin d'en identifier l'origine.

## 5.2.1 Mode de réalisation

La reconnaissance a consisté en la réalisation de **5 sondages destructifs** notés **FD1** à **FD5** (sur coupe) et descendus jusqu'à une profondeur comprise entre 35,00 et 37,00 mètres. Le rapport ne précise pas la machine utilisée, l'outil de foration, son diamètre, ni la méthode de foration.

Les paramètres de foration enregistrés sont les suivants :

- VIA : vitesse instantané d'avancement en m/h,
- PO : pression sur l'outil en bar,
- PI : pression d'injection en bar,
- CR : couple de rotation en bar.

Le rapport indique que les sondages ont été réalisés en *fonction des possibilités d'accès de la machine.* Aucune information n'est portée à notre connaissance sur la géométrie du désordre. Le plan de situation joint au rapport en précise la localisation et a priori la forme mais l'absence de repère géographique ne permet pas une exploitation aisée de ce document (échelle supposée 1/200) notamment sur le positionnement des sondages sur le terrain.

Deux étalonnages (ETA1 et ETA2) ont été réalisés pour cette investigation avec un indication des profondeurs d'étalonnage mais pas du sondage concerné.

## 5.2.2 Analyse des résultats et synthèse

***- Conditions supposées ou estimées d'un vide avec une pression sur l'outil de l'ordre de 50 bars -***

- ***Vitesse d'avancement à vide :500-550 m/h environ***
- ***Pression sur l'outil : 37,50 bars ;***
- ***Pression d'injection : entre 1,9 et 9,50 bar ;***
- ***Couple de rotation : entre 0,00 et 15,00 bars environ.***

L'analyse des coupes des sondages réalisés à l'aplomb et sur le pourtour du mouvement de terrain situé en bordure de la lagune n°3 a mis en évidence des vides francs sur une hauteur d'au moins 3,50 mètres sur les sondages FD3 et FD4 et dans une moindre mesure sur FD1. Le manque de tiges lors de l'investigation n'a pas permis une reconnaissance plus profonde et la recherche n'excède pas 37,00 mètres de profondeur. Des zones très décomprimées ont également été mises en évidence au dessus des vides francs sur des hauteurs importantes (entre 18,00 et 23,00 mètres). Elles présentent des valeurs de vitesse d'avancement proches ou égales à la vitesse d'avancement à vide. La discontinuité

# Tableau descriptif des anomalies observées sur les coupes de sondages entre 0,00 et 37,00 m de profondeur

| Profondeur | FD1 | FD2 | FD3 | FD4 | FD5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 - 0,50 m | | | | | |
| 0,50 - 1,00 m | | | | | |
| 1,00 - 1,50 m | | | | | |
| 1,50 - 2,00 m | | | | | |
| 2,00 - 2,50 m | | | | | |
| 2,50 - 3,00 m | | | | | |
| 3,00 - 3,50 m | | | | | |
| 3,50 - 4,00 m | | | | | |
| 4,00 - 4,50 m | | | | | |
| 4,50 - 5,00 m | | | | | |
| 5,00 - 5,50 m | | | | | |
| 5,50 -6,00 m | | | | | |
| 6,00 - 6,50 m | | | | | |
| [illegible] | | | | | |
| 31,00 -31,50 m | | | | | |
| 31,50 -32,00 m | | | | | |
| 32,00 - 32,50 m | | | | | |
| 32,50 - 33,00 m | | | | | |
| 33,00 -33,50 m | | | | | |
| 33,50 - 34,00 m | | | | | |
| 34,00 -34,50 m | | | | | |
| 34,50 -35,00 m | | | | | |
| 35,00 - 35,50 m | | | | | |
| 35,00 - 36,00 m | | | | | |
| 36,00 - 36,50 m | | | | | |
| 36,50 - 37,00 m | | | | | |

**CETE/NC - LRPC de ROUEN**
**Affaire n°200911255**

observée entre les vides francs et les zones décomprimées indique que les sondages ont pu recouper le cône d'influence de montées de fontis présents entre l'anomalie profonde et la surface.

Le rapport n'indique pas si la détermination du toit de la craie est issue de l'observation des cuttings (remontées des matériaux forés) ou de l'observation des coupes de sondages. L'absence de lithologie du site ne permet pas la caractérisation définitive de l'exploitation comme marnière (un autre type d'exploitation est toujours envisageable). Par ailleurs, la perte du liquide d'injection a du s'effectuer au droit du toit des zones décomprimées supprimant dès lors toute remontée des matériaux de foration et donc la possible caractérisation directe des terrains traversés.

Le L.R.P.C. de Rouen ne confirme pas l'hypothèse émise par la Société FONDOUEST (phénomène karstique) en l'état actuel des investigations et sans la réalisation d'un passage caméra. La présence d'une exploitation souterraine ne peut être écartée en raison d'une cote plafond commune observée sur les sondages FD3 et FD4 et dans une moindre mesure sur FD1. L'absence de tiges supplémentaires n'a pas permis la poursuite de la recherche. Le tubage d'au moins un des sondages (FD1 ou FD3 ou FD4) aurait du être effectué lors de l'investigation afin de ne pas perdre le bénéfice de la recherche et confirmer/infirmer cette hypothèse. Des sondages complémentaires sont donc à réaliser.

Le tableau ci-contre présente l'ensemble des anomalies observées sur les coupes des sondages.

# 6. MESURES A PRENDRE

## 6.1 Site de Saint-Ouen-du-Breuil

Les conditions d'accès à la station de traitement sont réglementées et seuls les représentants de la société VEOLIA et du Syndicat d'eau et d'assainissement sont admis, réduisant la présence et la circulation de personnes à proximité des différents désordres. Toutefois, le L.R.P.C. de Rouen préconise la mise en place d'au moins deux dispositifs de sécurité sur le pourtour des désordres situés au droit des bassins n°2 et 3 à l'aide de barrières afin de signaler la présence et interdire toute approche. L'évolution des désordres a été constatée (notamment au droit du bassin n°3) et l'apparition d'un mouvement de terrain de dimensions plurimétriques ne peut être exclue. D'autre part, la réalisation d'un merlon étanche sur une partie du pourtour de l'effondrement n°1 est à envisager afin de supprimer l'infiltration des eaux de rejets constatée lors de notre intervention si aucune investigation complémentaire n'est envisager actuellement. Cette infiltration permet actuellement le départ des particules fines de sol en profondeur et l'évolution brutale et soudaine de l'effondrement est ainsi accélérée.

## 6.2 Site de Geuteville

Un comblement provisoire de l'effondrement doit être envisagé préalablement aux investigations de reconnaissance afin de supprimer toute risque de chute. En l'absence de tout comblement, un dispositif de signalisation du désordre à l'aide de piquets et de rubalise sera effectué. Une observation régulière de la zone est également souhaité afin de constater l'apparition de désordre(s) supplémentaire(s) susceptible de mettre en péril la pérennité des infrastructures actuelle (filtres à sable et route). L'apparition de tel désordre déclencherait la mise en place de mesures conservatoires et la définition d'investigations immédiates.

## 6.3 Site de Cideville

La station de traitement présente les mêmes conditions d'accès que celle de Saint-Ouen-du-Breuil et aucune entrée non assermentée n'est a priori autorisée. Toutefois, l'apparition d'un nouveau désordre (désordre n°7) au droit du bassin d'infiltration et à proximité du désordre n°6 indique qu'il peut être en relation avec l'exploitation souterraine mise en évidence par les sondages et que le processus de ruine de l'ouvrage souterrain engagé se poursuit. Il est d'ailleurs probable que d'autres manifestations de surface surviennent. La mise hors d'eau du bassin n°3 doit être maintenue et l'infiltration des eaux de rejet au droit du désordre n°7 doit être supprimé même s'il se situe au droit du bassin d'infiltration. En effet, celui-ci se situe à proximité du talus de remblai de la lagune n°3 et l'apparition d'un mouvement de terrain de diamètre plurimétrique pourrait survenir et mettre en péril l'ensemble de l'ouvrage. Un dispositif de signalisation doit être mis en place sur le crête de talus de la lagune n°3.

## 6.4 Site de Ouville-l'abbaye

Concernant le site de Ouville-l'Abbaye, le L.R.P.C. de Rouen ne préconise pas la mise en place immédiate de dispositif particulier en raison de situation géographique (thalweg) qui oriente vers une origine naturel des manifestations de surface et l'absence de vulnérabilité (routes et/ou habitations). Des aménagements particuliers sont définir et à mettre en place sans supprimer l'infiltration actuelle des eaux de ruissellement et de traitement des eaux.

# 7. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

## 7.1 Site de Saint-Ouen-du-Breuil

Concernant le désordre n°1, le L.R.P.C. de Rouen préconise la réalisation d'une tranche ferme initiale de trois sondages sur une partie du pourtour afin de mettre en évidence des vides francs. Un remblaiement de la zone de désordre sera à effectuer et à déterminer préalablement afin de permettre la mise en place de la foreuse aux points de sondages définis par notre service. La profondeur de ces sondages sera d'au moins 40,00 mètres et la résistance des matériaux rencontrés définira une cote limite de recherche. Si un vide franc est constaté sur un sondage, un point d'arrêt du chantier sera notifié et le sondage sera tubé afin de permettre le passage d'une caméra. En fonction des observations effectués, le programme de recherche sera ajusté et/ou modifié

Concernant le désordre n°2, le L.R.P.C. de Rouen préconise la réalisation d'une tranche ferme initiale de trois sondages sur une partie de son pourtour. La profondeur de recherche ne pourra être inférieure à 40,00 mètres en raison des anomalies mises en évidence au droit de l'effondrement n°1. En fonction des résultats et de la situation particulière de l'indice (flanc de talus), un programme spécifique de recherche pourra être mis en place.

Concernant le désordre n°3, une étude de diagnostic sera à effectuer et consistera en la réalisation de prélèvements d'échantillons de matériaux constituants du talus à la tarière à main afin de permettre l'établissement de coupes lithologiques et leur identification par des essais en laboratoire. Des essais au pénétromètre dynamique descendus dans le corps de remblai (profondeur à déterminer) afin de détecter la présence éventuelle d'anomalies devront également être effectués. La mesure de teneur en eau des matériaux prélevés sera également réalisée. Un diagnostic de compactage sera aussi à envisager.

Concernant le désordre n°4 situé dans le bassin d'infiltration, nous préconisons la réalisation d'un sondage à la pelle mécanique afin de tenter de déterminer son origine. En fonction des résultats obtenus, des investigations complémentaires pourront éventuellement être préconisées.

## 7.2 Site de Geuteville

Le L.R.P.C. de Rouen préconise la réalisation d'une campagne de sondages sur le pourtour de l'effondrement distants d'au moins 2,00 à 3,00 mètres du désordre et espacés de 2,00 mètres maximum. Le premier sondage pourra être réalisé à l'aplomb du désordre remblayé afin de déterminer la profondeur de recherche (mises en évidence d'une cote plancher). Dans le cas de la découverte d'un vide franc, un point d'arrêt du chantier sera notifié et le sondage concerné sera tubé pour permettre le passage d'une caméra. En fonction des observations effectuées, le programme de recherche sera ajusté et/ou modifié.

## 7.3 Site de Cideville

Le L.R.P.C. de Rouen préconise la réalisation de sondages complémentaires de recherche de vides afin de mettre en évidence un vide franc en relation avec l'exploitation souterraine et permettre le passage d'une caméra. En fonction des observations, le fonçage d'un puits par un puisatier pourra être envisagé et la définition d'un programme de recherche spécifique engagé. La réalisation d'un décapage à la pelle mécanique est difficilement envisageable sur le site en raison de la présence de matériaux de remblai surmontant le terrain naturel sur une hauteur supérieure à 2,00 mètres et la « certitude » de ne pas retrouver le puits de descente remblayé.

## 7.4 Site de Ouville-l'Abbaye

La zone de désordre est située dans un point bas recueillant des eaux de rejets et de ruissellement de surface et correspond vraisemblablement à une zone d'infiltration naturelle. Le L.R.P.C. de Rouen préconise dans premier temps le remblaiement des zones effondrées par des matériaux grossiers de petite coupure (15/25 mm). Ils permettront de conserver leur caractère filtrant tout en limitant leur dégradation (maintien des parois des effondrements) mais ils ne supprimeront pas le départ probable des particules fines de sol. Ce remblaiement permettra également une circulation plus aisée sur la zone. En fonction des objectifs du Syndicat d'eau et d'assainissement, un programme particulier d'aménagement pourra être envisagé.

# 8. CONCLUSION

Le L.R.P.C. de Rouen a été sollicité par le Syndicat d'Eau et d'Assainissement de la région d'Yerville pour réaliser un diagnostic sur des mouvements de terrain survenus sur des sites de dépollution situés sur les communes de Cideville, Saint-Ouen-du-Breuil, Geuteville et Ouville-l'Abbaye, et émettre un avis sur les rapports FONDOUEST n°01/8350 et 02/8351. Notre intervention a permis la définition de mesures conservatoires et d'investigations complémentaires ou nécessaires afin de déterminer l'aléa et éventuellement le risque en relation avec ces désordres. En fonction des premiers résultats obtenus, chaque désordre fera l'objet d'une redéfinition de son programme de recherche.

Les plans et les fiches descriptives joints en annexe n°2 présentent les différents indices.


# 9. ANNEXE N°1 – PLANS DE SITUATION ET REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES

CETE Normandie Centre — Centre d'Etudes techniques de l'Equipement — Laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Rouen

# DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

## Communes de Gueuteville et Saint-Ouen-du-Breuil

### Plan de situation des désordres




Station d'épuration de Gueuteville

Effondrement

N

Légende

Indice de terrain (effondrement, dépression topographique, zone remblayée, etc

Indice d'origine indéterminée

Désordre n°2

Désordre n°4

Désordre n°1

Désordre n°3


Station d'épuration de Saint-Ouen-du-Breuil

Sources:
BD Carto ® © IGN Paris 2006 - Reproduction interdite
BD Ortho® - ©IGN Paris 2004 - Reproduction interdite
Réalisation : LRPC de ROUEN - Mars 2009
Les informations n'ont pas de valeur légale

0 100 200m


N° Aff : 11255

# - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE – Site de Gueuteville -



L effondrement est situé au droit du bassin d'infiltration

L'effondrement est proche des filtres à sables enterrés




# 10. ANNEXE N°2 – PLANS ET FICHES DESCRIPTIVES DES INDICES

CETE Normandie Centre — centre d'études techniques de l'équipement

# DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

## Communes de Gueuteville et Saint-Ouen-du-Breuil

### Plan de situation des indices







Sources:
BD Carto ® © IGN Paris 2006 - Reproduction interdite
BD Ortho® - ©IGN Paris 2004 - Reproduction interdite
Réalisation : LRPC de ROUEN - Mars 2009
Les informations n'ont pas de valeur légale

0 100 200m

N° Aff : 11255

# CAVITES SOUTERRAINES

## INDICE N° 76335-001

## LOCALISATION

**Département** 76 - SEINE-MARITIME

**Commune** GUEUTTEVILLE

**Repères locaux**

Hameau/Lieu-dit : Station d'épuration de Gueutteville

Autre (route, chemin...) : Voie Communale

Parcelle(s) cadastrale(s) : Bassin d'infiltration

**Coordonnées en LAMBERT 1 nord**

Origine GPS

x : 503587,9

y : 217723

précision +/- 1m

**Type de Report**

ligne

## SOURCE

**Indices d'archives**

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique, ....)

Etudes (CETE,...) Affaire CETE n°200811255 - Diagnostics sur des mouvements de terrain et avis sur dossiers 13/03/2009

**Enquête orale**

**Indice photo**

**Indice de terrain**

- (●) effondrement
- ( ) affaissement-dépression
- ( ) zone remblayée
- ( ) puits
- ( ) entrée à flanc de coteaux
- ( ) arbre isolé
- ( ) autre

**Géométrie**

( ) circulaire diamètre :

(●) quelconque longueur min : 1m95 longueur max : 2m25

profondeur maxi : 1m35

**type d'effondrement :** ( ) cylindrique ( ) conique ( ) en entonnoir

**Observations**

Observations du 27/01/2009 - L'effondrement est situé à proximité de la voie communale et des filtres à sables de la station d'épuration.

## CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

(●) plateau ( ) talweg ( ) flanc de coteau

## HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :

d'après Atlas Hydrogéologique

## ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

**Type Probable Indice**

- ( ) Carrière à ciel Ouvert
- ( ) Carrière Souterraine
- (●) Indéterminée
- ( ) Karstique
- ( ) puisard

**Matière Probablement Extraite**

( ) Cailloux ( ) Pierres de taille

( ) Marne ( ) Argile

( ) Sable ( ) Autre

Commentaires:

| Investigation à envisager : | Sondages destructifs de recherche de vide |
|---|---|

## Traitement de l'indice \ observations

**25/03/2009**

Affaire CETE n°200811255 : Le mouvement de terrain correspond à un effondrement. Il est situé au droit du bassin d'infiltration de la station de lagunage de la commune à proximité de deux infrastructures (voie communale et filtres à sables enterrés). Des sondages destructifs de recherche de vides sont préconisés.

# Indice n° : 76335-055

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine d'Ancretiéville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 498*

***y :*** *6 952 608*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-055 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-055
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Page 3 / 15
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION

n° 63
n° 13
Rural
ZA 3


MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
GUEUTTEVILLE
10
11
Voie communale
Voie communale
Voie communale
8 82




Archive associée : AS-
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-055 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15

Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-055 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

REG

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
200
(25)
200
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
26
départemental


(51)
54
(78)
57
46
(54)
74
56
53
a
55
75
(75)
Chemin
A 814
communale
184
E B O U R G
214
73
215
213
72
212
85
71
Voie
216
84
61
91
A 787
n°4
62
246
69
90
(101)
187
(90)
203
Voie
100
92
70
communale
101
99
204
205
188
102
Commun
104
97
103
(101)
105
(97)
98
(98)
96




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-055 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-


ZB
ZC 2
SECTION
de Bertrimont
1
dit
2
rural
Chemin
5
PLAINE
n° 6
communale
voie
V. C.
3
4
38
à
Duclair
de
37
36

# Indice n° : 76335-056

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine d'Ancretiéville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 396*

***y :*** *6 952 627*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-056 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-056
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Page 3 / 15
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A


Chemin

PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67
ZA 1
ZB
SECTION

n° 63
n° 13
Rural
ZA 3



MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70



SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82

Archive associée : AS-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76335-056 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15




Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-056 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

RE 6

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
198
199
24
196
(25)
195
197
200
25
(25)
200
(29)
(25)
200
(25)
200
26
départemental
201
27
28


(51)
54
(78)
57
46
(54)
74
56
53
a
55
75
(75)
Chemin
Communale
A814
184
E B O U R G
214
73
215
213
72
212
85
71
Voie
216
84
61
91
A 187
n°4
62
246
69
90
(101)
203
Voie
187
(90)
100
92
Communale
70
101
99
204
205
188
102
Commun
104
97
103
(101)
105
(97)
98
(98)
96




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-056 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-057

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 300*

***y :*** *6 952 556*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire Départemental | | Date: 1995 |*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Effondrement rebouché 2 fois dans les années 70.* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice 76335-057 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :* | **Mairie** |
| | *Référence :* | **Inventaire Départemental** |
| | *Date :* | **1995** |
| **Informations extraites** | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | |
| | *Autre information :* | |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen

| | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voir Carte | ZA 3<br>ZA 1 | 1 M<br>5 M | | | |
| | Voir Carte | ZB 8<br>ZB 4 | 5 M<br>3 M | | | |

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date


PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76335-057
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024


Chemin


PLAINE DE GUEUTTEVILLE

2
Val-Martin
sur
Embranchement
n° 67 A
ZA 1
ZB
SECTION


n° 63
n° 13
Rural
ZA 3


MMUNE
DE
BERTRIMONT
28 8
70


SECTION
10
9
Voie communale
Voie communale
GUEUTTEVILLE
11
8 82




Archive associée : AS-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-057 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 9 / 15


Val-Martin
PLAINE D'ANCRETIEVILLE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-057 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 11 / 15

Archive associée : AS-A

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROUEN
Canton de Pavilly
Commune de Gueutteville
76890 TÔTES

# INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année :1995


A transmettre à : Direction départementale de l'Equipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : Gueutteville
Canton : Pavilly
Arrondissement : Rouen


| | | N° identification positionné sur carte (1) | Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle | phénomène constaté Effondrement/indice (2) | arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées | rapport d'expertise (Nom de l'organisme) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voir Carte | A 187<br>A 214<br>A 199 | 1 M.<br>1 M<br>3 M | | | |
| | | Voir Carte. | ZC 28<br>ZC 21<br>ZC 2 | 2 M<br>1 M.<br>1 M | | | |

RE 6

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



(25)
200
199
198
196
195
197
(25)
200
200
25
(25)
200
(25)
200
(29)
28
27
201
départemental
26


(51)
54
(54)
57
56
55
53
a
46
74
(78)
75
(75)
Chemin
Communale
A 214
214
73
215
213
72
212
216
Voie
85
84
71
61
62
91
A 187
n.4
246
69
203
(101)
90
187
(90)
Voie
100
92
70
205
101
99
204
188
102
103
104
105
(101)
(97)
97
98
(98)
96
E B O U R G




explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°76335-057 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 14 / 15

Archive associée : AS-A


ZB
ZC 2
SECTION
Bertrimont
de
dit
1
2
5
rural
Chemin
PLAINE
n° 6
communale
Voie
V. C. n° 1
3
4
38
37
36
à
Duclair
de
Tôt

# Indice n° : 76335-058

*Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Gueutteville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 528*

***y :*** *6 952 041*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | | *Petit effondrement* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice n° : 76335-059

*Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Varneville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 434*

***y :*** *6 951 925*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

### *Témoignages*

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|---|---|---|---|
| *Mairie* | *Cf. tableau des déclarants* | *23/02/2011* | *Effondrement en 2008 à 50m de l'angle du Bois - Diam 1m - Prof 1m - Rebouché* |

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

# Indice n° : 76335-060

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Varneville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *556 666*

***y :*** *6 951 794*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Réf.: BRGM - BD Cavités | |*
*Récentes || Réf.: BRGM - BD Cavités | |*

### *Témoignages*

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

## Indice 76335-060 / Détail document d'archives récentes

| | |
|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :*<br>*Référence :* **BRGM - BD Cavités**<br>*Date :* |
| **Informations extraites** | **HNO0017799AA - Marnière Plaine de Varneville** |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* *Echelle :*<br>*Lieu-dit :*<br>*Autre information :* |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* *Echelle :* |
| **Remarques** | |

## Indice 76335-060 / Détail document d'archives récentes

| | |
|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :*<br>*Référence :* **BRGM - BD Cavités**<br>*Date :* |
| **Informations extraites** | **HNOAA0017265 - Carte Indices de cavités souterraines - CETE 1982- Marnière de Varneville (5) - carrière** |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* *Echelle :*<br>*Lieu-dit :*<br>*Autre information :* |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* *Echelle :* |
| **Remarques** | |

## Fiche synthétique de la cavité : HNOAA0017265

Vous pouvez télécharger cette fiche synthétique au format ASCII.

Page précédente Page d'accueil Exporter la fiche

(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, le nouveau code est indiqué entre parenthèses.
(**) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran.

| | |
|---|---|
| Identifiant de la cavité : | **HNOAA0017265** |
| Source d'information : | **Carte Indices de cavités souterraines - CETE 1982** |
| Type de cavité : | **carrière** |
| Nom de la cavité : | **Marnière Plaine de Varneville (5)** |
| Département : | **Seine-maritime - (76)** |
| Nom de la commune (à la saisie) : | **GUEUTTEVILLE (76335)** |
| Code insee commune : | **76335** |
| Coordonnées X,Y en Lambert 2 étendu métrique : | **504543, 2517704** |
| Coordonnées ouvrage X,Y : | **504662,890001, 1217420,955737** |
| Précision coordonnées : | **25 m** |
| Repérage géographique : | **autre** |
| Positionnement : | **précis** |
| Lieu d'archivage : | **DDE 76** |
| Date de validité : | **01/01/1982** |
| Auteur de la description : | **EL** |



Archive associée : AS-A

# Indice n° : 76335-061

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Gueutteville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *555 510*

***y :*** *6 951 225*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Réf.: BRGM - BD Cavités | |*
*Récentes || Réf.: BRGM - BD Cavités | |*

### *Témoignages*

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

## Indice 76335-061 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :*<br>*Référence :* **BRGM - BD Cavités**<br>*Date :* | |
| **Informations extraites** | **HNO0002511AA - e H10 - carrière** | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :*<br>*Lieu-dit :*<br>*Autre information :* | *Echelle :* |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

## Indice 76335-061 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|---|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :*<br>*Référence :* **BRGM - BD Cavités**<br>*Date :* | |
| **Informations extraites** | **HNOAA0004885 - Entreprise Valerian - Recherche et traitement de vides souterrainsCETE - Indice H1 - carrière** | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :*<br>*Lieu-dit :*<br>*Autre information :* | *Echelle :* |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* | *Echelle :* |
| **Remarques** | | |

## Fiche synthétique de la cavité : HNOAA0004885

Vous pouvez télécharger cette fiche synthétique au format ASCII.

Page précédente Page d'accueil Exporter la fiche

(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, le nouveau code est indiqué entre parenthèses.
(**) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran.

| | |
|---|---|
| Identifiant de la cavité : | **HNOAA0004885** |
| Source d'information : | **Entreprise Valerian - Recherche et traitement de vides souterrains** |
| Type de cavité : | **carrière** |
| Nom de la cavité : | **Indice H10** |
| Département : | **Seine-maritime - (76)** |
| Nom de la commune (à la saisie) : | **GUEUTTEVILLE (76335)** |
| Code insee commune : | **76335** |
| Coordonnées X,Y en Lambert 2 étendu métrique : | **503391, 2517124** |
| Coordonnées ouvrage X,Y : | **503511,907625, 1216842,519128** |
| Précision coordonnées : | **5 m** |
| Repérage géographique : | **orifice visible** |
| Positionnement : | **précis** |
| Lieu d'archivage : | **CETE NC** |
| Altitude ouvrage : | **159** |
| Date de validité : | **24/09/1997** |
| Auteur de la description : | **EL** |



Archive associée : AS-A

# Indice n° : 76335-062

*Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Gueutteville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *Plan*

***x :*** *502 859*

***y :*** *2 517 705*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Récentes || Réf.: BRGM - BD Cavités | |*
*Récentes || Réf.: BRGM - BD Cavités | |*

### *Témoignages*

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

## Indice 76335-062 / Détail document d'archives récentes

| | |
|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :*<br>*Référence :* **BRGM - BD Cavités**<br>*Date :* |
| **Informations extraites** | **HNO0004224AA - Puits d'extraction - carrière** |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* *Echelle :*<br>*Lieu-dit :*<br>*Autre information :* |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* *Echelle :* |
| **Remarques** | |

## Indice 76335-062 / Détail document d'archives récentes

| | |
|---|---|
| **Origine du document** | *Auteur :*<br>*Référence :* **BRGM - BD Cavités**<br>*Date :* |
| **Informations extraites** | **HNOAA0005898 - Carte géologique à 1/80 000 - Coupure 19 (Yvetot), Huitième 5, Edition 196 - Archives BRGM - SGR Haute-Normae- Puits d'extraction n°188 - carrière** |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* *Echelle :*<br>*Lieu-dit :*<br>*Autre information :* |
| **Elements de dimensionnement** | *Plan d'extension :* *Echelle :* |
| **Remarques** | |

## Fiche synthétique de la cavité : HNOAA0005898

Vous pouvez télécharger cette fiche synthétique au format ASCII.

Page précédente Page d'accueil Exporter la fiche

(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, le nouveau code est indiqué entre parenthèses.
(**) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran.

| | |
|---|---|
| Identifiant de la cavité : | **HNOAA0005898** |
| Source d'information : | **Carte géologique à 1/80 000 - Coupure 19 (Yvetot), Huitième 5, Edition 1965** |
| Type de cavité : | **carrière** |
| Nom de la cavité : | **Puits d'extraction n°188** |
| Département : | **Seine-maritime - (76)** |
| Nom de la commune (à la saisie) : | **GUEUTTEVILLE (76335)** |
| Code insee commune : | **76335** |
| Coordonnées X,Y en Lambert 2 étendu métrique : | **502859, 2517705** |
| Coordonnées ouvrage X,Y : | **502859, 2517705** |
| Précision coordonnées : | **100 m** |
| Repérage géographique : | **orifice visible** |
| Positionnement : | **approché** |
| Lieu d'archivage : | **Archives BRGM - SGR Haute-Normandie** |
| Date de validité : | **01/01/1965** |
| Auteur de la description : | **vh** |



Archive associée : AS-A

# Indice n° : 76335-063

*Indice observé sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *GPS*

***x :*** *555 894*

***y :*** *6 951 417*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Talweg*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

***Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))***

***Témoignages***

***Photo aérienne***

***Terrain***

- ☐ Effondrement
- ☑ **Affaissement-dépression**
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

*Indice d'origine karstique*

## Origine probable de l'indice

***Type***

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☑ **Karstique (Naturel)**
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

***Matière extraite***

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

***Commentaires***

# Indice n° : 76335-064

*Indice observé sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :***

***Orig. report carto :***

***x :***

***y :***

***Précision :***

***Type de Report :*** *Linéaire*

*Contexte*

Geomorphologique : *Talweg*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

***Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))***

***Témoignages***

***Photo aérienne***

***Terrain***

- ☐ Effondrement
- ☑ **Affaissement-dépression**
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

*Indice d'origine karstique*

## Origine probable de l'indice

***Type***

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☑ **Karstique (Naturel)**
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

***Matière extraite***

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

***Commentaires***

# Indice n° : 76335-065

*Indice observé sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Plaine de Varneville

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *GPS*

***x :*** *556 706*

***y :*** *6 952 297*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Talweg*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

***Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))***

***Témoignages***

***Photo aérienne***

***Terrain***

- ☐ Effondrement
- ☑ **Affaissement-dépression**
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

*Indice d'origine karstique*

## Origine probable de l'indice

***Type***

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☑ **Karstique (Naturel)**
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

***Matière extraite***

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

***Commentaires***

# Indice n° : 76335-066

*Indice observé sur le terrain*

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :*** *RGF93*

***Orig. report carto :*** *GPS*

***x :*** *555 833*

***y :*** *6 951 968*

***Précision :***

***Type de Report :*** *Ponctuel*

*Contexte*

Geomorphologique : *Plateau*

## Source(s) de l'information

**Reprise indice sans modification du RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

***Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))***

***Témoignages***

***Photo aérienne***

***Terrain***

- ☐ Effondrement
- ☑ **Affaissement-dépression**
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

*Vaste depression liée très probablement à une ancienne extraction de matériaux à ciel ouvert*

## Origine probable de l'indice

***Type***

- ☐ Carrière souterraine
- ☑ **Carrière à ciel ouvert**
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

***Matière extraite***

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

***Commentaires***

# Indice n° : 76335-067

## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Gueutteville

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

*Coordonnées*

***Système :***

***Orig. report carto :***

***x :***

***y :***

***Précision :***

***Type de Report :*** *Non localisable*

*Contexte*

Geomorphologique :

## Source(s) de l'information

**Nouvel indice / RICS initial :explor-e / 76335-01 / septembre 2011**

### *Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))*

*Départementales || Réf.: 8S33 | Section: ?? | Parcelle: ?? | ||*

### *Témoignages*

### *Photo aérienne*

### *Terrain*

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

***Géométrie :***

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

***Observations***

## Origine probable de l'indice

### *Type*

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☑ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

### *Matière extraite*

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

### *Commentaires*

*Explor-e 2023 : nouveau document d'archives identifié lors de la mise à jour mais carrière non localisable en absence de références cadastrales*

# Indice 76335-067 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Origine du document** | *Archives départementales* | | |
| | *Cote :* | **8S33** | |
| **Elements extraits** | *Date du document :* | | |
| | *Type ouvrage :* | | |
| | *Déclarant :* | | |
| | *Locataire ou fermier :* | | |
| | *Propriétaire :* | | |
| **Elements de localisation** | *Plan de localisation :* | | *Echelle :* |
| | *Lieu-dit :* | | |
| | *Cadastre de référence :* | | |
| | *Référence parcellaire :* | *Section :* **??** | *Parcelle :* **??** |
| | *Autre information :* | | |
| | *Observations :* | **Accident du 1 aout 1892 suit à l'effondrement lié à un coup de mine // défaut de déclaration de la carrière** | |
| **Elements de dimensionnement déclarés** | *Plan d'extension :* | | *Echelle :* |
| | *Caractéristiques puits :* | *Profondeur* | */ Diamètre* */ Maçonné* |
| | *Volume exploité :* | | |
| | *Nombre d'étage(s) :* | | |
| | *Chambres(s) :* | | |
| | *Observations :* | | |

MINISTÈRE
DES TRAVAUX PUBLICS.

Direction
des Routes, de la Navigation
et des Mines.

Division
des Mines.

1.er Bureau.

Seine-Inférieure.

Accident du 1.er Août 1892.
carrière à Quenterville.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 19 NOV. 1892 189 .

963 A

21 NOV 1892 PARIS

SERVICE DES MINES
Rég. I N° 1495
6-12- 92
SOUS-ARR.T DE ROUEN

Monsieur le Préfet,

J'ai soumis à l'examen du Conseil Général des Mines les pièces relatives à l'accident survenu, le 1.er Août dernier, dans une carrière sise à Quenterville : le contre-maître et un autre ouvrier ont été blessés, celui-ci légèrement, celui-là grièvement, par l'effondrement d'un corps de front.

M. l'Ingénieur Boëll estime que cet accident, dû à l'imprudence de la principale victime, ne comporte aucune suite correctionnelle. M. Boëll relève incidemment, à la charge de l'exploitant, une contravention à l'art. 2 du décret réglementaire du 26 Novembre 1889 (défaut de déclaration de la carrière), et il propose des poursuites judiciaires du chef de cette contravention.

Au point de vue administratif, l'Ingénieur des mines a formulé un projet d'arrêté prescrivant certaines mesures de précaution dans le tirage des

A M. le Préfet de la Seine-Inférieure.

615-83-91.

corps de mines (interdiction de bourroirs en fer etc...).

De son côté, M. l'Ingenieur en chef de Genouillac a pensé que la responsabilité de l'exploitant était engagée par ce fait qu'il laissait ses ouvriers se servir d'un bourroir en fer, et que la poudre était versée à nu dans le trou de mine, ce qui constituait une imprudence grave, à raison de la nature quartzeuse de la roche. Il a conclu, en conséquence, à l'exercice de poursuites judiciaires contre cet exploitant pour blessures par imprudence, indépendamment de celles déjà requises pour la contravention relevée à sa charge.

A l'égard de la suite administrative, M. de Genouillac a pensé qu'il conviendrait de compléter le projet d'arrêté présenté par M. Boell, et il lui a demandé un rapport à ce sujet. Il propose de surseoir, sur ce point, jusqu'à présentation du dit rapport.

Le Conseil Général des mines a donné son adhesion aux propositions de poursuites formulées par l'Ingenieur en chef. En ce qui concerne la suite administrative, il a proposé d'inviter le service local à préparer un projet d'arrêté réglementant d'une manière complète l'emploi des explosifs dans les carrières de votre département, et il a signalé, comme répondant parfaitement à cet objet, le réglement préparé récemment pour le Département de Meurthe-et-Moselle.

L'avis du Conseil m'a paru devoir être adopté; je vous serai obligé de le porter à la connaissance des Ingénieurs, en les invitant à y donner une suite conforme. Ci-joint, à cet effet, un exemplaire du projet de réglement de Meurthe-et-Moselle, que je vous prierai de vouloir bien leur communiquer.

Je vous serai obligé aussi de rappeler à M. de Genouillac qu'il aura à me faire connaître, en temps utile, la décision judiciaire qui interviendra. Vous voudrez bien, de votre côté, m'adresser une ampliation de l'arrêté que vous aurez pris.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Ministre des Travaux Publics,
Pour le Ministre et par autorisation:
Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines,

Quiclon

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76335-067 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 4 / 4
Archive associée : AD-A