



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8525 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 01/01/1938 |
Départementales || Réf.: 8525 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 04/02/1913 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Absence de numéro de parcelle et de section."

Explor-e 2024 : pourrait correspondre à la déclaration de reprise d'exploitation d'une marnière en 1935 faite par M. LOYNEL Marcel (ICS 11).

Indice 76138-139 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S25	
Elements extraits	Date du document :	01/01/1938	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	M. Loynel Marcel	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	CG	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76138-139 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S25	
Elements extraits	Date du document :	04/02/1913	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	M. MAUGET	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Contravention dressée par les gendarmes à cheval de à l'encontre de M. MAUGET vis-à-vis du défaut d'entourage d'une marnière. Les indications géographiques bonnées permette de dire que la marnière se situe sur la commune de Grigneuseville , le long du CGC n°151 à environ 50 m de celui-ci.	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

E. B.

Rouen , le 7 Février 1938

SERVICE DES MINES2^e Arrondissement Minéralogique
de PARISSous-Arrondissement
de CAEN

DÉPARTEMENT

de la Seine Inférieure

M LECERT

INGÉNIEUR SUBDIVISIONNAIRE

M Ch. RICHARD

INGÉNIEUR DES MINES

M DAVAL

INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES

Reg. A. - N° { 1. o. 2780
1. c. 446

RAPPORT DU SUBDIVISIONNAIRE

CARRIÈRESCarrière souterraine de Marne
exploitée par M. LOYNEL à BRAQUETUIT

Le 13 Janvier 1938 M. le Préfet de la Seine Inférieure à transmis à M. l'Ingénieur en Chef des Mines, pour renseignements et avis, une réclamation anonyme formulée contre M. LOYNEL, cultivateur à Braquetuit, qui, dans l'exploitation d'une carrière souterraine de marne qu'il a ouverte à Braquetuit, au Hameau du Quesnay, ne se conformerait pas aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le 29 Janvier 1938 nous soussigné avons visité la carrière souterraine de M. LOYNEL et procédé à une enquête.

Cette carrière a été ouverte par M. LOYNEL en 1934 en vue d'extraire de la marne pour l'amendement des terres de sa ferme.

Elle est située à environ 200 m.00 au Nord-Ouest de cette ferme et à plus de 150 m.00 de tous chemins, bâtiments et constructions quelconques.

- 2 -

Elle a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture à la mairie de Braquetuit en 1934.

Tous les ans M. LOYNEL fait extraire de sa carrière la quantité de marne qui lui est nécessaire.

L'exploitation est effectuée par puits et galeries.

Le puits a 14 m.00 de profondeur.

Il a traversé successivement : 4 m.00 d'argile à silex et 10 m.00 de marne.

La partie supérieure du puits, creusée dans l'argile à silex est clayonnée, la partie inférieure ne comporte aucun revêtement.

A la base du puits deux galeries de base de 1 m.00 de largeur sur 2 m. 00 de hauteur ont été tracées en direction Nord et Sud. Sur celles-ci et perpendiculairement à leur direction des galeries d'exploitation de 3 m.00 à 3 m.50 de largeur et de 4 m.00 à 4 m.50 de hauteur ont été creusées, (voir croquis ci-joint)

Les piliers réservés entre les galeries d'exploitation ont 2 m.00 d'épaisseur.

Le puits et les galeries sont en bon état et ne semblent pas présenter aucun risque d'éboulement.

Cependant les dimensions des galeries d'exploitation et des piliers de protection ne sont pas conformes aux dimensions prévues par l'arrêté préfectoral du 15 Novembre 1912 réglementant l'exploitation des carrières souterraines de marne dans le département de la Seine Inférieure.

Les galeries ont 4 m.00 et 4 m.50 de hauteur et les piliers 2 m.00 d'épaisseur : Les galeries ne devraient pas avoir plus de 3 mètres de hauteur et les piliers moins de 3 m. d'épaisseur.

- 2 -

Elle a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture à la mairie de Braquetuit en 1934.

Tous les ans M. LOYNEL fait extraire de sa carrière la quantité de marne qui lui est nécessaire.

L'exploitation est effectuée par puits et galeries.

Le puits a 14 m.00 de profondeur.

Il a traversé successivement : 4 m.00 d'argile à silex et 10 m.00 de marne.

La partie supérieure du puits, creusée dans l'argile à silex est clayonnée, la partie inférieure ne comporte aucun revêtement.

A la base du puits deux galeries de base de 1 m.00 de largeur sur 2 m. 00 de hauteur ont été tracées en direction Nord et Sud. Sur celles-ci et perpendiculairement à leur direction des galeries d'exploitation de 3 m.00 à 3 m.50 de largeur et de 4 m.00 à 4 m.50 de hauteur ont été creusées, (voir croquis ci-joint)

Les piliers réservés entre les galeries d'exploitation ont 2 m.00 d'épaisseur.

Le puits et les galeries sont en bon état et ne semblent pas présenter aucun risque d'éboulement.

Cependant les dimensions des galeries d'exploitation et des piliers de protection ne sont pas conformes aux dimensions prévues par l'arrêté préfectoral du 15 Novembre 1912 réglementant l'exploitation des carrières souterraines de marne dans le département de la Seine Inférieure.

Les galeries ont 4 m.00 et 4 m.50 de hauteur et les piliers 2 m.00 d'épaisseur : Les galeries ne devraient pas avoir plus de 3 mètres de hauteur et les piliers moins de 3 m. d'épaisseur.

D'autre part l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 15 Novembre 1912 prescrit qu'en dehors de la période de 18 mois suivant l'ouverture d'une marnière aucun travail ne peut être poursuivi sans qu'elle ait au moins deux communications avec le jour.

La marnière de M. LOYNEL a été ouverte en 1934 et ne possède qu'une communication avec le jour.

Quand nous l'avons visitée, la marnière était en chômage mais M. LOYNEL se proposait de la remettre en exploitation vers la fin de l'année 1938.

Devant les observations que nous lui avons faites M. LOYNEL s'est toutefois ravisé et a décidé de ne plus en reprendre l'exploitation et de combler le puits dans un délai de trois mois.

En attendant la clôture efficace existante défendra l'accès de l'orifice du puits.

Ces mesures nous semblent suffisantes pour assurer la sécurité publique.

Nous estimons, néanmoins, qu'il conviendrait de les rappeler par lettre à M. LOYNEL et de lui demander d'adresser la déclaration de fermeture de sa carrière souterraine à M. le Préfet de la Seine Inférieure par l'intermédiaire de la Mairie de Braquetuit, conformément à l'article 15 du décret du 26 Novembre 1889.

L'Ingénieur Adjt T.P.E. (Mines)


Signé : LECERF.

AVIS DE L'INGENIEUR DES MINES.

Nous confirmons à l'exploitant, par lettre dont copie ci-jointe, les observations présentées par M. LECERF.

Caen, le 17 Février 1938

L'INGENIEUR DES MINES.




*Peut être transmis; M. l'Ingénieur Richard a donné
à l'effaire la suite qu'elle comportait*


Paris, le 1 Mars 1938
L'Ingénieur en Chef des Mines
Gravay

Marnière de M^r Leynel à Braquetuit

Elevation




Plan




Marnière de M^r Leynel à Braquetuit

Elevation



Plan



E.B.

17 Février 1938

Ch. RICHARD

Monsieur LOYNEL, Cultivateur

à BRAQUETUIT (Seine Inférieure)

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous confirmer les observations présentées par M. LECERF Ingénieur T.P.E. (Mines) à Rouen lors de sa visite du 29 Janvier 1938 à votre carrière souterraine de marne de Braquetuit.

1°) Adresser la déclaration de fermeture de votre carrière souterraine à M. le Préfet de la Seine Inférieure, par l'intermédiaire de la Mairie de Braquetuit, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 26 Novembre 1889.

2°) Comblir le puits de votre carrière souterraine, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre.

3°) En attendant que ce travail soit exécuté, assurer la protection de l'orifice du puits par une clôture efficace.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente lettre et de me rendre compte, d'ici le 31 Mai 1938 de l'exécution des travaux de remblayage du puits de votre carrière.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération très distinguée.

L'INGENIEUR DES MINES.



PRÉFECTURE
DE LA
Seine-Inférieure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1^{er}
DIVISION
BUREAU

Rouen, le

13 JAN. 1938

193

1^{er}
Bureau



Communiqué à Monsieur
l'Ingénieur en Chef des Mines,
pour renseignements et avis et
propositions éventuelles.

POUR LE PREFET ET PAR DÉLÉGATION
Le Chef de la 1^{re} Division

Richart
pour rapport et avis
17 JANV 1938
Paris,
Ingénieur en Chef des Mines

Edwards

Communiqué à M^r *Lecur*
pour enquête et rapport
CAEN, le 18 janvier 1938
L'Ingénieur des Mines
U. Ad

11

Monsieur Ingénieur



jeu l'honneur de
vous signaler qu'il existe
à la limite de la commune
de Bracquenuit et de la
Créque une marnière
appartenant à M. Lorynel
Marcel cultivateur à
Bracquenuit hameau
du Quenay située à
500 mètres au Nord de la
ferme : la dite marnière
est ouverte depuis plus
de 5 ans en bordure de
croisière de chemin et qui
peut devenir très dangereuse
pour les usagers de passage.
Considérant que nous ouvriers
nous sommes obligés chaque
année de creuser des marnières



nouvelles alors que M. Loynd
se d'érobe à la loi en conti-
nuant dans la même
manière,

Nous sollicitons votre
intervention M^r Ingénieur
considérant tout l'intérêt
que vous portez à ce genre
de travaux délicats

Recevez, Monsieur Ingénieur
nos salutations empressées

M^r

nouvelles alors que M. Loynd
se d'érobe à la loi en conti-
nuant dans la même
manière,

Nous sollicitons votre
intervention M^r Ingénieur
considérant tout l'intérêt
que vous portez à ce genre
de travaux délicats

Recevez, Monsieur Ingénieur
nos salutations empressées

M^r

PRÉFECTURE
DE LA
Seine-Inférieure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIVISION

Rouen, le 13 JAN. 1938 193


BUREAU

Copie à l'Ing. en chef des Mines ^{et proportions éventuelles}
pour renseignements ~~et~~ avis. Lettre anonyme
signalant les conditions dangereuses
dans lesquelles est exploitée une
~~car~~ manière appartenant à la Loyuel,
à Bracquemont.

1913

GRIGNEUSEVILLE

Marmière - Contravention




PRÉFECTURE
de la
Seine-Inférieure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1^{ère} DIVISION

1^{er}
BUREAU

Rouen, le 8 février 1913 191



Objet :
Carrières.

Contravention.

Le Préfet de la Seine-Inférieure
à Monsieur l'Ingénieur en Chef des Mines, à Paris.

Nota. — On est prié de rappeler dans la réponse les indications portées en marge de cette lettre, sa date et son numéro, et de n'y traiter qu'une seule affaire.

Les réponses doivent être adressées au Préfet.

J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli, à toutes fins utiles, un procès verbal de Gendarmerie dressé, le 4 février 1913, contre le nommé Mauger, cultivateur à Bracquetuit, pour infraction à l'article 10 du décret du 26 novembre 1889, réglementant l'exploitation des carrières dans la Seine-Inférieure.

Ex-pédition de ce procès-verbal a été adressée à M. le Procureur de la République à Dieppe.

Le Préfet,
POUR LE PRÉFET
Le Secrétaire Général,

Communiqué à M. l'Ingénieur
pour avis
PARIS, le 11-2-13
L'Ingénieur en Chef de l'Armement Minéralogique
de Versailles.

Communiqué à M. Merle
pour rapport
Caché le 12-2-13 1913
L'Ingénieur des Mines,

A Monsieur

La convention relative à l'établissement
des mines pour l'exploitation de la mine de Murs
est conclue.

Paris, le 18 février 1913
Le Contrôleur des Mines
A. Mels



Avis conforme

Paris 20-2-1913

L'Ingénieur des Mines

A. Leboucq

Avis conforme
PARIS, le 20-2-1913
L'Ingénieur en Chef
de l'Arrondissement de Versailles

[Signature]

Formula : 230/126. (Marge de 0,04).
Circulaire minist. du 26 décembre 1904

3.° LEGION

COMPAGNIE

d e *Bellevue* 374

11-2-13

ARRONDISSEMENT

d e *Dieppe*

(1) SECTION

d

BRIGADE

d e *Bellevue*

N° de la brigade... 41

l'arrondissement

Du 4 février 1913

PROCES-VERBAL


CONSTATANT

Infraction

10 de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 1889 (relatif à l'entourage d'une carrière) comme par M. Mauger, cultivateur, demeurant à Bracquettant (Seine-Inf.).

2.° EXPEDITION

Vu, transmis par le Commandant de la Brigade à M. Mauger le 4 fév. 1913.



NOTA. — Lorsqu'il s'agit de donner un avis, il faut joindre à la suite du procès-verbal, sous les signatures, les noms des personnes impliquées, les infractions constatées, les contraventions, les amendes, les peines, etc., mais seulement lorsqu'il n'y a pas de faits particuliers à relever et sous réserve de la non-opposition des autorités intéressées. Il en est de même pour les arrestations d'insoumis et de militaires déserteurs ou absents illégalement.

Paris, et Limoges H. Charles-Lavaudelle
imp. de la Gend. — G. 220.

GENDARMERIE NATIONALE

MODELE N° 10. (Ancien n° 16.)

Art. 232 du décret sur l'organisation
du service de la gendarmerie.

Sous-Préfecture

-6 FEV 1913

(1) A faire dans les arrondissements
où il n'y a pas de section.

Ce jourd'hui *Quatre* heures *30'* du *soir*.

Nous, soussignés, *Mauger, Jules,*
et *Bracquettant, Louis,*

gendarmes à cheval à la résidence de *Bellevue*, département
de la *Seine-Inférieure*, revêtus de notre uniforme et conformément

aux ordres de nos chefs, agissant en vertu de l'article 232 du décret
du 26 mai 1903, étant en tournée de communes et suivant

le chemin de grande communication n° 151, territoire de
la commune de *Grignouseville*, nous avons aperçu dans la

plaine à 50 mètres environ du dit chemin, une carrière
souterraine de marne qui nous a paru abandonnée. Nous

sous sommes rendus sur les lieux où nous avons constaté
que la carrière en question n'était plus en état d'exploita-

tion et que l'origine du fait apparaît un danger pour
la sécurité etant dans un terrain non clos, conformément

à l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 1889,
réglementant l'exploitation des carrières souterraines de marne.

Recherchant le propriétaire de cette carrière, nous avons
appris qu'elle appartenait à M. Mauger, cultivateur à

Bracquettant, hameau du *Ship*. Nous nous sommes
rendus chez ce dernier où, en l'absence de M. Mauger,

sa femme, née *Marcelle*, épouse de 48 ans, interrogée
sur l'infraction par eux commise, nous a déclaré :

« La carrière en question qui se trouve sur le territoire de la
commune de *Grignouseville* nous appartient. Les marnes ont

été abandonnées dans le courant du mois d'octobre 1912 à cause
des sources d'eau qui sont fréquentes l'hiver à cet endroit. Les

travaux pourrions reprendre au bon temps car cette carrière n'est pas terminée.
 Elle ne n'est pas entaillée et mon mari ignorait qu'il y avait un arrêté
 prescrivant l'entaillage des manières. Dès que mon mari sera rentré je
 vais l'en informer de façon qu'il l'entaille le plus tôt possible. »

Victor fait la déclaration et persiste et a signé.

En conséquence, nous devons déclarer à M^{me} Manges, que conf^é
 à l'article 10 de l'arrêté précité, nous obtenons procès-verbal contre
 son mari civilement responsable.

En foi de quoi nous avons établi le présent procès-verbal en
 triple expédition; la 1^{re} adressée à M. le Procureur de la République
 la 2^e à Monsieur le Sous-Préfet de Digne et l'autre au Capitaine
 Command^{ant} la gend^{arme} de l'arrond^{issement} conf^é à l'article 298 du décret du
 20 mai 1903 et nous avons signé.

Fait et clos à Bellencambre, les jour, mois et an que d'acte fait.

Victor

Manges

Rouen, le 8 - 2 1913

Ingénieur en chef des Mines

PREFECTURE
de la
SEINE-INFÉRIEURE

1^{re} DIVISION
BUREAU

Carières

Concession

Prarquett

J'ai l'honneur de vous transmettre
sous ce pli, à toutes fins utiles,
un procès verbal de gendarmerie
dressé le 4 février 1913 contre le
M^r Mauger, cultivateur à Berquigny,
pour infraction à l'art. 10 du
décret du 26 novembre 1889,
réglementant l'exploitation des
carières dans la Seine-Inférieure.
L'expédition de ce procès-verbal a
été adressée à M. le Procureur de
la République à Dieppe.

Liard

Rédigé le 7 février 1913
par M. *Liard*
Expédié le 8 - 2 - 13
par M. *Liard*



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))



Témoignages



Photo aérienne



Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Absence de numéro de parcelle et de section."

Explor-e 2024 : "la marnière se situe sur le territoire de la commune de Grigneuseville."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || Réf.: AC107 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 30/01/1883 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Absence de numéro de parcelle et de section."

Indice 76138-141 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :	AC107	
Elements extraits	Date du document :	30/01/1883	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	ALEXANDRE Vincent	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	ALEXANDRE Vincent	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // plan sommaire inexploitable // orifice à plus de 100 m de tout chemin et à plus de 30 m de toute habitation // parcelle située proche de l'intersection entre le chemin de Bracquetuit au Bornier et la RD de Neufchâtel à Yvetot.	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Déclaration d'ouverture
 d'une carrière à M^{le} le Maire
 de Bracquemont.

F: L 141

AC 107


Objet

Déclaration
 de
 M^{le} Marnière.

Alexandre
 Vincent

Monsieur le Maire.

Je soussigné Alexandre, Vincent, proprié-
 taire d'habitation à Claville, M^{le} Herbillé,
 S^{te} Marie, déclare ouvrir une carrière
 dans ma propriété, sise en la Commune
 de Bracquemont et dont le plan est
 représenté ci-dessous.



L'ouverture de cette carrière se trouvera à plus de
 100 mètres de tout chemin, et à plus de 30 mètres
 de toute habitation.

A Bracquemont, le 30 Janvier 1888.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : MONTREUIL EN CAUX

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communes anciennes || Réf.: AC108 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 12/01/1883 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Absence de numéro de parcelle et de section."

Indice 76138-142 / Détail document d'archives anciennes


Origine du document	Archives communales		
	Cote :	AC108	
Elements extraits	Date du document :	12/01/1883	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	MAUGER Henri	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	MONTREUIL EN CAUX (?)	
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // plan sommaire inexploitable // orifice à plus de 300 m de tout chemin et habitation // parcelle située près du chemin n°96 de Bracquetuit à Montreuil et la RD de Neufchâtel à Yvetot.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Fil 142

AC 108

Declaration d'une Marrière à M^r le Maire de Bracquemont.

(Conformément à l'Article 6 du
Décret du 15 Février 1853, je soussigné
Monsieur Henri Cultivateur à Brac-
quemont, ancien du Borne, déclare avoir
une marrière dans une pièce de terre sise
en la Commune de Montreuil-en-Caux.
(Cette marrière dont le plan est représenté
ci-dessous se trouve à plus de 300 m.
de tout chemin et de toute habitation.



A. Bracquemont, le 12 Janvier 1883.

Mauger

(Monsieur Montreuil à Bracquemont, N° 96.)

(Monsieur Montreuil à Bracquemont, N° 96.)



sur Montreuil en Caux



vérifier sur Sago.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || Réf.: AC115 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 15/11/1911 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Absence de numéro de parcelle et de section."

Indice 76138-143 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :	AC115	
Elements extraits	Date du document :	15/11/1911	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	MAUGER Jules Henri	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	MALANDRIN	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 100m de tout chemin et habitation.	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur 11,5m / Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :	250m3	
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || Réf.: AC118 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 26/12/1882 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Absence de numéro de parcelle et de section."

Indice 76138-144 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :	AC118	
Elements extraits	Date du document :	26/12/1882	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	BRION Jules	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	Comte de Belbeuf	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // plan sommaire inexploitable // orifice dans une parcelle proche du ch n°96 de Montreuil à Grigneuseville et situé à plus de 100 m de tout chemin et de toute habitation.	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

F. L 144


AC 118

Déclaration de Marnière à M^{re} le Maire de Bracquemont.

Je soussigné, Brion, Jules, Cultivateur
à Bracquemont, hameau de Trémontel,
déclare ouvrir une marnière dans la propriété
de Monsieur le comte de Belbeuf dont le
plan est ci-dessous.

Cette marnière se trouvera à plus de
100 mètres de tout chemin et de toute
habitation.

J. Brion



Commune n° 96 de Trémontel à Bracquemont

A Bracquemont le 26 Décembre 1882.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || Réf.: AC112 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: ?? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires


Ingetec 2007 : "Absence de numéro de parcelle et de section."

Indice 76138-145 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :	AC112	
Elements extraits	Date du document :	??	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	?	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	?	
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence cadastrale :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
	Observations :	Croquis inexploitable provenant d'une déclaration de marnière.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur 16m / Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

F:J-145

AC-112



ext. ?
parcelle ?



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || Réf.: AC120 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: ?? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite


- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Absence de numéro de parcelle et de section."

Indice 76138-146 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :	AC120	
Elements extraits	Date du document :	??	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	Leroux	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	comtesse ...	
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Plix (?)	
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
	Observations :	Plan sommaire provenant d'une déclaration de marnière // à proximité des chemins de Bracquetuit à Bosc le Hard et de Biennais.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Ingetec 2007 : "Absence de numéro de parcelle et de section."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: HNO0003393AA | | Date: 09/02/1951 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Ingetec 2007 : "précision=commune."

Indice 76138-148 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM	
	Référence :	HNO0003393AA	
	Date :	09/02/1951	
Informations extraites	Ingetec 2007 : "Précision=commune"		
	Cavité identifiée par un orifice visible.		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

2 Site sur les Cavités Souterraines

Microsoft Internet Explorer

Fichier Edition Affichage Favoris Outils 7

Précédente Rechercher Favoris

Adresse http://bdcavite-redirect.brgm.fr/fiche_detaillee.asp

mywebsearch

Recherche

OK Liens

Exportation des données de cette fiche

1 - IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE LA CARRIERE

Indice : HNO0003393AA

Commune : BRACQUETUIT

Nom de la carrière : Marnière souterraine

Auteur - description : EL

Statut : abandonné

Début de l'activité : par ouvrages

Connaissance de la carrière :

Nature du matériau :

Contexte morphologique :

Suivi de la cavité :

Origine de la source : BRGM

Commentaires :

Connaissance : par ouvrages

Matériau utilisé :

Suivi / surveillance :

Contexte morphologique :

Nombre d'accès :

Commentaires :

Département : Seine-Maritime

Date de validité : 09/02/51

Fin de l'activité :

Classe de la surface :

Nombre d'ouvrages : inconnu

Accès : inconnu

Qualité de la source : inconnu

Repérage : orifice visible

Classe de surface de l'emprise :

Occupation du sol :

Nombre d'ouvrages :

Nombre d'accès praticables :

2 - DESCRIPTION D'UNE CARRIERE

3 - IDENTIFICATION ET LOCALISATION D'UN OUVRAGE

indica 148



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: HNO0003394AA | | Date: 09/02/1951 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "précision=commune."

Indice 76138-149 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM	
	Référence :	HNO0003394AA	
	Date :	09/02/1951	
Informations extraites	Ingetec 2007 "précision=commune."		
	Cavité identifiée par un orifice visible.		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Vous pouvez télécharger cette fiche détaillée au format Excel ou ASCII. Pour cela, remplacez l'extension .asp (par défaut) par .xls ou .txt du fichier de sauvegarde.

 Exportation des données de cette fiche

IDENTIFICATION DE LA CAVITE : HNO0003394AA

Type de cavité :	carrière
Nom :	Marnière souterraine
Département :	
Commune :	
Positionnement de la cavité :	centroïde de commune
Repérage de la cavité :	orifice visible
Connaissance :	par ouvrages
Matériau creusé :	
Classe de surface :	
Contexte morphologique :	
Suivi de la cavité :	
Accès :	inconnu
Nombre d'ouvrage :	
Date de validité des informations :	09/07/51

Index 119



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: HNO0003395AA=HNOAA0005406 | | Date: 26/08/1952 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "précision=commune."

Indice 76138-150 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM
	Référence :	HNO0003395AA=HNOAA0005406
	Date :	26/08/1952
Informations extraites	Ingetec 2007 "précision=commune."	
	Cavité identifiée par un orifice visible.Cavité identifiée par un orifice visible.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Définition
 des champs

1 - IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE LA CARRIERE

Indice : HNO0003395AA
 Commune :
 Nom de la carrière :
 Auteur - description :
 Statut :
 Début de l'activité :
 Connaissance de la carrière :
 Nature du matériau :
 Contexte morphologique :
 Suivi de la cavité :
 Origine de la source :
 Commentaires :

Département :
 Date de validité : 26/08/52
 Fin de l'activité :
 Classe de la surface :
 Nombre d'ouvrages :
 Accès :
 Qualité de la source :
 BRGM
 inconnu
 inconnu

2 - DESCRIPTION D'UNE CARRIERE

Connaissance :
 Matériau utilisé :
 Suivi / surveillance :
 Contexte morphologique :
 Nombre d'accès :
 Commentaires :

Repérage :
 Classe de surface de l'emprise :
 Occupation du sol :
 Nombre d'ouvrages :
 Nombre d'accès praticables :

orifice visible

3 - IDENTIFICATION ET LOCALISATION D'UN OUVRAGE

Accès à la description d'un ouvrage :

Identifiant :
 Nom de l'ouvrage :
 HNOAA0005406
 Manière souterraine

Identifiant :
 Nom de l'ouvrage :
 Nom de l'ouvrage :

indice 150

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?		Précédente		Rechercher		Favoris		Recherche		OK		Liens	
Adresse mywebsearch http://bdccavite-redirect.brgm.fr/fiche_ouvrage_carriere.asp?ID=HNOAA0005406&IDC=HNO0003395AA&FROM=LISTE_N													
☐ Exportation des données de cette fiche													
DESCRIPTION DE L'OUVRAGE DE CARRIERE													
Identifiant de la carrière:		HNO0003395AA		Nom de la carrière:		Manière souterraine							
Identifiant de l'ouvrage de carrière:		HNOAA0005406		Nom de l'ouvrage de carrière:		Manière souterraine							
Indice BSS:				Designation de la BSS:									
Méthode d'exploitation:		crayères											
Département:		Seine-Maritime											
Commune:		BRACQUETUIT		Numéro INSEE:		76138							
Confidentialité:		public		Statut:		abandon							
Date de validité:		26/08/1952		Auteur, description:		EL							
Destination:		aménagement		Solicitation par des eaux superficielles:									
Usage actuel:		non utilisée		Etat de la cavité:									
Origine des eaux superficielles:				Surface de l'emprise:									
Mise en sécurité:				Minimal:									
Profondeur du toit:				Maximal:									
Pendage de la formation:				Volume estimé de vide(m3):									
Taux de défrètement:				Nombre de niveaux:									
Nombre maximal de niveaux superposés:				Date de l'estimation:									
Surface maximale de recouvrement:													
Niveau d'aléa:													
Nombre d'accès à la cavité:													
Nombre d'accès praticables:													
Commentaires:													
indice 150													
Terminé													
demander													
Boîte de réception													
default-srv													
Microsoft Excel													
Internet Explorer													
Internet													



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Grand Route

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 791

y : 9 164 874

Précision : +/-50m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: HNOCS00010527 | | Date: 31/12/1997 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76138-151 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM	
	Référence :	HNOCS00010527	
	Date :	31/12/1997	
Informations extraites	Orifice isolé Précision = 50m.		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Fichier Edition Affichage Favoris Outils 7

Précédente Recherche Favoris

Adresse http://bdcavite-redirect.brgm.fr/fiche_synthetique.asp

mywebsearch

Recherche

Page d'accueil

Contacter-nous

Etat d'avancement

Retour à la liste

BDCavités : Fiche synthétique

Téléchargement de cette fiche

Vous pouvez télécharger cette fiche détaillée au format Excel ou ASCII.
Pour cela, remplacez l'extension .asp (par défaut) par .xls ou .txt du fichier de sauvegarde

[Exportation des données de cette fiche](#)

[Cartographie](#)

[Fiche Détaillée](#)

IDENTIFICATION DE LA CAVITE : HNOC00010527

Type de cavité :	orifice isolé
Nom :	Seine-Maritime
Département :	BRACQUETUIT
Commune :	approche
Positionnement de la cavité :	515569
Coordonnées X (Lambert II étendu) :	2519817
Coordonnées Y (Lambert II étendu) :	50 m
Précision des coordonnées :	orifice supposé
Repérage de la cavité :	
Contexte morphologique :	
Accès :	
Date de validité des informations :	31/12/97

indice 151

Internet

demarrer

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76138-151

MAJ le 01/09/2024

Edition du : 23/12/2024

Page 3 / 4



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: 11100896 | | Date: 20/08/1952 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Ingetec 2007 : "Absence de coordonnées."

Indice 76138-152 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM
	Référence :	11100896
	Date :	20/08/1952
Informations extraites	"le remblaiement de marnière a provoqué un affaissement (diamètre moyen 0,8 m, profondeur du trou : 0,3m)."	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

BDMvt : Fiche détaillée

[Page d'accueil](#)[Contactez-nous](#)[Etat d'avancement](#)[Retour à la liste](#)

Vous pouvez télécharger cette fiche détaillée au format Excel ou ASCII.
Pour cela, remplacez l'extension .asp (par défaut) par .xls ou .txt du fichier de sauvegarde.

☐ Exportation des données de cette fiche[Fiche Synthétique](#)[Définition des champs](#)

IDENTIFIANT : 11100896

Type : Effondrement
Date de début : 20/08/52
Département : Seine-Maritime
Commune principale : BRACQUETUIT
Autres communes :
Lieu dit :
Points de repère :

Degré de fiabilité : Fort
Degré de précision : Jour
Numéro INSEE : 76-138
Commentaires :

QUALITE FIABILITE PRECISION

Fiabilité de la fiche : Faible
Modes de recueil : Origine peu fiable
Modes de saisie : Saisie en différé avec l'étude
Validation : ?
Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne (55%)

GEOTECHNIQUE

Sans objet

GEOMETRIE

Diamètre moyen(m) : 0.8
Profondeur cavité initiale(m) : ?
Profondeur trou : 0.3
Commentaire : le remblaiement de marnière a provoqué un affaissement

GEOLOGIE

Matériau responsable du mouvement :
Stratigraphie : Mésozoïque-Secondaire/Crétacé supérieur
Lithofaciès : Roches sédimentaires/marne
Origine de l'effondrement : ?
Profondeur nappe : > 10 m
Nappe captive : Non
Commentaire : ?

ETUDES ET EXPERTISES

Etudes d'ensemble :	Carte réalisée	Echelle approx.	Echelle précise
Ref. Dossier	Synthèse départementale	?	125000
BRGM/RP-52868-FR			
Etudes du phénomène : Aucune.			
Essais : Aucun.			
Modélisation : Aucune.			
Travaux : Aucun.			

DECISIONS ET COÛTS

SECURITE CIVILE

Evacuation : ?
Périmètre de sécurité : ?
Voies de communication : ?

Nb personnes : ?
Fermeture de routes : ?

ACTIONS JURIDIQUES

Type de tribunal : ?
Requérant : ?
Année : ?

Lien du tribunal : ?

COUT

Coût global(kF) : ?

SOURCE

Source : BRGM-HNO (BRGM/SGR/Haute-Normandie)
AUTRES ORIGINES (Informations autres que dossiers techniques) :
Référence du dossier : ?
Localisation : ?

Nom/Raison sociale : archives DRIRE
Date : ?

indice 158



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) : Hors commune (Montreuil-en-Caux)

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 566 886

y : 9 164 553

Précision : +/-25m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Coteau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: IGN | Réf.: carte IGN | |

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: carte géologique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires


Explor-e 2024 : Situé sur la commune de Montreuil-en-Caux.


Indice 76138-153 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	IGN
	Référence :	carte IGN
	Date :	
Informations extraites	Carrière à ciel ouvert cartographiée	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	Grand Quesnay
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques	IGN	

Indice 76138-153 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM
	Référence :	carte géologique
	Date :	
Informations extraites	Carrière à ciel ouvert cartographiée	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	Grand Quesnay
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques	BRGM	







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bois de Monsdrots

Autre (route, chemin...) : Hors commune (Montreuil-en-Caux)

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 566 466

y : 9 164 824

Précision : +/-25m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

[Récentes](#) | [Auteur: BRGM](#) | [Réf.: carte géologique](#) |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite


- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : Situé sur la commune de Montreuil-en-Caux.

Indice 76138-154 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM	
	Référence :	carte géologique	
	Date :		
Informations extraites		Carrière à ciel ouvert cartographiée	
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :	Grand Quesnay	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques		BRGM	





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Plix

Autre (route, chemin...) : rue du Puits

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 569 338

y : 9 163 765

Précision : +/-25m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Coteau

Altitude de la nappe : 135 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

[Récentes](#) | [Auteur: BRGM](#) | [Réf.: carte géologique](#) |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☒ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76138-155 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM	
	Référence :	carte géologique	
	Date :		
Informations extraites	Carrière à ciel ouvert cartographiée		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :	Plix	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques	BRGM		





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Grand Route

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 666

y :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: CETE | Réf.: 20059757 | Section: ? | Parcelle: ? | | Date: 03/2003 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

27/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué. La voirie et le fossé ne présentent aucun désordre topographique notable, ni trace de remblai évidente. (x=515517 ; y=2520022 ; +/- 20m).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Ingetec 2007 : "Doublon avec l'indice 204. Localisation confirmée par la Mairie (validation du 26/04/2007)."

Explor-e 2024 : cf. ICS 204

Indice 76138-156 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	CETE	
	Référence :	20059757	
	Date :	03/2003	
Informations extraites	Effondrement apparu les 8-9/03/05 // Sondage pelle jusqu'à 0,90m sur 12m² => lié à des circulations d'eau.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	la grande route (RN 29)	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			



BRACQUETUIT

RN 29 – PR 29+400

Suivi de sondage à la pelle

Affaire N°9757

MARS 2005





ministère
de l'Équipement
des Transports
de l'Aménagement
du territoire
du Tourisme et
de la Mer



centre d'Études
techniques
de l'Équipement

CETE

Normandie
Centre

laboratoire
régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

BRACQUETUIT

RN 29 – PR 29+400

Suivi de sondage à la pelle

AFFAIRE N° 9757



10, chemin de la Poudrière
BP 245
76121 Le Grand-Quevilly
cedex
téléphone :
02 35 68 88 61
télécopie :
02 35 68 81 72
mél : lrpc-rouen.cete-nc
@equipement.gouv.fr

Grand-Quevilly, le 15 AVR. 2005

Le Chargé d'Etudes
Géologie-Hydrogéologie

S. RENAUD





DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

COMMUNE DE BRACQUETUIT

PLAN DE SITUATION

AFFAIRE N° 9757



AVRIL 2005

Echelle : 1/25000

A la demande et pour le compte de la Subdivision Territoriale et Maritime de Dieppe (S.T.M.D.), le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Rouen (L.R.P.C. de Rouen) est intervenu pour suivre le sondage à la pelle sur un indice laissant supposer la présence éventuelle de cavités souterraines.

Cette intervention a eu lieu le mardi 15 mars 2005 en présence de Messieurs FABRIS, VOLET et COCU de la S.T.M. D. et Sylvain RENAUD du L.R.P.C. de Rouen.

Etait aussi présente la Société LECOQ chargée de réaliser ce sondage à la pelle.

1 – SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'INDICE

Cet indice est situé sur la Route Nationale n°29 (RN 29) au PR 29+400 (sens Saint-Saëns – Tôtes) en la commune de Bracquetuit (76) au lieu-dit « La Grande Route » (nord du centre-bourg de la commune).

Le plan ci-contre présente la situation géographique de cet indice (SCAN IGN – Echelle : 1/25 000).

- REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE -



Etat superficiel de l'indice après rechargement



Dispositif de sécurité et de déviation

2 – ORIGINE DE LA RECHERCHE

3.1 – Rappel

Le désordre principal signalé par M. VOLLET de la S.T.M.D. se situe sur la couche de roulement de la Route nationale n°29 (sens Saint-Saëns – Tôtes).

Il s'agit d'une légère dépression apparue au mois de janvier 2005. De multiples rechargements ont été effectués sur ce désordre jusqu'à la découverte d'un effondrement aux environs du 8 ou 9 mars 2005. Un système de protection a été installé en amont et en aval de l'effondrement (circulation alternée) pour éviter toute circulation sur le désordre de surface notamment celle des poids-lourds.

D'après Monsieur VOLLET, les caractéristiques géométriques de l'effondrement étaient :

- Diamètre apparent : 0.10 – 0.15 m
- Profondeur apparente : 0.20 m

3.2 – Description du désordre

Les désordres observés se situent uniquement au niveau de la chaussée de la Route Nationale n°29 :

- Présence d'une zone rechargée de 2.70 m² (2.25 * 1.20). Aucun affaissement ou effondrement n'est observable,
- Développement d'une fissure de traction globalement en arc de cercle légèrement ouverte (ouverture inférieure au centimètre) au sud de la zone rechargée.

Le terre-plein latéral ainsi que le fossé d'assainissement ne présentent pas de signes apparents d'instabilité

Le reportage photographique ci-contre présente le désordre de surface.

3 - OBJECTIF DE L'INTERVENTION

3.1 - Origine de l'indice

Déterminer ou tout au moins préciser l'origine de l'indice (point d'infiltration naturel des eaux de surface, tassement de matériaux de remblai d'un puits de carrière souterraine, montée d'une cloche de fontis liée à la présence d'une cavité souterraine, leurre, ...) au moyen d'un sondage à la pelle de la terre végétale.

Cette opération permet de procéder à diverses observations susceptibles d'orienter les recherches : présence ou non d'un remblai, profondeur de remblai mis en place, nature et état hydrique des matériaux de remblai, géométrie de la poche de remblai....

3.2 - Déterminer la suite à donner à l'opération

Suivant les résultats du sondage, diverses opérations pourront se présenter :

- . arrêt des investigations et suppression de l'indice (dans le cas d'un leurre ou si aucune zone de remblai n'a été retrouvée lors du sondage) ;
- . arrêt des investigations et proposition d'assainissement du site (dans le cas d'un point d'infiltration naturel des eaux de surface) ;
- . intervention d'un puisatier (dans le cas de la découverte d'un puits d'accès à une carrière souterraine) ;

4 – RESULTAT DU SONDAGE A LA PELLE

Le sondage à la pelle a été réalisé au droit de l'indice sur une surface de 12.00 m² environ (3.70 m * 2.80 m) et descendu à une profondeur de 0.90 m environ.

Ce sondage à la pelle a permis de mettre en évidence les différentes couches de chaussées :

- Couche de roulement,
- Couche de liaison,
- Couche de base,
- Couche de fondation,
- Ancienne chaussée de la RN 29 à 45 cm de profondeur,
- Terrain naturel.

Aucune signe pouvant laisser supposer la présence potentielle d'une cavité souterraine n'a été découvert.

Le reportage photographique ci-après présente les résultats de ce sondage à la pelle.

5 – INTERPRETATION

D'après les informations recueillies et les différentes observations effectuées, le désordre affectant la chaussée de la RN 29 n'est pas lié à une cavité souterraine mais le résultat de circulations d'eau dans le corps de la chaussée.

Ces circulations d'eau pourraient avoir pour origines :

- des infiltrations d'eau météoriques au niveau des fossés d'assainissement,
- des infiltrations d'eau par l'intermédiaire des fissures de retrait au niveau de la chaussée.

Aucun désordre n'a été observé au niveau des fossés d'assainissement. En revanche, de multiples fissures sont observables au niveau de la chaussée de la RN 29 dont certaines se situent en amont du désordre de surface. Les circulations d'eau à travers le corps de chaussée peuvent se traduire par un entraînement des particules fines et une altération des caractéristiques mécaniques du matériau de remblai. Un vide s'est progressivement formé, la chaussée ne possédant localement plus d'assise s'est effondrée.

6 – MESURES A PRENDRE

Compte tenu des observations réalisées, ce désordre de surface ne présente pas **à notre avis de péril grave et imminent**. Le dispositif de sécurité doit être maintenu jusqu'à la réfection de la zone sondée.

Un contrôle visuel régulier devra être effectué au niveau de la zone du désordre afin de détecter une éventuelle apparition d'affaissement ou d'effondrement (route, fossés d'assainissement, terres pleins latéraux).

- REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE -



Les différentes couches de chaussées sont observables



Fond de fouille



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) : Cimetière - parking

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 338

y : 9 164 340

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

[Récentes](#) | [Réf.: Note Mairie](#) | [Section: ?](#) | [Parcelle: ?](#) | [Date: ?](#) |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	PETIT Moïse	15/03/8200	"Affaissement"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) # 0,3
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Deux petits affaissements, subcirculaires et distants de 7m environ (axe Nord/Sud), ont été observés. L'un d'eux présente des traces de remblai (silex).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76138-157 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :		
	Référence :	Note Mairie	
	Date :	?	
Informations extraites	"marnière sous le parking du cimetière."		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :	parking du cimetière	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques	Mairie		



Indice 157



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) : Salle des fêtes

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 476

y : 9 164 374

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Coteau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes // Auteur: Forage de la Varenne | Réf.: Devis | Section: ? | Parcelle: ? | Date: 27/09/1994 |

Récentes // Auteur: Mairie | Réf.: Note Mairie | Section: ? | Parcelle: ? | Date: ? |

Récentes // Auteur: CETE | Réf.: CETE - aff 1491 | Date: 09/11/1994 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Rien de visible (parcelle et bâtiment). Selon 1 riverain, des investigations auraient été réalisées (forages ou puits).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ leurre

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Effondrement ayant fait l'objet d'investigations et d'un rapport par le CETE : pas de vide souterrain"

Explor-e 2024 : emplacement imprécis en l'absence de plan // bien que la conclusion du CETE soit peu claire un contexte karstique est peu envisageable, qualifié en leurre sans périmètre // ICS158 et 159 confondu dans le report d'Ingetec.

Indice 76138-158 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Forage de la Varenne
	Référence :	Devis
	Date :	27/09/1994
Informations extraites	Ingetec 2007 : "Devis estimatif pour sondages profonds destiné à M Petit."	
	Explor-e 2024 : document indisponible lors de la mise à jour	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76138-158 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie
	Référence :	Note Mairie
	Date :	?
Informations extraites	Ingetec 2007 : "1ère marnière sous la salle polyvalente."	
	Explor-e 2024 : document indisponible lors de la mise à jour	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	salle polyvalente
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76138-158 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	CETE
	Référence :	CETE - aff 1491
	Date :	09/11/1994
Informations extraites	Rapport de suivi de forage réalisé suite à un effondrement sur le chantier de construction de la salle polyvalente.	
	Conclusion du rapport : "l'effondrement de surface ne correspond pas à un puits de marnière ni à une galerie. Il peut s'agir d'un conduit karstique ou éventuellement d'un trou remblayé [...] on ne dispose pas d'élément objectif permettant de redouter la présence d'un vide important à l'aplomb de la future construction."	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



BRACQUETUIT

RN 29 – PR 29+400

Suivi de sondage à la pelle

Affaire N°9757

MARS 2005





ministère
de l'Équipement
des Transports
de l'Aménagement
du territoire
du Tourisme et
de la Mer



centre d'Études
techniques
de l'Équipement

CETE

Normandie
Centre

laboratoire
régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

BRACQUETUIT

RN 29 – PR 29+400

Suivi de sondage à la pelle

AFFAIRE N° 9757





10, chemin de la Poudrière
BP 245
76121 Le Grand-Quevilly
cedex
téléphone :
02 35 68 88 61
télécopie :
02 35 68 81 72
mél : lrpc-rouen.cete-nc
@equipement.gouv.fr

Grand-Quevilly, le 15 AVR. 2005

Le Chargé d'Etudes
Géologie-Hydrogéologie

S. RENAUD

AFFAIRE N° 9757



A la demande et pour le compte de la Subdivision Territoriale et Maritime de Dieppe (S.T.M.D.), le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Rouen (L.R.P.C. de Rouen) est intervenu pour suivre le sondage à la pelle sur un indice laissant supposer la présence éventuelle de cavités souterraines.

Cette intervention a eu lieu le mardi 15 mars 2005 en présence de Messieurs FABRIS, VOLET et COCU de la S.T.M. D. et Sylvain RENAUD du L.R.P.C. de Rouen.

Etait aussi présente la Société LECOQ chargée de réaliser ce sondage à la pelle.

1 – SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'INDICE

Cet indice est situé sur la Route Nationale n°29 (RN 29) au PR 29+400 (sens Saint-Saëns – Tôtes) en la commune de Bracquetuit (76) au lieu-dit « La Grande Route » (nord du centre-bourg de la commune).

Le plan ci-contre présente la situation géographique de cet indice (SCAN IGN – Echelle : 1/25 000).

- REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE -



Etat superficiel de l'indice après rechargement



Dispositif de sécurité et de déviation

2 – ORIGINE DE LA RECHERCHE

3.1 – Rappel

Le désordre principal signalé par M. VOLLET de la S.T.M.D. se situe sur la couche de roulement de la Route nationale n°29 (sens Saint-Saëns – Tôtes).

Il s'agit d'une légère dépression apparue au mois de janvier 2005. De multiples rechargements ont été effectués sur ce désordre jusqu'à la découverte d'un effondrement aux environs du 8 ou 9 mars 2005. Un système de protection a été installé en amont et en aval de l'effondrement (circulation alternée) pour éviter toute circulation sur le désordre de surface notamment celle des poids-lourds.

D'après Monsieur VOLLET, les caractéristiques géométriques de l'effondrement étaient :

- Diamètre apparent : 0.10 – 0.15 m
- Profondeur apparente : 0.20 m

3.2 – Description du désordre

Les désordres observés se situent uniquement au niveau de la chaussée de la Route Nationale n°29 :

- Présence d'une zone rechargée de 2.70 m² (2.25 * 1.20). Aucun affaissement ou effondrement n'est observable,
- Développement d'une fissure de traction globalement en arc de cercle légèrement ouverte (ouverture inférieure au centimètre) au sud de la zone rechargée.

Le terre-plein latéral ainsi que le fossé d'assainissement ne présentent pas de signes apparents d'instabilité

Le reportage photographique ci-contre présente le désordre de surface.

3 - OBJECTIF DE L'INTERVENTION

3.1 - Origine de l'indice

Déterminer ou tout au moins préciser l'origine de l'indice (point d'infiltration naturel des eaux de surface, tassement de matériaux de remblai d'un puits de carrière souterraine, montée d'une cloche de fontis liée à la présence d'une cavité souterraine, leurre, ...) au moyen d'un sondage à la pelle de la terre végétale.

Cette opération permet de procéder à diverses observations susceptibles d'orienter les recherches : présence ou non d'un remblai, profondeur de remblai mis en place, nature et état hydrique des matériaux de remblai, géométrie de la poche de remblai....

3.2 - Déterminer la suite à donner à l'opération

Suivant les résultats du sondage, diverses opérations pourront se présenter :

- . arrêt des investigations et suppression de l'indice (dans le cas d'un leurre ou si aucune zone de remblai n'a été retrouvée lors du sondage) ;
- . arrêt des investigations et proposition d'assainissement du site (dans le cas d'un point d'infiltration naturel des eaux de surface) ;
- . intervention d'un puisatier (dans le cas de la découverte d'un puits d'accès à une carrière souterraine) ;

4 – RESULTAT DU SONDAGE A LA PELLE

Le sondage à la pelle a été réalisé au droit de l'indice sur une surface de 12.00 m² environ (3.70 m * 2.80 m) et descendu à une profondeur de 0.90 m environ.

Ce sondage à la pelle a permis de mettre en évidence les différentes couches de chaussées :

- Couche de roulement,
- Couche de liaison,
- Couche de base,
- Couche de fondation,
- Ancienne chaussée de la RN 29 à 45 cm de profondeur,
- Terrain naturel.

Aucune signe pouvant laisser supposer la présence potentielle d'une cavité souterraine n'a été découvert.

Le reportage photographique ci-après présente les résultats de ce sondage à la pelle.

5 – INTERPRETATION

D'après les informations recueillies et les différentes observations effectuées, le désordre affectant la chaussée de la RN 29 n'est pas lié à une cavité souterraine mais le résultat de circulations d'eau dans le corps de la chaussée.

Ces circulations d'eau pourraient avoir pour origines :

- des infiltrations d'eau météoriques au niveau des fossés d'assainissement,
- des infiltrations d'eau par l'intermédiaire des fissures de retrait au niveau de la chaussée.

Aucun désordre n'a été observé au niveau des fossés d'assainissement. En revanche, de multiples fissures sont observables au niveau de la chaussée de la RN 29 dont certaines se situent en amont du désordre de surface. Les circulations d'eau à travers le corps de chaussée peuvent se traduire par un entraînement des particules fines et une altération des caractéristiques mécaniques du matériau de remblai. Un vide s'est progressivement formé, la chaussée ne possédant localement plus d'assise s'est effondrée.

6 – MESURES A PRENDRE

Compte tenu des observations réalisées, ce désordre de surface ne présente pas **à notre avis de péril grave et imminent**. Le dispositif de sécurité doit être maintenu jusqu'à la réfection de la zone sondée.

Un contrôle visuel régulier devra être effectué au niveau de la zone du désordre afin de détecter une éventuelle apparition d'affaissement ou d'effondrement (route, fossés d'assainissement, terres pleins latéraux).

- REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE -



Les différentes couches de chaussées sont observables



Fond de fouille



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) : Salle des fêtes

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 476

y : 9 164 374

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Coteau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes // Auteur: Mairie | Réf.: Note Mairie | Section: ? | Parcelle: ? | Date: ? |
Récentes // Auteur: CETE | Réf.: CETE - aff 1491 | Date: 09/11/1994 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Rien de visible (parcelle et bâtiment). Selon 1 riverain, des investigations auraient été réalisées (forages ou puits).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Ingetec 2007 : "Effondrement ayant fait l'objet d'investigations et d'un rapport par le CETE : pas de vide souterrain"

Explor-e 2024 : emplacement imprécis en l'absence de plan // bien que la conclusion du CETE soit peu claire un contexte karstique est peu envisageable, qualifié en leurre sans périmètre // ICS158 et 159 confondu dans le report d'Ingetec.

Indice 76138-159 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie
	Référence :	Note Mairie
	Date :	?
Informations extraites	Ingetec 2007 : "2ème marnière sous la salle polyvalente."	
	Explor-e 2024 : document indisponible lors de la mise à jour	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	salle polyvalente
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76138-159 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	CETE
	Référence :	CETE - aff 1491
	Date :	09/11/1994
Informations extraites	Rapport de suivi de forage réalisé suite à un effondrement sur le chantier de construction de la salle polyvalente.	
	Conclusion du rapport : "l'effondrement de surface ne correspond pas à un puits de marnière ni à une galerie. Il peut s'agir d'un conduit karstique ou éventuellement d'un trou remblayé [...] on ne dispose pas d'élément objectif permettant de redouter la présence d'un vide important à l'aplomb de la future construction."	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : la Folie

Autre (route, chemin...) : Ferme Gressent

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZK | Parcelle: 21 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Indice non visible (petit effondrement remblayé). Localisation approximative indiquée par M. GRESSENT lors de la visite de terrain.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile


Commentaires

Indice 76138-160 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (a) situé à 100m de la route de la Folie, dans la cours de la ferme.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

EMMANUEL BRACQUETUIT
76 850

Voir Emmanuel dessiné



C1 209 (actuelle)

COPIE



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : la Folie

Autre (route, chemin...) : Ferme Gressent

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZK | Parcelle: 21 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
☐ Affaissement-dépression
☐ Zone remblayée
☐ Puits
☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
☐ Arbre isolé
☐ Autre :
☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Voir fiche n°82.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
☐ Carrière à ciel ouvert
☐ Carrière type inconnu
☐ Karstique (Naturel)
☒ Indéterminé
☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
☐ Cailloux ☐ Argile
☐ Sable

Commentaires


Ingetec 2007 : Doublon de l'indice n°82, confirmé par la Mairie (validation du 26/04/2007).

Indice 76138-161 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (b) situé à 50m de la route de la Folie, dans la cours de la ferme.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

EMMANUEL BRACQUETUIT
76 850

Voir Emmanuel dessiné



C1 209 (actuelle)

COPIE



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Clots au Rats

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 738

y : 9 164 122

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZK | Parcelle: 22 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 1,5 Profondeur max (m) # 0,4
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Petit affaissement circulaire marqué, situé sur un point haut (herbage).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76138-162 / Détail document d'archives récentes


Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (c) situé à 500m de la route de la Folie.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			



Indice 162

EMMANUEL BRACQUETUIT
76 850

Voir Emmanuel dessiné



C1 209 (actuelle)

COPIE



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Bornier

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 567 439

y : 9 165 788

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophotographie 2012	2012		☐	☒	Anomalie circulaire sans végétation // diamètre d'environ 2,5 m
Orthophotographie 2015	2015		☐	☒	Anomalie circulaire sans végétation // diamètre d'environ 2,5 m

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre : surélévation
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 6 Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Zone circulaire légèrement surélevée, environ 30 cm, associée à une anomalie végétale.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : indice situé à proximité immédiate de l'ICS 005.






04 avril 2024 10:34



04 avril 2024 10:34



04 avril 2024 10:31







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Grand Route

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 673

y : 9 165 170

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZL | Parcelle: 23 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Aucun désordre topographique ni trace de remblai. Une petite zone (1 m²) dépourvue de culture a été observée à l'endroit indiqué.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76138-164 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (a) situé à 15m du chemin du château.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Bornier	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			



COPIE



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Château du Bornier

Autre (route, chemin...) : Sud du château

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 017

y : 9 165 400

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZL | Parcelle: 23 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 15 Profondeur max (m) # 0,4
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Une légère dépression a été observée au Nord et à faible distance d'un poteau EDF.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76138-165 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (b) situé à 55m du chemin du château et à 65m de la VC n°4 Bracquetuit/Bornier.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Bornier	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Grand Route

Autre (route, chemin...) : RN n°29

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 980

y : 9 165 008

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZL | Parcelle: 23 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

27/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (parcelle cultivée). Indice situé à proximité d'un axe d'écoulement.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Indice 76138-166 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (c) = "puits de drainage".		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Bornier	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			



COPIE



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Petit Quesnay

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 165

y : 9 165 350

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZL | Parcelle: 14 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

27/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (parcelle en culture).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Indice 76138-167 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (d) situé à 60m d'un chemin et à 130m de la VC n°4 Bracquetuit/Bornier.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Petit Quesnay	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			



COPIE



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Bornier

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision : +/-10m

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZL | Parcelle: 26 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

27/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (herbage). (x=515299 ; y=2520619 ; +/- 30m).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |


Commentaires

Ingetec 2007 : "Doublon avec l'indice n°188, confirmé par la Mairie (validation du 26/04/2007)."

Explor-e 2024 : cf. ICS 188

Indice 76138-168 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (e) situé à 50m d'une limite de parcelle, et à 155m du chemin n°96.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Bornier	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Grand Route

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 707

y : 9 165 281

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZL | Parcelle: 26 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (parcelle cultivée). Indice situé en point haut.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76138-169 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (f) situé à 35m du chemin du château.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Bornier	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Bornier

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZM | Parcelle: 12 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Rien de visible. Terrain labouré récemment.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76138-170 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (g) situé à 255m de la limite de parcelle.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Bornier

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 274

y : 9 166 045

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZM | Parcelle: 9 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Légère dépression et terrain plus humide à l'endroit indiqué. Topographie sensiblement perturbée immédiatement à l'Ouest (parcelle cultivée).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76138-171 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (h) situé à 60m d'un chemin.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			



COPIE



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Bornier

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZM | Parcelle: 9 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (parcelle cultivée).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76138-172 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (i) situé à 65m d'un chemin.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			



COPIE



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Château du Bornier

Autre (route, chemin...) : VC n°5

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Schéma (Inventaire 1995) | Section: ZM | Parcelle: 21 | | Date: ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (parcelle herbue).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76138-173 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Schéma (Inventaire 1995)	
	Date :	?	
Informations extraites	Indice (j) situé à 10m du CV n°5.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			



COPIE



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : plaine du Quesnay

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 201

y : 9 165 191

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	PETIT Moïse	15/03/2007	"affaissement à 15 m de la route, rebouché, non visible"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (parcelle cultivée).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : plaine du Quesnay

Autre (route, chemin...) : VC n°5

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 335

y : 9 165 104

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Mme LACOMBLEZ (Maire)	15/03/2007	"effondrement rebouché en janvier 2007, P=0,5 m ; D=1,20 m"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☒ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) # 0,1
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Zone remblayée circulaire située en bordure de la chaussée.

Origine probable de l'indice


Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Indice 175



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : plaine du Quesnay

Autre (route, chemin...) : VC n°6

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 264

y : 9 164 689

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. CHAUVAT	15/03/2007	"effondrement régulier à 10 m de la route, puits de marnière"

Photo aérienne

Terrain

☒ Effondrement☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée☐ Puits☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)☐ Arbre isolé☐ Autre :☐ Aucun

Géométrie :

☐ Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) # 1,2

☒ Quelconque

Longueur min (m) # 1,2

Longueur max (m) # 2

Observations

27/03/07: Petit effondrement ovale, situé à environ 12 mètres au SE de la VC n°6 (parcelle en culture).

Origine probable de l'indice


Type

☐ Carrière souterraine☐ Carrière à ciel ouvert☐ Carrière type inconnu☐ Karstique (Naturel)☒ Indéterminé☐ Puits à eau

Matière extraite

☐ Marne☐ Cailloux☐ Sable☐ Pierre de taille☐ Argile

Commentaires



Indice 176



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Fremontel

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 482

y : 9 164 414

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	PETIT Moïse	15/03/2007	"marnière en exploitation en 1950"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (parcelle en culture).

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 224

y : 9 164 415

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Mme BRUERE Claire	15/03/2007	"effondrement P=1,5 m ; D=3 m"

Photo aérienne

Terrain

☒ Effondrement☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée☐ Puits☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)☐ Arbre isolé☐ Autre :☐ Aucun

Géométrie :

☒ Circulaire

Diamètre (m) # 4

Profondeur max (m) # 1

☐ Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Effondrement partiellement remblayé (gravats, déchets divers). Indice situé à environ 5m à l'Est du talus planté.

Origine probable de l'indice


Type

☐ Carrière souterraine☐ Carrière à ciel ouvert☐ Carrière type inconnu☐ Karstique (Naturel)☒ Indéterminé☐ Puits à eau

Matière extraite

☐ Marne☐ Cailloux☐ Sable☐ Pierre de taille☐ Argile

Commentaires



Indices 178-179



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 218

y : 9 164 422

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Mme BRUERE Claire	15/03/2007	"effondrement P=1,5 m ; D=3 m"

Photo aérienne

Terrain

☒ Effondrement☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée☐ Puits☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)☐ Arbre isolé☐ Autre :☐ Aucun

Géométrie :

☒ Circulaire

Diamètre (m) # 4

Profondeur max (m) # 1

☐ Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Effondrement partiellement remblayé (gravats, déchets divers). Indice situé à environ 5m à l'Est du talus planté.

Origine probable de l'indice


Type

☐ Carrière souterraine☐ Carrière à ciel ouvert☐ Carrière type inconnu☐ Karstique (Naturel)☒ Indéterminé☐ Puits à eau

Matière extraite

☐ Marne☐ Cailloux☐ Sable☐ Pierre de taille☐ Argile

Commentaires



Indices 178-179



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Londel

Autre (route, chemin...) : le Village - Sud

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 449

y : 9 164 233

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. CHAUVAT	15/03/2007	"affaissement régulier"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 1,5 Profondeur max (m) # 0,3
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Petite dépression circulaire et traces de remblai. Indice situé dans la partie supérieure du versant, à environ 7m à l'Est d'un poteau EDF.

Origine probable de l'indice


Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires



Indice 180



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Londel

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 403

y : 9 164 095

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. CHAUVAT	15/03/2007	"affaissement à 40 m de la limite parcellaire"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 1,5 Profondeur max (m) # 0,4
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Petite dépression circulaire située dans la partie supérieure du versant (herbage).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Indice 181



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Clots au Rats

Autre (route, chemin...) : Limite communale Ouest - VC n°1

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 566 087

y : 9 164 287

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. CHAUVAT	15/03/2007	"effondrement (P=5-6 m ; D=1 m) à 10 m de la route, rebouché, non visible => puits de marnière ?"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (parcelle en culture).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : la Folie

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. CHAUVAT	15/03/2007	"affaissement rebouché chez M. Dufour il y a environ 10 ans ; non visible"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Rien de visible (parcelle cultivée / zone de stockage).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Gobbe

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 566 486

y : 9 163 513

Précision : +/-25m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	<i>pas de nom</i>	15/03/2007	"indice situé à 80 m de la route"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Indice non retrouvé. Rien de visible à l'endroit indiqué (prairie).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Ingetec 2007 : "Eventuel lien avec les fiches 93 et 207 selon la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : la Folie

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 566 963

y : 9 163 413

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. CHAUVAT	15/03/2007	"effondrement (P=3m) chez M. Dufils, rebouché, non visible"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Topographie sensiblement perturbée sur la zone (parcelle en culture).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Moulin de la Folie

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 036

y : 9 162 964

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	GRESSENT Emmanuel	15/03/2007	"indice localisé à *70 m de la route, D=2,5 m ; P=4 m"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Rien de visible à l'endroit indiqué (parcelle cultivée).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : les Moulins de la Folie

Autre (route, chemin...) : Chemin d'exploitation

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Mme LACOMBLEZ	15/03/2007	"affaissement (P=0,6m ; D=1m) à plusieurs reprises, rebouché, non visible"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Rien de visible. Indice situé au niveau d'un axe d'écoulement.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Bornier

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 502

y : 9 165 696

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) # 0,3
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Petite dépression circulaire située à une vingtaine de mètres au Sud-Est de la clôture (herbage).

Origine probable de l'indice

Type


- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Doublon de l'indice n°168, confirmé par la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Indice 188



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Bornier

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 575

y : 9 165 722

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 5 Profondeur max (m) # 0,3
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Légère dépression et topographie sensiblement perturbée (herbage).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Petit Quesnay

Autre (route, chemin...) : CR n°15

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 257

y : 9 165 390

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 12 Profondeur max (m) # 1
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Dépression marquée, située dans une parcelle herbeuse et en partie étendue sur le chemin rural (clôture affaissée).

Origine probable de l'indice

Type


- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 "indice indéterminé par la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Indice 190



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Petit Quesnay

Autre (route, chemin...) : VC n°5

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 341

y : 9 165 611

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 15 Profondeur max (m) # 1
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Dépression située dans une parcelle herbeuse (ancien clos mesure), à environ 25m au NW d'un vieux noyer.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 "Il s'agit "d'une mare" selon la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Indice 191



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Petit Quesnay

Autre (route, chemin...) : VC n°5

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 480

y : 9 165 449

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) # 0,3
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Petit affaissement situé immédiatement au Nord du talus planté (herbage). M. LEBON, riverain, a indiqué qu'il s'agit d'une "bêtoire creusée par l'homme et remplie de silex". Reçoit une partie des eaux de la voirie (avaloir visible).

Origine probable de l'indice

Type


- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ Puisard

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

"bêtoire aménagée pour l'écoulement des eaux de voirie" selon confirmé la Mairie (validation du 26/04/2007).



Indice 192



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Petit Quesnay

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 695

y : 9 165 467

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) # 0,3
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Petite dépression circulaire située dans une parcelle herbeuse, à environ 30m au NE du talus planté.

Origine probable de l'indice

Type


- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "effondrement d'origine indéterminée" selon la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Indice 193



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 504

y : 9 164 580

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Coteau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 6 Profondeur max (m) # 0,25
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Très légère dépression circulaire situé dans un herbager. Propriétaires absents lors de la visite de terrain.

Origine probable de l'indice

Type


- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "indice indéterminé" selon la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Indice 194



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 293

y : 9 164 310

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: DDTM | Réf.: Ecahng de mail | | Date: 18/08/2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 0,5
- ☒ Quelconque Longueur min (m) # 2 Longueur max (m) # 5

Observations

29/03/07: Affaissement longiforme situé sur un axe d'écoulement, à la base du versant (prairie).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite


- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Désordre topographique situé sur un axe d'écoulement (origine naturelle supposée). Confirmé par la Mairie (validation du 26/04/2007)."

Indice 76138-195 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	DDTM	
	Référence :	Ecahnge de mail	
	Date :	18/08/2011	
Informations extraites	Echange au sujet de l'ICS 195, confirmant qu'il est considéré comme un indice d'origine karstique doté d'un périmètre de 35m		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			



Indice 195



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) : Cimetière

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 375

y : 9 164 327

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))



Témoignages



Photo aérienne



Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) # 0,4
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Petit affaissement circulaire aux contours réguliers. Zone remblayée (silex, verre). Eventuel accès comblé de la marnière souterraine n°66.

Origine probable de l'indice

Type


- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Lien probable avec l'indice n°66, confirmé par la Mairie (validation du 26/04/2007). Indice situé à proximité d'un axe d'écoulement."



Indice 196



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Clots au Rats

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 666

y : 9 164 211

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 20 Profondeur max (m) # 0,5
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Dépression circulaire relativement étendue, située sur un point haut (herbage).

Origine probable de l'indice


Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires



Indice 197



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : les Remises de Fremontel

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 534

y : 9 163 613

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 2,5 Profondeur max (m) # 0,5
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Petite dépression circulaire située à environ 20m au NE du bois (parcelle herbeuse).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Correspond à l'indice n°50 ; confirmé par Mme le Maire (validation de 26/04/2007)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 225

y : 9 164 218

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Coteau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 10 Profondeur max (m) # 0,5
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Dépression circulaire située dans une parcelle herbeuse (verger).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : ""indice indéterminé" selon la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Indice 199



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Château du Bornier

Autre (route, chemin...) : VC n°5

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 061

y : 9 165 640

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophotographie 1999	1999		☐	☒	Bosquet isolé
Orthophotographie 2003	2003		☐	☒	Zone de sol nu circulaire, dépression suspectée

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) # 0,3
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Petite dépression circulaire située dans une parcelle herbeuse. M. PETIT (fils) a indiqué ne pas connaître l'origine de cette anomalie topographique.

04/04/24 : dépression non observée sur le terrain.

Origine probable de l'indice


Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires











Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Château du Bornier

Autre (route, chemin...) : VC n°5

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 092

y : 9 165 668

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 0,7
- ☒ Quelconque Longueur min (m) # 4 Longueur max (m) # 8

Observations

29/03/07: Dépression longiforme marquée (herbage). M. PETIT (fils) a indiqué ne pas connaître l'origine de cette anomalie topographique.

Origine probable de l'indice


Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires



Indice 201



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : la Folie

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 566 538

y : 9 163 877

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☒ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Puits à eau indiqué par le propriétaire de la parcelle lors de la visite de terrain. "L'ouvrage alimentait l'ancienne ferme pour ses besoins quotidiens (profondeur: 29m)."

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Puits à eau. Confirmé par la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Bornier

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 428

y : 9 165 827

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 6 Profondeur max (m) # 0,4
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: Petite dépression circulaire occupée par une légère butte en son centre (prairie). Peut correspondre à l'emplacement d'un ancien abreuvoir.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Eventuellement lié à l'indice n°5 (linéaire) ou à la présence passée d'un abreuvoir. "indice indéterminé" selon la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Indice 203



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Bornier

Autre (route, chemin...) : RN n°29

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 666

y : 9 165 101

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☒ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☒ Quelconque Longueur min (m) # 2 Longueur max (m) # 4

Observations

27/03/07: Réfection de la chaussée. Selon un riverain, "un affaissement s'est produit sur cette portion de la voirie, vers 2004".

Origine probable de l'indice

Type


- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Doublon avec l'indice n°156, confirmé par la Mairie (validation du 26/04/2007).



Indice 204



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 651

y : 9 164 568

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☒ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Ingetec 2007 : "Puits à eau, confirmé par la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Indice 205



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Gobbe

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 566 585

y : 9 163 673

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 15 Profondeur max (m) # 2
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: "Mare" visiblement peu ou pas étanche et arbre en périphérie. Possiblement lié à la présence d'une ancienne carrière souterraine partiellement ou intégralement ruinée (éventuel effondrement).

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : ""ancienne marnière effondrée" selon Mme le Maire (validation du 26/04/2007)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Gobbe

Autre (route, chemin...) : CR n°11

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 520

y : 9 163 471

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))



Témoignages



Photo aérienne



Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 12 Profondeur max (m) # 0,4
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Légère dépression circulaire située dans un herbager, à environ 30m au NW du CR n°11.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Ingetec 2007 : "Eventuel lien avec les fiches 93 et 184 selon la Mairie (validation du 26/04/2007)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Coteau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. THUILLIER	27/03/07	"rebouché un petit trou (D=0,30m ; P~0,40m), survenu il y a une dizaine d'année. N'a pas évolué depuis"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☒ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

27/03/07: M. THUILLIER a indiqué avoir "rebouché un petit trou (D=0,30m ; P~0,40m), survenu il y a une dizaine d'année. N'a pas évolué depuis". Indice non visible, situé dans une partie de la propriété plantée de jeunes pommiers.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : la Folie

Autre (route, chemin...) : Intersection VC n°2 et chemin d'exploitation

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : GPS

x : 514 744

y : 2 518 033

Précision : +/-10m

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # 30 Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Butte formant un "dôme" d'environ un mètre de hauteur et relativement étendu. Anomalie topographique située dans une parcelle en culture, à l'Est de la VC n°2.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Ingetec : "Ancien moulin indiqué sur le cadastre napoléonien."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Château du Bornier

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 820

y : 9 165 494

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Une excavation a été observée dans l'angle SW de la parcelle ancienne (bois).

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Village

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 567 638

y : 9 164 320

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☒ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

29/03/07: Une zone excavée a été observée à environ 40m de l'habitation. Propriétaires absents ou indisponibles lors de la visite sur le site.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Petit Quesnay

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 568 240

y : 9 165 586

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Fondouest | Réf.: Rapport d'étude géotechnique | | Date: 24/01/2007 |
Récentes | | Auteur: BRN | Réf.: Echange de courrier au sujet de l'étude (A) | | Date: 27/12/2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Ingetec 2007 : "Aucune anomalie identifiée au droit des décapages réalisés (Cf. rapport Fondouest).
Conclusion : Soit la source d'information est fausse, soit l'indice déclaré est localisé au-delà des zones décapées."

Indice 76138-212 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Fondouest
	Référence :	Rapport d'étude géotechnique
	Date :	24/01/2007
Informations extraites	Suivi de décapage au droit d'une suspicion de marnière déclaré par un témoin auprès de la mairie. Conclusions du BET : "Aucune anomalie n'a été mise en évidence au droit des 2 zones décapées."	
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI
	Lieu-dit :	Echelle :
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76138-212 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRN
	Référence :	Echange de courrier au sujet de l'étude (A)
	Date :	27/12/2011
Informations extraites	Avis du BRN au sujet du rapport de fondouest (voir autres sources A) concluant à la levée de l'indice 212.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Géotechnique
Hydrogéologie
Environnement

fondouest

Commune Bracquetuit 5p-

Reconnaissance d'un indice de marnière

Parcelle 186 – Section A

BRACQUETUIT
(Seine Maritime)

RAPPORT D'ETUDE GEOTECHNIQUE
(Mission G51)

N° D'AFFAIRE	DATE	REDACTEUR	VERIFICATEUR	INDICE	MODIFICATION
06/13324	24/01/07	S. PAUCHET	A. RAULT VERPREY	A	



SOMMAIRE DE L'ETUDE

I - BUT DE L'ETUDE

II - DOCUMENTS EN NOTRE POSSESSION AU MOMENT DE L'ETUDE

III - RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

IV - CONCLUSIONS

DOCUMENTS ANNEXES

- Photo du décapage (1 page)
- Plan de positionnement des indices et des décapages (1 page)
- Conditions générales des missions d'ingénierie géotechnique, version 2006 (1 page)
- Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en 2006 (2 pages)
- Conditions générales d'intervention, version du 19/11/98 (1 page)



I - BUT DE L'ETUDE

Suite à la déclaration de 3 indices de présomption de cavité souterraine sur une parcelle cadastrée n° 186, section A, située sur la commune de Bracquetuit, et appartenant à M. Patrick CAUCHOIS, nous avons procédé, à la demande et pour le compte de Laurent DUVAL, puisatier, au suivi des travaux de décapage en vue de lever la suspicion sur l'indice de marnière.

Cette intervention est un diagnostic géotechnique (G5) selon la classification des missions types d'ingénierie géotechnique, version du 5 décembre 2006.

II - DOCUMENTS EN NOTRE POSSESSION AU MOMENT DE L'ETUDE

Un extrait du cadastre sur lequel 3 indices ont été grossièrement et approximativement repérés par la Mairie, nous a été communiqué par M. Cauchois.

Deux des indices correspondent à des excavations d'origine indéterminée, visibles sur place, mais avec un décalage plus ou moins important dans l'implantation.

Le troisième est, selon les dires de M. Cauchois, une déclaration anonyme auprès de la mairie indiquant l'existence d'une marnière à l'emplacement indiqué, sans autre précision.

III - RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

Les travaux de décapage ont été réalisés par l'entreprise DUVAL, avec un tracto-pelle équipé d'un godet plat de curage.

En l'absence de précision sur l'indice de marnière, nous avons fait procéder dans un premier temps, au décapage sur une emprise de 9 m x 9 m, d'une zone légèrement affaissée, positionnée approximativement à l'emplacement de l'indice déclaré.

Cette intervention a été complétée par un décapage, à proximité de la zone précédente, sur une emprise de 5 m x 5 m, d'une zone de broussaille utilisée pour le brûlage des végétaux.

Aucune anomalie n'a été mise en évidence sur cette dernière zone, et le limon en place apparaît dès 0,60 m de profondeur.

Concernant la première zone décapée, nous avons identifié au sein et à la base du limon brun foncé correspondant aux horizons pédologiques, la présence de cailloux de silex épars signalant la présence éventuelle d'un empièchement ancien.

Le limon marron jaunâtre en place, plastique, est ensuite retrouvé entre 0,60 et 0,80 m de profondeur sur la totalité de l'emprise décapée. Aucune anomalie n'est mise en évidence.

IV - CONCLUSIONS

Aucune anomalie n'a été mise en évidence au droit des 2 zones décapées. En conséquence, nous conseillons dans un premier temps de faire vérifier la source de l'information, une déclaration écrite étant souhaitable, avec si possible, un positionnement plus précis de l'éventuelle marnière. Dans le cas où l'information est confirmée, le décapage devra être étendu jusqu'à la mise en évidence du puits comblé ou de tout autre anomalie (poches de remblais par exemple) significative ; une enquête auprès des archives départementales, à mener par la mairie dans le cas du plan de prévention des risques est également fortement conseillée.

Quels que soient les résultats obtenus, nous rappelons que seul le décapage des parcelles sur la totalité de leur surface permet de se prémunir du risque marnière avec une garantie optimum ; le risque résiduel est alors lié à la possibilité de la présence du puits d'accès comblé sur les terrains mitoyens.

Nous attirons également l'attention des intervenants sur le positionnement des indices sur les plans de cadastre qui doit être effectué très précisément.


Nous restons à la disposition du Maître d'Ouvrage et de son Maître d'Oeuvre pour leur fournir tout renseignement complémentaire.

Rapport rédigé par :


Vérifié par :

S. PAUCHET

A. RAULT VERPREY


BUREAU D'ETUDE ET D'INVESTIGATION GÉOLOGIQUE
B.P. 536 - 60308 GRANVILLE CEDEX
Tél : 02 35 95 14 85 - Fax : 02 35 95 14 20
S.A. à direction et contrôle de surveillance au capital de 200 000 €
RCS B 355 429 080
Général : ZA 50250 Longueville





SON ZC



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP770 | Section: A => B ? | Parcelle: 154 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|--|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☒ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e 2024 : pas de parcelle A 154.

Indice 76138-213 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP770	
Elements extraits	Date du document :		
	Type ouvrage :	Cailloux	
	Déclarant :	LECOQ Pierre	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : A => B ?	Parcelle : 154
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Bail d'entretien du CGC n°97 de 1861 à 1865 // parcelle en bois taillis // Distance d'extraction = 2170 m	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N^o 6^x

(88. A. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Chemin de Grande Communication n^o 97.

de la Houssaye Béanger à Joucarmont.

*Partie comprise entre un point pris à 49.^m98 du kilomètre n^o 7
et la limite de Beaumont-le-Hareng.*

Longueur 1634^m35.

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

Rouen. — Imp. E. Cagniard.

CHAPITRE III.

Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

LIEUX D'EXTRACTION
ET NATURE DES
MATÉRIAUX
A EMPLOYER POUR
LA CHAUSSÉE.
Tableau C.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous.

INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION des matériaux.	NATURE des MATÉRIAUX	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin	Longueurs des parties de chemin.	DISTANCE moyenne des transports.
1	2	3	4	5	6
Pour le projet	M. Pecocq Pierre Cultivateur à Braquedieu Labour S ^m A, N 154	Caillou	2170 ^m	1634,35	2608, "
Pour le projet	M. Hare François propriétaire à St Pierre M. Philippe Henri Collin à Gignouseville, son premier Labour S ^m A, N 75.	Marne	50 ^m	1634,35	160, "

ART. 15.

EMPIERREMENT.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0^m07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou détritiques, qui pourront passer dans un anneau de 0^m04 de diamètre, seront considérés comme du gravier, et seront rigoureusement rejetés.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : plaine du Quesnay

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Catherine Quesnay | Réf.: Déclaration de Cavités souterraines | | Date: 08/07/2013 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76138-214 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Catherine Quesnay	
	Référence :	Déclaration de Cavités souterraines	
	Date :	08/07/2013	
Informations extraites	Localisation de 2 effondrement très proches s'étant formés en mars 1995 et mars 2013 sur la parcelle A61 : C1 03/1995 comblé D=5 m ; P=3 m C2 03/2013 resté ouvert (07/2013) D=3,1 m ; P=2,9m		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Petit Quesnay	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

M. & Mme Denis QUESNAY
Le Bras Coupé
76720 CROPIUS
Tél. / Fax : 02 35 32 80 56

explorant
Agricole

1 copie : mairie de Bracquettuit

08 JUL 2013

1 copie : BRGT

à
Mairie de Bracquettuit

Déclaration Cavités Souterraines

Commune de Bracquettuit
Le Petit Quesnay

ZC n°4 sur la bordure Sud

2 effondrements circulaires : à 94 m du CR n°4 -

* C1 de l'ab 1895. Comble -

di. $D=5m$. Profondeur 3 m.

* C2 de l'ab 2013. resté ouvert à l'ajout
dans parcelle esurgeon.

REÇU LE

12 JUL. 2013

au JUIL

$D=3m10$
 $P=2m30$

di. $D=3m10$
Profondeur

Avant remembrement, ces 2 cavités se
situaient sur la commune de la Crique
au milieu de la parcelle AM,

Je ne connais pas le type de ces cavités ? Puits ?
Bêta ? argileux ? ou puits de
manières beaucoup plus profondes ?

Parcelle AG1 : Cour, Pré
Affaissement / Dépression.

Mme Catherine Quesnay

Cont.

Ci joint : plan cadastre ZC n°4 -

Reimburse
Cantabrigia 1988

BARCQUETUIT
T-01- 460690
T-02- 347160
le Petit Ouesnon

$$L_2 = 356 \text{ W}$$

17-0000

Year	Colza	Lin	Bar	ESR	PSO
2002					
2003					
2004					

3. Citrate Quering
 ZnO

$l = 2$ Chemnitz

1810

8567902A60
856790170 07/01/2008

Chenish
5 m

Diagram illustrating the geometry of the problem. A horizontal line represents the ground. A vertical line represents the wall. The distance from the wall to the point where the ball is launched is labeled 94m . The distance from the wall to the point where the ball is caught is labeled 12m . The distance from the wall to the point where the ball is launched is labeled 94m . The distance from the wall to the point where the ball is caught is labeled 12m . The distance from the wall to the point where the ball is launched is labeled 94m . The distance from the wall to the point where the ball is caught is labeled 12m .

$$L_1 = 500 \text{ m}$$

9. Postfisch

M. & Mme Denis QUESNAY
Le Bras Coupé
76720 CROPUS
Tél. / Fax : 02 35 32 80 56

08 JUL 2013



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Plix

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Coteau

Altitude de la nappe : 135 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: VARNIER Gerard | Réf.: Déclaration de carrière | Date: 14/04/2014 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76138-215 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	VARNIER Gerard	
	Référence :	Déclaration de carrière	
	Date :	14/04/2014	
Informations extraites	Localisation d'un affaissement de terrain situé sur la parcelle 156 par M. VARNIER qui indique qu'elle était exploitée jusque dans les années 50. Le photographie jointe et la proximimté d'une carrière à ciel ouvert (ICS 155) permet de privilégié l'hypothèse d'une exploitation à ciel ouvert.		
	Il y est également joint une demande de renseignements complémentaire par la DDTM laissé a priori sans réponse.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Petit Quesnay	
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

VARNIER Gerard.
491 rue du Ploie
76850 BRACQUETUIT

REÇU LE

14 AVR. 2014

AU SRMT

Je soussigné VARNIER Gerard né le 18-11-1940
à Frigennesville demeurant actuellement au
491 rue du Ploie à Bracquetuit
Atteste de l'existence sur la parcelle
Cadastrale 158 située rue du Moulin
d'une ancienne carrière d'extraction de
matériaux. J'ai eu effet comme celle-ci
~~une~~ activité jusqu'à dans les années 50.
En annexe je matérialise sur le plan
cadastral l'emplacement encore visible
aujourd'hui par un affossement de terrain

REÇU LE
15 AVR. 2014
SRMT/DAN

Fait à Bracquetuit
le 06.04.2014

229

SAT/ENV	
Fourni par	M. Varnier le 15.4.14
Enregistré par	K le 13.5.14
Copie : - déjà faite ☐ à	
- faite le 28.4 à BAV/FOR	
STRIMERS	

Département :
SEINE-MARITIME

Commune :
BRACQUETUIT

Section : B
Feuille : 000 B 02

Échelle d'origine : 1/2500
Échelle d'édition : 1/1500

Date d'édition : 26/05/2012
(fuseau horaire de Paris)

©2011 Ministère du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
DIEPPE

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Bracquetuit

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Fremontel

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 375

y : 9 163 738

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 135 m

Source : BRGM Atlas Hydrogéologique

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 4458/1 / août 2007

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

☒ Effondrement☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée☐ Puits☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)☐ Arbre isolé☐ Autre :☐ Aucun

Géométrie :

☒ Circulaire

Diamètre (m) # 2

Profondeur max (m) # 1

☐ Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2024 : indice observé sur le terrain lors de la réalisation du programme de reconnaissance par sondages destructifs en vue de l'implantation de trackers solaires (cf. ICS053)

Origine probable de l'indice

Type

☒ Carrière souterraine☐ Carrière à ciel ouvert☐ Carrière type inconnu☐ Karstique (Naturel)☐ Indéterminé☐ Puits à eau

Matière extraite

☒ Marne☐ Cailloux☐ Sable☐ Pierre de taille☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : effondrement observé sur le terrain. Au regard de sa localisation correspond à la marnière déclarée "ICS058". L'effondrement est localisé à l'extrémité sud-est de ce linéaire confirmant la distance / route

