



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 406

y : 9 172 723

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: BRGM | Réf.: HNOAA0018575 | |
 Récentes || Auteur: BRGM | Réf.: 11100912 | | Date: 03/04/2001 |
 Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire départemental | | Date: 22/12/1995 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76204-024 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM	
	Référence : HNOAA0018575	
	Date :	
Informations extraites	Fiche base de donnée cavités souterraines (Georisques) - Identifié comme indéterminé "effondrement dans le bourg (Parcelle A89)"	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76204-024 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM	
	Référence : 11100912	
	Date : 03/04/2001	
Informations extraites	Fiche base de donnée mouvement de terrain - Effondrement	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76204-024 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Mairie	
	Référence : Inventaire départemental	
	Date : 22/12/1995	
Informations extraites	Inventaire départemental des cavités souterraines	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

HNOAA0018575

Cavités souterraines

Identifiant de la cavité : HNOAA0018575
Type de cavité : indéterminé
Nom de la cavité : Effondrement dans le bourg (parcelle A89)
Département : SEINE-MARITIME (76)
Nom de la commune (à la saisie) : CROPUS (76204)
Coordonnées X,Y en Lambert 93 métrique : 566305, 6961665
Coordonnées X,Y ouvrage : 514107, 2527662
Lambert X,Y ouvrage : Lambert 2 étendu
Précision coordonnées : 25m
Repérage géographique : orifice visible
Positionnement : précis
Altitude ouvrage : 140
Date de validité : 22/12/1995
Auteur de la description : CS
Source d'information :

Source	Lieu d'archivage
Inventaire départemental des cavités souterraines (Cropus)	DDE 76

11100912

Fiche Synthétique

Identification

Type de mouvement : Effondrement / Affaissement
Degré de fiabilité sur le type : Fort
Date de début : 03/04/2001
Degré de précision sur la date : Jour
Département : SEINE-MARITIME (76)
Commune principale : CROPUS
Numéro INSEE : 76204
Coordonnées X saisi (m) : 514214
Coordonnées Y saisi (m) : 227373
Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 1 Nord
Précision X Y saisi : Décamètre
Longitude (°) : 1.14619954353581
Latitude (°) : 49.7399713205696

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Faible
Précision/Exhaustivité de la fiche : Très bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-HNO / BRGM/SGR/Haute-Normandie

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
-protection civile-		
BRGM/RP-52868-FR-Couëffe R., Lebre P.-Inventaire départemental des mouvements de terrain Département de la Seine -Maritime	-30/03/2004	-MEDD

Géometrie

Diamètre de l'effondrement : 0.4

Domages

Sur les biens : Non
Victimes : Non

Origine

Origine : Antropique (Autre ...)
Origine : Naturelle (Autre ...)

REG 1

5

INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année : 1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Équipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX


Commune : CROPS
Canton : Bellemeubère
Arrondissement : DIEPPE

N° d'identification positionné sur carte (1)	Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle	phénomène constaté Effondrement/indice (2)	arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées	rapport d'expertise (Nom de l'organisme)	OBSERVATIONS
①	ferme du Stan Coupe chez M ^{me} Quenay Louis	effondrement M.	/	B R G M	/
②	au Bourg face à l'église. chez M ^{me} Dumont R. 85-A	effondrement M.?	/	/	Constatations datant de plusieurs années - 1990... résignade le 30/12/95



Reçu n° 22 - dec 95

- 1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° d'identification
- 2) si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
 - * pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
 - * donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
- NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date



1 - M. P. 26

2

M. P. 26 = D. 26



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 584

y : 9 171 951

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: HNOAW0029591 | |
 Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS cressy | | Date: 02/2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76204-025 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> HNOAW0029591	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Fiche base de donnée cavités souterraines (Georisques) - Identifié comme indéterminé "Indice n°121 du RICS de Cressy"	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76204-025 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS cressy	
	<i>Date :</i> 02/2011	
Informations extraites	Recensement des indices de cavités souterraines de la commune de Cressy - fiche d'ndice n°121	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Fiche d'indice de cavité souterraine n°

76.191.121

Localisation

Département **Seine-Maritime** Précision **Invisible**Commune **Cressy** Coordonnées X

Coordonnées Y

Repères locaux

Autres (route, chemin,...)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: **Hors commune (Cropus)**

Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale **19** Autres

Observations sur les documents sources

Nature

Contexte morphologique **Plateau** Profondeur (en m)Type d'effondrement **Non défini** Diamètre (en m)Indice de terrain **Non défini** Longueur min (en m)Géométrie **Non défini** Longueur max (en m)

Observations Terrains

Photographie

Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice **Indéterminée**Matière probablement extraite **Non défini**

Investigations possibles à mener

Décapage Géophysique Forages

Remarques

Auteur :





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 566 559

y : 9 174 033

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Denis et Catherine QUESNAY	03/03/2023	M et Mme QUESNAY : " Dépression circulaire d'environ 4m de profondeur rebouchée par la DDI avec aménagement en béton. Il y a environ 20 ans"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : A

Coordonnées du déclarant *Exploitant agricole*

Nom, prénom : Jean K. Catherine Quenep

Adresse : Ferme du Bras Couffe

Coordonnées téléphoniques : 0235328056

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert <i>dans le Talus</i>	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

à 20 ans

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

Dépression circulaire (cailloutière, argilieuse)

≈ 4 m de prof.

Ribouché par la DDI + aménagement en béton


LD déclaré par la DDI ou BRET. en temps que main d'œuvre

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :


Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

Schéma :



A Cropus le 3 Mars 2023



Signature du déclarant

Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Denis et Catherine QUESNAY	03/03/2023	M et Mme QUESNAY : " Entendu parlé par monsieur René DUMONT qui est descendu enfant dans le sceau du treuil"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile


Commentaires

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :

Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

Schéma :



A Cropus le 3 Mars 2023



Signature du déclarant

Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 566 250

y : 9 173 581

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Denis et Catherine QUESNAY	03/03/2023	M et Mme QUESNAY : "Effondrement de 1m de diamètre et 1,5 à 2m de profondeur"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Commune de Cropus
Recensement des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : **E**

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : **Quessy Denis**

Adresse : **ferme du Bas Couffe**

Coordonnées téléphoniques : **Cropus**

0235328056

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	x
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :


Effondrement circulaire 1m de diamètre, ≈ 1.5 m de prof.

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :

Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
 - ✓ origine naturelle ;
 - ✓ indéterminée.
-

Schéma :



A Cropus le 3 Mars 2023

Diamètre 1m
2m. profondeur

Signature du déclarant

Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 566 682

y : 9 173 248

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Jean-Luc LEBORGNE	03/03/2023	M. LEBORGNE : "Effondrement au pied d'un pommier de 15m de large pour 1m de profondeur. Il y a environ 15 ans (2010)"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la consultation publique, ICS029 correspond à l'indice F de la consultation.

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : F - G - H

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : ..Leborgne Jean-Luc.....
 Adresse : ..317 rue des Cataliers.....
 Coordonnées téléphoniques : ..jean.luc.58@gmail.com.....
 ..liborne

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	✓
Zône remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

(F) Effondrement au pied d'un pommier (parcelle auj sans pommiers)
 5m de large sur 1m de profondeur (±15ans)

(G) 1m de prof sur 50 ans (±5 ans)
 Rebouche par vos soins

(11) - Deux "trous" à 10 m l'un de l'autre

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :


Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
 - ✓ origine naturelle ;
 - ✓ indéterminée.
-

Schéma :

A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant



Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 567 014

y : 9 173 305

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Jean-Luc LEBORGNE	03/03/2023	M. LEBORGNE : "Effondrement de 0,5m de large pour 1m de profondeur rebouché par moi-même. Il y a 5 ans"

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2018		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Tache plus sombre dans une parcelle en culture. Semblable à un tas de terre. Traces d'her venue par des engins agricoles à proximité.
	2020		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Effondrement dans un passage d'engins agricole. Trace d'évitement.
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la consultation publique, ICS030 correspond à l'indice G de la consultation.

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : F - G - H

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : ..Leborgne Jean-Luc.....
 Adresse : ..317 rue des Cataliers.....
 Coordonnées téléphoniques : ..jean.luc.58@gmail.com.....
 ..liborne

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	✓
Zône remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

(F) Effondrement au pied d'un pommier (parcelle auj sans pommiers)
 5m de large sur 1m de profondeur (±15ans)

(G) 1m de prof sur 50 ans (±5 ans)
 Rebouche par vos soins

(11) - Deux "trous" à 10 m l'un de l'autre

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :


Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
 - ✓ origine naturelle ;
 - ✓ indéterminée.
-

Schéma :

A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant




Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une manière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une manière est punie d'une amende de 30 000 euros. "







Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Systeme : RFG93-CC50

Commune : Cropus

Orig. report carto : Plan

Repères locaux

x : 1 567 196

y : 9 173 421

Précision :

Hameau/Lieu-dit :

Type de Report : Ponctuel

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Jean-Luc LEBORGNE	03/03/2023	M. LEBORGNE : "Deux trous à 0m l'un de l'autre"

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2018		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Effondrement dans une parcelle en culture. Trace d'engins agricole.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la consultation publique, ICS031 correspond à l'indice H de la consultation.

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : F - G - H

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : Leborgne Jean-Luc

Adresse : 317 rue des Cataliers

Coordonnées téléphoniques : jeanluc58@gmail.com

Leborgne

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	<input checked="" type="checkbox"/>
Zône remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

(F) Effondrement au pied d'un pommier (parcelle auj sans pommiers)
5m de large sur 1m de profondeur (±15ans)

(G) 1m de prof sur 50 ans (±5 ans)
Recherche par vos soins

(11) - Deux "trous" à 10 m l'un de l'autre

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :


Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
 - ✓ origine naturelle ;
 - ✓ indéterminée.
-

Schéma :

A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant



Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une manière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une manière est punie d'une amende de 30 000 euros. "





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 567 137

y : 9 173 043

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Jean-Luc LEBORGNE	03/03/2023	M. LEBORGNE : " Effondrement qui correspond à un ancien ouits de marnière. La première année l'effondrement était de 1m de profondeur et la deuxième année l'effondrement était de 5 à 6 m de diamètre et 3m de profondeur. "

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la consultation publique, ICS032 correspond à l'indice I de la consultation.

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : I - J

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : J. de la FGH

Adresse :

Coordonnées téléphoniques :

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	<u>x</u>
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

I → Photo aérienne 2012.
Ancien puits de manière
1^{er} année 1m de prof
2^{er} année 5-6 m de large 3m de profondeur

J 2 trous
d'effondrement

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :

Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

Schéma :

A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant

Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 565 915

y : 9 172 468

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Jean-Luc LEBORGNE	03/03/2023	M. LEBORGNE : "Deux effondrements"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la consultation publique, ICS033 correspond à l'indice J de la consultation.

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : I - J

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : J. de la FGH

Adresse :

Coordonnées téléphoniques :

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	<u>x</u>
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

I → Photo aérienne 2012.
Ancien puits de manière
1^{er} année 1m de prof
2^{er} année 5-6 m de large 3m de profondeur

J 2 trous
d'effondrement

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :

Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

Schéma :

A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant

Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 566 409

y : 9 173 049

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Jean-Luc LEBORGNE	03/03/2023	M. LEBORGNE : "Sablière à ciel ouvert dans le corps de ferme"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la consultation publique, ICS034 correspond à l'indice L de la consultation.

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : L - 17

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : Jean F. G. P.

Adresse :

Coordonnées téléphoniques :

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

2 Sablières à ciel ouvert
Dans le corps de ferme + bosquet
(L) (17)) Comme par l'exploitant.

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :


Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

Schéma :

A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant



Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Jean-Luc LEBORGNE	03/03/2023	M. LEBORGNE : "Sablière à ciel ouvert dans le bosquet"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Zone d'emprunt
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : Zone d'emprunt végétalisé en coteau

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la consultation publique, ICS035 correspond à l'indice M de la consultation.



Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : L - 17

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : Jean F. G. P.

Adresse :

Coordonnées téléphoniques :

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

2 Sablières à ciel ouvert
 Dans le corps de ferme + bosquet
 (L) (17)) Comme par l'exploitant.

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :


Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

Schéma :

A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant



Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 566 259

y : 9 171 811

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie de Cropus | Réf.: Déclaration au BRGM | |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	M. Denis QUESNAY	03/03/2023	M. QUESNAY: " Possible béttoire naturelle déclarée au BRGM localisée chemin du Patichet"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile


Commentaires

Explor-e : Indice issu d'un témoignage lors de la consultation publique du 03/03/2023.

Indice 76204-036 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Mairie de Cropus <i>Référence :</i> Déclaration au BRGM <i>Date :</i>
Informations extraites	Plan de localisation d'un affaissement remblayé d'environ 15m3 déclaré par Madame Catherine QUESNAY - Document envoyé au BRGM par la mairie le 08/03/2012
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
Arrondissement de DIEPPE
Canton de BELLENCOMBRE
Mairie de
76720 CROPUS
Tél. 02.35.32.80.58



Denis Luesmay
Maire



Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : N

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : Quesnoy Delis

Adresse :

Coordonnées téléphoniques :

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	<u>Cavité un peu profonde à l'intérieur de l'herbage x ?</u>
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

Possible Bétoire naturelle déclaré au BRG77.
chemin du Patichet

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :


Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

Schéma :

A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant



Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 566 469

y : 9 172 540

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie de Cropus | Réf.: Déclaration au BRGM | |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	M. Denis QUESNAY	03/03/2023	M.QUESNAY : Cuvette peu profonde dans le jardin"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile


Commentaires

Indice 76204-037 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Mairie de Cropus <i>Référence :</i> Déclaration au BRGM <i>Date :</i>
Informations extraites	Plan de localisation d'un affaissement par Catherine QUESNAY - Document envoyé au BRGM par la mairie le 08/03/2012
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
Arrondissement de DIEPPE
Canton de BELLECOMBRE
Mairie de
76720 CROPUS
Tél. 02.35.32.80.58

déclaration CAVITE
CROPUS
section A n° 664. P.



7 Mars 2012



René Guenay Maire

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : *K*

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom :

Adresse :

Coordonnées téléphoniques :

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	<i>X</i>
Effondrement de terrain	
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

Pour info
 (Ancien presbytère -> déclaré au BRGT) -> A voir au auprès du BRGT.
 là au sud du presbytère
 (K) Cuvette peu profonde dans les talus dans le jardin

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :

Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

Schéma :

A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant



Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Cropus	Mme. Catherine QUESNAY	03/03/2023	Mme. QUESNAY : Lors de l'enfouissement de la ligne électrique, une poche de vide s'est formée sous le carrefour à la limite cropus-Le Catelier (D476 et D100)"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu d'un témoignage lors de la consultation publique de Cropus le 03/03/2023. Aucun élément ne permet de confirmer que la déclaration est le lien avec une cavité souterraine ou carrière à ciel ouvert. Sans plus d'élément, l'indice est non reporté et conservé pour mémoire.

Commune de Cropus
Recensement des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : *C*

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom :

Adresse :

Coordonnées téléphoniques :

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	
Effondrement de terrain	
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire :	
Autres (préciser) :	<i>Poche souterraine</i>

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parler :

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :


lors de l'euff de la ligne NT ? , Poche de vide sous le caniveau

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :

Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

Schéma :



A Cropus le 3 Mars 2023

Signature du déclarant

Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 547

y : 9 172 403

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) # 3

Observations

Explor-e : Dépression à l'angle de la clôture

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Cropus

Orig. report carto : GPS

x : 1 565 488

y : 9 172 304

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Zone d'emprunt
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : Zone d'emprunt à ciel ouvert dans le bois.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Systeme : RFG93-CC50

Commune : Cropus

Orig. report carto : GPS

x : 1 565 544

y : 9 172 311

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Zone d'emprunt
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : Zone d'emprunt à ciel ouvert dans le bois.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 565 544

y : 9 172 286

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Zone d'emprunt
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : Zone d'emprunt à ciel ouvert dans le bois.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Cropus

Orig. report carto : GPS

x : 1 565 583

y : 9 172 211

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Carrière à ciel ouvert
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : Zone d'emprunt à ciel ouvert dans le bois.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 565 615

y : 9 172 134

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Zone d'emprunt
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : Zone d'emprunt à ciel ouvert dans le bois.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 176

y : 9 172 833

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Tache plus claire et circulaire dans un herbage.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : Affaissement dans une pâture à chevaux.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Pierre de taille
- Argile
- Sable

Commentaires



2023/2/22 15:58





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Cropus

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 832

y : 9 172 507

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque** Longueur min (m) # Longueur max (m) # 4

Observations

Explor-e : Affaissement ovale.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Pierre de taille
- Argile
- Sable

Commentaires



2023/2/22 15:12



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Cropus

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 549

y : 9 172 940

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) #

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : Affaissement dans un herbage.

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires



2023/2/22 15:45







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 566 434

y : 9 172 719

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie de Cropus | Réf.: Signalement de cavité. | | Date: 03/04/2001 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76204-048 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Mairie de Cropus <i>Référence :</i> Signalement de cavité. <i>Date :</i> 03/04/2001
Informations extraites	Plan de localisation d'un affaissement par Catherine QUESNAY - Document envoyé au BRGM par la mairie le 03/04/2001
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

Département de la Seine-Maritime
Arrondissement de Dieppe

05-04-201
B. R. G. M.
SGR/HNO
Parc de la Vallée
10, rue A. Sakharov
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

~~Cropus~~
Europe
Copus → Pont Amal 76
N° Mandat DDB 76
Copus → SPC AUFFAY

Mairie de Cropus

76 720 AUFFAY
☎ 02 35 32 80 58

Tr → Bureau
- levez copie
à la mairie

Cropus le 3 avril 2001

Monsieur QUESNAY Denis
Maire de Cropus

Monsieur le Directeur départementale de l'Equipement
de la Seine maritime .

Objet : Signalement d'une cavité en formation
sur une parcelle de terrain communal A2 88
terrain bâti d'une maison d'habitation louée
à Madame DUMONT Rolande

Monsieur ,

Nous vous signalons qu'une cavité souterraine est apparue sur une parcelle
de terrain communal A2 88 , terrain surlequel se trouve une maison d'habitation louée
à Madame DUMONT Rolande , cette maison est l'ancien presbytère .

Nous joignons un relevé des lieux effectués par Madame QUESNAY
Catherine le 29 mars 2001 . Cette cavité se situe à 4.50 m de la D 76 et à un diamètre
de 0.40 m .

Fait à Cropus le 3 avril 2001


Monsieur QUESNAY Denis ,
Maire de Cropus .



maître-champ Madame Belande Dumont
 à Consernet
 logement Presbytère
 ex. Paralle A2-88 -

Jundi 25 Mars 2004

Réf. Affaissement Venant -



8 Mars 2004

Presbytère
 Que Dumont

CS
 Catherine Quislas
 No 24



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 567 302

y : 9 172 475

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1952		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Dépression circulaire dans une parcelle en herbage
	1961		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Dépression circulaire dans une parcelle en herbage avec tas de marne à priori à proximité.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 567 370

y : 9 172 459

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1952		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Dépression circulaire dans une parcelle en herbage
	1961		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Dépression circulaire dans une parcelle en herbage

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 566 210

y : 9 171 349

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2016		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Effondrement dans un herbage
	2018		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Effondrement dans un herbage
	2020		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Effondrement dans un herbage

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Carte

x : 1 567 095

y : 9 173 986

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76204-052 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> <i>Référence :</i> Carte géologique <i>Date :</i>
Informations extraites	Carte géologique au 1/50 000ème N°59 Londinières (Limens silteux ou calcaires du Würm)
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 566 099

y : 9 172 261

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Tache plus claire dans une parcelle en herbage.
	1961		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Tache dans une parcelle en herbage.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 567 186

y : 9 173 147

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Tache claire dans une parcelle en herbage.
	1961		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : anomalie plus claire dans une parcelle en herbage.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Cropus

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 566 746

y : 9 173 011

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Tache claire dans une parcelle
	1961		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Tache claire dans une parcelle

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 566 325

y : 9 172 890

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Anomalie claire de petite taille et circulaire dans un herbage.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Cropus

Orig. report carto : Orthophoto

Repères locaux

x : 1 566 245

Hameau/Lieu-dit :

y : 9 172 485

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Anomalie dans un herbage
	1952		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Anomalie dans un herbage
	1961		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Anomalie dans un herbage

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Cropus

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 565 353

y : 9 170 582

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / septembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone remblayée sur la photo aérienne de 2022

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Effondrement observé par explor-e suite à une demande d'un particulier. Aucune suite donnée par ce dernier

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







