



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8516 | Section: B | Parcelle: 20 | | Date: 1891 |
Départementales | | Réf.: 8519-20 | Section: B | Parcelle: 20 | | Date: 13/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Information géographique trop aléatoire pour être conservé.
Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-050 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1891	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	JULIEN Timothée	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : B	Parcelle : 20
	Autre information :		
	Observations :	État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-050 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	13/11/1890	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	JULIEN Timothée	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : B	Parcelle : 20
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 892	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 13/11/1890 sur la parcelle 20 de la section B du cadastre napoléonien.

NUMÉRO d'ordre par concession ou exploita- tion.	DESIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRESENTANT.	DESIGNATION DE LA CONCESSION.	DESIGNATION ou NATURE DE LA RIVIÈRE ou COURS.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NUMBRE d'ou- vriers.	MOTIFS DE LA DEMANDE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.	DÉCISION du PRÉSIDENT.
698	Fictif Macaire, à Cailly.	Idem.	26. 21. 5 ^{me} F.	Macaire.	Savi.	2	Faible importance de l'exploitation.	On a en vain	Il n'est pas permis de donner à la rivière les caractères de rivière à la date du 9 Janvier 1871
699	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 20. 5 ^{me} B.		Farnesville.	2			
700	Fictif Thérèse, à Etainville.	Idem.	26. 319. 5 ^{me} A. 2 ^e famille.		Etainville.	2			
701	Fictif Thérèse, au Puy-Monville.	Idem.	26. 60. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		St. Etienne-Monville.	2			
702	Fictif Thérèse, au Puy-Monville.	Idem.	26. 60. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		St. Etienne-Monville.	2			
703	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 210. 5 ^{me} B.		de	2			
704	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 61. 5 ^{me} A.		de	2			
705	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 15. 5 ^{me} B. 5 ^{me} A.		de	2			
706	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 36. 5 ^{me} B. 5 ^{me} A.		de	2			
707	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 7. 5 ^{me} B.		de	2			
708	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 23. 5 ^{me} B.		de	2			
709	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 315. 5 ^{me} B.		de	2			
710	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 10. 5 ^{me} C.		de	2			
711	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 316. 5 ^{me} A.		de	2			
712	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 110. 5 ^{me} A.		de	2			
713	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 110. 5 ^{me} A.		de	2			
714	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 158. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		de	2			
715	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 158. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		de	2			
716	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 158. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		de	2			
717	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 158. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		de	2			
718	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 158. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		de	2			
719	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 158. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		de	2			
720	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 158. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		de	2			
721	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 158. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		de	2			
722	Fictif Thérèse, à Farnesville.	Idem.	26. 158. 5 ^{me} A. 5 ^{me} B.		de	2			

OBSERVATIONS.

MINISTÈRE
DES
TRAVAUX PUBLICS.

MODÈLE N° 1 bis.

DIRECTION
DES ROUTES,
DE LA NAVIGATION
ET DES MINES.

DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

DIVISION DES MINES.

DÉPARTEMENT de la Seine - Inférieure.

1^{er} BUREAU.

ARRÊTÉ DU PRÉFET.

LE PRÉFET,

Vu les propositions des Ingénieurs des mines, en date du 26th 1890. 8 jours 1891,

Vu l'article 1^{er}, dernier paragraphe, de la loi du 8 juillet 1890,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Sont dispensées de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les exploitations comprises au tableau ci-après :

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE D'OUVRIERS.
698	Linot Laccille, à Auffay.	N° 3. 1 ^{er} B.	Sévis.	2
699	Julien Chimothée, à Lannoville.	N° 2. 1 ^{er} B.	Lammecville.	2
700	Malandain Eugène, à Etainhus.	N° 319. 1 ^{er} A. 2 ^e famille.	Etainhus.	2
701	Brunel Nicolas, au Vil. Nanterville.	N° 60. 1 ^{er} A. Polyg. B.	Le Vil. Nanterville.	2
702	Guérard Albert, au Vil. Nanterville.	Parcelle N° 4.	Le Vil. Nanterville.	2
703	Etienne Didore, à Grainville.	N° 208. 1 ^{er} B.	Grainville.	2
704	Lévesque Eugène, à Grainville.	N° 210. 1 ^{er} B.	Grainville.	2
705	Lévesque François, à Grainville. l. E. Eglise.	N° 611. 1 ^{er} A.	Grainville. l. E. Eglise.	2
706	Linot Firmin, à Beauville. l. E. Baon.	N° 15. 1 ^{er} B. Polyg. A.	Beauville. l. E. Baon.	2
707	Vacointe Baracque, à Bacqueville.	N° 36. Polyg. A.	Bacqueville.	2

600 - 82 - 90.

57

NUMÉROS	REGISTRES	RELATIONS	NUMÉROS	REGISTRES	NUMÉROS	REGISTRES
133	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	188	Chambre
134	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	189	Chambre
135	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	190	Chambre
136	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	191	Chambre
137	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	192	Chambre
138	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	193	Chambre
139	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	194	Chambre
140	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	195	Chambre
141	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	196	Chambre
142	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	197	Chambre
143	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	198	Chambre
144	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	199	Chambre
145	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	200	Chambre
146	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	201	Chambre
147	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	202	Chambre
148	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	203	Chambre
149	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	204	Chambre
150	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	205	Chambre
151	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	206	Chambre
152	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	207	Chambre
153	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	208	Chambre
154	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	209	Chambre
155	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	210	Chambre
156	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	211	Chambre
157	Chambray	Monville	17 p ^h	14 p ^h	212	Chambre



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Section: C | Parcelle: 4 | | Date: 27/11/1890 |

Départementales | | Réf.: 8516 | Section: C | Parcelle: 4 | | Date: 1891 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-051 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	27/11/1890	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	LESIEUR B.	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : C	Parcelle : 4
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 925	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-051 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S16		
Elements extraits	Date du document :	1891	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	LESIEUR Béroni	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : C	Parcelle : 4
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 27/11/1890 sur la parcelle 4 de la section C du cadastre napoléonien.

NUMÉROS N°		DÉLIBÉRATIONS		DÉLIBÉRATIONS		NUMÉROS N°	
904	Chamuel Pierre	Archevêché de Paris	21 g.	25 g.	936	Henry Gustave	Archevêché de Paris
905	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	21 g.	27 g.	937	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
906	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	938	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
907	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	939	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
908	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	940	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
909	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	941	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
910	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	942	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
911	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	943	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
912	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	944	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
913	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	945	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
914	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	946	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
915	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	947	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
916	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	948	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
917	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	949	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
918	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	950	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
919	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	951	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
920	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	952	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
921	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	953	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
922	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	954	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
923	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	955	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
924	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	956	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
925	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	957	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
926	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	958	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
927	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	959	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
928	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	960	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
929	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	961	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
930	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	962	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
931	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	963	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
932	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	964	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
933	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	965	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
934	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	966	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris
935	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris	22 g.	27 g.	967	Archevêché de Paris	Archevêché de Paris

NOMBRES d'ordre ou confection	DESIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT	NOM ET ADRESSE DU REPRESENTANT	DESIGNATION DE LA CONGRESSION	DESIGNATION ou SATURE DE LA MINIERE ou carrière	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION	NOMBRE d'ouvriers	MOTIFS DE LA DEMANDE PROPOSEE par l'exploitant	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGENIEUR EN CHEF	DECISION du BUREAU
723	Lucien Embl, à St-Victor-Pabbaye.	Le même.	26 ^e 24. 1 ^{er} O.	Macovées.	St-Victor-Pabbaye.	2	Très importante de réajustement.	Les carriers désignés par le maître ont été désignés et désignés à la demande des carriers au 1 ^{er} février 1911.	
724	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 33. 1 ^{er} B.	de	Ballewill.	2	de		
725	Baronnet, à Ballewill.	de	26 ^e 56. 1 ^{er} D.	de	Grainville-la-Éclaircie.	2	de		
726	M ^{re} Beauvy, à St-Ger.	Levassier, à St-Ger.	26 ^e 162. 1 ^{er} D.	de	St-Ger.	2	de		
727	M ^{re} Lebrun, à Ballewill.	Le même.	26 ^e 8. 1 ^{er} A. Bally-B.	de	Omerville.	2	de		
728	Simon Embl, à Ballewill.	de	26 ^e 257. 1 ^{er} A. 2 ^e famille	de	Pongerville-Caillat.	2	de		
729	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 7. 1 ^{er} B.	de	Esquerwill, au-haut.	2	de		
730	Docteur Embl, à Ballewill.	de	de même du 1 ^{er} bec	de	St-Jean-de-la-Famille.	2	de		
731	Victor, à Ballewill.	de	26 ^e 4. 1 ^{er} C.	de	Sammeville.	2	de		
732	Benoît, à Ballewill.	de	26 ^e 223. 1 ^{er} C.	de	Offranville.	2	de		
733	Edouard, à Ballewill.	de	26 ^e 140. 1 ^{er} B. 1 ^{er} famille	de	Manéglise.	2	de		
734	Boisot, à Ballewill.	de	26 ^e 110. 1 ^{er} A. 1 ^{er} famille	de	Stainhus.	2	de		
735	Meister, à Ballewill.	Le même.	26 ^e 146. 1 ^{er} B. 1 ^{er} famille	de	Ballewill.	2	de		
736	Bouvier, à Ballewill.	de	26 ^e 40. 1 ^{er} A.	de	Offranville.	2	de		
737	St-Germain, à Ballewill.	de	de	de	Leuval.	2	de		
738	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 213. 1 ^{er} B.	de	Caillat. La-Famille.	2	de		
739	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.	de	Bacchy.	2	de		
740	Docteur, à Ballewill.	de	de même de la famille 7.	de	Barentin.	2	de		
741	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 30. 1 ^{er} B.	de	Ballewill, au-Centre.	2	de		
742	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 113. 1 ^{er} A.	de	de	2	de		
743	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 50. 1 ^{er} A.	de	St-Macchilde-Ballewill.	2	de		
744	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 6. 1 ^{er} A.	de	Montcaillan-Centre.	2	de		
745	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 7. 1 ^{er} A.	de	Montcaillan-Centre.	2	de		
746	Docteur, à Ballewill.	de	de	de	Montcaillan-Centre.	2	de		
747	Docteur, à Ballewill.	de	26 ^e 119. 1 ^{er} A.	de	Beaumont.	2	de		

OBSERVATIONS
100

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE D'OUVRIERS.
708	Malin Albert, à Angiens.	N ^o 7. J ^m B.	Angiens.	2
709	Roger René, à St ^e Genoviève.	N ^o 23. J ^m E.	Neugleville. au. J ^m .	2
710	Duval Prosper, à Bracqueluit.	N ^o 315. J ^m B.	Montcauil. en. Pance.	2
711	Maillet Désiré, à Hautot. l'Ouray.	N ^o 10. J ^m C.	Hautot. l'Ouray.	2
712	Thommet Pierre, à Auberville. la. Renault.	N ^o 316. J ^m A.	Auberville. la. Renault.	2
713	J ^m Gibert, à Cressy.	N ^o 110. J ^m A.	Cressy.	2
714	Deglo Théodore, à St ^e Croix. s. Buchy.	Hameau des Mares.	St ^e Croix. au. Buchy.	2
715	Endiez Alexandre, à Rouville.	N ^o 25. J ^m A.	Rouville.	2
716	Jouet Cédésin, à Argues. la. Bataille.	N ^o 158. Hameau de Guichet.	Argues. la. Bataille.	2
717	Le Boucher Simon, à St ^e Ouen du Breuil.	N ^o 46. J ^m B.	St ^e Ouen. du. Breuil.	2
718	Dienoy, à Vandebec. en. Pance.	N ^o 155. J ^m A.	Couffreville. la. Table.	2
719	Cavelier, à Bretteville. St ^e Laurent.	N ^o 369. J ^m A.	Bretteville.	2
720	Sambert Alfred, à Bornambusc.	N ^o 193. J ^m A. 2 ^e feuille.	Bornambusc.	2
721	Guerrillon Victor, à Marigny.	Parcelle N ^o 383.	Marigny.	2
722	Bertot Pierre, à Yébleron.	N ^o 3. J ^m C. Polyg. I.	Yébleron.	2
723	Siroy Emile, à St ^e Victor. l'abbaye.	N ^o 124. J ^m C.	St ^e Victor. l'abbaye.	2
724	Dalet, à Bretteville.	N ^o 303. J ^m B.	Bretteville.	2
725	Baray Henri, à Grainville. la. Contuisier.	N ^o 566. J ^m D.	Grainville. la. Contuisier.	2
726	M ^{re} Dienoy, à St ^e Luce.	N ^o 162. J ^m D.	St ^e Luce.	2
727	J ^m Labore, à Belmeuil.	N ^o 8. J ^m A. Polyg. B.	Omonville.	2
728	Simon Paul, à Gonzeville. Caillot.	N ^o 257. J ^m A. 2 ^e feuille.	Gonzeville. Caillot.	2
729	Cordier, à Anzouville. s. Daâne.	N ^o 7. J ^m B.	Anzouville. au. Daâne.	2
730	Duvieux Hector, à St ^e Jean. de. la. Renault.	Ferme du petit bec.	St ^e Jean. de. la. Renault.	2
731	Lecour Béroni, à Lammerville.	N ^o 4. J ^m C.	Lammerville.	2
732	Benoist Henri, à Offranville.	N ^o 221, 223, J ^m C.	Offranville.	2
733	Lebrun Clovis, à Manéglise.	N ^o 140. J ^m B. 1 ^{re} feuille.	Manéglise.	2
734	Boisvol Alfred, à Etainhu.	N ^o 110. J ^m A. 1 ^{re} feuille.	Etainhu.	2



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S16 | Section: C | Parcelle: 25 | | Date: 1891 |
Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: C | Parcelle: 25 | | Date: 17/12/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : 3 Déclarations d'ouverture sur la parcelle C 25 (Indices 21, 23 et 52). Information géographique peu précise, parcelle 25 de la section C uniquement en polygones A, B, C et E. Conservation des parcelles 25 des polygones A, B, C et E de la section C.
Explor-e 2023 : Sans plus d'information quant à la localisation exacte de l'indice, les zones de présomption supposées sont représentées pour information sans périmètre de sécurité.

Indice 76380-052 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1891	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	ANTHEAUME Casimir	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : C	Parcelle : 25
	Autre information :		
	Observations :	État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-052 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	17/12/1890	
	Type ouvrage :	Carrière	
	Déclarant :	ANTHEAUME Casimir	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : C	Parcelle : 25
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 993	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Alise 2011 :D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 17/12/1890 sur la parcelle 25 de la section C du cadastre napoléonien. // Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

NOMBRES de votes pour ou contre les propositions.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'INTÉRESSÉ.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou CARRIÈRE.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'OUVERTES.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.	DÉCISION de PRÉF.
848	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2	Facilité de la concession.	Over, conformément.	Le conseil municipal de Marnville a voté le 14 Janvier 1871.
849	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 11. 8° B.	de Marnville.	Marnville.	2			
850	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 15. 8° B.	de Marnville.	Marnville.	2			
851	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 15. 8° B.	de Marnville.	Marnville.	2			
852	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 11. 8° C.	de Marnville.	Marnville.	2			
853	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
854	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
855	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
856	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
857	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
858	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
859	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
860	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
861	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
862	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
863	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
864	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
865	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
866	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
867	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
868	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
869	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
870	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
871	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			
872	de Marnville, à Marnville.	de même.	N° 166. 8° B.	Marnvièze.	Marnville.	2			

OBSERVATIONS

NUMÉROS d'ordre par exploit- ation.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
858	Douville Boel, à Bourville.	N ^o 4. 8 ^m B.	Bourville.	2
859	Foliot Gustave, à Bosc. Bordel.	N ^o 175. 8 ^m F.	Bosc. Bordel.	2
860	Alia Eugène, à St Germain des Evrnts.	N ^o 51. 8 ^m A.	St Germain des Evrnts.	2
861	Noël Pierre, à Luneray.	N ^o 18. 8 ^m B. Polyg. f.	Luneray.	2
862	Heureux Albert, à Luneray.	N ^o 22. 8 ^m B. Polyg. A.	de	2
863	Antheume Cadimir, à Tammerville.	N ^o 25. 8 ^m C.	Tammerville.	2
864	Jaffet François, à Tavenerville. Bretteville.	N ^o 22 ^{bis} . 8 ^m B.	Tavenerville. Bretteville.	2
865	Erard François, — de —	N ^o 168. 8 ^m B.	de	2
866	Buisson Jean, à Montreuil. en. Caux.	N ^o 224. 8 ^m A.	Montreuil. en. Caux.	2
867	Deveaux Emile, à Stainpuis.	N ^o 58. 8 ^m A.	Stainpuis.	2
868	Deleste Louis, à Bourville.	N ^o 50. 8 ^m D.	Bourville.	2
869	Harang Edmond, à Bracquemont.	N ^o 171.	Belleville. 1/2 mer.	2
870	Neufville Charles, à Bretteville. St. Laurent.	N ^o 9. 8 ^m A. - 1 ^{ère} Fenille.	Bretteville St. Laurent.	2
871	Guérol Emile, à Esclavelles.	N ^o 204. 8 ^m B.	Esclavelles.	2
872	Sedentis Henri, à Mattenville.	N ^o 25. 8 ^m B.	Mattenville.	2
873	Femaitre Jules, — de —	N ^o 131. 8 ^m A.	de	2
874	Lévy Paul, à Bolléville.	N ^o 62. 8 ^m A.	Cremauville.	2
875	Biard Eranquille, à Carville Pot de Fer.	N ^o 68. 8 ^m B.	Carville Pot de Fer.	2
876	Bonneville, à Sandevremare. en. Caux.	N ^o 460. 8 ^m A.	Sandevremare. en. Caux.	2
877	Caron Louis, à La Fenaye.	N ^o 56. 8 ^m B.	La Fenaye.	2
878	Beaumont Honoré, à Rocquemont.	N ^o 251. 8 ^m C.	Rocquemont.	2
879	Schert Emile, à Serwaville. 1/2 Ry.	N ^o 695. 8 ^m B.	Serwaville. 1/2 Ry.	2
880	Mariais Prosper, à St. Croix. sur. Buchy.	N ^o de Grand Péc.	St. Croix sur. Buchy.	2
881	Couturier Henri, — de —	Tieux. Manoir.	Tieux. Manoir.	2
882	Yacelin Marie, à Beaunay.	Beaunay.	Beaunay.	2
883	Marc Raphael, à Anzouville. sur. Ry.	N ^o 64. 8 ^m C.	Anzouville. 1/2 Ry.	2



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: A | Parcelle: 33 | | Date: 08/01/1891 |
Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 33 | | Date: 1891 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2011 : Parcelle 33 de la section A uniquement en polygone B. Conservation de la parcelle 33 du polygone B de la section A.
Explor-e 2023 : Sans plus d'information quant à la localisation exacte de l'indice, les zones de présomption supposées sont représentées pour information sans périmètre de sécurité.

Indice 76380-053 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	08/01/1891	
	Type ouvrage :	Carrière	
	Déclarant :	LHEUREUX Albert	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 33
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 1045	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-053 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	8S16		
Elements extraits	Date du document :	1891		
	Type ouvrage :	Marnière		
	Déclarant :	LHEUREUX Albert		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 33	Polygone : B
	Autre information :			
	Observations :	État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Commentaire

Alise 2011 :D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 08/01/1891 sur la parcelle 33 de la section A du cadastre napoléonien. // Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

NUMÉROS PAGES		DELIBERATIONS		DELIBERATIONS		NUMÉROS PAGES	
1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

NUMÉROS d'ordre ou exploita- tion.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MATIÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	OMBRE d'ou- vriers.	MOTIFS DE LA DISPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPORTIONS DE L'ÉLEVÉE EN CHEF.	DÉCISION du PRÉFET.
948	Anguel, à Beaunay.	Le même.	Enville.	Marnicé.	Enville.	2	Enville, justification de l'exploitation.		
949	Paulin Dubois, à Enville.		N° 117. 8 ^m C.		Enville.	2			
950	Delamaré, à Enville. la. Baignarde.		N° 80. 8 ^m B.		Baignarde.	2			
951	Dumoulin, à Enville. la. Baignarde.		N° 84. 8 ^m B.		St. Victor. Baignarde.	2			
952	Bachelot, à Enville. la. Baignarde.		N° 112. 8 ^m A.		Enville.	2			
953	Bachelot, à Enville. la. Baignarde.		N° 431. 8 ^m B.		Enville.	2			
954	Duclet, à Enville. la. Baignarde.		N° 78. 8 ^m A.		Enville.	2			
955	Delamaré, à Enville. la. Baignarde.		N° 83. 8 ^m A.		Enville.	2			
956	Paulin Dubois, à Enville.		N° 82. 81. 8 ^m B.		Enville.	2			
957	Delamaré, à Enville.		N° 83. 8 ^m A. 2 ^m B.		Enville.	2			
958	Delamaré, à Enville.		N° 83. 806. 357. 8 ^m B.		Enville.	2			
959	Delamaré, à Enville.		N° 409. 8 ^m A.		Enville.	2			
960	Anguel, à Beaunay.		N° 199. 8 ^m B.		Beaunay.	2			
961	Duclet, à Beaunay.		N° 37. 8 ^m D.		Beaunay.	2			
962	Delamaré, à Beaunay.	Simon, 8 ^m , à Beaunay.	N° 37. 8 ^m B.		Beaunay.	2			
963	Delamaré, à Beaunay.	Le même.	N° 81. 8 ^m B.		Beaunay.	2			
964	Delamaré, à Beaunay.		N° 192. 8 ^m B.		Beaunay.	2			
965	Delamaré, à Beaunay.		N° 151. 8 ^m C.		Beaunay.	2			
966	Delamaré, à Beaunay.		N° 174. 8 ^m B.		Beaunay.	2			
967	Delamaré, à Beaunay.		N° 16. 8 ^m J.		Beaunay.	2			
968	Delamaré, à Beaunay.		N° 24. 8 ^m L.		Beaunay.	2			
969	Delamaré, à Beaunay.		N° 81. 8 ^m A.		Beaunay.	2			
970	Delamaré, à Beaunay.		Beaunay.		Beaunay.	2			
971	Delamaré, à Beaunay.		N° 22. 8 ^m A.		Beaunay.	2			
972	Delamaré, à Beaunay.		N° 9. 8 ^m A.		Beaunay.	2			

OBSERVATIONS.

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
933	Delamaré, Deboutteville, à Fontaine-le-Bourg par Leognat, à Bosc-le-Hard.	N ^o 164. 8 ^m B.	Bosc-le-Hard.	2
934	de	de	de	2
935	de	N ^o 162. 8 ^m B.	de	2
936	de	N ^o 189-191. 8 ^m B.	de	2
937	Boullenger Onésime, à Biville-la-Baignarde.	N ^o 333. 8 ^m A.	Calleville. ls. 2. Eglise.	2
938	Lellène Doris, à Vindebeuf.	N ^o 151. 8 ^m B.	Imbleville.	2
939	François Albert, à St-Jacot-du-Tal.	N ^o 79. 8 ^m A.	St-Jacot-du-Tal.	2
940	Sauvent Alfred, à Scalles-alix.	N ^o 46. 8 ^m C.	Scalles-alix.	2
941	Godébaud Désiré, à Jreuville.	N ^o 2. 8 ^m A. Polyg. A.	Jreuville.	2
942	Sieur Eugène, — de —	N ^o 63. 8 ^m B. Polyg. C.	de	2
943	Second Françoise, à Bénésoville.	N ^o 44. 8 ^m B.	Bénésoville.	2
944	Foulongne Charles, à La Fenillie.	N ^o 6. 8 ^m J.	La Fenillie.	2
945	Joly Léon, à Estouteville-Scalles.	Estouteville-Scalles.	Estouteville-Scalles.	2
946	St-Arnoult Marie, à Flamenville.	N ^o 355. 8 ^m A.	Flamenville.	2
947	Delamaré, Deboutteville, à Fontaine-le-Bourg.	N ^o 43. 8 ^m C.	Fontaine-le-Bourg.	2
948	Anquetil, à Beaumay.	Curville.	Curville.	2
949	Godwin Gustave, à Imbleville.	N ^o 147. 8 ^m C.	Imbleville.	2
950	Delamaré, à Biville-la-Baignarde.	N ^o 80. 8 ^m B.	Biville-la-Baignarde.	2
951	Dumesnil Gustave, à St-Victor-l'abbaye.	N ^o 244. 8 ^m B.	St-Victor-l'abbaye.	2
952	Bachelet Pierre, à Vindebeuf.	N ^o 112. 8 ^m A.	Vindebeuf.	2
953	Bachelet Pierre, à Blosserille.	N ^o 431. 8 ^m B.	Blosserille.	2
954	Décultot Achille, à Bretteville.	N ^o 78. 8 ^m A.	Bretteville.	2
955	Securientier Prosper, à Gonzeville-Caillet.	N ^o 3. 8 ^m A.	Caillet. sur Beaumont.	2
956	Rose Valère, à Ondalle.	N ^o 83. 84. 8 ^m B.	St-Aubin-Rontot.	2
957	Shemence Albert, à Sammerville.	N ^o 33. 8 ^m A. Polyg. B.	Sammerville.	2
958	Leboreur Elise, à St-Aubin-Celloville.	N ^o 303, 306, 307. 8 ^m B.	St-Aubin-Celloville.	2



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: A | Parcelle: 33 | | Date: 26/01/1891 |
Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 33 | | Date: 1891 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Parcelle 33 de la section A uniquement en polygone B. Conservation de la parcelle 33 du polygone B de la section A.
Explor-e 2023 : Sans plus d'information quant à la localisation exacte de l'indice, les zones de présomption supposées sont représentées pour information sans périmètre de sécurité.

Indice 76380-054 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	26/01/1891	
	Type ouvrage :	Carrière	
	Déclarant :	LHEUREUX Albert	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 33
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 2004	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-054 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	8S16		
Elements extraits	Date du document :	1891		
	Type ouvrage :	Marnière		
	Déclarant :	LHEUREUX Albert		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 33	Polygone : B
	Autre information :			
	Observations :	État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 26/01/1891 sur la parcelle 33 de la section A du cadastre napoléonien. // Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

NUMÉROS		DELIBERATIONS		DELIBERATIONS		NUMÉROS	
N°	AN	OBJET	DATE	OBJET	DATE	N°	AN
2000	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2000	1900
2001	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2001	1900
2002	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2002	1900
2003	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2003	1900
2004	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2004	1900
2005	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2005	1900
2006	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2006	1900
2007	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2007	1900
2008	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2008	1900
2009	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2009	1900
2010	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2010	1900
2011	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2011	1900
2012	1900	Recevoir de l'Etat	1900	Recevoir de l'Etat	1900	2012	1900

NUMÉROS d'ordre par commission départementale.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EMPLOYANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONGRÉGATION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MATIÈRE ou CRITÈRE.	COMMUNES du LIEU DE L'ÉTABLISSEMENT.	NOMBRE d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.	DÉCISION du PRÉFET.
873	Samatier Jules, à Mollaveille.	de même.	N° 181. 8 ^m . A.	Mariage.	Mollaveille.	2	Très faible importance de l'établissement.	avis conforme	Il convient d'abandonner ce mariage car les intéressés n'ont pu se faire inscrire à la mairie de Mollaveille par suite de l'absence de leur acte de mariage.
874	Drey Paul, à Basseville.		N° 66. 8 ^m . A.		Basseville.	2			
875	Bisot Emmanuel, à Cuville St-Jacques.		N° 61. 8 ^m . B.		Cuville St-Jacques.	2			
876	Bonville à Sarcusmarie-en-Caux.		N° 46. 8 ^m . A.		Sarcusmarie-en-Caux.	2			
877	Caron Louis, à St-Étienne.		N° 56. 8 ^m . B.		St-Étienne.	2			
878	Beaumont Jovès, à Sarcusmarie.		N° 51. 8 ^m . C.		Sarcusmarie.	2			
879	Lebel Emile, à Sarcusmarie St-Jacques.		N° 65. 8 ^m . B.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
880	Marcé Eugène, à Sarcusmarie St-Jacques.		N° de Grand Sec.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
881	Combaire Louis, de		Sarcusmarie.		Sarcusmarie.	2			
882	Maréchal Marie, à Beaumont.		Beaumont.		Beaumont.	2			
883	Marcé Raphaël, à Sarcusmarie St-Jacques.		N° 64. 8 ^m . C.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
884	Maupé Jules, à Sarcusmarie.		N° 14. 8 ^m . B. Sarcusmarie St-Jacques.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
885	Dechaux Hippolyte, à Sarcusmarie.		N° 8. 8 ^m . J.		Sarcusmarie.	2			
886	Chabé Charles, à Basseville St-Martin.		N° 32. 8 ^m . B.		Basseville St-Martin.	2			
887	Tiffaut Marie, à Sarcusmarie.		N° 1. 8 ^m . I. Sarcusmarie.		Sarcusmarie.	2			
888	Marcé abbé, à Sarcusmarie.		N° 33. 8 ^m . A. Sarcusmarie.		Sarcusmarie.	2			
889	Combaire Paul, à Sarcusmarie.		N° 30. 8 ^m . A.		Sarcusmarie.	2			
890	Boisvert Jules, à Sarcusmarie St-Jacques.		N° 82. 8 ^m . A.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
891	Caumont Jean, à Sarcusmarie St-Jacques.		N° 198. 8 ^m . A.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
892	Marcé, à Sarcusmarie St-Jacques.		N° 46.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
893	Marcé abbé, à Sarcusmarie St-Jacques.		N° 51. 8 ^m . D.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
894	Jules deves, de		N° 33. 8 ^m . D.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
895	Jules deves, à Sarcusmarie St-Jacques.		Sarcusmarie St-Jacques.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
896	Marcé Eugène, à Sarcusmarie St-Jacques.		N° 344. 8 ^m . B.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			
897	de Montigny Hippolyte, à Sarcusmarie St-Jacques.		N° 214. 8 ^m . A.		Sarcusmarie St-Jacques.	2			

OBSERVATIONS.

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploita ion.	NOMBRE D'OUVRIERS.
884	Ragot Jules, à Brachy.	N ^o . 14. 8 ^m B. Polyg. B.	Brachy.	2
885	Diobecq Hippolyte, à La Feuillée.	N ^o . 2 ^e . 8 ^m J.	La Feuillée.	2
886	Chabi Charles, à Belleville. s/mer.	N ^o . 320. 8 ^m B.	Belleville. s/mer.	2
887	Giffard Marie, à Auypegard.	N ^o . 10. 8 ^m A. Polyg. C.	Auypegard.	2
888	Heumeux Albert, à Lammesville.	N ^o . 55. 8 ^m A. Polyg. B.	Lammesville.	2
889	Pandebec Boniface, à Ectot. l'Auber.	N ^o . 301. 8 ^m A.	Ectot. l'Auber.	2
890	Barie Elie, à Camville. les deux Eglises.	N ^o . 802. 8 ^m A.	Camville. les deux Eglises.	2
891	Carpentier Jean, à Martin. Eglise.	N ^o . 198. 8 ^m A.	Martin. Eglise.	2
892	Verasseux, à Authieux. Ratiéville.	N ^o . 46.	Authieux. Ratiéville.	2
893	Auber Albert, à Fontaine. le Bourg.	N ^o . 319. 8 ^m D.	Fontaine. le Bourg.	2
894	Sover Julien, — de —	N ^o . 330. 8 ^m D.	— de —	2
895	Joly Leon, à Eotouterville. Escalles.	Eotouterville. Escalles.	Eotouterville. Escalles.	2
896	Roussel Eugène, à Auzouville. s/Ry.	N ^o . 344. 8 ^m B.	Auzouville. s/Ry.	2
897	de Montaignac Raymond, à Guentterville.	N ^o . 244. 8 ^m A.	Guentterville.	2
898	Andrien Louis, à St. Aubin. Celloville.	N ^o . 1. 8 ^m A.	St. Aubin. Celloville.	2
899	Swier Flavien, à Neugleville. s. Socie.	N ^o . 47. 8 ^m C.	Neugleville. s. Socie.	2
900	Guesnel Pierre, à Offranville.	N ^o . 476. 8 ^m A.	Offranville.	2
901	Ételler, — de —	N ^o . 234. 8 ^m D.	de —	2
902	Chierzy Antoine, à St. Macou. de. Folleville.	N ^o . 157. 8 ^m A.	St. Victor. l'abbaye.	2
903	Bonamy Pierre, — de —	N ^o . 153 ^e . 8 ^m A.	St. Macou. de. Folleville.	2
904	Natinel Narcisse, — de —	N ^o . 85, 86, 87. 8 ^m B.	de —	2
905	Burgeaux Victor, — de —	N ^o . 114. 8 ^m C.	de —	2
906	Bennetot Eugène, à Carville. hot. de. Soc.	N ^o . 245. 8 ^m C.	Carville. hot. de. Soc.	2
907	Hauchel Pierre, au Eilleul.	N ^o . 35. 8 ^m B. Polyg. D.	Le Eilleul.	2
908	Gouet Ernest, — de —	N ^o . 17. 8 ^m A. Polyg. B.	— de —	2
909	Biél Joseph, à Omonville.	N ^o . 39.	Lamberoville.	2

891

62



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: C | Parcelle: 6 | | Date: 21/04/1891 |
Départementales || Réf.: 8516 | Section: C | Parcelle: 6 | | Date: 1891 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Information géographique trop aléatoire pour être conservé.
Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-055 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	21/04/1891	
	Type ouvrage :	Carrière	
	Déclarant :	JULIEN Timothée	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : C	Parcelle : 6
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 2065	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-055 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	8S16		
Elements extraits	Date du document :	1891		
	Type ouvrage :	Marnière		
	Déclarant :	JULIEN Timothée		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : C	Parcelle : 6	Polygone : A
	Autre information :			
	Observations :	État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 21/04/1891 sur la parcelle 6 de la section C du cadastre napoléonien.

NUMÉROS		DELIBERATIONS		DELIBERATIONS		NUMÉROS	
N°	AN	OBJET	DATE	OBJET	DATE	N°	AN
2000	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2000	1900
2001	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2001	1900
2002	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2002	1900
2003	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2003	1900
2004	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2004	1900
2005	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2005	1900
2006	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2006	1900
2007	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2007	1900
2008	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2008	1900
2009	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2009	1900
2010	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2010	1900
2011	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2011	1900
2012	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2012	1900
2013	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2013	1900
2014	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2014	1900
2015	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2015	1900
2016	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2016	1900
2017	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2017	1900
2018	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2018	1900
2019	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2019	1900
2020	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2020	1900
2021	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2021	1900
2022	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2022	1900
2023	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2023	1900
2024	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2024	1900
2025	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2025	1900
2026	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2026	1900
2027	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2027	1900
2028	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2028	1900
2029	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2029	1900
2030	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2030	1900
2031	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2031	1900
2032	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2032	1900
2033	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2033	1900
2034	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2034	1900
2035	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2035	1900
2036	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2036	1900
2037	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2037	1900
2038	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2038	1900
2039	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2039	1900
2040	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2040	1900
2041	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2041	1900
2042	1900	Recevoir de l'Etat	11 Mars	Recevoir de l'Etat	11 Mars	2042	1900

NUMÉROS d'ordre par concession exploitée.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIU DE L'EXPLOITATION.	NUMBER d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'exploitant ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.	DÉCISION du PRÉFET.
998	Antoine Jouis, à St Aubin, Cellaville.	Idem même.	N° 837. 8 ^m B.	Carrière.	St Aubin, Cellaville.	2	Facile impulsion de l'exploitation.	Une enquête	Le conseil d'ingénieur a constaté que les travaux de l'exploitation sont terminés par suite de l'absence de l'exploitant le 30 Octobre 1891.
999	Jacques Vion, à Cernon.		N° 112. 8 ^m D.	Mars.	Cernon.	2			
1000	Demarec, à Cernon.		N° 115. 8 ^m C.	Carrière.	Cernon.	2			
1001	Demarec, à Cernon.		N° 117. 8 ^m I.	Mars.	St Martin, Cernon.	2			
1002	Demarec, à Cernon.		N° 108. 8 ^m A.		Trégnonville.	2			
1003	Demarec, à Cernon.		N° 46. 8 ^m B.		de	2			
1004	Demarec, à Cernon.		N° 138. 8 ^m B.		Mouzelot.	2			
1005	Demarec, à Cernon.		N° 96. 8 ^m D.		Trégnonville.	2			
1006	Demarec, à Cernon.		N° 107. 8 ^m F.		de	2			
1007	Demarec, à Cernon.		N° 319. 3 ^m B.		de	2			
1008	Demarec, à Cernon.		Bris de l'ancienne.		de	2			
1009	Demarec, à Cernon.		N° 109. 8 ^m D.		de	2			
1010	Demarec, à Cernon.		N° 317. 8 ^m A. et 3 ^m A.		de	2			
1011	Demarec, à Cernon.		N° 2.		de	2			
1012	Demarec, à Cernon.		N° 115. 8 ^m A.	Carrière et carrière.	de	2			
1013	Demarec, à Cernon.		N° 85. 8 ^m B. et 8 ^m C.	Carrière.	de	2			
1014	Demarec, à Cernon.		N° 21 et 30. 8 ^m B.	Mars.	de	2			
1015	Demarec, à Cernon.		N° 83. 8 ^m B.		de	2			
1016	Demarec, à Cernon.		N° 85. 8 ^m C.		de	2			
1017	Demarec, à Cernon.		N° 116. 8 ^m B.		de	2			
1018	Demarec, à Cernon.		N° 113. 8 ^m B.		de	2			
1019	Demarec, à Cernon.		N° 12. 8 ^m A.		de	2			
1020	Demarec, à Cernon.		N° 118. 8 ^m F.		de	2			
1021	Demarec, à Cernon.		N° 2. 8 ^m C. et 8 ^m J.		de	2			
1022	Demarec, à Cernon.				de	2			

OBSERVATIONS

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1009	Mulot, à St Aubin. Rolleville.	N° 109. 8 ^{me} D.	St Aubin. Rolleville.	2
1010	Benoist Louis, à Breteville. St Laurent.	N° 397. 8 ^{me} A. 2 ^e feuille.	Breteville. St Laurent.	2
1011	Démarat, avec Anthierse. Ratiéville.	N° 2.	Les Anthierse. Ratiéville.	2
1012	Quana Lucien, à Motteville.	N° 115. 8 ^{me} A.	Motteville.	2
1013	La Commune d'Aboumare, par Stain alee ^{de} .	N° 23 ^e . 8 ^{me} B. Polyg. B. 2.	Aboumare.	2
1014	Dépinay et Dajon, à Tibery.	N° 9 et 30. 8 ^{me} B.	Tibery.	2
1015	Sevestre Achille, à Quainville.	N° 232. 8 ^{me} B.	Quainville.	2
1016	Vier Louis, à La Neuville. Champ. d'Orsel.	La Neuville. Champ. d'Orsel.	La Neuville. Champ. d'Orsel.	2
1017	Allanne Jules, à St Adresse.	N° 5. 8 ^{me} C.	Hergetot.	2
1018	Vilmond Louis, à St Germain. des. Essarts.	N° 180. 8 ^{me} B.	St Germain. des. Essarts.	2
1019	Bourienne Stanislas, à Freonay. le. Long.	N° 43. 8 ^{me} B.	Freonay. le. Long.	2
1020	Katel Jules, à Bosc. le. Hard.	N° 12. 8 ^{me} A.	Bosc. le. Hard.	2
1021	Armand Cyrinaque, de	N° 48. 8 ^{me} B.	de	2
1022	Erinobée Julien, à Tammerville.	N° 6. 8 ^{me} C. Polyg. A.	Tammerville.	2
1023	Malbouin François, à Pavilly.	N° 279. 8 ^{me} C.	Pavilly.	2
1024	Paulin Julien, à St Aubin. Epinay.	N° 15.	St Aubin. Epinay.	2
1025	Ephémère Amédée, à Rolleville.	N° 251. 8 ^{me} A.	Rolleville.	2
1026	Simaire Emile, à St Hélène. Bouderville.	N° 245. 8 ^{me} B.	St Hélène. Bouderville.	2
1027	Edinet Alphonse, à Elétot.	N° 116. 8 ^{me} A.	Elétot.	2
1028	Bellière Spirit, à Tenles, par Delamare, à Mandetot.	N° 138. 8 ^{me} B.	Mandetot.	2
1029	Duclos Léon, à Fricana.	N° 45. 8 ^{me} A.	Rombonelles. le. Tivri.	2
1030	Hellot Gaston, à Bosc.	N° 132. 8 ^{me} A.	La Vieille. Rue.	2
1031	Procher Eugène, à La Vieille. Rue.	N° 106. 8 ^{me} A.	de	2
1032	Pécaudois Joseph, à Cléce.	N° 68.	Cléce.	2
1033	Leconte de la Chapelle. Noddivillers, à Auberville. la. Romant.	N° 143. 144.	Auberville. la. Romant.	2
1034	Lebon Jean, à Belleville. en. Pance.	N° 12. 13. 8 ^{me} B.	Belleville. en. Pance.	2



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

*Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: D | Parcelle: 14 | | Date: 14/11/1891 |
Départementales || Réf.: 8516 | Section: B | Parcelle: 14 | | Date: 1891 |*

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Information géographique trop aléatoire pour être conservé.

Indice 76380-056 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	14/11/1891	
	Type ouvrage :	Carrière	
	Déclarant :	MARTIN Urbain	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : D	Parcelle : 14
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3051	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-056 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	8S16		
Elements extraits	Date du document :	1891		
	Type ouvrage :	Marnière		
	Déclarant :	MARTIN Urbain		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 14	Polygone : C
	Autre information :			
	Observations :	État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Commentaire

Alise 2011 :D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 14/11/1891 sur la parcelle 14 de la section D du cadastre napoléonien.

NUMÉROS
y compris.

DELIBÉRATIONS.

3044	Anguine	Anguine	Le 13. N. 11	13. 13.	19. 13.
3045	Le Pétrole	Le Pétrole	Le 13. N. 11	14. 13.	id.
3046	Curat	Curat	Le 13. N. 11	15. 13.	id.
3047	Curat	Curat	Le 13. N. 11	16. 13.	id.
3048	Curat	Curat	Le 13. N. 11	17. 13.	id.
3049	Curat	Curat	Le 13. N. 11	18. 13.	id.
3050	Curat	Curat	Le 13. N. 11	19. 13.	id.
3051	Curat	Curat	Le 13. N. 11	20. 13.	id.
3052	Curat	Curat	Le 13. N. 11	21. 13.	id.
3053	Curat	Curat	Le 13. N. 11	22. 13.	id.
3054	Curat	Curat	Le 13. N. 11	23. 13.	id.
3055	Curat	Curat	Le 13. N. 11	24. 13.	id.
3056	Curat	Curat	Le 13. N. 11	25. 13.	id.
3057	Curat	Curat	Le 13. N. 11	26. 13.	id.
3058	Curat	Curat	Le 13. N. 11	27. 13.	id.
3059	Curat	Curat	Le 13. N. 11	28. 13.	id.
3060	Curat	Curat	Le 13. N. 11	29. 13.	id.
3061	Curat	Curat	Le 13. N. 11	30. 13.	id.
3062	Curat	Curat	Le 13. N. 11	31. 13.	id.
3063	Curat	Curat	Le 13. N. 11	32. 13.	id.
3064	Curat	Curat	Le 13. N. 11	33. 13.	id.
3065	Curat	Curat	Le 13. N. 11	34. 13.	id.
3066	Curat	Curat	Le 13. N. 11	35. 13.	id.
3067	Curat	Curat	Le 13. N. 11	36. 13.	id.
3068	Curat	Curat	Le 13. N. 11	37. 13.	id.
3069	Curat	Curat	Le 13. N. 11	38. 13.	id.
3070	Curat	Curat	Le 13. N. 11	39. 13.	id.
3071	Curat	Curat	Le 13. N. 11	40. 13.	id.
3072	Curat	Curat	Le 13. N. 11	41. 13.	id.
3073	Curat	Curat	Le 13. N. 11	42. 13.	id.
3074	Curat	Curat	Le 13. N. 11	43. 13.	id.
3075	Curat	Curat	Le 13. N. 11	44. 13.	id.
3076	Curat	Curat	Le 13. N. 11	45. 13.	id.
3077	Curat	Curat	Le 13. N. 11	46. 13.	id.

NUMÉROS
y compris.

DELIBÉRATIONS.

3046	Curat	Curat	Le 13. N. 11	14. 13.	20. 13.
3047	Curat	Curat	Le 13. N. 11	15. 13.	id.
3048	Curat	Curat	Le 13. N. 11	16. 13.	id.
3049	Curat	Curat	Le 13. N. 11	17. 13.	id.
3050	Curat	Curat	Le 13. N. 11	18. 13.	id.
3051	Curat	Curat	Le 13. N. 11	19. 13.	id.
3052	Curat	Curat	Le 13. N. 11	20. 13.	id.
3053	Curat	Curat	Le 13. N. 11	21. 13.	id.
3054	Curat	Curat	Le 13. N. 11	22. 13.	id.
3055	Curat	Curat	Le 13. N. 11	23. 13.	id.
3056	Curat	Curat	Le 13. N. 11	24. 13.	id.
3057	Curat	Curat	Le 13. N. 11	25. 13.	id.
3058	Curat	Curat	Le 13. N. 11	26. 13.	id.
3059	Curat	Curat	Le 13. N. 11	27. 13.	id.
3060	Curat	Curat	Le 13. N. 11	28. 13.	id.
3061	Curat	Curat	Le 13. N. 11	29. 13.	id.
3062	Curat	Curat	Le 13. N. 11	30. 13.	id.
3063	Curat	Curat	Le 13. N. 11	31. 13.	id.
3064	Curat	Curat	Le 13. N. 11	32. 13.	id.
3065	Curat	Curat	Le 13. N. 11	33. 13.	id.
3066	Curat	Curat	Le 13. N. 11	34. 13.	id.
3067	Curat	Curat	Le 13. N. 11	35. 13.	id.
3068	Curat	Curat	Le 13. N. 11	36. 13.	id.
3069	Curat	Curat	Le 13. N. 11	37. 13.	id.
3070	Curat	Curat	Le 13. N. 11	38. 13.	id.
3071	Curat	Curat	Le 13. N. 11	39. 13.	id.
3072	Curat	Curat	Le 13. N. 11	40. 13.	id.
3073	Curat	Curat	Le 13. N. 11	41. 13.	id.
3074	Curat	Curat	Le 13. N. 11	42. 13.	id.
3075	Curat	Curat	Le 13. N. 11	43. 13.	id.
3076	Curat	Curat	Le 13. N. 11	44. 13.	id.
3077	Curat	Curat	Le 13. N. 11	45. 13.	id.

NUMÉRO d'ordre par concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'OUVRIERS.	MOTIFS DE LA DEMANDE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.	DÉCISION du PRÉFET.
1108	Lévy David, à Paris, Étienne.	Le mineur.	N° 123. 1 ^{re} I.	Marne.	Paris, Étienne.	2	Qualité insuffisante de l'exploitation.	Donc, conformément	La concession de l'exploitation est accordée au dit exploitant sous réserve de l'approbation des plans et de la surveillance des travaux par les ingénieurs des mines, à compter en date du 15/06/1877.
1109	Saint-Albert, à Châteauneuf-lès-Bains.		N° 114. 1 ^{re} I.		Châteauneuf-lès-Bains.	2			
1100	Troisième Eugène, à Combrail.		N° 88. 1 ^{re} B.		Combrail.	2			
1101	Giffard Albert, à Combrail.		N° 86. 1 ^{re} B.		Combrail.	2			
1102	Blanc Auguste, à Combrail.		N° 12. 1 ^{re} I.		Combrail.	2			
1103	Toussaint Delphin, à Combrail.		N° 84. 1 ^{re} B.		Combrail.	2			
1104	Sponté Louis, à St-Gobain, Bouctot.		N° 3. 1 ^{re} I.		St-Gobain, Bouctot.	2			
1105	C. A. Marchandise, à Estival.	Jules Lemaire, à Combrail.	N° 30. 1 ^{re} B.		Combrail.	2			
1106	Maillat Louis, à Estival, la Chapelle.	Blanc, à Châteauneuf-lès-Bains.	N° 7. 1 ^{re} I.		Châteauneuf-lès-Bains.	2			
1107	Lamy Eugène, à B. de la Vallée.	Le mineur.	N° 37. 1 ^{re} B.		B. de la Vallée.	2			
1108	Faget, à B. de la Vallée.		N° 44. 1 ^{re} I.		Combrail.	2			
1109	Langlois, à Combrail, à Combrail.		N° 95. 1 ^{re} B.		Combrail.	2			
1110	Marthe Vézian, à Combrail.		N° 14. 1 ^{re} B. 1 ^{re} C.		Combrail.	2			
1111	Renard Louis, à Combrail.		N° 22. 1 ^{re} I.		Combrail.	2			
1112	Guise-Duranton, à Combrail.		1 ^{re} B.		Combrail.	2			
1113	Galland, à Combrail.		N° 134. 1 ^{re} I.		Combrail.	2			
1114	Dejean Vincent, à Estival.		N° 5. 1 ^{re} I.		Combrail.	2			
1115	Bertrand Théophile, à Combrail.		N° 208. 1 ^{re} B.		Combrail.	2			
1116	Eustache Vincent, à Combrail.		N° 8. 1 ^{re} C.	Combrail.	Combrail.	2			
1117	Vente Théophile, à Combrail.		N° 243. 1 ^{re} I.	Marne.	Combrail, la Chapelle.	2			
1118	Levy Charles, à Combrail.		N° 23. 1 ^{re} I. 1 ^{re} B.		Combrail.	2			
1119	Guichard Louis, à Combrail.		N° 27. 1 ^{re} B.		Combrail.	2			
1120	Bouchard Albert, à Combrail.		N° 9. 1 ^{re} D.		Combrail.	2			
1121	de Combrail, à Combrail.	Combrail, à Combrail.	N° 14. 1 ^{re} I.		Combrail.	2			
1122	N° 106. à Combrail.	Combrail, à Combrail.	N° 115. 1 ^{re} D.		Combrail.	2			

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploita'ion.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1109	François d'Estaintot, à Bougesville - s/Sci.	N° 95. 2 ^o f.	Bougesville - s/Sci.	2
1110	Martin Urbani, à Lannerville.	N° 114. 2 ^o B. Polyg. C.	Lannerville.	2
1111	Voussel Henri, à St Georges - s. Fontaine.	N° 26. 2 ^o H.	St Georges - s. Fontaine.	2
1112	Guiséphonatan, à Yquebeuf.	2 ^o B.	Yquebeuf.	2
1113	Gaillon Alfred, à Jurgny.	N° 134. 2 ^o H.	Jurgny.	2
1114	Debrunay Laurent, à Esteville.	N° 5. 2 ^o H.	Cailly.	2
1115	Briant Aristide, à Neuil - Lannerville.	N° 268. 2 ^o B.	Croismare.	2
1116	Erudin Vincent, à Brianté.	N° 21. 2 ^o C.	Brianté.	2
1117	Comte Nicopolite, à Namerville - la Goupil.	N° 249. 2 ^o H.	Namerville - la Goupil.	2
1118	Leon Amable, à Yebleron.	N° 63. 2 ^o H. Polyg. F.	Yebleron.	2
1119	Guigney Gustave, à Chiponville.	N° 27. 2 ^o B.	Chiponville.	2
1120	Bosselin Albert, à St Macou - de Folleville.	N° 90. 2 ^o D.	St Macou - de Folleville.	2
1121	de Cuverville, par Ranconnette, à Bougesville - s/Sci.	N° 114 bis. 2 ^o H.	Bougesville - s/Sci.	2
1122	Mitelle, à Bierville - la B. s. Delamare, - de -	N° 115. 2 ^o D.	de	2
1123	Bayle Auguste, à Fontotot.	N° 116. 2 ^o C.	Fontotot.	2
1124	Cabot Louis, à Neuil - Lannerville.	Neuil - Lannerville.	Neuil - Lannerville.	2
1125	Collette Augustin, à Gouaillières.	N° 98. 2 ^o B.	St Euen - s. Frenil	2
1126	Manger Caroline, à Avois.	N° 184. 2 ^o H.	Clarois.	2
1127	Dargent Arcade, à Sierville.	N° 252. 2 ^o H.	Sierville.	2
1128	Mallonéte Emile, à St Austreberthe.	N° 26. 2 ^o H.	St Austreberthe.	2
1129	Y ^{re} Schays, à Ancteville - St Victor.	N° 174. 2 ^o B.	Ancteville - St Victor.	2
1130	Y ^{re} Quillebert, à Erletville - la Baons.	N° 250. 2 ^o B.	Erletville - la Baons.	2
1131	Veniz Louis, à Erlet.	N° 42. 2 ^o H.	Erlet.	2
1132	Y ^{re} Lepold, à Dardenville.	N° 63. 2 ^o C.	Dardenville.	2
1133	Y ^{re} Zeng Sidore, - de - Bureau de Biengaranc.	N° 276. 2 ^o C.	de	2
1134	Bannier Jules, à Ampreville - la Champo.	Ampreville - la Champo.	Ampreville - la Champo.	2



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 14 | | Date: 1892 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | | Date: 24/12/1891 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Aucune information géographique / Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-057 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1892	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	ADAM François	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 14
	Autre information :		
	Observations :	État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-057 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	24/12/1891	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	ADAM François	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 4053	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 24/12/1891.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
numéros d'ordre par concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRESENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION NATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	nombre d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPORTIONS DE L'USURE DE CHAQUE.	DÉCISION du PRÉFET.
1198	Etienne François, à Bannerville.	Le même.	N° 14, p. I.	Mars.	Tannerville.	2	et	Une ancre	Il convient de laisser ces mines qui ont été abandonnées à la suite de l'expiration des concessions en ce qui concerne les mines de fer et de plomb.
1199	Etienne François, à Bannerville.		N° 20, p. C.		Chappes.	2			
1200	Joseph Jules, à Banchy.		N° 25, p. B.		Banchy.	2			
1201	Edouard Léves, à St. Mandé.		N° 1, p. B.		St. Mandé.	2			
1202	Emile Chiquet, à Ch. Bannerville.		N° 10, p. I.		Ch. Bannerville.	2			
1203	Paul Paul, à Bannerville.		N° 10, p. C.		Bannerville.	2			
1204	Julien Chiquet, à Bannerville.		N° 28, p. I.		Bannerville.	2			
1205	Armand Hébert, à Banchy.		"		Banchy.	2			
1206	Constant Schepfer, à Banchy.		N° 41, p. D.		Banchy.	2			
1207	Armand Hébert, à Banchy.		N° 38, p. B.		Banchy.	2			
1208	Paul Hébert, à Banchy.		N° 10, p. I.		Banchy.	2			
1209	Henri, à Epérot.		N° 4, p. C.		Epérot.	2			
1210	Hubert Hébert, à Banchy.		"		Banchy.	2			
1211	St. Hébert, à St. Hébert.	St. Hébert, à St. Hébert.	N° 137, p. B.		St. Hébert.	2			
1212	Emile Léves, à Bannerville.	Le même.	N° 14, p. I.		Bannerville.	2			
1213	St. Hébert, à Bannerville.		N° 22, p. I.		Bannerville.	2			
1214	Armand Hébert, à Banchy.		N° 115, p. B.		Banchy.	2			
1215	Paul Hébert, à Banchy.		N° 4, p. C.		Banchy.	2			
1216	Auguste François, à Bannerville.		N° 27, p. C.		Bannerville.	2			
1217	Emile Léves, à Bannerville.		N° 10, p. D.		Bannerville.	2			
1218	Joseph Jules, à Banchy.		N° 23, p. I.		Banchy.	2			
1219	Paul Hébert, à Banchy.		N° 2, p. C.		Banchy.	2			
1220	Henri, à Epérot.		N° 32, p. I.		Epérot.	2			
1221	Le même, à Bannerville.				Bannerville.	2			
1222	Henri Léves, à Bannerville.				Bannerville.	2			

OBSERVATIONS

NUMÉROS D'ORDRE		DELIBÉRATIONS		NUMÉROS D'ORDRE		DELIBÉRATIONS	
4040	Delamand	4092	Harvest en eau	4076	Suzette Pélerin	4092	20 Janv
4041	Garnier Ad	4093	Arvill	4077	Ant. Perrin	4093	19 Janv
4042	Cambury	4094	Arvill	4078	Spangin de Soudre-Hoffeld	4094	18 Janv
4043	Reuter Eugène	4095	Arvill	4079	Arvill	4095	17 Janv
4044	Arvill	4096	Arvill	4080	Arvill	4096	16 Janv
4045	Arvill	4097	Arvill	4081	Arvill	4097	15 Janv
4046	Arvill	4098	Arvill	4082	Arvill	4098	14 Janv
4047	Arvill	4099	Arvill	4083	Arvill	4099	13 Janv
4048	Arvill	4100	Arvill	4084	Arvill	4100	12 Janv
4049	Arvill	4101	Arvill	4085	Arvill	4101	11 Janv
4050	Arvill	4102	Arvill	4086	Arvill	4102	10 Janv
4051	Arvill	4103	Arvill	4087	Arvill	4103	9 Janv
4052	Arvill	4104	Arvill	4088	Arvill	4104	8 Janv
4053	Arvill	4105	Arvill	4089	Arvill	4105	7 Janv
4054	Arvill	4106	Arvill	4090	Arvill	4106	6 Janv
4055	Arvill	4107	Arvill	4091	Arvill	4107	5 Janv
4056	Arvill	4108	Arvill	4092	Arvill	4108	4 Janv
4057	Arvill	4109	Arvill	4093	Arvill	4109	3 Janv
4058	Arvill	4110	Arvill	4094	Arvill	4110	2 Janv
4059	Arvill	4111	Arvill	4095	Arvill	4111	1 Janv
4060	Arvill	4112	Arvill	4096	Arvill	4112	31 Dec
4061	Arvill	4113	Arvill	4097	Arvill	4113	30 Dec
4062	Arvill	4114	Arvill	4098	Arvill	4114	29 Dec
4063	Arvill	4115	Arvill	4099	Arvill	4115	28 Dec
4064	Arvill	4116	Arvill	4100	Arvill	4116	27 Dec
4065	Arvill	4117	Arvill	4101	Arvill	4117	26 Dec
4066	Arvill	4118	Arvill	4102	Arvill	4118	25 Dec
4067	Arvill	4119	Arvill	4103	Arvill	4119	24 Dec
4068	Arvill	4120	Arvill	4104	Arvill	4120	23 Dec
4069	Arvill	4121	Arvill	4105	Arvill	4121	22 Dec
4070	Arvill	4122	Arvill	4106	Arvill	4122	21 Dec
4071	Arvill	4123	Arvill	4107	Arvill	4123	20 Dec
4072	Arvill	4124	Arvill	4108	Arvill	4124	19 Dec
4073	Arvill	4125	Arvill	4109	Arvill	4125	18 Dec
4074	Arvill	4126	Arvill	4110	Arvill	4126	17 Dec
4075	Arvill	4127	Arvill	4111	Arvill	4127	16 Dec
4076	Arvill	4128	Arvill	4112	Arvill	4128	15 Dec
4077	Arvill	4129	Arvill	4113	Arvill	4129	14 Dec
4078	Arvill	4130	Arvill	4114	Arvill	4130	13 Dec
4079	Arvill	4131	Arvill	4115	Arvill	4131	12 Dec
4080	Arvill	4132	Arvill	4116	Arvill	4132	11 Dec
4081	Arvill	4133	Arvill	4117	Arvill	4133	10 Dec
4082	Arvill	4134	Arvill	4118	Arvill	4134	9 Dec
4083	Arvill	4135	Arvill	4119	Arvill	4135	8 Dec
4084	Arvill	4136	Arvill	4120	Arvill	4136	7 Dec
4085	Arvill	4137	Arvill	4121	Arvill	4137	6 Dec
4086	Arvill	4138	Arvill	4122	Arvill	4138	5 Dec
4087	Arvill	4139	Arvill	4123	Arvill	4139	4 Dec
4088	Arvill	4140	Arvill	4124	Arvill	4140	3 Dec
4089	Arvill	4141	Arvill	4125	Arvill	4141	2 Dec
4090	Arvill	4142	Arvill	4126	Arvill	4142	1 Dec
4091	Arvill	4143	Arvill	4127	Arvill	4143	31 Nov
4092	Arvill	4144	Arvill	4128	Arvill	4144	30 Nov
4093	Arvill	4145	Arvill	4129	Arvill	4145	29 Nov
4094	Arvill	4146	Arvill	4130	Arvill	4146	28 Nov
4095	Arvill	4147	Arvill	4131	Arvill	4147	27 Nov
4096	Arvill	4148	Arvill	4132	Arvill	4148	26 Nov
4097	Arvill	4149	Arvill	4133	Arvill	4149	25 Nov
4098	Arvill	4150	Arvill	4134	Arvill	4150	24 Nov
4099	Arvill	4151	Arvill	4135	Arvill	4151	23 Nov
4100	Arvill	4152	Arvill	4136	Arvill	4152	22 Nov
4101	Arvill	4153	Arvill	4137	Arvill	4153	21 Nov
4102	Arvill	4154	Arvill	4138	Arvill	4154	20 Nov
4103	Arvill	4155	Arvill	4139	Arvill	4155	19 Nov
4104	Arvill	4156	Arvill	4140	Arvill	4156	18 Nov
4105	Arvill	4157	Arvill	4141	Arvill	4157	17 Nov
4106	Arvill	4158	Arvill	4142	Arvill	4158	16 Nov
4107	Arvill	4159	Arvill	4143	Arvill	4159	15 Nov
4108	Arvill	4160	Arvill	4144	Arvill	4160	14 Nov
4109	Arvill	4161	Arvill	4145	Arvill	4161	13 Nov
4110	Arvill	4162	Arvill	4146	Arvill	4162	12 Nov
4111	Arvill	4163	Arvill	4147	Arvill	4163	11 Nov
4112	Arvill	4164	Arvill	4148	Arvill	4164	10 Nov
4113	Arvill	4165	Arvill	4149	Arvill	4165	9 Nov
4114	Arvill	4166	Arvill	4150	Arvill	4166	8 Nov
4115	Arvill	4167	Arvill	4151	Arvill	4167	7 Nov
4116	Arvill	4168	Arvill	4152	Arvill	4168	6 Nov
4117	Arvill	4169	Arvill	4153	Arvill	4169	5 Nov
4118	Arvill	4170	Arvill	4154	Arvill	4170	4 Nov
4119	Arvill	4171	Arvill	4155	Arvill	4171	3 Nov
4120	Arvill	4172	Arvill	4156	Arvill	4172	2 Nov
4121	Arvill	4173	Arvill	4157	Arvill	4173	1 Nov
4122	Arvill	4174	Arvill	4158	Arvill	4174	31 Oct
4123	Arvill	4175	Arvill	4159	Arvill	4175	30 Oct
4124	Arvill	4176	Arvill	4160	Arvill	4176	29 Oct
4125	Arvill	4177	Arvill	4161	Arvill	4177	28 Oct
4126	Arvill	4178	Arvill	4162	Arvill	4178	27 Oct
4127	Arvill	4179	Arvill	4163	Arvill	4179	26 Oct
4128	Arvill	4180	Arvill	4164	Arvill	4180	25 Oct
4129	Arvill	4181	Arvill	4165	Arvill	4181	24 Oct
4130	Arvill	4182	Arvill	4166	Arvill	4182	23 Oct
4131	Arvill	4183	Arvill	4167	Arvill	4183	22 Oct
4132	Arvill	4184	Arvill	4168	Arvill	4184	21 Oct
4133	Arvill	4185	Arvill	4169	Arvill	4185	20 Oct
4134	Arvill	4186	Arvill	4170	Arvill	4186	19 Oct
4135	Arvill	4187	Arvill	4171	Arvill	4187	18 Oct
4136	Arvill	4188	Arvill	4172	Arvill	4188	17 Oct
4137	Arvill	4189	Arvill	4173	Arvill	4189	16 Oct
4138	Arvill	4190	Arvill	4174	Arvill	4190	15 Oct
4139	Arvill	4191	Arvill	4175	Arvill	4191	14 Oct
4140	Arvill	4192	Arvill	4176	Arvill	4192	13 Oct
4141	Arvill	4193	Arvill	4177	Arvill	4193	12 Oct
4142	Arvill	4194	Arvill	4178	Arvill	4194	11 Oct
4143	Arvill	4195	Arvill	4179	Arvill	4195	10 Oct
4144	Arvill	4196	Arvill	4180	Arvill	4196	9 Oct
4145	Arvill	4197	Arvill	4181	Arvill	4197	8 Oct
4146	Arvill	4198	Arvill	4182	Arvill	4198	7 Oct
4147	Arvill	4199	Arvill	4183	Arvill	4199	6 Oct
4148	Arvill	4200	Arvill	4184	Arvill	4200	5 Oct
4149	Arvill	4201	Arvill	4185	Arvill	4201	4 Oct
4150	Arvill	4202	Arvill	4186	Arvill	4202	3 Oct
4151	Arvill	4203	Arvill	4187	Arvill	4203	2 Oct
4152	Arvill	4204	Arvill	4188	Arvill	4204	1 Oct
4153	Arvill	4205	Arvill	4189	Arvill	4205	30 Sep
4154	Arvill	4206	Arvill	4190	Arvill	4206	29 Sep
4155	Arvill	4207	Arvill	4191	Arvill	4207	28 Sep
4156	Arvill	4208	Arvill	4192	Arvill	4208	27 Sep
4157	Arvill	4209	Arvill	4193	Arvill	4209	26 Sep
4158	Arvill	4210	Arvill	4194	Arvill	4210	25 Sep
4159	Arvill	4211	Arvill	4195	Arvill	4211	24 Sep
4160	Arvill	4212	Arvill	4196	Arvill	4212	23 Sep
4161	Arvill	4213	Arvill	4197	Arvill	4213	22 Sep
4162	Arvill	4214	Arvill	4198	Arvill	4214	21 Sep
4163	Arvill	4215	Arvill	4199	Arvill	4215	20 Sep
4164	Arvill	4216	Arvill	4200	Arvill	4216	19 Sep
4165	Arvill	4217	Arvill	4201	Arvill	4217	18 Sep
4166	Arvill	4218	Arvill	4202	Arvill	4218	17 Sep
4167	Arvill	4219	Arvill	4203	Arvill	4219	16 Sep
4168	Arvill	4220	Arvill	4204	Arvill	4220	15 Sep
4169	Arvill	4221	Arvill	4205	Arvill	4221	14 Sep
4170	Arvill	4222	Arvill	4206	Arvill	4222	13 Sep
4171	Arvill	4223	Arvill	4207	Arvill	4223	12 Sep
4172	Arvill	4224	Arvill	4208	Arvill	4224	11 Sep
4173	Arvill	4225	Arvill	4209	Arvill	4225	10 Sep
4174	Arvill	4226	Arvill	4210	Arvill	4226	9 Sep
4175	Arvill	4227	Arvill	4211	Arvill	4227	8 Sep
4176	Arvill	4228	Arvill	4212	Arvill	4228	7 Sep
4177	Arvill	4229	Arvill	4213	Arvill	4229	6 Sep
4178	Arvill	4230	Arvill	4214	Arvill	4230	5 Sep
4179	Arvill	4231	Arvill	4215	Arvill	4231	4 Sep
4180	Arvill	4232	Arvill	4216	Arvill	4232	3 Sep
4181	Arvill	4233	Arvill	4217	Arvill	4233	2 Sep
4182	Arvill	4234	Arvill	4218	Arvill	4234	1 Sep
4183	Arvill	4235	Arvill	4219	Arvill	4235	31 Aug
4184	Arvill	4236	Arvill	4220	Arvill	4236	30 Aug
4185	Arvill	4237	Arvill	4221	Arvill	4237	29 Aug
4186	Arvill	4238	Arvill	4222	Arvill	4238	28 Aug
4187	Arvill	4239	Arvill	4223			



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: B | Parcelle: 22 | || Date: 22/12/1892 |
Départementales || Réf.: 8516 | Section: B | Parcelle: 22 | || Date: 1893 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Information géographique trop aléatoire pour être conservé.
Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-058 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	22/12/1892	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	JULIEN	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 22
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8349	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-058 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1893	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	JULIEN Timothée	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 22
	Autre information :		
	Observations :	État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 22/12/1892 sur la parcelle 22 de la section B du cadastre napoléonien.

NUMERO	PREMIER NOM	DEPART	DATE	PROFESION	NUMERO	PREMIER NOM	DEPART	DATE	PROFESION	NUMERO	PREMIER NOM	DEPART	DATE	PROFESION	NUMERO	PREMIER NOM	DEPART	DATE	PROFESION
1306	Baudry	Amiens	12 Dec		1340	Comte J. Faudrin	Amiens			1370	Comte J. Faudrin	Amiens			1390	Comte J. Faudrin	Amiens		
1307	Guyot	Amiens			1341	Comte J. Faudrin	Amiens			1371	Comte J. Faudrin	Amiens			1391	Comte J. Faudrin	Amiens		
1308	M. de la Roche	Amiens			1342	Comte J. Faudrin	Amiens			1372	Comte J. Faudrin	Amiens			1392	Comte J. Faudrin	Amiens		
1309	Laband	Amiens			1343	Comte J. Faudrin	Amiens			1373	Comte J. Faudrin	Amiens			1393	Comte J. Faudrin	Amiens		
1310	Laband	Amiens			1344	Comte J. Faudrin	Amiens			1374	Comte J. Faudrin	Amiens			1394	Comte J. Faudrin	Amiens		
1311	Rage	Amiens			1345	Comte J. Faudrin	Amiens			1375	Comte J. Faudrin	Amiens			1395	Comte J. Faudrin	Amiens		
1312	Delamar	Amiens			1346	Comte J. Faudrin	Amiens			1376	Comte J. Faudrin	Amiens			1396	Comte J. Faudrin	Amiens		
1313	M. de la Roche	Amiens			1347	Comte J. Faudrin	Amiens			1377	Comte J. Faudrin	Amiens			1397	Comte J. Faudrin	Amiens		
1314	Breuche	Amiens			1348	Comte J. Faudrin	Amiens			1378	Comte J. Faudrin	Amiens			1398	Comte J. Faudrin	Amiens		
1315	De la Roche	Amiens			1349	Comte J. Faudrin	Amiens			1379	Comte J. Faudrin	Amiens			1399	Comte J. Faudrin	Amiens		
1316	Contain	Amiens			1350	Comte J. Faudrin	Amiens			1380	Comte J. Faudrin	Amiens			1400	Comte J. Faudrin	Amiens		
1317	Leand	Amiens			1351	Comte J. Faudrin	Amiens			1381	Comte J. Faudrin	Amiens			1401	Comte J. Faudrin	Amiens		
1318	Bimont	Amiens			1352	Comte J. Faudrin	Amiens			1382	Comte J. Faudrin	Amiens			1402	Comte J. Faudrin	Amiens		
1319	—	Amiens			1353	Comte J. Faudrin	Amiens			1383	Comte J. Faudrin	Amiens			1403	Comte J. Faudrin	Amiens		
1320	Amey de Dammill	Amiens			1354	Comte J. Faudrin	Amiens			1384	Comte J. Faudrin	Amiens			1404	Comte J. Faudrin	Amiens		
1321	Dubac	Amiens			1355	Comte J. Faudrin	Amiens			1385	Comte J. Faudrin	Amiens			1405	Comte J. Faudrin	Amiens		
1322	Carbambert	Amiens			1356	Comte J. Faudrin	Amiens			1386	Comte J. Faudrin	Amiens			1406	Comte J. Faudrin	Amiens		
1323	—	Amiens			1357	Comte J. Faudrin	Amiens			1387	Comte J. Faudrin	Amiens			1407	Comte J. Faudrin	Amiens		
1324	Woch	Amiens			1358	Comte J. Faudrin	Amiens			1388	Comte J. Faudrin	Amiens			1408	Comte J. Faudrin	Amiens		
1325	Harmand	Amiens			1359	Comte J. Faudrin	Amiens			1389	Comte J. Faudrin	Amiens			1409	Comte J. Faudrin	Amiens		
1326	Beigue	Amiens			1360	Comte J. Faudrin	Amiens			1390	Comte J. Faudrin	Amiens			1410	Comte J. Faudrin	Amiens		
1327	Sabourie	Amiens			1361	Comte J. Faudrin	Amiens			1391	Comte J. Faudrin	Amiens			1411	Comte J. Faudrin	Amiens		
1328	Foncent	Amiens			1362	Comte J. Faudrin	Amiens			1392	Comte J. Faudrin	Amiens			1412	Comte J. Faudrin	Amiens		
1329	Contant	Amiens			1363	Comte J. Faudrin	Amiens			1393	Comte J. Faudrin	Amiens			1413	Comte J. Faudrin	Amiens		
1330	Simonet	Amiens			1364	Comte J. Faudrin	Amiens			1394	Comte J. Faudrin	Amiens			1414	Comte J. Faudrin	Amiens		
1331	Charney	Amiens			1365	Comte J. Faudrin	Amiens			1395	Comte J. Faudrin	Amiens			1415	Comte J. Faudrin	Amiens		
1332	Delic	Amiens			1366	Comte J. Faudrin	Amiens			1396	Comte J. Faudrin	Amiens			1416	Comte J. Faudrin	Amiens		
1333	Demont	Amiens			1367	Comte J. Faudrin	Amiens			1397	Comte J. Faudrin	Amiens			1417	Comte J. Faudrin	Amiens		
1334	Fouquet	Amiens			1368	Comte J. Faudrin	Amiens			1398	Comte J. Faudrin	Amiens			1418	Comte J. Faudrin	Amiens		
1335	Dejean	Amiens			1369	Comte J. Faudrin	Amiens			1399	Comte J. Faudrin	Amiens			1419	Comte J. Faudrin	Amiens		
1336	Sell	Amiens			1370	Comte J. Faudrin	Amiens			1400	Comte J. Faudrin	Amiens			1420	Comte J. Faudrin	Amiens		
1337	Contant	Amiens			1371	Comte J. Faudrin	Amiens			1401	Comte J. Faudrin	Amiens			1421	Comte J. Faudrin	Amiens		
1338	Contain	Amiens			1372	Comte J. Faudrin	Amiens			1402	Comte J. Faudrin	Amiens			1422	Comte J. Faudrin	Amiens		
1339	Comte J. Faudrin	Amiens			1373	Comte J. Faudrin	Amiens			1403	Comte J. Faudrin	Amiens			1423	Comte J. Faudrin	Amiens		
1340	Comte J. Faudrin	Amiens			1374	Comte J. Faudrin	Amiens			1404	Comte J. Faudrin	Amiens			1424	Comte J. Faudrin	Amiens		

NUMÉROS d'ordre par concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	OMBRE d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et propositions de l'ingénieur en chef.	DÉCISION du PRÉFET.
1440	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 147, p ^m I.	Masse.	Buisson.	2			
1450	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 148, p ^m I.		Buisson.	2			
1451	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 149, p ^m I.		Buisson.	2			
1452	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 150, p ^m I.		Buisson.	2			
1453	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 151, p ^m I.		Buisson.	2			
1454	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 152, p ^m I.		Buisson.	2			
1455	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 153, p ^m I.		Buisson.	2			
1456	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 154, p ^m I.		Buisson.	2			
1457	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 155, p ^m I.		Buisson.	2			
1458	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 156, p ^m I.		Buisson.	2			
1459	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 157, p ^m I.		Buisson.	2			
1460	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 158, p ^m I.		Buisson.	2			
1461	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 159, p ^m I.		Buisson.	2			
1462	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 160, p ^m I.		Buisson.	2			
1463	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 161, p ^m I.		Buisson.	2			
1464	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 162, p ^m I.		Buisson.	2			
1465	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 163, p ^m I.		Buisson.	2			
1466	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 164, p ^m I.		Buisson.	2			
1467	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 165, p ^m I.		Buisson.	2			
1468	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 166, p ^m I.		Buisson.	2			
1469	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 167, p ^m I.		Buisson.	2			
1470	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 168, p ^m I.		Buisson.	2			
1471	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 169, p ^m I.		Buisson.	2			
1472	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 170, p ^m I.		Buisson.	2			
1473	Carrières de Buisson, à Buisson.	De M. de Buisson.	N° 171, p ^m I.		Buisson.	2			

COISE VATI NS

14

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1459	Auguste Louis, à Brettesville.	N° 351. 2 ^{me} C.	Brettesville.	2
1460	Clément Emile, à A. D. de Gravanchon.	N° 19. 5 ^{me} A.	A. D. de Gravanchon.	2
1461	Bostet Léon, à Foucart.	N° 32. 1 ^{me} B.	Foucart.	2
1462	Milot Albert, à Gramboisville.	N° 61. 1 ^{me} A.	Gramboisville.	2
1463	Jules Emile, à Tammerville.	N° 22. 1 ^{me} B.	Tammerville.	2
1464	Comblé Amable, à Brachy.	N° 2. 28. 1 ^{me} A.	Brachy.	2
1465	Léon Marie, à Sumpregard.	N° 38. 1 ^{me} A.	Sumpregard.	2
1466	Bandoni Emile, — de —	N° 2. 1 ^{me} C.	— de —	2
1467	Buisson Victor, à Croquo.	N° 12.	Croquo.	2
1468	Joubert Albert, à Cottécorand.	N° 71. 1 ^{me} A.	Cottécorand.	2
1469	Guilbert Eugène, à Booc. l. Hard.	N° 113. 1 ^{me} D.	Booc. l. Hard.	2
1470	Ferdinand Lucien, à P. Dignan. sur Ry.	N° 25. 1 ^{me} A.	P. Dignan. sur Ry.	2
1471	Dufour Albert, — de —	N° 2. 1 ^{me} C.	— de —	2
1472	Léon Louis, à P. Jannin. des Essarts.		P. Jannin. des Essarts.	2
1473	Vind, à P. Aubin. Celloville.	N° 225. 1 ^{me} D.	P. Aubin. Celloville.	2
1474	Baidue Henri, à Bellequis.	N° 121. 1 ^{me} A.	Bellequis.	2
1475	Separd Ernest, à Bocasse. Valmartin.	N° 101. 1 ^{me} B.	Bocasse. Valmartin.	2
1476	Domyois Léon, à Cleric.	N° 389. 1 ^{me} B.	— de —	2
1477	Léon Jules, à la Noussaye. Barenge.	N° 425. 1 ^{me} B.	la Noussaye. Barenge.	2
1478	Botti Myose, à Jurguy.	N° 158. 1 ^{me} A.	Jurguy.	2
1479	Digny Narcisse, à Rivoille.	N° 239. 1 ^{me} C.	Rivoille.	2
1480	Jandrey Augustin, à Véligny (Eure).	N° 361. 1 ^{me} B.	Véligny. p. Ry.	2
1481	Léfebvre Marie, à Genonville.	N° 26. 1 ^{me} B.	Genonville. l. Champ.	2
1482	Boisnet, à P. Laet.	N° 188. 1 ^{me} B.	P. Laet.	2
1483	Thoulet Albert, à Epuiay. p. Anclan.	N° 17. 1 ^{me} C.	Epuiay. p. Anclan.	2
1484	Dufour Emile, à Beaumay.	N° 2. 1 ^{me} B.	Beaumay. p. Poie.	2



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8519-20 | | Date: 31/07/1893 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Aucune information géographique / Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-059 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S19-20
	Date du document : 31/07/1893
	Type ouvrage :
Elements extraits	Déclarant : BAUDIER
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8506
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
Elements de dimensionnement déclarés	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 31/07/1893.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8519-20 | Section: D | Parcelle: 37 | | Date: 08/12/1893 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Sans plus d'information quant à la localisation exacte de l'indice, les zones de présomption supposées sont représentées pour information sans périmètre de sécurité.

Indice 76380-060 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S19-20
	Date du document : 08/12/1893
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : POULAIN Jules
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : D Parcelle : 37
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8624
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 08/12/1893 sur la parcelle 37 de la section D du cadastre napoléonien.

NUMÉROS d'ordre	NUMÉROS d'ordre	DELIBERATIONS	DELIBERATIONS	DELIBERATIONS	DELIBERATIONS	DELIBERATIONS
1312	1312	1874	1874	1874	1874	1874
1313	1313	1875	1875	1875	1875	1875
1314	1314	1876	1876	1876	1876	1876
1315	1315	1877	1877	1877	1877	1877
1316	1316	1878	1878	1878	1878	1878
1317	1317	1879	1879	1879	1879	1879
1318	1318	1880	1880	1880	1880	1880
1319	1319	1881	1881	1881	1881	1881
1320	1320	1882	1882	1882	1882	1882
1321	1321	1883	1883	1883	1883	1883
1322	1322	1884	1884	1884	1884	1884
1323	1323	1885	1885	1885	1885	1885
1324	1324	1886	1886	1886	1886	1886
1325	1325	1887	1887	1887	1887	1887
1326	1326	1888	1888	1888	1888	1888
1327	1327	1889	1889	1889	1889	1889
1328	1328	1890	1890	1890	1890	1890
1329	1329	1891	1891	1891	1891	1891
1330	1330	1892	1892	1892	1892	1892
1331	1331	1893	1893	1893	1893	1893
1332	1332	1894	1894	1894	1894	1894
1333	1333	1895	1895	1895	1895	1895
1334	1334	1896	1896	1896	1896	1896
1335	1335	1897	1897	1897	1897	1897
1336	1336	1898	1898	1898	1898	1898
1337	1337	1899	1899	1899	1899	1899
1338	1338	1900	1900	1900	1900	1900
1339	1339	1901	1901	1901	1901	1901
1340	1340	1902	1902	1902	1902	1902
1341	1341	1903	1903	1903	1903	1903
1342	1342	1904	1904	1904	1904	1904
1343	1343	1905	1905	1905	1905	1905
1344	1344	1906	1906	1906	1906	1906
1345	1345	1907	1907	1907	1907	1907
1346	1346	1908	1908	1908	1908	1908
1347	1347	1909	1909	1909	1909	1909
1348	1348	1910	1910	1910	1910	1910
1349	1349	1911	1911	1911	1911	1911
1350	1350	1912	1912	1912	1912	1912
1351	1351	1913	1913	1913	1913	1913
1352	1352	1914	1914	1914	1914	1914
1353	1353	1915	1915	1915	1915	1915
1354	1354	1916	1916	1916	1916	1916
1355	1355	1917	1917	1917	1917	1917
1356	1356	1918	1918	1918	1918	1918
1357	1357	1919	1919	1919	1919	1919
1358	1358	1920	1920	1920	1920	1920
1359	1359	1921	1921	1921	1921	1921
1360	1360	1922	1922	1922	1922	1922
1361	1361	1923	1923	1923	1923	1923
1362	1362	1924	1924	1924	1924	1924
1363	1363	1925	1925	1925	1925	1925
1364	1364	1926	1926	1926	1926	1926
1365	1365	1927	1927	1927	1927	1927
1366	1366	1928	1928	1928	1928	1928
1367	1367	1929	1929	1929	1929	1929
1368	1368	1930	1930	1930	1930	1930
1369	1369	1931	1931	1931	1931	1931
1370	1370	1932	1932	1932	1932	1932
1371	1371	1933	1933	1933	1933	1933
1372	1372	1934	1934	1934	1934	1934
1373	1373	1935	1935	1935	1935	1935
1374	1374	1936	1936	1936	1936	1936
1375	1375	1937	1937	1937	1937	1937
1376	1376	1938	1938	1938	1938	1938
1377	1377	1939	1939	1939	1939	1939
1378	1378	1940	1940	1940	1940	1940
1379	1379	1941	1941	1941	1941	1941
1380	1380	1942	1942	1942	1942	1942
1381	1381	1943	1943	1943	1943	1943
1382	1382	1944	1944	1944	1944	1944
1383	1383	1945	1945	1945	1945	1945
1384	1384	1946	1946	1946	1946	1946
1385	1385	1947	1947	1947	1947	1947
1386	1386	1948	1948	1948	1948	1948
1387	1387	1949	1949	1949	1949	1949
1388	1388	1950	1950	1950	1950	1950
1389	1389	1951	1951	1951	1951	1951
1390	1390	1952	1952	1952	1952	1952
1391	1391	1953	1953	1953	1953	1953
1392	1392	1954	1954	1954	1954	1954
1393	1393	1955	1955	1955	1955	1955
1394	1394	1956	1956	1956	1956	1956
1395	1395	1957	1957	1957	1957	1957
1396	1396	1958	1958	1958	1958	1958
1397	1397	1959	1959	1959	1959	1959
1398	1398	1960	1960	1960	1960	1960
1399	1399	1961	1961	1961	1961	1961
1400	1400	1962	1962	1962	1962	1962



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8519-20 | Section: B | Parcelle: 2 ; 3 | | Date: 19/12/1894 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-061 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S19-20
Elements extraits	Date du document : 19/12/1894 Type ouvrage : Déclarant : MAZET Désiré Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 2 ; 3 Polygone : A Autre information : Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8932
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 19/12/1894 sur les parcelles 2 et 3 polygone A de la section B du cadastre napoléonien. // Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

RÉPERTOIRE

NUMÉROS D'ORDRE	NOMS	PROFESSIONS	COMMUNES	PRENOMS	NUMÉROS D'ORDRE	PROFESSIONS	COMMUNES	PRENOMS	NUMÉROS D'ORDRE	PROFESSIONS	COMMUNES	PRENOMS
1163	Chapman Auguste		Staveland		8900	Lambert Emile	Staveland		113-A		Staveland	
69	De Waele Marie		Quirville		1	De Leclercq	Quirville		185-B		Quirville	
70	Amiel Emile		Wahay		2	De Leclercq	Quirville		135-A		Quirville	
71	Sanchez Alfred		Offinville		3	Delemaire Navigh	Quirville		5-D		Quirville	
72	Meller Jules		Offinville		4	Delemaire Navigh	Quirville		62-A		Quirville	
73	Amiel Jean		Offinville		5	Delemaire Navigh	Quirville		57-E		Quirville	
74	Amiel Jean		Offinville		6	Delemaire Navigh	Quirville		30-C		Quirville	
75	Chapman Alfred		Offinville		7	Delemaire Navigh	Quirville		3-A		Quirville	
76	Amiel Louis		Offinville		8	Delemaire Navigh	Quirville		100-B		Quirville	
77	Amiel Louis		Offinville		9	Delemaire Navigh	Quirville		286-D		Quirville	
78	Amiel Louis		Offinville		8910	Brinville Emile	Quirville		7879-A		Quirville	
79	Amiel Louis		Offinville		1	Delemaire Navigh	Quirville		25-D		Quirville	
80	Amiel Louis		Offinville		2	Delemaire Navigh	Quirville		51-B		Quirville	
81	Amiel Louis		Offinville		3	Delemaire Navigh	Quirville		25-B		Quirville	
82	Amiel Louis		Offinville		4	Delemaire Navigh	Quirville		25-D		Quirville	
83	Amiel Louis		Offinville		5	Delemaire Navigh	Quirville		10-39-B		Quirville	
84	Amiel Louis		Offinville		6	Delemaire Navigh	Quirville		7-D		Quirville	
85	Amiel Louis		Offinville		7	Delemaire Navigh	Quirville		107-C		Quirville	
86	Amiel Louis		Offinville		8	Delemaire Navigh	Quirville		114-B		Quirville	
87	Amiel Louis		Offinville		8920	Delemaire Navigh	Quirville		185-A		Quirville	
88	Amiel Louis		Offinville		1	Delemaire Navigh	Quirville		2-9-A		Quirville	
89	Amiel Louis		Offinville		2	Delemaire Navigh	Quirville		269-A		Quirville	
90	Amiel Louis		Offinville		3	Delemaire Navigh	Quirville		47-B		Quirville	
91	Amiel Louis		Offinville		4	Delemaire Navigh	Quirville		320-B		Quirville	
92	Amiel Louis		Offinville		5	Delemaire Navigh	Quirville		47-A		Quirville	
93	Amiel Louis		Offinville		6	Delemaire Navigh	Quirville		32-A		Quirville	
94	Amiel Louis		Offinville		7	Delemaire Navigh	Quirville		144-B		Quirville	
95	Amiel Louis		Offinville		8	Delemaire Navigh	Quirville		349-B		Quirville	
96	Amiel Louis		Offinville		9	Delemaire Navigh	Quirville		128-A		Quirville	
97	Amiel Louis		Offinville		8930	Delemaire Navigh	Quirville		40-B		Quirville	
98	Amiel Louis		Offinville		1	Delemaire Navigh	Quirville		208		Quirville	
99	Amiel Louis		Offinville		2	Delemaire Navigh	Quirville		2-9-B		Quirville	



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8519-20 | Section: A | Parcelle: 78 | | Date: 28/01/1895 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Parcelle 78 de la section A non existante.
Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-062 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S19-20
	Date du document : 28/01/1895
	Type ouvrage :
Elements extraits	Déclarant : SUSNETS Vve
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 78
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8956
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
Elements de dimensionnement déclarés	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 28/01/1895 sur la parcelle 78 de la section A du cadastre napoléonien.

REPERTOIRE

NUMÉROS PAGES.	NOMS et qualifications.	Commencés	Intermis ou arrêtés de la séance.	Date de la séance.	PAGES.
1966	Lebeval Louis	31-A	19 Janv 1894	15	189
67	4 ^e Cornu	31-D	18 Fév	23	190
68	Mège Eugène	37-A	22 Fév	24	191
69	Moran	1-B	19 Fév	24	192
70	Benoist Paul	35-B	20 Fév	24	193
71	Corneil Étienne	61-D	21 Fév	24	194
72	Bischoff Auguste	14-C	29 Fév	24	195
73	Brochet Jules	116-E	2 Mars	24	196
74	Comille Jules	57-A	7 Mars	24	197
75	Emouze Louis	47-C	29 Fév	24	198
76	Jaguet Louis	16-A	20 Fév	24	199
77	Corbin Joseph	160-B	21 Fév	24	200
78	Chauvillat Hippolyte	147-A	22 Fév	24	201
79	Perlet Louis	54-E	20 Fév	24	202
80	Allan Maurice	119-B	26 Fév	24	203
81	Duchs Auguste	7-A	8 Mars	24	204
82	Roger Pierre	140-A	9 Mars	24	205
1983	Maistre Étienne	185-D	12 Mars	24	206
4	Chénard	1-B	8 Mars	24	207
5	Hippolyte D ^{re}	21-B	13 Mars	24	208
6	4 ^e Buisson	187-188-C	10 Mars	24	209
7	Hardy Louis	63-A	16 Mars	24	210
8	Jacques Louis	183-184-A	18 Mars	24	211
9	4 ^e Lebeval	185-A	16 Mars	24	212
1990	Lebeval Louis	47-B	25 Fév	24	213
1	Quat	72-B	19 Mars	24	214
2	Dual Auguste	350-B	21 Mars	24	215
3	Quat Louis	39-A	21 Mars	24	216
4	Quat Louis	247-B-B	16 Mars	24	217
5	Quat Louis	105-B	23 Mars	24	218
6	Quat Louis	501-A	25 Mars	24	219
7	Quat Louis	84-A	25 Mars	24	220
8	Quat Louis	49-A	24 Mars	24	221
1999	Quat Louis				

REPERTOIRE

NUMÉROS PAGES.	NOMS et qualifications.	Commencés	Intermis ou arrêtés de la séance.	Date de la séance.	PAGES.
1933	Beaumont Auguste	340-C	2 Janv 1894	15	189
4	Hardy Gustave	2-A	28 Fév 1894	27	190
5	Hardy Gustave	31-A	14 Janv 1894	27	191
6	Demarost Jules	120-A	12 Fév	27	192
7	Delagrègne Jules	33-D	4 Fév	18	193
8	4 ^e Lebeval	20-21-22	31 Janv 1894	27	194
9	Justier Paul	6-B	10 Janv 1894	19	195
1946	Lebeval Louis	410	14 Fév	21	196
1	4 ^e Cornu	246-A	12 Fév	28	197
2	Corvet Hippolyte	88-A	19 Fév	27	198
3	Alain Auguste	53-B	17 Fév	22	199
4	Grandin Jules	8-A	19 Fév	27	200
5	Quier Auguste	28-B	13 Fév	23	201
6	Comille Jules	573-D	19 Fév	24	202
7	Lebeval Louis	16-B	11 Fév	25	203
8	4 ^e Lebeval	231-B	22 Fév	28	204
9	Duchs Louis	16-C	22 Fév	27	205
1950	Lebeval Louis	14-15-C	23 Fév	27	206
1	Lebeval Louis	205-A	27 Fév	24	207
2	Lebeval Louis	414-B	18 Fév	27	208
3	Duchs Auguste	287-B	15 Fév	27	209
4	Benoist Auguste	24-A	26 Fév	30	210
5	Grandin Auguste	24-A	24 Fév	27	211
6	4 ^e Lebeval	78-A	28 Fév	27	212
7	Lebeval Louis	327-A	30 Fév	27	213
8	Lebeval Louis	204-B	24 Fév	27	214
9	Lebeval Louis	557-B	30 Fév	27	215
1960	Lebeval Louis	98-C	24 Fév	27	216
1	Lebeval Louis	234-A	23 Fév	11	217
2	Lebeval Louis	111-B	5 Fév	27	218
3	Lebeval Louis	448-A	8 Fév	12	219
4	Lebeval Louis	94-C	9 Fév	27	220



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 554 565

y : 9 178 894

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: 11101844 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-063 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> 11101844	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Fiche base de donnée Mouvements de terrain (BRGM) - Effondrement/ Affaissement	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

11101844

Fiche Détaillée

Identification

Type de mouvement : Effondrement / Affaissement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 01/01/1995
 Degré de précision sur la date : Semestre
 Département : SEINE-MARITIME (76)
 Commune principale : LAMMERVILLE
 Numéro INSEE : 76380
 Coordonnées X saisi (m) : 502325
 Coordonnées Y saisi (m) : 233427
 Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 1 Nord
 Précision X Y saisi : Décamètre
 Longitude (°) : 0.979747966813257
 Latitude (°) : 49.7925929808366

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Moyenne
 Détail : Information fiable, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-HNO / BRGM/SGR/Haute-Normandie

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Vol BRGM 1995-BRGM-Archives BRGM - SGR Haute-Normandie	01/05/1995	
Vol BRGM 1995-Villey M., Gigot P.-Mission aérienne effectuée suite aux événements de l'hiver 94-95 : survol et pointage sur carte des effondrements récents	-01/05/1995	-BRGM
BRGM/RP-52868-FR-Couëffe R., Lebret P.-Inventaire départemental des mouvements de terrain Département de la Seine -Maritime	-30/03/2004	-MEDD

Effondrement

Evolution de l'effondrement : Inconnu

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas

Cause(s)

Cause anthropique : Antropique (Autre ...)

Cause naturelle : Naturelle (Autre ...)

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
Vol BRGM 1995	BRGM-HNO				Carte informative	Départementale		
BRGM/RP-52868-FR	BRGM-HNO				Carte informative	Départementale	125000	Synthèse départementale



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 447

y : 9 178 897

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: 11101845 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	1973		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Anomalie type effondrement dans une parcelle avec traces de remblai par engins agricoles.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-064 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM
	<i>Référence :</i> 11101845
	<i>Date :</i>
Informations extraites	Fiche base de donnée Mouvements de terrain (BRGM) - Effondrement/ Affaissement
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>
	<i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

11101845

Fiche Détaillée

Identification

Type de mouvement : Effondrement / Affaissement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 01/01/1995
 Degré de précision sur la date : Semestre
 Département : SEINE-MARITIME (76)
 Commune principale : LAMMERVILLE
 Numéro INSEE : 76380
 Lieu-dit : Le Château
 Coordonnées X saisi (m) : 502205
 Coordonnées Y saisi (m) : 233427
 Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 1 Nord
 Précision X Y saisi : Décamètre
 Longitude (°) : 0.978083752529279
 Latitude (°) : 49.7925743598329

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Moyenne
 Détail : Information fiable, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-HNO / BRGM/SGR/Haute-Normandie

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Vol BRGM 1995-BRGM-Archives BRGM - SGR Haute-Normandie	01/05/1995	
Vol BRGM 1995-Villey M., Gigot P.-Mission aérienne effectuée suite aux événements de l'hiver 94-95 : survol et pointage sur carte des effondrements récents	-01/05/1995	-BRGM
BRGM/RP-52868-FR-Couëffe R., Lebre P.-Inventaire départemental des mouvements de terrain Département de la Seine -Maritime	-30/03/2004	-MEDD

Effondrement

Evolution de l'effondrement : Inconnu

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas


Cause(s)

Cause anthropique : Antropique (Autre ...)

Cause naturelle : Naturelle (Autre ...)

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
BRGM/RP-52868-FR	BRGM-HNO				Carte informative	Départementale	125000	Synthèse départementale
Vol BRGM 1995	BRGM-HNO				Carte informative	Départementale		





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 809

y : 9 177 586

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: 11101843 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-065 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> 11101843	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Fiche base de donnée Mouvements de terrain (BRGM) - Effondrement/ Affaissement	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

11101843**Fiche Synthétique****Identification**

Type de mouvement : Effondrement / Affaissement
Degré de fiabilité sur le type : Fort
Date de début : 01/01/1995
Degré de précision sur la date : Semestre
Département : SEINE-MARITIME (76)
Commune principale : LAMMERVILLE
Numéro INSEE : 76380
Coordonnées X saisi (m) : 502578
Coordonnées Y saisi (m) : 232123
Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 1 Nord
Précision X Y saisi : Décamètre
Longitude (°) : 0.983596158335452
Latitude (°) : 49.7809160774499

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Moyenne
Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-HNO / BRGM/SGR/Haute-Normandie

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Vol BRGM 1995-BRGM-Archives BRGM - SGR Haute-Normandie	01/05/1995	
Vol BRGM 1995-Villey M., Gigot P.-Mission aérienne effectuée suite aux événements de l'hiver 94-95 : survol et pointage sur carte des effondrements récents	-01/05/1995	-BRGM
BRGM/RP-52868-FR-Couëffe R., Lebre P.-Inventaire départemental des mouvements de terrain Département de la Seine -Maritime	-30/03/2004	-MEDD

Géometrie

Pas de description géométrique.

Dommmages

Sur les biens : Non
Victimes : Non

Origine

Origine : Antropique (Autre ...)
Origine : Naturelle (Autre ...)



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 366

y : 9 179 470

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: HNOCS00010366 | | Date: 31/12/1997 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-066 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	BRGM
	<i>Référence :</i>	HNOCS00010366
	<i>Date :</i>	31/12/1997
Informations extraites	Fiche base de donnée Cavités souterraine (BRGM) - Indice identifié comme "naturelle" - source : carte de vulnérabilité à 1/50 000 de la nape de la carie de Seine-Maritime (1979)	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

HNOCS00010366

Cavités souterraines

Identifiant de la cavité : HNOCS00010366
Type de cavité : naturelle
Département : SEINE-MARITIME (76)
Nom de la commune (à la saisie) : LAMMERVILLE (76380)
Coordonnées X,Y en Lambert 93 métrique : 553248, 6968404
Coordonnées X,Y ouvrage : 500987, 2534296
Lambert X,Y ouvrage : Lambert 2 étendu
Précision coordonnées : 50m
Repérage géographique : orifice supposé
Positionnement : approché
Date de validité : 31/12/1997
Auteur de la description : PLU CORINNE
Source d'information :

Source	Lieu d'archivage
Rapport 79 SGN 274 HNO - Carte de vulnérabilité à 1/50 000 de la nappe de la craie de Seine-Maritime (1979)	BRGM SGR HNO



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 555 227

y : 9 177 462

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000EMEP | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice localisé en limite avec la commune de Bacqueville-en-Caux.

Indice 76380-067 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000EMEP	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000EMEP

Ancien code - avant 2017
00584X0095/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

BRACHY (76136)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

4X

Région naturelle

Non renseigné

Bassin versant

Non renseigné


Adresse ou Lieu-dit

PAPETERIE DU VAL VERNIER

Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	502867	2532300
Lambert 1 - Nord	503000	232000
Lambert-93	555112	6966396

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.77986707 49° 46' 47" N	0.98948032 0° 59' 22" E



Altitude

98 m - Précision MNT

Description technique

Nature

PUIITS

Profondeur atteinte

31.0 m

Diamètre de l'ouvrage

Non renseigné

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

Non renseigné

Etat de l'ouvrage

Non renseigné

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

Non renseigné

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

Non renseigné

Coupe**Z Origine**

Non renseigné

Auteur

Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

1 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0201112.TIF	• DIVERS	31 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 887

y : 9 178 291

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000ELZT | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-068 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000ELZT	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ELZT

Ancien code - avant 2017
00583X0027/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

LA FAGUILLONDE

Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	501565	2533101
Lambert 1 - Nord	501700	232800
Lambert-93	553817	6967206

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.7868488 49° 47' 12" N	0.97123014 0° 58' 16" E

Altitude

98 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

45.0 m

Diamètre de l'ouvrage

Non renseigné

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

INACCES, NON-EXPLOITE.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

Non renseigné

Coupe**Z Origine**

98.0 - Précision : EPD

Auteur


ENJALBERT

Date

6 juillet 1970

Document(s) numérisé(s)

2 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200781.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	81 Ko
	G0200782.TIF	• PLAN DE LOCALISATION	63 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 745

y : 9 179 175

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000ELZU | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-069 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000ELZU	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ELZU

Ancien code - avant 2017
00583X0028/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

MANOIR EN FACE L'EGLISE


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	502365	2534013
Lambert 1 - Nord	502500	233710
Lambert-93	554625	6968111

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.7951598 49° 47' 42" N	0.98211143 0° 58' 55" E

Altitude

63 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

14.8 m

Diamètre de l'ouvrage

1000 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, NON-EXPLOITE, PRELEV, MESURE, PAROI-PIERRE.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

11,65 m - 6 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

63.0 - Précision : EPD

Auteur


ENJALBERT

Date

6 juillet 1970

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200783.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	80 Ko
	G0200784.TIF	• PLAN DE LOCALISATION	62 Ko
	G0200785.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	34 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 664

y : 9 179 268

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000ELZV | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-070 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000ELZV	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ELZV

Ancien code - avant 2017
00583X0029/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

FERME EN FACE DU CHATEAU


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	502265	2534103
Lambert 1 - Nord	502400	233800
Lambert-93	554525	6968202

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.79595274 49° 47' 45" N	0.98070012 0° 58' 50" E

Altitude

72 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUIITS

Profondeur atteinte

21.85 m

Diamètre de l'ouvrage

1200 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, NON-EXPLOITE, PRELEV, MESURE, PAROI-PIERRE.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

16,35 m - 6 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

72.0 - Précision : EPD

Auteur

Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200786.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	77 Ko
	G0200787.TIF	• PLAN DE LOCALISATION	58 Ko
	G0200788.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	34 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 801

y : 9 179 275

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000ELZW | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-071 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000ELZW	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ELZW

Ancien code - avant 2017
00583X0030/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

PUITS AU PRESBYTERE EN FACE L'EGLISE


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	502465	2534143
Lambert 1 - Nord	502600	233840
Lambert-93	554726	6968240

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.79634469 49° 47' 46" N	0.9834678 0° 59' 0" E

Altitude

54 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

7.3 m

Diamètre de l'ouvrage

800 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, EXPLOITE, PRELEV, MESURE, PAROI-PIERRE.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

4,2 m - 6 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

54.0 - Précision : EPD

Auteur

ENJALBERT

Date

6 juillet 1970

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200789.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	71 Ko
	G0200790.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	69 Ko
	G0200791.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	37 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 767

y : 9 179 495

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000ELZX | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-072 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000ELZX	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ELZX

Ancien code - avant 2017
00583X0031/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

Non renseigné


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	502305	2534393
Lambert 1 - Nord	502440	234090
Lambert-93	554568	6968492

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.79856638 49° 47' 54" N	0.98118316 0° 58' 52" E

Altitude

59 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

7.82 m

Diamètre de l'ouvrage

800 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, NON-EXPLOITE, PRELEV, MESURE, PAROI-PIERRE.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

5,2 m - 6 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

59.0 - Précision : EPD

Auteur

ENJALBERT

Date

6 juillet 1970

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200792.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	82 Ko
	G0200793.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	36 Ko
	G0200794.TIF	• PLAN DE LOCALISATION	61 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 337

y : 9 179 618

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000ELZS | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-073 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000ELZS	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ELZS

Ancien code - avant 2017
00583X0026/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

LES MESNILS


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	500983	2534402
Lambert 1 - Nord	501120	234100
Lambert-93	553247	6968512

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.79844125 49° 47' 54" N	0.96284716 0° 57' 46" E

Altitude

101 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUIITS

Profondeur atteinte

46.35 m

Diamètre de l'ouvrage

Non renseigné

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

Non renseigné

Etat de l'ouvrage

ACCES.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

Non renseigné

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

Non renseigné

Coupe**Z Origine**

101.0 - Précision : EPD

Auteur

ENJALBERT

Date

6 juillet 1970

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200778.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	82 Ko
	G0200779.TIF	• PLAN DE LOCALISATION	68 Ko
	G0200780.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	34 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 852

y : 9 180 036

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000ELZY | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-074 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000ELZY	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ELZY

Ancien code - avant 2017
00583X0032/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

Non renseigné


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	502465	2534874
Lambert 1 - Nord	502600	234570
Lambert-93	554731	6968971

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.80290756 49° 48' 10" N	0.9832856 0° 58' 59" E

Altitude

54 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

11.38 m

Diamètre de l'ouvrage

1300 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, EXPLOITE, PRELEV, MESURE, PAROI-PIERRE.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

7,12 m - 6 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

54.0 - Précision : EPD

Auteur

ENJALBERT

Date

6 juillet 1970

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200795.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	83 Ko
	G0200796.TIF	• PLAN DE LOCALISATION	73 Ko
	G0200797.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	37 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 735

y : 9 180 193

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000ELZZ | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-075 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000ELZZ	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ELZZ

Ancien code - avant 2017
00583X0033/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

Non renseigné


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	502355	2535054
Lambert 1 - Nord	502490	234750
Lambert-93	554623	6969152

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.80450802 49° 48' 16" N	0.98171268 0° 58' 54" E

Altitude

61 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

17.68 m

Diamètre de l'ouvrage

1400 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, NON-EXPLOITE, PRELEV, MESURE, PAROI-PIERRE.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

16,4 m - 6 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

61.0 - Précision : EPD

Auteur

ENJALBERT

Date

6 juillet 1970

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200798.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	70 Ko
	G0200799.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	60 Ko
	G0200800.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	34 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 741

y : 9 180 289

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000EMAA | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-076 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000EMAA	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000EMAA

Ancien code - avant 2017
00583X0034/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

Non renseigné


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	502364	2535104
Lambert 1 - Nord	502500	234800
Lambert-93	554633	6969202

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.80495915 49° 48' 17" N	0.9818391 0° 58' 54" E

Altitude

58 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

14.9 m

Diamètre de l'ouvrage

1200 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, NON-EXPLOITE, PRELEV, MESURE, PAROI-PIERRE.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

10 m - 6 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

58.0 - Précision : EPD

Auteur


Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200801.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	76 Ko
	G0200802.TIF	• PLAN DE LOCALISATION	59 Ko
	G0200803.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	34 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 897

y : 9 180 487

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: BSS000EMAB | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-077 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> BSS000EMAB	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous sol (InfoTerre) - Puits à eau	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000EMAB

Ancien code - avant 2017
00583X0035/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

LAMMERVILLE (76380)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

3X

Région naturelle

CAUX-VEVIN

Bassin versant

SAANE

Adresse ou Lieu-dit

Non renseigné


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	502505	2535325
Lambert 1 - Nord	502640	235020
Lambert-93	554775	6969421

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.80695962 49° 48' 25" N	0.98372892 0° 59' 1" E

Altitude

49 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

5.4 m

Diamètre de l'ouvrage

1400 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, NON-EXPLOITE, PRELEV, MESURE, PAROI-PIERRE.

Utilisation

Non renseigné

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

3,22 m - 6 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

49.0 - Précision : EPD

Auteur

ENJALBERT

Date

6 juillet 1970

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0200804.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	81 Ko
	G0200805.TIF	• PLAN DE LOCALISATION	60 Ko
	G0200806.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	35 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 439

y : 9 179 569

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°46

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 462

y : 9 177 997

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°49

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 552 992

y : 9 179 420

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°49

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 050

y : 9 180 470

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°19

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 857

y : 9 178 941

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°149

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 944

y : 9 179 518

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°149

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 483

y : 9 179 098

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°20

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 685

y : 9 178 844

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 6 Longueur max (m) # 12

Observations

Alise 2011 : Variation de végétation

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°20

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 565

y : 9 178 934

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°20

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 196

y : 9 178 834

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°20

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 045

y : 9 178 797

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : Bosse de 0,4m de haut

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°20

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 099

y : 9 178 993

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°20

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 552 850

y : 9 180 026

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°43

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 903

y : 9 178 060

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°21-39

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 551 957

y : 9 178 872

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 2
- Quelconque Longueur min (m) # 6 Longueur max (m) # 8

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°21

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 042

y : 9 179 276

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°106

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 120

y : 9 179 058

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard**

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Terrain - Témoignage U



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 962

y : 9 180 023

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°9

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 555 019

y : 9 180 869

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°124

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 461

y : 9 180 479

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°124



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 087

y : 9 180 139

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°7

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 103

y : 9 178 425

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°4

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 468

y : 9 178 154

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°39

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 217

y : 9 179 799

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 4

Profondeur max (m) # 0,2

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°88 / Terrain - Témoignage S

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 523

y : 9 177 331

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°31

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 662

y : 9 179 902

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°105

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 815

y : 9 179 807

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°105

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 552 998

y : 9 179 732

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 3

Profondeur max (m) # 0,2

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°105

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 552 924

y : 9 179 838

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) # 1

Quelconque

Longueur min (m) # 2

Longueur max (m) # 4

Observations

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°105

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 010

y : 9 178 664

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°105

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 552 905

y : 9 178 575

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°105

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 552 694

y : 9 179 010

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard**

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°28



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 284

y : 9 179 856

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°55



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 846

y : 9 178 121

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°8



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 636

y : 9 177 144

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: 0901158 | | Date: 03/2009 |

Récentes | | Auteur: Informatoins Dieppoises | Réf.: Article de presse | | Date: 18/11/2008 |

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: BRGM/RP-56841-FR | | Date: 12/2008 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Effondrement d'une marnière

Indice 76380-112 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Alise
	Référence :	0901158
	Date :	03/2009
Informations extraites	Rapport de synthèse - Investigations par forages - Effondrement Hameau de Beautot / Réalisation de 12 forages destructifs. / Conclusion : Périmètre de 60m centré sur l'effondrement	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76380-112 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Informatoins Dieppoises
	Référence :	Article de presse
	Date :	18/11/2008
Informations extraites	Coupure de presse - Les informations dieppoises / "Une marnière s'ouvre sous la rue des charmettes". "le trou fait trois mètres de large pour 5 à 6 m de profondeur "	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76380-112 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM
	Référence :	BRGM/RP-56841-FR
	Date :	12/2008
Informations extraites	Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, commune de Lammerville. - Avis du BRGM / Diagnostic : Effondrement provoqué par un départ de matériaux en raison de la ruine d'une cavité souterraine. / Conclusion : Volumen de 45m3 ; Mise en place d'une zone de protection avec panneaux avertisseurs. Demande d'intervention urgente d'un bureau d'étude.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Bureau d'Etudes
Expertises - Conseils

Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Commune de LAMMERVILLE (Seine-Maritime)

Investigations par forages Effondrement Hameau de Beautot

RAPPORT DE SYNTHESE

Version 1 : 20 Mars 2009

Aff. : ALI/Mairie/Lammerville/0901158

ALISE	
1080 rue du Général De Gaulle 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal Tel : 02 35 61 30 19 Fax : 02 35 66 30 47 SIRET : 424 893 774 00036 APE : 7112B	CITIS – Immeuble Odysée 14200 Hérouville Saint-Clair Tel : 09 75 27 92 61
www.alise-environnement.fr	

« Reproduction interdite sans accord d'ALISE.
En tout état de cause, cette reproduction ne pourra être qu'intégrale. »



SOMMAIRE

1. PREAMBULE DE L'ETUDE	3
1.1. PREAMBULE.....	3
1.2. LE CONTEXTE DES MARNIERES.....	3
1.3. OBJECTIF.....	5
2. SITUATION GEOGRAPHIQUE	9
3. CONTEXTE GEOLOGIQUE	10
4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS.....	11
4.1. PROGRAMME DE RECONNAISSANCE	11
4.2. SYNTHESE DES RESULTATS.....	13
5. CONCLUSION	19
6. FICHE SYNTHETIQUE	21
7. ANNEXE.....	23



1. PREAMBULE DE L'ETUDE

1.1. Préambule

Le Bureau d'Etudes **Alise Environnement** a été missionné par la commune de Lammerville pour l'assister à caractériser un effondrement qui s'est produit sur une voirie communale, rue des Charmettes.

1.2. Le contexte des marnières

Comme la plupart des communes situées sur les plateaux crayeux normands, Lammerville est concernée par la problématique des cavités souterraines. Ces cavités se rencontrent essentiellement dans la formation crayeuse constituant la base du plateau. Ces cavités peuvent être d'origine naturelle ou anthropique.

Les cavités naturelles sont formées par l'action de l'eau circulant dans les fissures de la craie. Cette eau chargée en acide carbonique dissout le calcaire et agrandit les fissures jusqu'à former de véritables cavités pouvant communiquer entre elles et constituer un réseau karstique. Ces cavités, de tailles et de formes très diverses, se situent en général dans la partie active du réseau karstique : dans la nappe phréatique.

Au-dessus de la nappe, le réseau karstique n'est à priori plus actif, les cavités naturelles étant toutes plus ou moins remplies de matériaux divers (argile, sable, silex, limon) provenant de l'infiltration des eaux de surface à travers les terrains superficiels recouvrant la craie. Ces eaux de surface cheminent préférentiellement par l'intermédiaire de poches de sable disséminées dans la formation argileuse, après avoir été récupérées en surface par des points d'infiltration : effondrements ou affaissements localement appelés bétoires. A chaque période de précipitations, les remplissages des conduits karstiques fossiles sont remis en mouvement par l'apport de nouveaux matériaux provenant de la surface. Les bétoires sont alors fonctionnelles mais de nouveaux matériaux comblent les vides au fur et à mesure qu'ils se débouchent.




Figure 1: Coupe géologique schématique montrant une exploitation souterraine de matériaux et une « bétore »

1.3. Objectif

Un effondrement est survenu le 14 novembre 2008, après de fortes pluies, sur la voie communale n°8 de la commune de Lammerville, au hameau de Beautot – cf. photographies 1 à 8 ci-après prises le 08/01/09).

Cet effondrement mesurait environ 5 mètres de large sur 6 mètres de long, pour une profondeur maximale de 2,5 mètres (au centre). Le volume de vide formé par l'effondrement est estimé à une cinquantaine de mètres cube.

Cette étude a donc pour but de connaître l'origine de l'effondrement et de vérifier s'il persiste des vides, en réalisant des sondages destructifs profonds avec enregistrement de paramètres.

Documents en notre possession au moment de l'étude.

Photos prises sur place.

Schéma positionnant l'effondrement sur fond cadastral.

Extrait du cadastre.

Gestion des risques liés aux cavités souterraines –

Aff. : ALI/Mairie/Lammerville/0901158

5 / 23



Photo 5 : Vue de l'effondrement (vers l'est)




Photo 6 : Vue éloignée vers l'ouest



2. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Lammerville se situe en Seine-Maritime, sur le plateau crayeux du Pays de Caux (cf. figure 3).




Figure 3 : Carte de localisation du site d'étude (extrait de la carte IGN)



4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

4.1. Programme de reconnaissance

La reconnaissance a consisté en la réalisation de 12 sondages destructifs, au niveau de l'effondrement, afin de déterminer son origine et de vérifier si des vides sont encore présents. Ils ont été réalisés en rotation simple, au tricône de 120mm de diamètre, à faible pression sur l'outil (environ 22 bars).

Les sondages ont été espacés entre eux de 2 à 3 mètres selon le schéma suivant : une ligne de 4 forages a été réalisée au centre de la route (forages 1 à 4) espacés entre eux de 2,5 mètres (3 mètres entre le 3 et le 4) ; 2 lignes de 4 forages ont été réalisées (avec une inclinaison de 2°) le long de la route au pied des talus (forages 5 à 8 et 9 à 12) à 2 mètres de la ligne centrale et espacés entre eux de 2,5 mètres (3 mètres entre le 5 et le 6, et entre le 11 et le 12) – (cf. Figure 5)

Les profondeurs vont de 29,38 mètres (pour le forage n°12) à 33,08 mètres (pour le forage n°1), avec une moyenne d'environ 30 mètres.

La réalisation des sondages a été accompagnée de l'enregistrement des quatre paramètres de forage suivants :

VA : vitesse d'avancement (m/H) ;

PO : pression sur l'outil ou pression de poussée (bars) ;

PI : pression du fluide d'injection (bars).

CR : couple de rotation (bars) ;

Le fluide de sondage servant à faciliter la remontée des cuttings était constitué d'eau.

Un étalonnage des conditions de vide a été effectué à chaque sondage (procédure ECL - courbes rouges au niveau des enregistrements de paramètres, cf. annexes 1).



4.2. Synthèse des résultats.

Les terrains rencontrés sont d'abord des remblais (remblai routier ou ayant servi à combler l'effondrement), quelques limons peu compacts situés sous le remblai routier quand ils n'ont pas disparus dans l'effondrement, des argiles à silex assez dures ou décomprimées et enfin de la craie à silex saine ou altérée et lâche ou décomprimée (cf. tableau récapitulatif des résultats des sondages ci-dessous ; cf. coupes lithologiques des 3 lignes de 4 forages en page 8 et coupes lithologiques d'une ligne de 3 forages en page 9).

N° forage	Base du remblai	Base du niveau décomprimé d'argile à silex	Profondeur du toit de la craie (en m)	Base du niveau de craie décomprimée (ou lâche) (en m)	Profondeur du niveau tendre ou altéré au sein de la craie (en m)	Profondeur du forage (en m)
1	1,5		7	12		33,08
2	1,8	7	7	11,2		30,08
3	2,4	5,4	12,2			29,8
4	0,8		14,5			29,66
5	0,6		7			29,56
6	2	3,8	7,5	11,99		29,46
7	1,8	3	7,1	12,79		30,04
8	1,5		5,6	11,99		30,12
9	0,8		6,6			30,17
10	1,5	3,7	6	9,69		29,48
11	1,35	3,3	8,49			29,46
12	0,9		14,39		de 17,29 à 19,29	29,38

Tableau récapitulatif des résultats de sondages.


(Cases colorées : valeurs minimales et maximales)



Le toit de la craie est très variable ; il se situe jusqu'à des profondeurs comprises entre 6 mètres (pour le forage n°10) et 14,5 mètres (pour le forage n°4).

On note également 6 forages qui présentent de la craie décomprimée (forages 1, 2, 6, 7, 8 et 10). La base de ce niveau décomprimé se situe à des profondeurs similaires : entre 11,2 et 12,79 mètres de profondeur pour les forages 2 et 7. Le forage 10 présente une base de craie lâche à 9,69 mètres.

Ces 6 forages montrent des configurations caractéristiques d'une cavité souterraine de type marnière. Le forage 7 illustre le mieux cette configuration avec un toit de craie à 7,1 mètres, une hauteur supposée sous plafond de 2,7 mètres et une hauteur de galerie de 3 mètres avec un plancher à 12,8 mètres. Les investigations ne montrent pas de vide franc puisque l'effondrement a probablement rempli les galeries.



Shéma 2 : Coupes lithologiques représentant les données récoltées sur les forages 10, 2 et 7 (ligne perpendiculaire à la route)

Aucun vide franc n'a été rencontré sur l'ensemble des 12 forages.

Vers l'est, au-delà des forages 12, 4 et 5, il ne semble pas que des galeries existent. Vers le sud, au-delà du forage 10, il est peu probable qu'il y ait une galerie qui se prolonge. Vers l'ouest il est probable que des galeries persistent au-delà des forages 1 et 8. Et enfin, vers le nord, il est fort probable que des galeries se dirigent au-delà des forages 6, 7 et 8.



5. CONCLUSION

A la demande et pour le compte de la mairie de Lammerville sur laquelle un effondrement a eu lieu sous la VC n°8, nous sommes intervenus afin de connaître l'origine de l'effondrement et de vérifier la présence ou l'absence de vide au niveau de l'effondrement. 12 sondages destructifs ont été réalisés au tricône de 120mm en rotation pure et à pression faible et constante.

Au vu des résultats obtenus, aucun vide franc n'a été rencontré sur l'ensemble des 12 forages, puisque'ils étaient implantés proche ou au dessus de l'effondrement mais de nombreuses zones d'argile ou de craie décomprimées ont été mises en évidence. Ces zones décomprimées sont caractéristiques d'une cavité souterraine effondrée de type marnière.

Vers l'est de l'effondrement, au-delà des forages 12, 4 et 5, il ne semble pas que des galeries existent. Vers le sud, au-delà du forage 10, il est peu probable qu'il y ait une galerie qui se prolonge. Vers l'ouest, il est probable que des galeries persistent au-delà des forages 1 et 8. Et enfin, vers le nord, il est fort probable que des galeries se dirigent au-delà des forages 6, 7 et 8.

Nous préconisons donc d'appliquer un périmètre de sécurité de 60 mètres centré sur l'effondrement.

Au niveau de l'effondrement, nous préconisons de décaisser les remblais sur une cinquantaine de centimètres, de poser un géotextile et de refaire la route mais des tassements sont à prévoir puisque les terrains sous-jacents décomprimés vont se compacter petit à petit sans effondrement soudain.

Pour la partie ouest de la route, nous conseillons une étude complémentaire de 3 ou 4 forages afin de vérifier la présence ou non de galeries au-delà des forages 1 et 8, qui pourrait provoquer un autre effondrement.

Une information sur les risques est à réaliser auprès des riverains concernés par le périmètre de sécurité. Des études seront à leur conseiller.



6. FICHE SYNTHETIQUE

Donneur d'ordre :	Commune de Lammerville
Intervenant :	SARL ALISE/Forage Conseil
Terrain	M. GIOIA
	M. LAMARRE
Sondages	M. SAILLARD
Objectif :	Vérifier la présence ou non de vide et/ou de terrains décomprimés au niveau d'un effondrement
Commune :	Lammerville
Parcelles de l'indice :	Voirie communale n°8, rue des Charmettes
Parcelles de l'intervention	Voirie communale n°8, rue des Charmettes
Date d'intervention :	19 au 20 février 2009
Résultat de l'investigation :	De nombreuses zones d'argile ou de craie décomprimées ont été mises en évidence au niveau de l'effondrement et aux abords immédiats.
Préconisations :	Surveillance. Forages complémentaires afin de définir l'extension du vide. Prévention par information auprès des riverains.

Les INFORMATIONS

D I E P P O I S E S

Archives

Journal du 18 novembre 2008

76-380.

Lammerville : hameau de Beautot Une marnière s'ouvre sous la rue des Charmettes

Une coupure de l'alimentation d'eau potable d'habitants du hameau a été le premier symptôme qui a permis la découverte d'une impressionnante marnière. Sous la rue des Charmettes, le trou fait trois mètres de large pour « 5 à 6 m de profondeur » estime le maire.

Le camion des éboueurs aurait pu être dans les premiers à rouler sur le bitume qui, sans aucun doute, n'aurait pas résisté. Une marnière s'est ouverte dans la nuit de jeudi à vendredi dans la rue des Charmettes sur le hameau de Beautot à Lammerville.

Les habitants ont été les premiers à donner l'alerte : depuis les premières heures du matin, ils n'ont plus d'eau. Une première information loin d'emmener les agents sur la piste d'une marnière. Sauf qu'en réduisant la zone de fuite possible à la rue des Charmettes, l'un des agents a planté un pieu et s'est vite rendu compte qu'après quelques dizaines de centimètres de terre, il n'y avait qu'un vide immense sous le bitume !

Rapidement mise en sécurité, la route est creusée et la surprise est de taille : « Nous avons jeté un caillou dans le trou. Au son, j'en ai déduit qu'il pouvait faire jusqu'à cinq ou six mètres de profondeur pour trois mètres de diamètre » estime le maire, Alain Adam.

L'immense trou, sans doute un puits de marnière qui n'était jusqu'alors pas répertorié, s'est ouvert sous toute la largeur de la route communale ne laissant que l'enrobé intact, « enrobé posé l'an dernier » rappelle Alain Adam. Autant dire une infime couche de protection.

Recensement des marnières

Les agents du service des eaux ont travaillé rapidement pour assurer l'alimentation en eau du hameau. Les habitants pouvaient retrouver leurs habitudes dès midi, vendredi. Sauf que la route reste interdite à la circulation : « Vendredi matin, vers 9 h 30, lorsque je me suis rendu sur place, les parois du trou étaient verticales et très instables et des morceaux de terre tombaient encore » assure le maire. Dès samedi matin, le premier magistrat rencontrait les responsables d'une entreprise capable de combler le trou. Des travaux qui pourraient demander quelques semaines.

L'ouverture de cette marnière arrive justement au moment où la municipalité de Lammerville demandait des subventions pour recenser l'ensemble des marnières sur la commune : « C'est un sujet qui nous inquiète parce que depuis quelque temps, des marnières que nous ne connaissons pas s'ouvrent » indique le maire. Le plus souvent, les trous s'ouvrent dans les champs : « Une quinzaine en vingt ans, déjà » assure le maire.

S. B.

Accueil	Recherche	Titres de la Une	Archives 1998
Archives 1999	Archives 2000	Archives 2001	Archives 2002
Archives 2003	Archives 2004	Archives 2005	Archives 2006
	Archives 2007	Archives 2008	



Document public

Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, Commune de Lammerville (Seine-Maritime) Avis du Brgm

Rapport final

BRGM/RP-56841-FR

Décembre 2008



Géosciences pour une Terre durable

brgm

Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, Commune de Lammerville (Seine-Maritime) Avis du Brgm

Rapport final

BRGM/RP-56841-FR
Décembre 2008

Étude réalisée dans le cadre des projets
de Service public du BRGM 08PIRA13

P. PANNET

Vérificateur :

Nom : A. NACHBAUR

Date : 18/12/2008



Signature : p/o J-F. PASQUET

Approbateur :

Nom : J-F. PASQUET

Date : 05/01/2009



Signature :

Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000.

Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, Commune de Lammerville (76)

Mots clés : Effondrement, cavité, craie, argiles à silex, voirie, commune de Lammerville, Seine-Maritime, Haute-Normandie.

En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :

P. Pannet (2008) – Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, Commune de Lammerville (Seine-Maritime). Avis du Brgm. Rapport BRGM/RP-56841-FR, 22 p., 2 ill., 5 ph., 1 ann.

© BRGM, 2008, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM.

Synthèse

A la demande de la Protection Civile de Seine-Maritime (SIRACEDPC-76), relayant une demande de la mairie de la commune concernée, le Brgm s'est rendu sur la commune de **Lammerville**, au hameau de Beautot, le 20 novembre 2008.

L'effondrement s'est produit dans la nuit du 14 au 15 novembre 2008 d'après les riverains, au milieu de la rue des Charmettes, reliant Bacqueville-en-Caux à Lammerville. Lors de la visite du Brgm, la rue était condamnée à la circulation automobile et le phénomène protégé par des barrières et une rubalise à bandes phosphorescentes.

L'effondrement affecte une zone d'environ 4 x 4 m sur la route et sur la bordure. Il se présente sous la forme d'une cavité en bordure de la route. Sous la route, une partie de l'effondrement est en sous-cavage.

Le phénomène a engendré la coupure de la canalisation d'eau potable alimentant le hameau de Beautot. L'adduction d'eau a été déviée dans la journée du 15 novembre 2008.

Les alentours du phénomène ne semblent pas être affectés par un mouvement particulier (pas de fissures récentes apparentes sur la route ou les bâtiments).

L'effondrement en surface a vraisemblablement été provoqué par un départ de matériaux en profondeur en raison de la ruine d'une cavité souterraine, dans la craie. Cette cavité peut être d'origine naturelle (bétoire, réseau karstique...) ou d'origine anthropique (marnière...). Les fortes précipitations du début du mois de novembre 2008 ont probablement été le déclencheur final du mouvement. A cela pourrait s'ajouter une éventuelle fuite du réseau d'eau potable.

Compte tenu de l'importance de la cavité et du fait qu'elle se trouve sur un axe de communication, le BRGM recommande :

- **D'élargir à trois mètres autour de la cavité le périmètre de protection** existant grâce aux barrières et à la rubalise fluorescente ;
- **D'indiquer par un panneau le risque d'effondrement** ;
- **L'intervention urgente (sous un mois) d'un bureau d'études spécialisé** qui devra : réaliser un ou plusieurs sondages de reconnaissance (forages destructifs en tricône et/ou sondage à la pelle) ; définir la nature et la taille de la cavité ; proposer une solution de comblement (matériau inerte, coulis-béton...) permettant ensuite la réfection de la route ;
- **La réfection de la route et le retour de la circulation ne pourront se faire qu'après réalisation de cette étude** et des travaux par des professionnels.

Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, Commune de Lammerville (76)

Dans le cas contraire, seule une déviation de la route pourra convenir au retour de la circulation ;

- En attendant les conclusions des travaux, **une surveillance régulière de l'évolution du phénomène**, mais aussi des bâtiments et de la voirie alentour doit être menée. La mairie, la Préfecture de Seine-Maritime et le BRGM doivent être informés de toute évolution significative.

Sommaire

1. Introduction	7
2. Situation géographique – Contexte géologique	9
3. Faits constatés – Eléments recueillis	11
4. Diagnostic	13
5. Conclusions et recommandations	15
6. Bibliographie	17

Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, Commune de Lammerville (76)

Liste des illustrations

Illustration 1 : Situation de la zone d'étude.....	8
Illustration 2 : Localisation précise du phénomène	10

Planches photographiques

Photo 1 : Vue d'ensemble du phénomène et de la signalitique de protection, rue des Charmettes.....	21
Photo 2 : Effondrement en bordure de chaussée et revêtement recouvrant le vide déformé.....	21
Photo 3 : Vue de la canalisation d'eau potable coupée par l'effondrement (partie est).....	22
Photo 4 : Vue des argiles à silex et de la canalisation d'eau potable coupée par l'effondrement (partie ouest).....	22
Photo 5 : Quart sud-est de la cavité.....	23

Liste des annexes

Annexe 1 : Extrait de la carte géologique au 1/50000.....	25
---	----

1. Introduction

A la demande de la Protection Civile de Seine-Maritime (SIRACEDPC-76), relayant une demande de la mairie de la commune concernée, le Brgm s'est rendu sur la commune de Lammerville, au hameau de Beautot, le 20 novembre 2008.

L'effondrement s'est produit dans la nuit du 14 au 15 novembre 2008 d'après les riverains (eau coupée à 6h), au milieu de la rue des Charmettes, reliant Bacqueville-en-Caux à Lammerville (Illustrations 1 et 2). Lors de la visite du Brgm, la rue était condamnée à la circulation et le phénomène protégé par des barrières et une rubalise à bandes phosphorescentes (Photo 1).

L'effondrement affecte une zone d'environ 4 x 4 m sur la route et sur la bordure. Il se présente sous la forme d'une cavité en bordure de la route. Sous la route, une partie de l'effondrement est en sous-cavage (Photo 2).

Le phénomène a engendré la coupure de la canalisation d'eau potable alimentant le hameau de Beautot. L'adduction d'eau a été déviée dans la journée du 15 novembre 2008 (Photos 3 et 4).

La visite du site a été effectuée en présence d'un adjoint de la commune (M. Leclere), d'un employé communal ainsi que des riverains les plus proches. Ils ont apporté toute l'aide nécessaire au bon déroulement de la reconnaissance du phénomène.

Le présent rapport est public dès sa fourniture et peut être communiqué à toute personne qui le demande (un exemplaire est envoyé à la Mairie de Lammerville et à la Préfecture de la Seine-Maritime, trois autres étant archivés au BRGM – SGR Haute-Normandie et à Orléans). La page de synthèse en début de rapport, comme le rapport lui-même, peuvent ou pourront être accessibles à la consultation publique via les sites de consultation papier ou numérique du Brgm.

Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, Commune de Lammerville (76)




Illustration 1 : Situation de la zone d'étude

2. Situation géographique – Contexte géologique

La commune de Lammerville se trouve à environ 15 km au sud-ouest de Dieppe. Elle est constituée d'un bourg (mairie) situé au centre-est, et de quatre hameaux (Illustration 1) : Flammanville au nord, Les Mesnils à l'ouest, Faguillonde au sud-ouest et Beautot à l'extrémité sud de la commune. Elle se situe sur le plateau crayeux du Pays de Caux mais est bordée respectivement à l'ouest et à l'est par la Sâne et la Vienne. Plusieurs vallons secs partent de l'interfluve pour rejoindre les vallées.

Le site examiné est situé dans le hameau de Beautot à l'extrémité sud de la commune, aux coordonnées suivantes (Lambert II étendu), après report sur la carte topographique à 1/25 000 IGN de Bacqueville-en-Caux, X = 502.265 et Y = 2 531.973, pour une altitude de + 110 m NGF (Illustration 2).

D'un point de vue topographique, la zone d'étude est située sur le plateau crayeux du Pays de Caux en bordure sud-ouest d'une vallée sèche qui rejoint la vallée de la Vienne.

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Doudeville (Giot *et al.*, 1974) (Annexe 1) et les données BSS (Banque de données du Sous-Sol et accessible au public), la commune est concernée par plusieurs formations identifiées, avec de bas en haut :

- la craie du Santonien (c5), du Crétacé supérieur, composée par une craie blanche à nombreux silex ;
- les formations à silex, avec une matrice argilo-sableuse ou sableuse (RS), issue de l'altération de la craie au Cénozoïque, leur épaisseur peut atteindre selon les données disponibles en BSS de quelques mètres à 15 m. La surface de contact entre la craie et les formations à silex (appelées aussi argiles à silex) est très irrégulière, d'où de fortes variations d'épaisseur ;
- les limons des plateaux (LP) composés de fines particules éoliennes déposées pendant les périodes périglaciaires du Quaternaire. Leur épaisseur ne fait que quelques mètres au maximum. Elle est minimale ici, d'après les observations de terrain.

Notons cependant que l'absence de forage référencé en BSS à proximité, ne nous permet pas de connaître la profondeur exacte de la craie à cet endroit. Elle varie de 5 à 15 m dans le secteur et serait peu profonde ici, d'après certains témoignages.

D'un point de vue hydrogéologique, le principal aquifère est la craie. Le toit de la nappe qu'il renferme devrait avoisiner la cote +70 NGF d'après la carte hydrogéologique de la Seine-Maritime (1990, BRGM Ed.).

La présence de cavités souterraines naturelles (réseaux karstiques, bétoires) ou anthropiques (crayères, marnières) sur la commune de Lammerville est largement

Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, Commune de Lammerville (76)

présumée, mais elle reste jusqu'à présent assez méconnue. Un inventaire des cavités est actuellement en cours sur cette commune.

D'après la base de données nationale des cavités souterraines du MEEDDAT (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du développement Durable et de l'Aménagement du Territoire), gérée par le Brgm (Bdcavités), librement accessible au public sur internet (<http://www.bdcavite.net/>), une seule cavité (a priori d'origine naturelle) est actuellement recensée sur le territoire de la commune, située à plus de 500 m de l'effondrement.

La base de données nationale du recensement des mouvements de terrain du MEEDDAT (Bdmvt, <http://www.bdmvt.net/>), gérée par le Brgm, indique 3 effondrements sur la commune, dont le plus proche (d'origine inconnue) est localisé à environ 500 m au nord-est de la zone d'étude.




Illustration 2 : Localisation précise du phénomène

3. Faits constatés – Éléments recueillis

L'effondrement se situe rue des Charmettes. Il a créé une ouverture sur la bordure nord de la voirie mais le vide est présent sur l'ensemble de la largeur de la route (toujours recouverte par le revêtement instable ; Photos 1 à 4). Aucun autre désordre n'a été signalé ou observé dans le voisinage.

La cavité mise à jour par l'effondrement est de forme circulaire et présente les dimensions suivantes : 4 m de diamètre pour 3,6 m de profondeur moyenne. Soit un volume de vide d'environ 45 m³.

D'après les riverains puis des photos que la commune a transmis au Brgm après l'intervention, la cavité s'est élargie assez régulièrement depuis son apparition (appel au vide) les matériaux qui continuent donc à s'ébouler, comblent progressivement la cavité initialement apparue. Ainsi, d'après les riverains, la craie non observée par le Brgm lors de la visite, était visible le 15 novembre 2008 au fond de la cavité. Les matériaux éboulés ne semblent donc pas entraînés au fond ; l'éboulement au fond semble, actuellement, stabilisé.

Il est à noter que l'effondrement a engendré une coupure de la canalisation d'eau le 15 novembre 2008, ce qui indique la soudaineté du phénomène (Photos 3 et 4).

Lors de la visite du Brgm, il n'y avait pas d'eau présente dans le fond de la cavité. Seules quelques gouttes arrivaient par la canalisation coupée d'eau potable. Toutefois, d'après les riverains, pendant quelques jours après la mise à jour de la cavité, on « entendait de l'eau couler dans le fond ». Aucune présence d'eau n'a été relevée lors de la visite, ce qui laisse à penser à une vidange assez rapide dans des matériaux pourtant relativement imperméables (limons et argiles à silex), mais probablement déconsolidés par l'effondrement (drain privilège des circulations d'eaux).

Le bâtiment le plus proche est une grange située à 10 m de l'effondrement. Elle ne présente pas de traces manifestes de déstabilisation. Les riverains n'ont par ailleurs rien remarqué sur leur propriété.

Les terrains mis à jour par l'effondrement sont des remblais anthropiques sur quelques dizaines de cm, puis des argiles à Silex jusqu'au fond de la cavité. D'après les témoignages oraux, la craie se trouverait juste en dessous (l'absence de forage référencé en BSS à proximité ne nous permet pas de connaître la profondeur exacte de la craie). Toutefois, le quart sud-est de la cavité présente sur toute la hauteur des argiles ou limons sans silex. On voit donc très bien une distinction de matériau entre cette partie et le reste de la cavité (Photo 5, à comparer avec la Photo 4).

4. Diagnostic

L'effondrement en surface est probablement provoqué par un départ de matériaux en profondeur en raison de la ruine d'une cavité souterraine, dans la craie. Cette cavité peut être d'origine naturelle (bétoire, réseau karstique...) ou d'origine anthropique (crayère, marnière...). Le site visité est situé en amont d'une vallée sèche, à proximité de la vallée de la Vienne. Sachant que la craie a une fracturation plus importante le long des vallées sèches, les écoulements sont favorisés, ce qui peut être un argument favorable au développement de cavités karstiques.

Toutefois, les cavités anthropiques (notamment marnières) sont très nombreuses dans ce secteur du Pays de Caux. De plus, le volume de l'effondrement observé en surface suggère le volume non négligeable des vides présents en souterrain, comme pour une cavité anthropique (chambre ou galerie ...)

Cependant, à ce stade des observations, il est impossible de statuer sur l'une ou l'autre origine.

Ne connaissant pas la nature du probable vide sous-jacent, il est possible que le phénomène ne soit pas stabilisé. La mauvaise tenue mécanique des terrains superficiels (remblais, argiles à silex...) peut aussi entraîner comme c'est déjà le cas depuis le 15 novembre 2008 un élargissement de la cavité observée en surface, par appel au vide.

Les très fortes précipitations qui ont eu lieu depuis le début du mois de novembre 2008 ont probablement été le déclencheur final de cet effondrement. Toutefois, le rôle d'une éventuelle fuite de la canalisation d'eau (coupée par le phénomène) dans le déclenchement du phénomène n'est pas à exclure.

5. Conclusions et recommandations

Nous sommes donc ici en présence d'un effondrement d'une voie communale (rue des Charmettes) ayant mis à jour une cavité dont le volume atteint 45 m³. Ce phénomène est probablement issu de l'effondrement d'une cavité sous-jacente. Il n'est toutefois pas possible à ce stade des investigations de connaître la nature de ce vide (anthropique ou naturelle), ainsi que sa taille.

Compte tenu de l'importance de la cavité et du fait qu'elle se trouve sur un axe de communication, le BRGM recommande :

- D'élargir à trois mètres autour de la cavité le périmètre de protection existant grâce aux barrières et à la rubalise fluorescente ;
- D'indiquer par un panneau le risque d'effondrement ;
- L'intervention urgente (sous un mois) d'un bureau d'études spécialisé qui devra : réaliser un ou plusieurs sondages de reconnaissance (forages destructifs en tricône et/ou sondage à la pelle) ; définir la nature et la taille de la cavité résiduelle ; proposer une solution de comblement (matériau inerte, coulis-béton...) permettant ensuite la réfection de la route ;
- La réfection de la route et le retour de la circulation ne pourront se faire qu'après réalisation de cette étude et des travaux par des professionnels. Dans le cas contraire, seule une déviation de la route pourra convenir au retour de la circulation ;
- En attendant les conclusions des travaux, une surveillance régulière de l'évolution du phénomène, mais aussi des bâtiments et de la voirie alentour doit être menée. La mairie, la Préfecture de Seine-Maritime et le BRGM doivent être informés de toute évolution significative.

6. Bibliographie

Couëffé R., Arnaud L. (2005) – Effondrement de terrain survenue sur la parcelle ZH 90 – Commune de Saint-Léonard (Seine Maritime). Avis du BRGM. Rapport BRGM/RP-53642-FR. 36 p., 5 fig., 4 ph., 1 ann.

CETE (2008) – Les Marnières de haute-Normandie ; Méthodologies d'étude et de prévention. Ed. LCPC.

Duriez M. (2007) – Commune de Beauval-en-Caux (Seine-Maritime) – Hameau de Beaumont. Effondrement sur la voirie, Layon du Chien en Grès. Avis du Brgm, rapport BRGM/RP-56071-FR.

Giot D., Clozier L. et Verron G. (1974) – Carte géologique au 1/50000 de Doudeville, n°58, BRGM Ed.

Planches photographiques



Photo 1 : Vue d'ensemble du phénomène et de la signalitique de protection, rue des Charmettes.



Photo 2 : Effondrement en bordure de chaussée et revêtement recouvrant le vide déformé.

Effondrement sur la voirie, Hameau de Beautot, Commune de Lammerville (76)



Photo 3 : Vue de la canalisation d'eau potable coupée par l'effondrement (partie est).




Photo 4 : Vue des argiles à silex et de la canalisation d'eau potable coupée par l'effondrement (partie ouest).



Photo 5 : Quart sud-est de la cavité.

Annexe 1 :
Extrait de la carte géologique au 1/50 000
Feuille n°58 (doudeville)





Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin
BP 36009
45060 – Orléans Cedex 2 – France
Tél. : 02 38 64 34 34

Service géologique régional Haute-Normandie
Parc de la Vatine
10 rue A. Sakharov
76130 – Mont Saint Aignan - France
Tél. : 02 35 60 12 00



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 555 096

y : 9 178 099

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85235 | Section: C | Parcelle: 23 | | Date: 07/04/1875 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2011 : Localisé grâce au plan de la déclaration d'ouverture

Indice 76380-113 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S235	
Elements extraits	Date du document :	07/04/1875	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	ANTHEAUME Casimir / DESULLINS Clet	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	LEDIER Paul	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : C	Parcelle : 23
	Autre information :		
	Observations :	Demande d'autorisation pour l'ouverture d'une marnière	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Alise 2011 :D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 5/04/1875 sur la parcelle 23 de la section C du cadastre napoléonien. // Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

(D'après) Le Sarril à m.
Ruge



Monsieur le Préfet,



Bayonne

Je soussigné Constant Luthebaume, cultivateur domicilié
à Lannemezan, canton de Bayonne (Seine-Inférieure) déclare
avoir l'intention de faire ouvrir incessamment une carrière
pour l'extraction de la marne par le Sieur Dullias Elu, domicilié
à Lannemezan et de fait à Bayonne; cette carrière
sera prise dans les galeries souterraines d'une carrière
exploitée autrefois et située dans les plaines de Lannemezan vers
Beaudet, section C 1^{re} & 2^e, cette pièce de terrain contient 4 hectares 53
ares, 1^{er} cluse; l'opération des travaux qui concernent la marne et les
environs d'Amélie, la pièce de terrain appartenant à Monsieur Guéret
elle est entourée de chemins vicinaux desquels Monsieur Guéret est
encore propriétaire, et les soussignés exploitent.

Daignez agréer, Monsieur le Préfet, la assurance de mon haute et
loyale dévouement.

Lannemezan, le 5 Avril 1875

Vu par Nous Maire de Lannemezan pour légalisation de la signature
des Messieurs Constant Luthebaume, et pour en être certifié
Le 5 Avril 1875



Le Maire
Gouin



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Systeme :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85235 | | Date: 03/09/1873 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-114 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S235	
Elements extraits	Date du document :	03/09/1873	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	LEROUX	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	LE PRINCE	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	Demande d'autorisation pour l'ouverture d'une marnière	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 3/12/1873. // Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages

Dépt de l'arrondissement de
 la Seine Supérieure
 Arrondissement
 de Dieppe
 Canton
 de Bacqueville
 Commune
 de Lamberville

P. 92
 P. 92
 No. 10.
 adressé à
 M. Rogier

Lamberville, le 3 9 br 1843.

Monsieur le Sous-Préfet,

J'ai l'honneur de vous exposer
 que je suis locataire à Lamberville, canton
 de Bacqueville, d'une ferme appartenant
 à M^{re} le Prince et je vous demande de
 m'accorder l'autorisation de faire mener
 une pièce de terre dépendant de cette exploitation.


Je joins à ma demande un croquis
 de la pièce de terre dont il s'agit et j'ai
 l'honneur de vous faire observer, Monsieur
 le Sous-Préfet, que la partie dont j'ai
 l'intention de faire faire le mariage
 est celle qui se trouve entre l'herbage
 et le bois taillis.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet,
 l'assurance de ma considération
 respectueuse

NOTRE PRÉFET
 DE DIEPPE
 4 OCTOBRE 74



Transmis le 3 Nov 1843.
 Le Maire
 B. C. Barons



Geroux



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 554 593

y : 9 179 683

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Plans des cavités souterraines / Terrain - Témoignage R

Explor-e 2023 : Aucun document source retrouvé.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 152

y : 9 179 265

Précision :

Type de Report :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau**

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Plans des cavités souterraines / Terrain - Témoignage R

Explor-e 2023 : Aucun document source retrouvé.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 12
- Quelconque** Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 553 478

y : 9 179 453

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Plans des cavités souterraines / Terrain - Témoignage F

Explor-e 2023 : Aucun document source retrouvé.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 553 686

y : 9 179 522

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Plans des cavités souterraines / Terrain - Témoignage F

Explor-e 2023 : Aucun document source retrouvé.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 553 494

y : 9 179 248

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 4 Profondeur max (m) # 2
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Plans des cavités souterraines

Explor-e 2023 : Aucun document source retrouvé.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 553 029

y : 9 180 066

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) # 1
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Plan des cavités souterraines.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 552 401

y : 9 178 582

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Plans des cavités souterraines

Explor-e 2023 : Aucun document source retrouvé.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 552 308

y : 9 179 659

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 1,5
- Quelconque** Longueur min (m) # 15 Longueur max (m) # 20

Observations

Explor-e 2023 : Photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2011 : Plans des cavités souterraines / Terrain - Témoignage G // Remblai avec déchets (plastique, verre, ferraille, etc.)

Explor-e 2023 : Aucun document source retrouvé.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 552 745

y : 9 179 855

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 5

Profondeur max (m) # 0,3

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : variation de végétation

Explor-e 2023 : photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 553 043

y : 9 179 074

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

[Empty box for archives]

Témoignages

[Empty box for testimonials]

Photo aérienne

[Empty box for aerial photo]

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 25
- Quelconque** Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

[Empty box for comments]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 553 533

y : 9 177 956

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 3

Profondeur max (m) # 0,4

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 553 758

y : 9 178 271

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) # 0,2
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 553 748

y : 9 178 227

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 553 844

y : 9 178 303

Précision :

Type de Report :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 1,5

Profondeur max (m) # 0,3

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 554 422

y : 9 178 348

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Plan des cavités souterraines

Explor-e 2023 : Aucun document source retrouvé.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 554 408

y : 9 178 061

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Enquête orale n°81

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 554 247

y : 9 177 335

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 0,4
- Quelconque Longueur min (m) # 4 Longueur max (m) # 6

Observations

Explor-e 2023 : photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 554 299

y : 9 177 231

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 5 Profondeur max (m) # 0,4
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 554 939

y : 9 177 798

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 3

Profondeur max (m) # 0,3

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : photos consultables dans le RICS initial.

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Terrain - Témoignage O

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Terrain - Témoignage O

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 554 183

y : 9 179 653

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Terrain - Témoignage Q

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Terrain - Témoignage P

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune information contenu dans la fiche, l'indice est maintenu sur le PICS pour mémoire sans périmètre de sécurité.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Terrain - Témoignage G

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Terrain - Témoignage G

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 553 556

y : 9 178 421

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2011 : Terrain - Témoignage G

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 552 410

y : 9 178 458

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune information contenu dans la fiche. L'indice est représenté sur le PICS pour mémoire sans définition de périmètre de sécurité.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 552 561

y : 9 178 580

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 10 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune information contenu dans la fiche, l'indice est maintenu sur le PICS pour mémoire sans périmètre de sécurité.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 552 701

y : 9 178 486

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 10 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 552 704

y : 9 178 467

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 3

Profondeur max (m) # 0,1

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages