



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-20 | Parcelle: 49 | || Date: 04/02/1890 |
Départementales || Réf.: 8516 | Parcelle: 49 | || Date: 1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e 2023 : La référence cadastrale ne permet pas de déterminer la situation exacte de l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76546-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	04/02/1890	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	LEFEBVRE Jules	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle : 49
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Registre de déclarations d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 674	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76546-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1890	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	LEFEBVRE Jules	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle : 49
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Etat indicatif des carrières située situés dans le département	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

[illegible]

NUMÉROS d'ordre de concession ou d'exploita- tion.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'ÉPONTANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ou- vriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPORTION DE L'INCRÈME DE CHÂP.	DÉCISION du PRÉFET.
224	Cherillon Alfred à Samouville	le même	Quartier N° 141 Section B	Marière	Samouville	2	Travail ingénieur de l'exploitation.		
225	Montenon		- R - D			2			
226	Cherillon		- D - C			2			
227	Cherillon Samuel à Samouville		- 143 - B		Samouville	2			
228	Cherillon		- 142 - A			2			
229	Cherillon		- 144 - F			2			
230	Cherillon		- 145 - C			2			
231	Cherillon à Samouville		- A 9 - B		Samouville	2			
232	Cherillon à Samouville		Quartier N° 141 au Quartier		Samouville	2			
233	Cherillon à Samouville		" "			2			
234	Cherillon		" "			2			
235	Cherillon à Samouville		" "		Samouville	2			
236	Cherillon à Samouville		" "			2			
237	Cherillon à Samouville		Quartier N° 141 Section D		Cherillon	2			
238	Cherillon		- 149 - C			2			
239	Cherillon à Samouville		- " - " "		St. Nord	2			
240	Cherillon à Samouville		- " - " "			2			
241	Cherillon à Samouville		- 143 - " "		Cherillon	2			
242	Cherillon		- 144 - A			2			

OBSERVATIONS

M7



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1098 | Parcelle: 1 à 18 | | Date: 23/09/1853 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e 2023 : Références parcellaires illisibles. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76546-024 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP1098	
Elements extraits	Date du document :	23/09/1853	
	Type ouvrage :	Cailloux	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle : 1 à 18
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°6 - Devis	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

(N° 21.)

SERVICE VICINAL.**DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.**

Arrondissement de Dieppe
Canton de Macqueville
Municipalités de St-Omer et de Sammerville

Chemin de grande communication Vicinal
Ordinaire N° 6 de St-Omer le Mangec à Sammerville
Partie comprise entre le n° 7, en la 2^e limite de Sammerville

Longueur *665^m,00*

DEVIS.

Dépenses en	{	Terrassements et empierrement.	<i>1850^f,00</i>
		Travaux d'art.	
		Indemnités et dommages.	<i>598^f,80</i>
TOTAL.			<i>2448^f,80</i>

Prix de Revient du mètre courant.

3^f,68

(4)

La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des Travaux et des Fournitures.

CONSTRUCTIONS NEUVES.				ENTRETIEN.			Observations.
NUMÉROS des Sections.	INDICATION des Sections par les nos des profils.	LONGUEUR de chaque Section.	PRIX MOYEN pour chaque mètre courant de cha- que Section.	FOURNITURE de matériaux.		TERMS d'un Canton- nier.	
				Quantité.	Prix.		
1	En 1 ^{re} section	24 ^m 50	2 ^{fr} 42	9 ^m 70	3 ^{fr} 66	2 ^{fr} 42	40 ^{fr} 00
2	En 2 ^{de} section	25 ^m 00	2 ^{fr} 42	11 ^m 47	0	2 ^{fr} 42	40 ^{fr} 00
3	En 3 ^{de} section	24 ^m 50	2 ^{fr} 42	8 ^m 75	0	2 ^{fr} 42	40 ^{fr} 00
Total				29 ^m 92		2 ^{fr} 42	

Réception des Travaux.

Art. 17. Aussitôt que les travaux seront terminés il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de 1^{er} mois et se prolongera au-delà de ce temps s'il est nécessaire jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Art. 18. L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayes, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches, enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure aux frais de

(5)

L'entrepreneur, il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée, cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Art. 19. L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics, il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières.

Tous les ordres lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal, délégué.

Indications particulières.

INDICATION des profils.	INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.		FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTRUIRE.		Observations.
	Longueur entre les profils successifs ou point de comparaison.	INCLINAISON PAR MÈTRE de gauche à droite, de droite à gauche.	Situation des fossés indiqués par des points portés au plan.	Cube total approximatif de déblais à déplacer par Section de longueur.	
En 1 ^{re} section					

LIEUX D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX.		
NUMÉROS des Sections.	INDICATION des Sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	En 1 ^{re} section	En 1 ^{re} section, au lieu dit de la Vallée, dans la Commune de Nogent-le-Château.
2	En 2 ^{de} section	
3	En 3 ^{de} section	

(6)

Art. 20. L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de caillou, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte avant de déposer sa soumission de l'état des lieux, des difficultés ou des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 21. Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront dans aucun cas s'élever au-delà des 5/6^{es} et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif de la Dépense.

N ^{os} des Sections.	CONSTRUCTION NEUVE			ENTRETIEN			Dépenses totales par Sections.	Dépenses de tous genres par chaque Section.
	Longueur.	Prix moyen.	de Prix de chaque Section.	Mètre cube de chaque Section.	Prix de chaque Section.	Prix par Section.		
1	215,50	2,42	521,50	9,70	3,66	35,56	67,16	583,67
2	255,00	2,42	617,10	11,47	2	41,93	68,67	687,77
3	415,50	2,42	1006,50	5,77	2	32,42	78,67	799,38
Total	666,00		2045,10			109,91	86,00	1798,50

Nota. L'entrepreneur se soumettra à exécuter les travaux en tout ou en partie, le montant de la dépense de la réception, qui ne peut être supérieure à la somme de 100 francs, sera déduit de la somme de la réception, qui ne peut être inférieure à la somme de 100 francs.

Total de la dépense passible de rabais. 1798,50
Somme à valoir pour dépenses imprévues. 51,70
TOTAL général de la dépense. 1850,20

Le présent détail estimatif montant à la somme de 1850,20 francs, dont 1850,20 francs sont susceptibles du rabais de l'adjudication. L'entrepreneur se soumettra à exécuter les travaux en tout ou en partie, le montant de la dépense de la réception, qui ne peut être supérieure à la somme de 100 francs, sera déduit de la somme de la réception, qui ne peut être inférieure à la somme de 100 francs.

Le présent détail estimatif montant à la somme de 1850,20 francs, dont 1850,20 francs sont susceptibles du rabais de l'adjudication. L'entrepreneur se soumettra à exécuter les travaux en tout ou en partie, le montant de la dépense de la réception, qui ne peut être supérieure à la somme de 100 francs, sera déduit de la somme de la réception, qui ne peut être inférieure à la somme de 100 francs.

(7)

Vu et proposé par l'Agent-Voyer d'arrondissement.
Dioppe le 23 septembre 1883.

Le Directeur-Départemental
L. Henry

Vu et proposé par l'Agent-Voyer en chef.

A Rouen, le

23 septembre 1883
L. Henry

Nu 2 approuvé
Rouen, le 23 septembre 1883
Le Directeur-Départemental
L. Henry

(N° 21.)

SERVICE VICINAL.**DEPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.**

Arrondissement de Dieppe
Canton de Bacqueville
Communes de Boissyville et de Sammerville

Chemin de grande communication Vicinal
Ordinaire N° 6 de St-Omer le Manger à Sammerville
Partie comprise entre le n° 7 et la 2^e limite à Sammerville

Longueur 665^m 00

DEVIS.

Dépenses en	Terrassements et empierrement.	1850 ^{fr} 00
	Travaux d'art.	998 ^{fr} 80
	Indemnités et dommages.	2448 ^{fr} 80
TOTAL.		5296 ^{fr} 60

Prix de Revient du mètre courant.3^{fr} 68

(4)

La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des Travaux et des Fournitures.

CONSTRUCTIONS NEUVES.				ENTRETIEN.			Observations.
ANNEES des Sections.	INDICATION des Sections par les nos des profils.	LONGUEUR de chaque Section.	PRIX MOYEN pour chaque mètre courant de chaque Section.	FOURNITURE de matériaux.		PRIX par mètre d'un Cantonnier.	
				Quantité.	Prix.		
1	100 m. 00	21 m. 50	2.12	3 m. 70	3.66	75.00	14.00
2	100 m. 00	21 m. 50	2.12	11.47	2.12	75.00	10
3	100 m. 00	21 m. 50	2.12	8.77	2.12	75.00	10
Total		64 m. 50		22 m. 92		75.00	

Réception des Travaux.

Arr. 17. Aussitôt que les travaux seront terminés il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de 12 mois et se prolongera au-delà de ce temps s'il est nécessaire jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Arr. 18. L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabatre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches, enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure aux frais de

(5)

l'entrepreneur, il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée, cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Arr. 19. L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics, il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières.

Tous les ordres lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal, délégué.

Indications particulières.

INDICATION des profils.	INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.			FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTERMINER.			Observations.
	Longueur des profils servant de point de comparaison.	de gauche à droite.	de droite à gauche.	Situation des fossés. Indication de leur largeur et de leur profondeur au plan.	Longueur de chaque Section.	Cube total approximatif des terres à extraire par Section de longueur.	
100 m. 00							

LIEUX D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX.		
NOMBRES des Sections.	INDICATION des Sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	100 m. 00	Sur l'axe du chemin, au-delà du point de la commune de Nogent-sur-Seine.
2	100 m. 00	
3	100 m. 00	

(6)

Art. 20. L'entrepreneur devra recommander avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de caillou, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte avant de déposer sa soumission de l'état des lieux, des difficultés ou des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 21. Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront dans aucun cas s'élever au-delà des 5/6^{es} et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif de la Dépense.

N ^{os} des Sections.	CONSTRUCTION NEUVE			ENTRETIEN			Dépenses de tous genres par chaque Section.
	Longueur.	Prix moyen.	do Prix de la Section.	Mètre cube de caillou par mètre.	Prix du caillou par mètre.	Prix par mètre.	
1	247 ^m 50	2 ^{fr} 42	500 ^{fr} 50	277 ^m 0	3 ^{fr} 66	277 ^m 0	583 ^{fr} 67
2	255 ^m 00	2 ^{fr} 00	691 ^{fr} 00	11 ^m 67	41 ^{fr} 98	20 ^m 67	691 ^{fr} 77
3	414 ^m 50	1 ^{fr} 00	414 ^{fr} 50	5 ^m 78	32 ^{fr} 02	20 ^m 67	583 ^{fr} 67
Total	917 ^m 00		1606 ^{fr} 00	45 ^m 05	109 ^{fr} 66	50 ^m 34	1758 ^{fr} 80

Nota. Le montant de la somme de 1606^{fr} 00 est le montant de la dépense à valoir pour l'exécution des travaux.

Total de la dépense possible de rabais. 1758^{fr} 80

Somme à valoir pour dépenses imprévues. 54^{fr} 90

Total général de la dépense 1813^{fr} 70

Le présent détail estimatif montant à la somme de 1813^{fr} 70 est communiqué à l'entrepreneur dont les dépenses sont susceptibles de rabais de l'adjudication.

Cette dépense est payée par l'Agent-Voyer de l'arrondissement de Rouen le 29 Août 1873.

Le porteur de la somme de 1813^{fr} 70 est le porteur de la somme de 1813^{fr} 70.

[Signature]

[Signature]

(7)

Proposé par l'Agent-Voyer d'arrondissement.

Signé le 23 Septembre 1873,

[Signature]

Vu et proposé par l'Agent-Voyer en chef.

A Rouen, le



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S16 || Date: 1890 ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : La référence cadastrale ne permet pas de déterminer la situation exacte de l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76546-025 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1890	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	POULAIN Jules	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	Etat indicatif des carrières située situés dans le département	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

NUMÉROS d'ordre de concession ou d'exploita- tion.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'ÉPONTANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION OU NATURE DE LA MINÈRE OU CARRIÈRE.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ou- vriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPOSITION DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.	DÉCISION du PRÉFET.
224	Cherillon Alfred à Samouille	le même	Quartier N° 101 Section B	Marière	Samouille	2	Travail ingénieur de l'exploitation.		
225	Montenon		- B - D			2			
226	Cherillon		- D - C			2			
227	Cherillon Samuel à Samouille		- 143 - B		Samouille	2			
228	Cherillon		- 142 - A			2			
229	Cherillon		- 144 - F			2			
230	Cherillon		- 141 - C			2			
231	Cherillon à Samouille		- A 9 - B		Samouille	2			
232	Cherillon à Samouille		Quartier N° 101 au Quartier		Samouille	2			
233	Cherillon à Samouille		" "			2			
234	Cherillon		" "			2			
235	Cherillon à Samouille		" "		Samouille	2			
236	Cherillon à Samouille		" "			2			
237	Cherillon à Samouille		Quartier N° 101 Section D		Cherillon	2			
238	Cherillon		- 149 - C			2			
239	Cherillon à Samouille		- " - " "		St. Nord	2			
240	Cherillon à Samouille		- " - " "			2			
241	Cherillon à Samouille		- 143 - " "		Cherillon	2			
242	Cherillon		- 144 - A			2			

OBSERVATIONS

M7



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S16 || Date: 1890 ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e 2023 : La référence cadastrale ne permet pas de déterminer la situation exacte de l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76546-026 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1890	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	POULAIN Jules	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Etat indicatif des carrières située situés dans le département	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

NUMÉROS d'ordre de concession ou d'exploita- tion.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'ÉPONTANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION OU NATURE DE LA MINÈRE OU CARRIÈRE.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ou- vriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPORTION DE L'INCRÈMENT DE CHÂP.	DÉCISION du PRÉFET.
224	Cherillon Alfred à Samouille	le même	Quartier N° 101 Section B	Marière	Samouille	2	Travail ingénieur de l'exploitation.		
225	Montenon		- R - D			2			
226	Cherillon		- D - C			2			
227	Cherillon Samuel à Samouille		- 143 - B		Samouille	2			
228	Cherillon		- 142 - A			2			
229	Cherillon		- 144 - F			2			
230	Cherillon		- 141 - C			2			
231	Cherillon à Samouille		- A 9 - B		Samouille	2			
232	Cherillon à Samouille		Quartier N° 101 au Quartier		Samouille	2			
233	Cherillon à Samouille		" "			2			
234	id.		" "			2			
235	Cherillon à Samouille		" "		Samouille	2			
236	Cherillon à Samouille		" "			2			
237	Cherillon à Samouille		Quartier N° 101 Section D		Cherillon	2			
238	Cherillon		- 149 - C			2			
239	Cherillon à Samouille		- " - " "		Samouille	2			
240	Cherillon à Samouille		- " - " "			2			
241	Cherillon à Samouille		- 143 - " "		Cherillon	2			
242	id.		- 144 - A			2			

OBSERVATIONS

M7



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S19-20 || Date: 19/01/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : La référence cadastrale ne permet pas de déterminer la situation exacte de l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76546-027 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	19/01/1890	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	POULAIN Jules	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Registre de déclarations d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 640	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

[illegible]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 || Date: 15/02/1896 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
☐ Affaissement-dépression
☐ Zone remblayée
☐ Puits
☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
☐ Arbre isolé
☐ Autre :
☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
☐ Carrière à ciel ouvert
☐ Carrière type inconnu
☐ Karstique (Naturel)
☐ Indéterminé
☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
☐ Cailloux ☐ Argile
☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : La référence cadastrale ne permet pas de déterminer la situation exacte de l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76546-028 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S21		
Elements extraits	Date du document : 15/02/1896		
	Type ouvrage :		
	Déclarant : PRIEUR Frédéric		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations : Registre de déclarations d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 265		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur / Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'IMPLANTATION de la carrière.	SECTION établiss. de carrière.	NUMÉROS au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
287	Hubert p. de Lésica	St. Aubrey de la		494	24/10/27	24/10/27
286	Marie Victor	Generville	B	492	24/10/27	24/10/27
285	Leclercq Octave	Generville	A	493	24/10/27	24/10/27
284	Binard Eugène	Generville	C	494	24/10/27	24/10/27
283	More Louis	Generville	D	495	24/10/27	24/10/27
282	Long Louis	Generville	A	496	24/10/27	24/10/27
281	Leclercq Louis	Generville	B	497	24/10/27	24/10/27
280	More Louis	Generville	C	498	24/10/27	24/10/27
279	Leclercq Louis	Generville	D	499	24/10/27	24/10/27
278	Leclercq Louis	Generville	A	500	24/10/27	24/10/27
277	Leclercq Louis	Generville	B	501	24/10/27	24/10/27
276	Leclercq Louis	Generville	C	502	24/10/27	24/10/27
275	Leclercq Louis	Generville	D	503	24/10/27	24/10/27
274	Leclercq Louis	Generville	A	504	24/10/27	24/10/27
273	Leclercq Louis	Generville	B	505	24/10/27	24/10/27
272	Leclercq Louis	Generville	C	506	24/10/27	24/10/27
271	Leclercq Louis	Generville	D	507	24/10/27	24/10/27
270	Leclercq Louis	Generville	A	508	24/10/27	24/10/27
269	Leclercq Louis	Generville	B	509	24/10/27	24/10/27
268	Leclercq Louis	Generville	C	510	24/10/27	24/10/27
267	Leclercq Louis	Generville	D	511	24/10/27	24/10/27
266	Leclercq Louis	Generville	A	512	24/10/27	24/10/27
265	Leclercq Louis	Generville	B	513	24/10/27	24/10/27
264	Leclercq Louis	Generville	C	514	24/10/27	24/10/27
263	Leclercq Louis	Generville	D	515	24/10/27	24/10/27
262	Leclercq Louis	Generville	A	516	24/10/27	24/10/27
261	Leclercq Louis	Generville	B	517	24/10/27	24/10/27
260	Leclercq Louis	Generville	C	518	24/10/27	24/10/27
259	Leclercq Louis	Generville	D	519	24/10/27	24/10/27
258	Leclercq Louis	Generville	A	520	24/10/27	24/10/27

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'IMPLANTATION de la carrière.	SECTION établiss. de carrière.	NUMÉROS au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
249	Leclercq Louis	Generville	B	495	24/10/27	24/10/27
248	Leclercq Louis	Generville	C	496	24/10/27	24/10/27
247	Leclercq Louis	Generville	D	497	24/10/27	24/10/27
246	Leclercq Louis	Generville	A	498	24/10/27	24/10/27
245	Leclercq Louis	Generville	B	499	24/10/27	24/10/27
244	Leclercq Louis	Generville	C	500	24/10/27	24/10/27
243	Leclercq Louis	Generville	D	501	24/10/27	24/10/27
242	Leclercq Louis	Generville	A	502	24/10/27	24/10/27
241	Leclercq Louis	Generville	B	503	24/10/27	24/10/27
240	Leclercq Louis	Generville	C	504	24/10/27	24/10/27
239	Leclercq Louis	Generville	D	505	24/10/27	24/10/27
238	Leclercq Louis	Generville	A	506	24/10/27	24/10/27
237	Leclercq Louis	Generville	B	507	24/10/27	24/10/27
236	Leclercq Louis	Generville	C	508	24/10/27	24/10/27
235	Leclercq Louis	Generville	D	509	24/10/27	24/10/27
234	Leclercq Louis	Generville	A	510	24/10/27	24/10/27
233	Leclercq Louis	Generville	B	511	24/10/27	24/10/27
232	Leclercq Louis	Generville	C	512	24/10/27	24/10/27
231	Leclercq Louis	Generville	D	513	24/10/27	24/10/27
230	Leclercq Louis	Generville	A	514	24/10/27	24/10/27
229	Leclercq Louis	Generville	B	515	24/10/27	24/10/27
228	Leclercq Louis	Generville	C	516	24/10/27	24/10/27
227	Leclercq Louis	Generville	D	517	24/10/27	24/10/27
226	Leclercq Louis	Generville	A	518	24/10/27	24/10/27
225	Leclercq Louis	Generville	B	519	24/10/27	24/10/27
224	Leclercq Louis	Generville	C	520	24/10/27	24/10/27



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP1098 || Date: 04/06/1862 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e 2023 : Références parcellaires illisibles. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76546-029 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP1098	
Elements extraits	Date du document :	04/06/1862	
	Type ouvrage :	Cailloux	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal / Chemin d'intérêt communal n°87 - Devis de construction	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Canton Commun

CHEMIN DE GRANDE-COMMUNICATION N° 87

de *Bineville* à *Roquette*

Lacune de *de la Côte de Roquette*

Longueur *766^m60*

DEVIS DE CONSTRUCTION.

Détail estimatif de la dépense.

Terrassements et empièchement

CONSTRUCTION NEUVE.				ENTRETIEN.					Dépenses totales par chaque section.
Nom des sections	Longueurs.	Prix moyen.	Prix de chaque section.	Mètres cub. de matériaux.	Prix du mètre.	Dépenses.	Temps du Cantonnier.	Prix par mois.	
1.	266.6	3.44	918.31	4.30	3.00	12.90	3.40	4.00	12.90 266.16 3202.94
Buses, tableau C.....									126.00
Rampe d'accès, id. D.....									40.00
	266.60		918.31	4.30	3.00	12.90	3.40	4.00	3268.94

Total de la dépense passible du rabais..... 3268.94

• Somme à valoir pour dépenses imprévues..... 231.06

Total général de la dépense..... 3600.00

Le présent détail estimatif montant à la somme de *trois mille six cents francs* sera versé par la commune.

dont *trois mille six cents francs* sont susceptibles du rabais de l'adjudication.

Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement

et *de* *la* *commune* *de* *Dieppe* *le* *26* *Avril* *1887*

Vu et proposé :

Vu par le Sous-Préfet :

Dieppe le 20 mai 1887 *Agent-Voyer en chef.*

18 69

Vu et approuvé :

Rouen, le 14 *juin* 1887.

Le Préfet de la Seine-Inférieure, *expédié* *et* *le* *Préfet* *Général* *de* *la* *Seine-Inférieure*.





SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

d'intérêt commun

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 87

de *Securville* à *Neuville*

Lacune de *la cote de Neuville*

Longueur *766,60*

DEVIS DE CONSTRUCTION.

Page 7 / 8

Détail estimatif de la dépense.
Terrassements et empierrement

CONSTRUCTION NEUVE.				ENTRETIEN.				Dépenses totales par chaque section.
Longueurs des tranchées	Prix moyen de chaque section.	Mètres cub. de matériaux.	Prix du mètre.	Dépenses. Cantonniers.	Temps du mois.	Prix par mois.	Dépenses totales d'entretien par section.	
1	8.21	13.19	3.00	19.10	2.40	4.60	13.10	32.20
Buscs, tableau C.								136.00
Rampe d'accès, id. D.								40.00
200.00	2.99	38.40	12.15	12.10	2	13.10	24.10	336.80

Total de la dépense possible du rabais 336.80
Somme à valoir pour dépenses imprévues 231.06
Total général de la dépense 3600.00

Le présent détail estimatif montant à la somme de *trois mille deux cent quatre-vingt francs*

dont *trois mille deux cent quatre-vingt francs* pour les travaux de terrassement et empierrement sont susceptibles du rabais de l'adjudication.

Dressé par l'Agent-Voyer *de l'arrondissement de Dieppe*

Dieppe, le 26 mai 1862
Vu et proposé : *[Signature]*

Vu par le Sous-Préfet : *[Signature]* Rouen, le 24 juin 1862
L'Agent-Voyer en chef.

Vu et approuvé : *[Signature]*
Rouen, le 14 juin 1862
Le Préfet de la Seine-Inférieure, *[Signature]*



Rouen, le 14 juin 1862



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 552 713

y : 9 176 365

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: SIGES | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la base de données karstique du SIGES, aucune fiche associé à l'indice disponible.

Indice 76546-030 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	SIGES	
	Référence :		
	Date :		
Informations extraites	Base de donnée SIGES - Aucune fiche disponible - ID :6764		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 552 676

y : 9 176 404

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: SIGES | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2012		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la base de données karstique du SIGES, aucune fiche associé à l'indice disponible.

Indice 76546-031 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	SIGES	
	Référence :		
	Date :		
Informations extraites	Base de donnée SIGES - Aucune fiche disponible - ID :6765		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 552 503

y : 9 176 544

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la base de données karstique du SIGES, aucune fiche associé à l'indice disponible.

Indice 76546-032 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : SIGES	
	Référence :	
	Date :	
Informations extraites	Base de donnée SIGES - Aucune fiche disponible - ID :6766	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 552 457

y : 9 176 584

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la base de données karstique du SIGES, aucune fiche associé à l'indice disponible.

Indice 76546-033 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : SIGES	
	Référence :	
	Date :	
Informations extraites	Base de donnée SIGES - Aucune fiche disponible - ID :6767	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 552 420

y : 9 176 633

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la base de données karstique du SIGES, aucune fiche associé à l'indice disponible.

Indice 76546-034 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : SIGES	
	Référence :	
	Date :	
Informations extraites	Base de donnée SIGES - Aucune fiche disponible - ID :6768	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 875

y : 9 177 090

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la base de données karstique du SIGES, aucune fiche associé à l'indice disponible.

Indice 76546-035 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : SIGES	
	Référence :	
	Date :	
Informations extraites	Base de donnée SIGES - Aucune fiche disponible - ID :6763	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 429

y : 9 177 388

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e : Indice issu de la base de données karstique du SIGES, aucune fiche associé à l'indice disponible.

Indice 76546-036 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : SIGES	
	Référence :	
	Date :	
Informations extraites	Base de donnée SIGES - Aucune fiche disponible - ID :16649	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 434

y : 9 177 350

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: HNOAW0030649 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76546-037 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM
	Référence :	HNOAW0030649
	Date :	
Informations extraites	Base de données cavités souterraines (Georisques) - Indice indéterminé	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

HNOAW0030649

Cavités souterraines

Identifiant de la cavité :HNOAW0030649

Type de cavité :indéterminé

Nom de la cavité :Indice 34

Département :SEINE-MARITIME (76)

Nom de la commune (à la saisie) :SAANE-SAINT-JUST (76549)

Coordonnées X,Y en Lambert 93 métrique :551316, 6966275

Coordonnées X,Y ouvrage :499071, 2532150

Lambert X,Y ouvrage :Lambert 2 étendu

Précision coordonnées :20m

Repérage géographique :orifice supposé

Positionnement :précis

Date de validité :06/07/2010

Source d'information :

Source	Lieu d'archivage
Inventaire communal Ingetec	BRGM + archives départementales



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 740

y : 9 177 167

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: 11101830 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76546-038 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM	
	Référence :	11101830	
	Date :		
Informations extraites	Base de données Mouvements de terrain - Indice identifié comme effondrement		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

11101830

Fiche Synthétique

Identification

Type de mouvement :	Effondrement / Affaissement
Degré de fiabilité sur le type :	Fort
Date de début :	01/01/1995
Degré de précision sur la date :	Semestre
Département :	SEINE-MARITIME (76)
Commune principale :	ROYVILLE
Numéro INSEE :	76546
Lieu-dit :	Fond d'Herbouville
Coordonnées X saisi (m) :	499517
Coordonnées Y saisi (m) :	231671
Type coordonnées :	FRANCE NTF Lambert 1 Nord
Précision X Y saisi :	Décamètre
Longitude (°) :	0.941211517055302
Latitude (°) :	49.7763496322787

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Moyenne

Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-HNO / BRGM/SGR/Haute-Normandie

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Vol BRGM 1995–BRGM–Archives BRGM - SGR Haute-Normandie	01/05/1995	
Vol BRGM 1995–Villey M., Gigot P.–Mission aérienne effectuée suite aux évènements de l'hiver 94-95 : survol et pointage sur carte des effondrements récents	–01/05/1995	–BRGM
BRGM/RP-52868-FR–Couëffe R., Lebret P.–Inventaire départemental des mouvements de terrain Département de la Seine -Maritime	–30/03/2004	–MEDD

Géometrie

Pas de description géométrique.

Dommages

Sur les biens : Non

Victimes : Non

Origine

Origine : Antropique (Autre ...)

Origine : Naturelle (Autre ...)



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 820

y : 9 177 116

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: 11101829 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Indice 76546-039 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM	
	Référence : 11101829	
	Date :	
Informations extraites	Base de données Mouvements de terrain - Indice identifié comme effondrement	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

11101829

Fiche Synthétique

Identification

Type de mouvement :	Effondrement / Affaissement
Degré de fiabilité sur le type :	Fort
Date de début :	01/01/1995
Degré de précision sur la date :	Semestre
Département :	SEINE-MARITIME (76)
Commune principale :	ROYVILLE
Numéro INSEE :	76546
Lieu-dit :	Fond d'Herbouville
Coordonnées X saisi (m) :	499597
Coordonnées Y saisi (m) :	231621
Type coordonnées :	FRANCE NTF Lambert 1 Nord
Précision X Y saisi :	Décamètre
Longitude (°) :	0.942332934192671
Latitude (°) :	49.7759134807004

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Moyenne

Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-HNO / BRGM/SGR/Haute-Normandie

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Vol BRGM 1995–BRGM–Archives BRGM - SGR Haute-Normandie	01/05/1995	
BRGM/RP-52868-FR–Couëffe R., Lebreton P.–Inventaire départemental des mouvements de terrain Département de la Seine -Maritime	–30/03/2004	–MEDD
Vol BRGM 1995–Villey M., Gigot P.–Mission aérienne effectuée suite aux événements de l'hiver 94-95 : survol et pointage sur carte des effondrements récents	–01/05/1995	–BRGM

Géometrie

Pas de description géométrique.

Dommages

Sur les biens : Non

Victimes : Non

Origine

Origine : Antropique (Autre ...)

Origine : Naturelle (Autre ...)



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 552 721

y : 9 176 850

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Relevé de décion | | Date: 28/03/2024 |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie	M. Jérôme PRIEUR	30/03/2023	M. PRIEUR : " Indice entendu par les ancien puis constaté par le témoin.Potentiellement visible sur le terrain / 'marnière ' évoqué par monsieur Prieur dont l'orifice serait encore visible"
	M. Jérôme PRIEUR	30/03/2023	Localisation de la déclaration

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issue de la consultation publique, aucune autre informations n'a été retrouvé concernant cette déclaration, ni lors de la prospection de terrain ni lors de l'analyse de photos aériennes.

Explor-e 2024 : indice supprimé par décision du conseil municipal donné uniquement "pour mémoire" sans définition du périmètre de sécurité

Indice 76546-040 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie
	Référence :	Relevé de décision
	Date :	28/03/2024
Informations extraites	Contestation du signalement de M. Prieur // Aucune constatation de cavité sur ce secteur alors que la majorité des membres du conseil municipal résident depuis une cinquantaine d'années sur la commune // Suppression de l'indice et du périmètre de sécurité associé par décision du Maire au titre de l'article L2212-2 du CGCT	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

RICS PROVISoire

RETOURS COMMUNE DE :

Royville.

N° INDICE	Observations
40-41	Monsieur Le Maire, Christian Clot et l'ensemble du Conseil Municipal, contestant la présence éventuelle de cavités signalées par Monsieur Priere. La majorité des membres du Conseil, résident depuis une cinquantaine d'années sur la Commune. Ils n'ont jamais constatés la présence de cavité A part le témoignage oral de

Maurice Prien (propriétaire
du terrain bordant le stade
municipal) lors de la réunion
publique, il n'y a aucun document
attestant de la présence de
ces indices.

A Royville,
le 28 mars 2024

Pour faire valoir ce que de
droit.






Commune de Royville

Recensement des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : A - B

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : PRIEUR Jérôme

Adresse : Rue de la Place de Clermont

Coordonnées téléphoniques : 06.62.69.99.59

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	X
Effondrement de terrain	
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parlé : (+ date)

Indice dans une première temps entendu par les anciens puis constaté.

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

L'implantation sur le plan est plus ou moins exacte à 10 m près

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :

- Possiblement visible sur le terrain (une des deux) .
"L'entrée est visible"

Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

A: marnière

Pour le déclarant l'origine de la marnière est datée ~~de~~
avant 1850 (ICS A).

Informations complémentaires :

- le déclarant avait fait appel à quelqu'un pour les
localiser avec précision et obtenir des informations
complémentaires .

Il parle de "marnière napoléonienne" pour
l'ICS A .

Il a évoqué des $\neq$ d'infiltration d'eau.

Royville le 30 mars 2023

Signature du déclarant



Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 552 713

y : 9 176 758

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Relevé de décion | | Date: 28/03/2024 |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie	M. Jérôme PRIEUR	30/03/2023	M. PRIEUR : " Indice entendu par les ancien puis constaté par le témoin.Potentiellement visible sur le terrain"
	M. Jérôme PRIEUR	30/03/2023	Localisation de la déclaration

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issue de la consultation publique, aucune autre informations n'a été retrouvé concernant cette déclaration, ni lors de la prospection de terrain ni lors de l'analyse de photos aériennes.

Explor-e 2024 : indice supprimé par décision du conseil municipal donné uniquement "pour mémoire" sans définition du périmètre de sécurité

Indice 76546-041 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie
	Référence :	Relevé de décision
	Date :	28/03/2024
Informations extraites	Contestation du signalement de M. Prieur // Aucune constatation de cavité sur ce secteur alors que la majorité des membres du conseil municipal résident depuis une cinquantaine d'années sur la commune // Suppression de l'indice et du périmètre de sécurité associé par décision du Maire au titre de l'article L2212-2 du CGCT	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

RICS PROVISoire

RETOURS COMMUNE DE :

Royville.


N° INDICE	Observations
40-41	Monsieur Le Maire, Christian Clot et l'ensemble du Conseil Municipal, contestant la présence éventuelle de cavités signalées par Monsieur Priere. La majorité des membres du Conseil, résident depuis une cinquantaine d'années sur la Commune. Ils n'ont jamais constatés la présence de cavité A part le témoignage oral de

Maurice Prien (propriétaire
du terrain bordant le stade
municipal) lors de la réunion
publique, il n'y a aucun document
attestant de la présence de
ces indices.

A Royville,
le 28 mars 2024

Pour faire valoir ce que de
droit.



Commune de Royville

Recensement des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert

Questionnaire relatif à la connaissance d'indice(s)

Numéro indice : A - B

Coordonnées du déclarant

Nom, prénom : PRIEUR Jérôme

Adresse : Rue de la Place de Clermont

Coordonnées téléphoniques : 06.62.69.99.59

Déclare sur l'honneur avoir connaissance de la présence :

Cocher la ou les situations reconnues dans le tableau ci-dessous

Affaissement, dépression dans le sol	X
Effondrement de terrain	
Zone remblayée	
Ancienne carrière souterraine	
Puits à eau	
Puits d'infiltration (« puits perdu » - « bétue »)	
Bétoire	
Ancienne carrière à ciel ouvert	
Présence d'une végétation différente de celle alentour	
Présence d'un sol de nature ou qualité différente	
Présence d'un arbre isolé	
Absence d'eau stagnante dans un endroit précis (en dépression)	
Présence d'un aménagement militaire	
Autres (préciser) :	

Connaissez-vous cet indice pour l'avoir vu ou en avez-vous simplement entendu parlé : (+ date)

Indice dans une première temps entendu par les anciens puis constaté.

Précision de l'information quant à l'implantation (en mètres ou qualitative) – cf. plan joint :

L'implantation sur le plan est plus ou moins exacte à 10 m près

Existe-t-il des éléments sur le terrain permettant actuellement de le localiser (préciser) :

- Possiblement visible sur le terrain (une des deux) .
- "L'entrée est visible"

Disposez-vous d'éléments sur l'origine de cet indice :

- ✓ origine humaine (extraction de matériau pour l'agriculture, pour du remblai, fabrication de briques...);
- ✓ origine naturelle ;
- ✓ indéterminée.

A: marnière

Pour le déclarant l'origine de la marnière est datée ~~de~~ avant 1850 (ICS A).

Informations complémentaires :

- le déclarant avait fait appel à quelqu'un pour le localiser avec précision et obtenir des informations complémentaires .

Il parle de "marnière napoléonienne" pour l'ICS A .

Il a évoqué des $\neq$ d'infiltration d'eau.

Royville le 30 mars 2023

Signature du déclarant



Extrait de l'Article L563-6 du Code de l'Environnement

"II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. "



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 859

y : 9 177 533

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Explor-e 2023 : Zone d'emprunt dans le bois.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 552 053

y : 9 177 170

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre : Zone d'emprunt
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Emprunt de Craie à ciel ouvert en bordure de chemin.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 703

y : 9 177 210

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre : karstique
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Affaissement proche de l'axe du talweg.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



2023/3/3 11:46



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 894

y : 9 177 046

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1957		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	1985		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	1999		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	2003		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	2014		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée

Terrain

- ☐ Effondrement
☐ Affaissement-dépression
☐ Zone remblayée
☐ Puits
☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
☐ Arbre isolé
☒ Autre : bétroire
☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Cuvette circulaire dans l'axe du talweg

Origine probable de l'indice


Type


- ☐ Carrière souterraine
☐ Carrière à ciel ouvert
☐ Carrière type inconnu
☒ Karstique (Naturel)
☐ Indéterminé
☐ Puits à eau


Matière extraite


- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
☐ Cailloux ☐ Argile
☐ Sable

Commentaires















Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 883

y : 9 177 037

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1957		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	1985		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	1999		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	2003		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	2014		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre : bétroire
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Cuvette circulaire dans l'axe du talweg

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite


- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires















Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 872

y : 9 177 005

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2003		☐	☒	Explor-e : Depression circulaire

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Légère dépression dans le coteau.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 552 115

y : 9 177 036

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1957		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	2003		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	2014		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre : Bétoire
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Bétoire dans l'axe du talweg

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires











Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 552 041

y : 9 177 131

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre : Zone d'emprunt
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Zone d'emprunt de craie.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Carte

x : 1 552 313

y : 9 176 936

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique n°58 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76546-050 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	
	Référence :	Carte géologique n°58
	Date :	
Informations extraites	Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème de Doudeville n°58 - Carrière à ciel ouvert remblayée dans la craie.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Echelle : 1/3 500

explora
100% a medida de tus necesidades
Tel: 110084 120084 (9 - 10 - 11 - 12)

3000 Sur, Avenida del Desarrollo del Estado
Monte Parícuti
Tel: 01 21 35 24 80 - Fax: 01 21 35 06 96
contact@explora.mx - www.explora.mx



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 553 733

y : 9 177 489

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	1952		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée
	1957		☐	☒	Explor-e : Depression dans la vallée

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 552 391

y : 9 177 268

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		☐	☒	Explor-e : Tache plus claire dans une parcelle.
	1952		☐	☒	Explor-e : Tache plus claire dans une parcelle.

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 552 847

y : 9 177 395

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1985		☐	☒	Explor-e : Tache circulaire indéterminée avec chemin d'accès.

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 553 545

y : 9 177 503

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2018		☐	☒	Explor-e : effondrement dans une parcelle en culture.

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Agriculteur de la parcelle rencontré lors de la prospection de terrain ayant affirmé avoir rebouché l'effondrement.





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 553 624

y : 9 177 330

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2015		☐	☒	Explor-e : Depot de terrain pour ce qui semble etre du remblayement.

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 553 086

y : 9 177 657

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1989		☐	☒	Explor-e : Anomalie circulaire non loin du chemin.
	1994		☐	☒	Explor-e : Anomalie circulaire non loin du chemin.
	2015		☐	☒	Explor-e : Zone d'évitement dans une parcelle en culture avec végétation différente.

Terrain

- ☐ Effondrement
☐ Affaissement-dépression
☐ Zone remblayée
☐ Puits
☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
☐ Arbre isolé
☐ Autre :
☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- ☐ Carrière souterraine
☐ Carrière à ciel ouvert
☐ Carrière type inconnu
☐ Karstique (Naturel)
☒ Indéterminé
☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
☐ Cailloux ☐ Argile
☐ Sable

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 553 009

y : 9 176 465

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2012		☐	☒	Explor-e : Zone anormale dans une petite parcelle en herbageExplor-e : Zone anormale dans une petite parcelle en herbage
	2015		☐	☒	Explor-e : Zone anormale dans une petite parcelle en herbageExplor-e : Zone anormale dans une petite parcelle en herbage
	2022		☐	☒	Explor-e :Zone d'évitement d'une parcelle fauchée avec végétation différente.

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Royville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : GPS

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre : Front de taille
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : Carrière à ciel ouvert, front de taille visible dans le coteau.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires



2023/2/28 14:34