



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 544

y : 9 168 748

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°12	12/12/2007	dépression topographique (diam. = 1,50 m, prof = 0,60 m)

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire** Diamètre (m) # 25 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : profondeur décimétrique de la dépression topographique. Photo du 12/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

Enquête orale auprès des témoins n°12 (12/12/2007) : l'indice serait localisé au niveau de la dépression topographique visible en 2007 (diam = 25m , profondeur = décimétrique).

Préconisation LRPC : réaliser un décapage spécifique sur l'emprise totale de la dépression (décapage de la terre végétale suivi éventuellement d'un ou plusieurs sondages à la pelle mécanique).

REMARQUE : les coordonnées Lambert I Nord indiquées au recto de cette fiche correspondent au centre de la dépression (position levée au GPS)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 080
12 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 568 487

y : 9 168 726

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie ?	Témoign n°12	12/12/2007	découverte au début des années 1980 d'une anomalie carrée (0,80 m d'arrêtes).

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : présence de tuiles en grande quantité dans un talus planté. Photo du 12/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique"

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

Enquête orale auprès des témoins n°12 (12/12/2007) : l'anomalie a été découverte lors de la construction de la voie d'accès à l'habitation (parcelle AI 123).

Elle était de forme carrée (0,80 m d'arrêtes) dont les parois étaient maçonnées de briques. Le fond de l'anomalie n'a pas été ausculté par les témoins n°12. Ces derniers ont remblayé l'anomalie de cailloux. Aucun désordre de surface (affaissement et/ou effondrement) n'a été observé depuis le comblement. Les témoins n°12 précisent que l'anomalie serait un ancien four de tuiles.

Prospection LRPC (12/12/2007) : l'anomalie n'est pas visible en 2007. Selon la mémoire des témoins n°12, elle serait localisée sous la voie d'accès en limite d'un talus planté. Présence de nombreuses tuiles dans le talus planté. Cette anomalie matérialise probablement l'emplacement d'un ancien four à tuile. Afin de confirmer cette hypothèse et délimiter un puits d'accès à une carrière souterraine (la profondeur de l'anomalie n'ayant pas été auscultée), le LRPC de ROUEN préconise de réaliser un sondage à la pelle mécanique."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 081
12 décembre 2007





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 568 438

y : 9 168 773

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoïn n°12	12/12/2007	ancienne carrière à ciel ouvert de sable

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1961		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	excavations dans un terrain planté

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : observation de trois excavations (cf. verso de cette fiche). Photographies du 12/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable**

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune"
CETE 2008 : "partiellement remblayé et aménagée en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

Enquête orale auprès des témoins n°12 (12/12/2007) : l'ancienne carrière à ciel ouvert a été remblayée de cailloux, de briques et de déchets de construction.

Prospection LRPC en compagnie des témoins n°12 (12/12/2007) : description des excavations observées. Excavation 1 : diam = 4m, prof = 1m, présence de branchages. Excavation 2 : diam = 10m, prof = 1,50m, présence de déchets de constructions (briques, morceaux de béton, etc.). Excavation 3 : plateforme aménagée (10m * 20 m) utilisée pour entreposer une caravane en 2007.

Consultation de la carte géologique des "Londinières" au 1/50000ème : le sable est affleurant sur cette partie de la commune de SEVIS.

REMARQUE : cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert probablement de sable et partiellement aménagée en 2007)"

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 082
12 décembre 2007



Excavation n°1
(diamètre = 4m, profondeur = 1m)



Excavation n°2
(diamètre = 10m, profondeur = 1,50 m)



Excavation n°3
(plateforme aménagée 10m * 20 m)



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 115

y : 9 169 819

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie ?	Témoin n°1	12/12/2007	Puisard creusé et busé jusqu'à la craie.

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : l'orifice du puisard est fermée par un couvercle en béton. Pas de désordre de surface autour du puisard. Photographies du 12/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Visite de contrôle"
CETE 2008 : "Puisard busé selon le témoin n°1."

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

REMARQUE : le mauvais entretien et/ou la vétusté du puisard peut amener des désordres de surface autour de celui-ci (affaissement et/ou effondrement) Par conséquent, le LRPC de ROUEN conseille de faire contrôler régulièrement l'état du puisard par un puisatier."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 083
12 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 199

y : 9 169 201

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: témoin n°10 | Réf.: Plan | |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°10	12/12/2007	effond. Survenu en 2002-2003 (diam = 1,50 m, prof = 1,50 m). Remblayé de terre.

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 0,8

Profondeur max (m) # 0,1

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007). Photographies du 12/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique"

Indice 76674-084 / Détail document d'archives récentes


Origine du document	<i>Auteur :</i> témoin n°10 <i>Référence :</i> Plan <i>Date :</i>
Informations extraites	Plan localisant l'ICS sur le cadastre actuel de SEVIS (plan sans date et réalisé par le témoin n°10).
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 084
12 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 023

y : 9 169 147

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: témoin n°10 | Réf.: Plan | |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie ?	Témoin n°10	12/12/2007	effondrement survenu dans les années 1945. Le témoin a participé à son comblement.

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) en compagnie du témoin n°10 : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Indice 76674-085 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	témoïn n°10
	Référence :	Plan
	Date :	
Informations extraites	Plan localisant l'ICS sur le cadstre actuel de SEVIS (plan sans date et réalisé par le témoïn n°10).	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008

Prospection terrain LRPC en compagnie du témoïn n°10 (12/12/2007) : RAS. L'emplacement de l'indice a été identifié par le témoïn n°10 (source de l'indice) avec une précision de +/- 50 m et a été levé au GPS."





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 935

y : 9 168 907

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Inventaire initial |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie ?	Témoin n°10	12/12/2007	eff survenu dans les années 1990(diam = 1,50m, prof = 1,50m).

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Observations dans l'onglet Remarques

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique"

Indice 76674-086 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Mairie
	<i>Référence :</i>	Inventaire initial
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Plan sans date localisant l'ICS sur le cadastre actuel de sévis (plan sans date et réalisé par le témoin n°10)	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°10 (12/12/2007) : l'effondrement a été remblayé à deux reprises avec de la marne et de la terre

REMARQUE : cet indice est localisé sur l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne (B 58) ayant fait l'objet d'une déclaration (indice 76674-054)."

CETE 2008 :Observations Indice de terrains : Prospection LRPC (12/12/2007) : la zone de remblai est localisé sous un piquet de clôture en bois. Présence d'orties. Matériaux de remblai : craie + terre. Les caractéristiques de la zone de remblai n'ont pas été mesurées. Photo du 12/12/2007."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 086
12 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 086
12 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 790

y : 9 169 967

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant. Présence de silex en grande quantité."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "abandonnée en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008

Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert de cailloux)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 781

y : 9 169 916

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : cet indice est localisé dans un talweg. Constitution de l'indice = silex. Photo du 13/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Complément d'études"

Explor-e 2023 : périmètre de sécurité de 60m de rayon adapté au regard du contexte géomorphologique.

Commentaire

CETE 2008 : "29/Q1/2QQS

Interprétation zone de remblai ou leurre (zone de dépôt de matériaux).

Préconisation LRPC : réaliser un complément d'études auprès du propriétaire et/ou de l'exploitant de la parcelle sur laquelle est localisé l'indice (objectifs : déterminer ou tout moins préciser l'origine de cet indice et définir les investigations complémentaires à réaliser au niveau de celui-ci).

REMARQUE : cet indice est localisé à proximité de cinq (5) anciennes carrières à ciel ouvert de cailloux (indices 76674-007, 089, 090, 091 et 092)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 088
13 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 799

y : 9 169 934

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :**
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant. Présence de silex en grande quantité."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux**
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "abandonnée en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008 : Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert de cailloux)."



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Systeme : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : GPS

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

x : 1 567 802

y : 9 169 916

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant. Présence de silex en grande quantité."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "abandonnée en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008 : Cet indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert de cailloux)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 795

y : 9 169 894

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant. Présence de silex en grande quantité."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "abandonnée en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008 : Cet indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert de cailloux)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 802

y : 9 169 819

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :**
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant. Présence de silex en grande quantité."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux**
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

*CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "abandonnée en 2007."*

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008 ; Cet indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert de cailloux)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 718

y : 9 170 016

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque** Longueur min (m) # 15 Longueur max (m) # 30

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : la dépression topographique se situe en haut d'un versant. Photo du 13/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Complément d'études."

Commentaire

CETE 2008 : "28/01/2008

Interprétation : désordre de terrain en relation avec une cavité souterraine ou leurre.

Préconisation LRPC : réaliser un complément d'étude auprès du propriétaire et/ou de l'exploitant de la parcelle où a été localisé cet indice afin de déterminer ou tout au moins préciser son origine et définir les investigations complémentaires à effectuer."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 093

13 décembre 2007





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 569 042

y : 9 170 083

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1985		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cété : observation d'une importante excavation

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 10 Longueur max (m) # 20

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : Présence de silex en petite quantité à l'intérieur de l'excavation. Le fond de l'excavation est relativement plat. Empreintes de pas d'animaux de ferme. Photos du 13/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "ancienne carrière à ciel ouvert ou leurre."

Commentaire

CETE 2008 : "28/01/2008

Interprétation : désordre de terrain en relation avec une ancienne carrière à ciel ouvert ou leurre. Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 094

13 décembre 2007




CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 094

Extrait des photographies aériennes de l'IGN : mission de 1985
« importante excavation »



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 568 136

y : 9 169 984

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie ?	Témoign n°7	25/04/2007	effondrement survenu en 1988

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cété : zone de remblai
Orthophoto	2003		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie circulaire origine indéterminée : zone remblayée ?
Orthophoto	2019		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie circulaire origine indéterminée (couleur + occupation du sol) zone remblayée ?

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : observation d'un ancien brûlis. Photo du 25/04/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique."
CETE 2008 : "Matériau extrait non connu."

Explor-e 2023 : légère relocalisation sur la base de l'orthophoto

Commentaire

CETE 2008 : "28/01/2008

Cet indice est observable sur la BD ortho de l'IGN de 2004.

Enquête orale auprès du témoin n°7 : l'effondrement survenu en 1988 avait un diamètre de 2m et était très profond. L'effondrement se présentait comme un cylindre vertical. Le témoin n°7 réalise aujourd'hui ses brûlis à l'aplomb de cet indice (information observée par le LRPC le 25/04/2007).


Cet indice matérialise probablement l'emplacement d'un puits d'accès à une ancienne carrière souterraine (effondrement observé par le témoin n°7 = vraisemblablement le débouillage d'un puits).

Préconisation LRPC : réaliser dans un premier temps un sondage à la pelle mécanique à l'aplomb de la zone de brûlis visible en 2007.

REMARQUE : cet indice se situe sur l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne (A 282) sur laquelle une marnière a été déclarée à deux reprises par M. ROINARD Louis en 1890 (indice 76674-016)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 095





Extrait des photographies aériennes de
l'IGN : mission de 1999
« zone de remblai »



Cliché du 25 avril 2007

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954







Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 429

y : 9 169 581

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire** Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) # 0,15
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (07/01/2008) : le centre de la dépression topographique est très humide. Photo du 07/01/2008."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique."

Commentaire

CETE 2008 : "29/01/2008

Interprétation : désordre de terrain en relation avec une cavité souterraine (anthropique ou karstique) ou leurre."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 096



Cliché du C.E.T.E. Normandie-Centre / L.R.P.C. de ROUEN
7 janvier 2008.



Extrait des photographies aériennes de l'IGN : mission de 1961
« importante zone humide »

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : Plan

Repères locaux

x : 1 568 772

Hameau/Lieu-dit :

y : 9 169 369

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cete

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (08/01/2008) : RAS. observation de plusieurs monticules de terre dans un couloir d'écoulement des eaux de surface."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Complément d'études."
CETE 2008 : "ancien point d'infiltration des eaux de surfaces."

Commentaire

CETE 2008 : "29/01/2008


Interprétation : ancien désordre de terrain remblayé en relation avec une cavité karstique (probablement un ancien point d'infiltration des eaux de surfaces)

Préconisation LRPC : réaliser un complément d'étude auprès du propriétaire et/ou de l'exploitant de la (les) parcelle(s) où sont localisés cet indice et les monticules de terre. Objectif : 1- déterminer l'origine exacte des monticules de terre (zone de dépôt ou zone de remblai) et 2- déterminer si ce secteur est sensible à l'apparition de désordres karstiques (affaissements et/ou effondrements)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 097

Extrait des photographies aériennes de l'IGN : mission de 1985
« surface de terrain humide »



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 569 733

y : 9 169 074

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1961		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	surface de terrain blanche
	1973		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dépression topographique
	1985		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dépression topographique

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 2,5
- Quelconque Longueur min (m) # 8 Longueur max (m) # 15

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (09/01/2008) : le fond de l'excavation est relativement plat. Photo du 09/01/2008."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Complément d'études."

Commentaire

CETE 2008 : "29/01/2008

Photographies aériennes de l'IGN : observation d'une surface de terrain blanche (mission de 1961) et d'une dépression topographique (missions de 1973 et 1985).

Interprétation : désordre de terrain en relation avec une cavité souterraine (anthropique ou karstique) ou leurre (ancienne mare, extraction de matériaux de construction, etc.....).

Préconisation LRPC : réaliser un complément d'études auprès du propriétaire et/ou de l'exploitant de la parcelle sur la quelle l'indice a été recensé afin de déterminer ou tout au moins préciser son orifice (anthropique, karstique ou leurre) et de définir les investigations complémentaires à effectuer."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 098
9 janvier 2008




CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 098


Extrait des photographies aériennes de l'IGN



Mission de 1961 : « surface de terrain blanche »



Mission de 1973 : « dépression topographique »



Mission de 1985 : « dépression topographique »



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 569 661

y : 9 169 149

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1952		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dépression potentielle à proximité immédiate de l'indice observé sur le terrain

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 2,5 Longueur max (m) # 2,5

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (09/01/2008) : observation d'une plaque en béton de forme carré. Elle est localisée en 2008 dans un herbage. Photo du 09/01/2008."

Explor-e 2023 : Zone d'évitement lors de l'exploitation - présence d'une dalle béton

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Complément d'études."

Commentaire

CETE 2008 : "29/01/2008

Préconisation LRPC : réaliser un complément d'études auprès du propriétaire et/ou de l'exploitant de la parcelle sur laquelle cet indice a été recensé afin de déterminer ou tout au moins préciser son origine (plaque fermant l'orifice d'un puits ou leurre) et définir les investigations complémentaires à effectuer."


Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 099
9 janvier 2008



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 569 110

y : 9 169 705

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :**
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

voir dans la rubrique Remarques

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux**
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."

Commentaire


CETE 2008 : "04/02/2008

Cet indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert de cailloux)."

CETE 2008 : "Observations Indice de Terrain : Prospection LRPC (10/01/2008) : traces d'exploitation à CO de silex (4 lieux d'extraction). Présence de silex en très grandes quantités au fond des excavations. Présence de deux (2) chemins empierrés (silex) dans le bois. Photos du 10/01/2008."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 100
10 janvier 2008



Quatre (4) lieux d'extraction de silex



Chemin empierré



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : GPS

x : 1 566 963

y : 9 168 931

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie ?	Témoin n°15	10/01/2008	ancien effondrement remblayé (diam = 3 m, prof = inconnue).

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
C1709-0061_1947_F1709-2109_0442	1947		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (10/01/2008) en compagnie du témoin n°15 : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Explor-e 2024: Indice relocalisé sur la base de l'anomalie visible sur la couverture aérienne de 1946.

Commentaire

CETE 2008 : "29/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°15 (10/01/2008) : l'effondrement se serait produit pour la première fois vers 1945. Il a été clôturé par le père du témoin n°15. Il a été remblayé à plusieurs reprises sur une période de cinq (5) ans environ avec de la terre et des mauvaises herbes. Prospection terrain LRPC en compagnie du témoin n°15 (10/01/2008) : RAS. L'emplacement de l'indice a été identifié par le témoin n°15 (source de l'indice) avec une précision de H- 30 m et a été levé au GPS

REMARQUE : cet indice se situe sur l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne (A 106) sur laquelle une marnière a été déclarée à deux reprises par M MORIN Arthur en 1892 (indice 76674-051)"





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 569 424

y : 9 168 899

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée**
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

voir dans la rubrique Remarques

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Complément d'études."

Commentaire

CETE 2008 : "30/01/2008

Prospection LRPC (05/12/2007) : la zone de remblai tasse légèrement.



Interprétation : désordre de terrain en relation avec une cavité souterraine ou avec une ancienne carrière à ciel ouvert remblayée ou leurre (confortement du talus de la RD 48).

Préconisation LRPC : réaliser un complément d'études auprès du propriétaire de la parcelle sur laquelle cet indice a été recensé afin de déterminer ou tout au moins préciser son origine et définir les investigations complémentaires à réaliser."

CETE 2008 : "Observations Indice de Terrain : Prospection LRPC (05/12/2007). Caractéristiques géométriques de la zone de remblai non mesurées. Cet indice, remblayé de blocs de pierre, de branchages et de planches de bois, est localisé dans un bois en bordure de la RD n°48. Photos du 05/12/2007."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 102
5 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 221

y : 9 170 098

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie ?	Témoin n°16	25/04/2007	dépression topographique de forme irrégulière (long = 5 m, larg = 3 m et prof = 1,50 m)

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1961		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dépression topographique entourée partiellement d'arbres
	1973		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	arbre isolé

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (06/06/2007) : caractéristiques géométriques non mesurées (présence de broussailles et de branchages en grande quantité, indice non accessible)."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Débroussaillage + sondage pelle."

Commentaire

CETE 2008 : "30/01/2008

Photographies aériennes de l'IGN : observation d'une dépression topographique entourée partiellement d'arbres (mission de 1961) et présence d'un arbre isolé (mission de 1973).


Enquête orale auprès du témoin n°16 (25/04/2007) : Présence de branchages en 2007 à l'intérieur de la dépression. Elle pourrait correspondre à une ancienne mare.

Préconisation LRPC : réaliser un débroussaillage puis un sondage à la pelle mécanique au niveau de cet indice afin de déterminer ou tout au moins préciser son origine."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 103

Extrait des photographies aériennes de l'IGN



Mission de 1961 : dépression topographique



Mission de 1973 : arbre isolé

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1109 | Section: ? | Parcelle: ? | | Date: 16/09/1865 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : archives a priori non-identifiée initialement par le Cété

Indice 76674-104 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP1109
	Date du document : 16/09/1865
Elements extraits	Type ouvrage : Cailloutière
	Déclarant :
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : ? Parcelle : ?
	Autre information :
	Observations : Devis de construction du CVO n°2 // Lieu d'extraction des matériaux : "terrain en nature de pâture appartenant à la commune de Sévis"
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

Détail estimatif de la dépense.

Terrassements et empiétement

CONSTRUCTIONS NEUVES.			ENTRETIEN.				Dépenses totales par chaque section.
Nom des sections	Prix moyen	Prix de chaque section.	Mètres cub. de matériaux.	Prix du mètre.	Dépenses. Contenance.	Temps du Contenance.	
1	2.45	510.00					510.00
Bases, tableau C.....							
Rampe d'accès, id. D.....							
A	2.45	510.00					510.00

Total de la dépense passible du rabais..... 510.00
 Somme à valoir pour dépenses imprévues..... 510.00
 Total général de la dépense..... 510.00

Le présent détail estimatif montant à la somme de **Cinq cent dix francs**

~~est~~
 susceptible du rabais de l'adjudication.
 Dressé par l'Agent-Voyer ~~et~~ **certifié** par *le maire de la commune*
 Vu et proposé : *le 10 septembre 1865*
 L'Agent-Voyer *certifié* *(municipal)*

Vu par le Sous-Préfet : 18
 le 18
 Vu et approuvé : 185
 Rotten, le 9 Octobre 1865
 Le Préfet de la Seine-Inférieure, l'Agent Voyer en Chef *(certifié)*

Jeune. — Imp. et Libr. de F. GAGNIARD.

ART. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

CONSTRUCTIONS NEUVES.		FOURNITURE DE MATÉRIAU.		ENTRETIEN.	
NUMÉROS des sections.	LONGUEUR de chaque section.	PRIX MOYEN pour chaque mètre courant de chaque section.	Quantité.	PRIX.	TEMPS d'un cantonnier.
1	24.00	2.45	1	2.45	1

Réception des travaux.

ART. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de 3 mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

ART. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flèches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

ART. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1819, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à cet égard tous les

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

INDICATION DES PROFILS.	INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.	INCLINAISON PAR MÈTRE.	FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTÉRIER.
	De gauche à droite. à droite. à gauche.	De droite à gauche. à droite. à gauche.	Situation des fossés indiqués sur un plan. Cote local approximatif des terres à déplacer par rapport au plan de longueur.

Lieux d'extraction des matériaux.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	1	L'extraction au niveau de profil 1 affecté au terrain commun de plan —

ART. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

ART. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^{es}, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Vicinal ordinaire n° 2
CHEMIN DE ~~GRANDE COMMUNICATION~~ N°

de *Mintreville* à *S^t Seltier*

Lacune de *Sevis*

Longueur *210 mètres*

DEVIS DE CONSTRUCTION.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : Orthophoto

Repères locaux

x : 1 567 217

y : 9 168 860

Hameau/Lieu-dit :

Précision :

Autre (route, chemin...) :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 4

Profondeur max (m) # 0,4

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : affaissement circulaire, d'origine indéterminée // développement progressif aux dires du propriétaire

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux


Sable


Pierre de taille

Argile

Commentaires

Explor-e 2023 ; bien que très proche, l'ICS105 est situé à l'extérieur de la parcelle napoléonienne ICS051.







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP453 | Section: C | Parcelle: 101 | || Date: 1869 ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : archives a priori non-identifiée initialement par le Cété

Au regard du contexte géomorphologique, exploitation à ciel ouvert à privilégier // relation potentielle avec l'ICS077

Indice 76674-106 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP453
	Date du document : 1869 ?
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Merlin Charles Propriétaire : MERLIN Paul
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 101 Autre information : Observations : Bail d'entretien des chemins de grande communication - CGC48 - Période 1869-1873 // Extraction de silex // Nature des terrains : bois
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

(N° 9 d).

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de *Dieppe*

DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION.

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Chemin n° 48 d' *Ruffay* à *Neufchatel*

Partie comprise entre la limite de la Commune de *Sesid*
et la route Départementale N° 55.

118. LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1869 A 1873 INCLUSIVEMENT.

Lieux d'extraction.

Tableau indicatif des

TABLEAU A

N° des Sections.	DESIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où servent déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des traverses par section.	NATURE des Matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.	DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			OBSERVATIONS.	
						INDICATIONS cadastrales.	NATURE des terrains.	NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILE des propriétaires. des fermiers.		
17	De la limite de la Commune de Savi à la seconde limite de la Crique	2500 m	2000 m	Sable	Savi	C. N° 101.	Bois	M. Martin Paul à St Michel d'Alay	M. Macin Charles à Savi.	
18	De la première limite de la Crique à la limite départementale N° 25.	1.000 m	700 m	S	Bellouventre	B. N° 26.	Bois	M. Schueber Charles à Bellouventre	M. Schueber Charles à Bellouventre.	

Nota : La distance moyenne des traverses est de 2000 m. Cette distance est celle qui doit servir de base pour la production en matière.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP453 | Section: A | Parcelle: 142 | || Date: 1862 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : amas de déchets végétaux et divers, relief potentiellement perturbé - observation délicate

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : archives a priori non-identifiée initialement par le Cété

Indice 76674-107 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **3OP453**

Date du document : **1862**

Type ouvrage :

Elements extraits

Déclarant : **HEBERT et CANAC (entrepreneurs)**

Locataire ou fermier :

Propriétaire : **Commune**

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **A** Parcelle : **142**

Autre information :

Observations : **Bail d'entretien du CGC48**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :



Chemin de G^{de} Com^{on} N^o 48

Entretien. - Partie comprise
entre la grande ligne N^o 22 et
le village d'Ardouval.

Les s^{rs} Hébert ex Canac.

Ajuge le 17 Octobre 1862.

ART. 6.

Les matériaux seront extraits dans les propriétés indiquées ci après :

Tableau indicatif des lieux d'extraction.

(N° 2.)

NUMÉROS des Sections.	No et Section de la matrice ca- dastrale.	NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURES		Distance moyenne des trans- ports.	SITUATION des Terrains.	Observations.
		des Propriétaires.	des Fermiers.			
1	S-D n° 95 S-B n° 970	M ^{lle} Marie de Bosemelet à Auffay	Stassen Aug ^{te} à Auffay	m 800.00	Commune d'Auffay	
2	A n° 142	Propriétés communales		1000.00	Auffay	
	A. 1.234	Buget Felix à Maucomble	Seigneur Meubles à Bellemeubie	1000.00	Bellemeubie	

ART. 7.

L'entrepreneur est chargé à ses frais, risques et périls, de l'extraction des matériaux dans les propriétés ci-dessus désignées; il devra se conformer aux dispositions de l'article 100 de l'arrêté réglementaire du 12 mars 1849, et à celles du décret du 15 février 1855, sur l'exploitation des carrières dans le département, et au règlement préfectoral du 22 janvier 1855, sur l'extraction des matériaux.

Les indemnités dues pour extraction, dépôt, ou passage, et pour tout ce qui peut se rapporter aux travaux faisant l'objet du présent, seront payées par l'entrepreneur sans aucun recours contre l'administration.

Le paiement de solde ne sera effectué qu'après que l'entrepreneur aura justifié par quittance, en



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP451 | Section: C | Parcelle: 101 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile
- "Terre"

Commentaires

Explor-e 2023 : archives a priori non-identifiée initialement par le Cété - par "terre" il faut comprendre matériaux de remblai

Au regard du contexte géomorphologique, exploitation à ciel ouvert à privilégier // relation potentielle avec l'ICS077

Indice 76674-108 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP451
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : MERLIN Paul
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référéncé parcellaire : Section : C Parcelle : 101 Autre information : Observations : Service vicinal - construction du CGC n°48 - devis et cahier des charges // Extraction de terre // Nature des terrains : bois
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

CHAPITRE III.



Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

Lieux d'extraction et nature des matériaux à employer pour la chaussée. Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous :

Tableau C.

INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION des matériaux.	NATURE des MATÉRIAUX.	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin.	LONGUEURS des parties de chemin.	DISTANCE moyenne des transports.
1	2	3	4	5	6
du profil n° 20 au profil n° 21	Les matériaux d'empiècement seront extraits dans les terres provenant des terrassements du chemin.	Caillou	"	"	1250,00
du profil n° 50 au profil n° 51	Cervain en nature de bois appartenant à Monsieur Merlin Paul propriétaire à St-Victor l'Abbaye et désigné au cadastre de la commune de Servis sous le n° 118 de la Section C.	Terre	266,78	26,94	210,25
du profil n° 63 au profil n° 64		Terre	5000	150,56	105,18

ART. 15.

Empiècement. Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0^m07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou détrit, qui pourront passer dans un anneau de 0^m04 de diamètre, seront considérés comme du gravier, et seront rigoureusement rejetés.

N° 10

N° 21.

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Chemin de Grande Communication n° 48.
de Ruffay à Neufchatel

Partie comprise entre l'embranchement sur la Crique au hameau de Bazomesnil
et la partie neuve à l'entrée du Bois de Monsieur Seboucher à Bellemontre

Lacune de Bazomesnil

Longueur 2598^m,86

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES.

ROUEN. — Imp. H. BOISSÉ.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP451 | Section: A | Parcelle: 342 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : archives a priori non-identifiée initialement par le Cété

Au regard du contexte géomorphologique, exploitation à ciel ouvert à privilégier

Indice 76674-109 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP451
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : GAMARD, BEAUDOUIN et FARCY Propriétaire : Mme Vve DE MAUCOMBLE
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 342 Autre information : Observations : Service vicinal - construction du CGC n°48 - devis et cahier des charges // Extraction de caillou et marne // Nature des terrains : bois
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP451 | Section: B | Parcelle: 219 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Stockage temporaire cailloux

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : archives a priori non-identifiée initialement par le Cété

Indice 76674-110 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP451
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : AVENEL père Propriétaire : M. DIEUSY
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 219 Autre information : Observations : Service vicinal - construction du CGC n°48 - devis de construction // Dépôt temporaire de cailloux // Pièce de terre en labour (B219)
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

TABEAU F.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.				FOSSÉS EN ÉLÉVATION A DÉTRUIRE.		
INDICATION DES PROFILS.	Longueur entre les profils servant de point de comparaison.	INCLINAISON PAR MÈTRE		Situation des fossés Indication des points portés au plan.	Longueur de chaque section.	Cube total approximatif des terres à déplacer par section de longueur.
		De gauche à droite.	De droite à gauche.			

Lieux d'extraction des matériaux.

TABEAU G.


NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1 ^{re} 2 ^o 8 ^o 3 ^o	91 ^o 1 au 91 ^o 107	<p>800^m cubes de cailloux sont en dépôt dans l'avenue de M^{me} 0^o d'Yquelon, sur la Commune de la Crigue, au hameau de Catines, en face l'église de la Vierge.</p> <p>Dans un terrain en nature de bois taillis appartenant à M^e Dieusy propriétaire à Arcuen, occupé par M^e Avenel père demeurant au hameau de Batomesnil, Commune de Montreuil, le terrain est désigné sous le n^o 177 Section B, Commune de Sévis, lieu dit les bois de Batomesnil.</p> <p>Dans une pièce de terre en labour portant le n^o 219 5^o B commune de Sévis, et dans un bois taillis, commune de Sévis portant le n^o 220 5^o B. Ces deux terrains appartenant à M^e Dieusy propriétaire à Arcuen sont occupés par M^e Avenel père ci-dessus nommé.</p>

ART. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

ART. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^{es}, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Service vicinal.

M. Legrand



SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 18

de *Auffay* à *Neufchâtel*

Lacune de *Seris et de la Crique*

Longueur *2653^m 00*

DEVIS DE CONSTRUCTION. de *Chaussée et d'un pont en arc*



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP451 | Section: B | Parcelle: 220 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Stockage temporaire cailloux

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : archives a priori non-identifiée initialement par le Cété

Indice 76674-111 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP451
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : AVENEL père Propriétaire : M. DIEUSY
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 220 Autre information : Observations : Service vicinal - construction du CGC n°48 - devis de construction // Dépôt temporaire de cailloux // bois de taillis (B220)
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

TABEAU F.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.				FOSSÉS EN ÉLÉVATION A DÉTRUIRE.		
INDICATION DES PROFILS.	Longueur entre les profils servant de point de comparaison.	INCLINAISON PAR MÈTRE		Situation des fossés Indication des points portés au plan.	Longueur de chaque section.	Cube total approximatif des terres à déplacer par section de longueur.
		De gauche à droite.	De droite à gauche.			

Lieux d'extraction des matériaux.

TABEAU G.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1 ^{re} , 2 ^e , 3 ^e	N ^o 1 au N ^o 107	<p>800^m cubes de cailloux sont en dépôt dans l'avenue de M^{me} O^e d'Yquelon, sur la Commune de la Crigue, au hameau de Catines, en face l'église de la Vierge.</p> <p>Dans un terrain en nature de bois taillis appartenant à M^e Dieusy propriétaire à Arcuen, occupé par M^e Avenel père demeurant au hameau de Batomesnil, Commune de Montreuil, le terrain est désigné sous le N^o 177 Section B, Commune de Sévis, lieu dit les bois de Batomesnil.</p> <p>Dans une pièce de terre en labour portant le N^o 219 5^e B Commune de Sévis, et dans un bois taillis, commune de Sévis portant le N^o 220 5^e B. Ces deux terrains appartenant à M^e Dieusy propriétaire à Arcuen sont occupés par M^e Avenel père ci-dessus nommé.</p>

ART. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

ART. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^{es}, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Service vicinal.

M. L. L. L.
DEPT DE LA SEINE INFÉRIEURE
LE 20. 1873

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 18

de *Auffay* à *Neufchâtel*

Lacune de *Sévis et de la Crique*

Longueur *2653^m 00*

DEVIS DE CONSTRUCTION. de *Chaussée et*
d'un pont en



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP193 | Section: A | Parcelle: 342 | | Date: 6/08/1886 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : archives a priori non-identifiée initialement par le Cété

Au regard du contexte géomorphologique, exploitation à ciel ouvert à privilégier

Indice 76674-112 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP193
	Date du document : 6/08/1886
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Héritiers MOCOMBLE Propriétaire : Héritiers MOCOMBLE
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 342 Autre information : Observations : Service vicinal - CGC n°15 - devis et cahier des charges construction de la chaussée // Lieu d'extraction et de préparation des matériaux // Terrain de 2eme classe : extraction de silex Terrain de 3eme classe : extraction de marne
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

16

ART. 42.


Clauses et conditions
générales.

L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux, annexées à l'Instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent devis.


*En conséquence de l'art. 15 de ces mêmes clauses et conditions —
l'entrepreneur sera tenu d'effectuer le paiement des ouvriers par
quinzaine, ce mode se prêtant mieux aux usages de l'Arrondissement.*

Le présent devis dressé par l'Agent-Voyer
d'arrondissement, soussigné.


A Dieppe, le 5 Août 1886.



Vu et approuvé :
Rouen, le 12 Novemb. 1886
Le Préfet de la Seine-Inférieure,



Vu et proposé :
Rouen, le 11 Novembre 1886.
L'Agent-Voyer en chef,



CHAPITRE III.

Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

Lieux d'extraction et nature des matériaux à employer pour la chaussée.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous.

Tableau C.

INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés. 1	DÉSIGNATION des LIEUX D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX. 2	NATURE des MATÉRIAUX. 3	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin. 4	LONGUEURS des parties de chemin. 5	DISTANCE moyenne des transports. 6
Du profil 0 au profil 29.	Commune de St-Hellier. M. Bouclat, Eugène-Georges. à St-Martin-Osmonville. Propriétaire exploitant. Bois Section A N°181 2 ^e classe.		340 ^m ,00	338 ^m ,58	
Du profil 29 au profil 44. (fin du projet)	Commune de Sévis. Les Héritiers de Mocomble à Sévis. Propriétaires exploitants. Fataure Section A N°342 2 ^e classe.	Silex.	333,70	338,69	506 ^m ,00
Du profil 0 au profil 29.	Commune de St-Hellier. Propriétaire Monsieur Levavasseur. Charles à Kadepronl- (Eure) Bernier. Monsieur Quevillon. Louis à St-Hellier. Fatis Section A N°183 2 ^e classe.		190,00	338,58	
Du profil 29 au profil 44. (fin du projet)	Commune de Sévis. Les Héritiers de Mocomble à Sévis. Propriétaires exploitants Fataure Section A N°342 3 ^e classe	Marne.	203,70	338,69	366 ^m ,00

ART. 15.

Empierrement.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0^m07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou détrit, qui pourront passer dans un anneau de 0^m04 de diamètre, seront considérés comme du gravier et seront rigoureusement rejetés.

SERVICE VICINAL
6 août 1886
D

(88 A. S. G.)

N°6

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Chemin de Grande Communication, n° 15,
de Muchedent à Darnétal.

Partie comprise entre le Chemin de Grande Communication n° 96 Emb^{te}
et le Chemin Rural n° 10 du val des Lelles.

LONGUEUR 677^m, 27

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

Rouen. — Imp. E. Cagniard.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 568 609

y : 9 169 697

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau + coteau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	1999		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone au relief perturbé / remblaiement potentiel
Orthophoto	2003		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone au relief perturbé / remblaiement potentiel

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 20023 : parcelle en friche, inaccessible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 568 803

y : 9 169 826

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	1999		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Petit bosquet enclavé, potentiellement en dépression
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Petit bosquet enclavé, potentiellement en dépression

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Bosquet inaccessible / présence potentielle de déchets (ferraille ?)

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 934

y : 9 170 201

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone non cultivée
Orthophoto	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone non cultivée

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2022 : Anomalie floristique délimitée par des piquets et plots en béton

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 861

y : 9 170 133

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etache sombre, circulaire, indéterminée : effondrement potentiel

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : rien de visible lors du contrôle de terrain

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 678

y : 9 169 958

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tas de matériaux indéterminé / zone d'évitement - potentiel comblement dépression
Orthophoto	2019		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tas de matériaux indéterminé + anomalie floristique

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 483

y : 9 170 160

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2019		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique circulaire
Orthophoto	2015		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bosquet ? + zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle
Orthophoto	1999		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune anomalie visible

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : tas de déchets végétaux (anomalie non approchée)

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite


- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile


Commentaires













Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 987

y : 9 169 548

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :**
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : ressaut topographique / ancien emprunt à ciel ouvert

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 013

y : 9 170 131

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e : dépression : potentiellement ancien emprunt à ciel ouvert

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Orthophoto

x :

y :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique
Orthophoto	2019		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Zone non exploitée avec buisson et présence de blocs

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 671

y : 9 168 619

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Affleurement "minéral" indéterminé : zone remblayée potentielle
Orthophoto	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste anomalie floristique circulaire

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Zone au relief "perturbé" / origine indéterminée

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 496

y : 9 168 587

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone d'évitement observée uniquement sur le cliché de 2012, Origine indéterminée - présence potentielle d'un effondrement au sud

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Anomalie floristique peu marquée (présence éventuelle de remblais anciens ?)

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Systeme : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : GPS

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

x : 1 568 483

y : 9 168 512

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : plusieurs dépressions visibles dans le bois / probables anciens emprunts à ciel ouvert

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 288

y : 9 168 777

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2003		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie "minérale" a priori sans relation avec les secteurs où subsistent des arbres
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle
Orthophoto	2015		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

plusieurs anomalies floristiques non caractéristiques visibles sur la parcelle mais pas spécifiquement au niveau de l'indice

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires











Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 417

y : 9 169 237

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2019		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique circulaire
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique / secteur d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : légère dépression + présence de blocs regroupés : borne ou éléments de localisation ?

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 407

y : 9 169 269

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2019		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique / secteur d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : légère dépression

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 569 497

y : 9 169 666

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : emprunt à ciel ouvert de craie

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 569 158

y : 9 169 401

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2003		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Petit bosquet occupant une potentielle dépression
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Petit bosquet occupant une potentielle dépression

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : bosquet d'en "renforcement" topographique - potentiel ancien emprunt à ciel ouvert

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 569 205

y : 9 170 002

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN N&B	1947		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : Danomalie circulaire d'origine indéterminée

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 568 801

y : 9 168 505

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN N&B	1961		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dépression circulaire origine indéterminée

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 567 421

y : 9 169 771

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN N&B	1978		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : Dépression circulaire origine indéterminée

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 569 187

y : 9 169 693

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN N&B	1947		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : Dépression circulaire origine indéterminée

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 569 103

y : 9 168 809

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN N&B	1978		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : Dépression d'origine indéterminée

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 810

y : 9 169 251

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie ?	Témoïn n°1	25/04/2007	Effondrement (diam = 2,50 m; prof = 1,50 m). Eff. Remblayé et non visible en 2007.
Mairie ?	Témoïn n°10	12/12/2007	deux effondrements espacés d'environ 20 m

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) en compagnie des témoins n°1 et n°10 : 1- indice 76674-027a : RAS; 2- indice 76674-027b : dépression topographique d'une profondeur centimétrique et de 2m de diamètre."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Explor-e 2023 :
ICS027 = ICS027a Cété 2008
ICS270 = ICS027b Cété 2008

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°10 (12/12/2007) : les deux effondrements (76674-027a et 027b) présentaient des caractéristiques géométriques pratiquement similaires (diam = 4m, prof = 2m). Ces effondrements ont été remblayés de terre (approvisionnement par camion). Cet indice est localisé d'une part, dans un secteur sensible à l'apparition de désordres de terrain d'origine karstique (cf. indices 76674-024, 025 et 026) et d'autre part, à proximité de l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne ayant fait l'objet de deux déclarations (indices 76674-050 et 068).

Préconisations LRPC : réaliser un décapage spécifique (décapage de la terre végétale suivi d'un sondage pelle) au niveau de l'indice 76674-027a (indice non visible en 2007) et un sondage à la pelle mécanique au niveau de l'indice 76674-027b (dépression topographique de 2m de diamètre visible sur le terrain en 2007). Ces investigations ont pour objectifs de déterminer ou tout au moins préciser l'origine de ces deux indices (anthropiques ou karstiques).

REMARQUE : les coordonnées Lambert I Nord indiquées au recto de cette fiche correspondent à celles de l'indice 76674-027b. Celles correspondantes à l'indice 76674-027a sont les suivantes : X = 515675.60m, Y = 223900m."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 3OP - 1109 | Section: C | Parcelle: 50 | Date: 10/06/1882 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1973		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cété : dépression topographique importante
	1985		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cété : dépression topographique importante
IGN N&B	1978		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : parcelle au relief très perturbé

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (10/01/2008) : Observation de petites dépressions topographiques localisées en plateau. Le terrain est riche en silex. Photos du 10/01/2008."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."

Explor-e 2023 : Conformément à la distinction proposée par le Cété ICS ponctuel = ICS 047 ICS parcellaire = ICS470

Indice 76674-470 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 3OP - 1109
Elements extraits	Date du document : 10/06/1882 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : LECLERC Pierre Propriétaire : LEVASSEUR Charles
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 50 Autre information : le lieu d'extraction est situé à 215 m du CVO n°6 Observations : construction du chemin vicinal ordinaire n°6 (Grand Quèvremont à Bosmelet). Divers : Matériau extrait : caillou - silex. Extraction de cailloux - silex pour construire la partie du CVO n°6 comprise entre la barrière de M LEROUX et le chemin rural n°8 distante de 190 m.
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Commentaire

CETE 2008 : "29/01/2008

Données d'archives ; extraction de silex pour construire la partie du CVO n°6 comprise entre la barrière d'entrée de M LEROUX et le chemin rural n°8 Le lieu d'extraction est situé à 215 m du CVO n°6.

Le mode d'extraction du cailloux (silex) n'est pas précisé sur le document ancien. Cependant selon la carte géologique des "Londinières" au 1/50000ème (date de publication ; 1974), le silex serait affleurant.

Photographies aériennes de l'IGN (missions de 1973 et de 1985) ; observation d'une importante dépression topographique à proximité du lieu d'extraction

Prospection LRPC (10/01/2008) : Le terrain naturel est riche en silex. De petites dépressions topographiques sont observables en plateau. Compte tenu des indications précisées ci-dessus, le mode d'extraction le plus probable du silex serait à ciel ouvert.

Cet indice a été positionné sur le plan sous la forme d'un point à partir de l'information observée sur les photographies aériennes de l'IGN (missions de 1973 et 1985). A titre d'information, l'emprise de l'ancienne parcelle napoléonienne C 50 a été rajoutée sur le plan.

REMARQUE les petites dépressions observées sur le terrain correspondent probablement au tassement des matériaux de remblai de l'ancienne carrière à ciel ouvert de silex."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 047
10 janvier 2008

Dépressions topographiques



Terrain naturel riche en silex



Réseau Subventionné.

N°6

(N° 88 S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de *Jévis*

CHEMIN Vicinal Ordinaire N° 6

du *Grand-Quércumont* à *Bosmelet*

Partie comprise entre *la barrière d'entrée de M. Seroux*
et *le chemin Rural N° 8*

Longueur *190^m00*

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF

ROUEN. — IMP. E. CAGNIARD.

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

Art. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée prendront des lieux désignés au tableau ci-après :

1	2	3	4	5	6	7	8
Indication des parties de chemins sur lesquelles les matériaux seront employés.	N° et Section des matériaux.	Noms, prénoms et demeure des Propriétaires et des Fermiers.	Nature des matériaux.	Distance du lieu de l'extraction au chemin.	Longueur des parties du chemin.	Distance moyenne des transports.	Observations.
Sur toute la longueur du projet.	50 N° C	M. LACROIX, propriétaire à Morsac. Eglise de Morsac, à Grand-Quirivault - Bouch.			700,00	310,00	

Conditions particulières et générales.

Art. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront donnés par les agents voyers pendant l'exécution des travaux.

Art. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

Art. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entrepise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

Art. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empierrement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

Art. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

Descriptions des Ouvrages accessoires.

Art. 11. —

Ces ouvrages et accessoires ont été établis pour le service des propriétés Lacroix et Lacroix, et ont été exécutés sur la base d'un devis en trois volumes, dont le premier est annexé au présent devis. Les travaux ont été exécutés par le sieur Lacroix, et les matériaux ont été fournis par le sieur Lacroix, et les travaux ont été exécutés sur la base d'un devis en trois volumes, dont le premier est annexé au présent devis.

modements et des accès.

Détail estimatif.

Détail estimatif des Dépenses.

N° des articles	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	QUANTITÉS.	PRIX de l'unité.	DÉPENSE.
1		2	3	4
1	Fouille et jet à la pelle	19 ⁰⁰ 65	0 53	6 95
2	Fouilles, charge et transport au tombereau à de distance moye	"	"	"
3	Fouille, charge et transport à la brouette à 58 ⁰⁰ de distance moye	53 40	0 07	3 08
4	Forme de l'encasement et dressement d'écoulements	34 00	1 11	41 58
5	Ouverture de fossés	"	"	"
6	Construction de banquettes	"	"	"
7	Fourniture, transport et emploi des matériaux d'empierrement	60 00	5 36	321 60
8	Fourniture, transport et emploi des matières d'agrégation.	"	"	"
9	De cette parcelle, voir plan par la production au point de M. Lemaire, voir aussi plan de l'agent voyer pour les travaux, faisant l'objet de la présente étude.	"	"	"
Total des dépenses possibles de rabais				400 81
Somme à valoir pour dépenses imprévues				81 10
Total général de la dépense				481 91

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de quatre cent vingt et un francs, cent dix et dix centimes, est dressé par l'agent voyer d'arrondissement ci-dessous, en vertu de son pouvoir, et est soumis à l'approbation de l'administration.


dressé et présenté par l'Agent-voyer
 A. Bellecambre, le 10 Août 1889.
 Vu et proposé :
 le 13 Juin 1889.
 L'Agent-Voyer
 Vu et approuvé :
 le 187
 Le Préfet,




Base des Prix.		N° 1		N° 2		N° 3		N° 4	
Création	2 75	Débit à un jet à la pelle (Six du mètre cube)	0 50	Débit à la brouette (Six du mètre cube)	0 50	Débit pour l'ouverture et l'encasement (Six du mètre cube)	0 50	Carreau pour la chaussée des encasements (Six du mètre cube)	0 25
Soit à l'agent constructeur compris	8 00	Fouille, charge, arrosage des surfaces, arrosage des autres buissons et haies, extraction des pierres et racines, gène des eaux de pluie, éclairage et garde de nuit, etc	0 05	Soit, comme ci-dessus	0 20	Fouille et jet à la pelle, etc	0 05	Transport à la brouette à la distance moyenne de 58 ⁰⁰	1 50
Soit à l'entrepreneur compris	12 00	1/10 pour bénéfices, frais d'outils, etc	0 55	Transport à la brouette à la distance moyenne de 58 ⁰⁰	0 20	1/10 pour bénéfices, frais d'outils, etc	0 08	Arrosage et drainage	2 00
		Total	0 55	Total	0 87	Total	0 87	Arrosage et drainage	0 50
				Total	0 87	Total	0 87	Arrosage et drainage	0 57
				Total	0 87	Total	0 87	Arrosage et drainage	0 25
				Total	0 87	Total	0 87	Arrosage et drainage	4 87
				Total	0 87	Total	0 87	Arrosage et drainage	0 40
				Total	0 87	Total	0 87	Arrosage et drainage	5 36

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de SEVIS


Indice 76 674 – 047



Extrait des photographies aériennes de l'IGN : mission de 1973
« importante dépression topographique »




Extrait des photographies aériennes de l'IGN : mission de 1985
« importante dépression topographique »



Extrait de la carte géologique des « Londinières » au 1/50000^{ème}
(date de publication : 1974)

« silex affleurant ».

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 810

y : 9 168 209

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1961		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zone humide
	1973		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zone humide
	1985		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zone humide

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (06/06/2007) : présence ponctuelle de craie (indice 76674-075b) à proximité d'un arbre isolé (indice 76674-075a). Photo du 06 juin 2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires


CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique"

Explor-e 2023 :
ICS075 = ICS075a Cété 2008
ICS750 = ICS075b Cété 2008

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 075

6 juin 2007




CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 075

Extrait des photographies aériennes de l'IGN



Mission de 1961 : « zone humide »



Mission de 1973 : « zone humide »



Mission de 1985 : « zone humide »

