Indice n°: 76700-131





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système: RFG93-CC50
Commune :	Tôtes		Orig. report carto: Report plan
Repères locaux			x: 1558148
Hameau/Lieu-dit : la Foli	e		y: 9166488
Autro (routo chomin)			Précision :
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Ponctuel
Contexte		Altitude	de la nappe : 130 m
Geomorphologique : Talweg			Source : Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Reprise indice sans	modification du R	RICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée	(s) page(s) suivante(s))		
Récentes Récentes Auteur: Explor-e Réf.: 2	76700-09 Date: 04/10/2022		
recentes Nation: Explore Nej I	70700-03 Date: 049 1072022		
<u>Témoignages</u>			
Photo aérienne			
Terrain			
Effondrement	Géométrie :	Diamaktura (ma) #	Drafandour may (m) #
Affaissement-dépression Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) # Longueur max (m) #
Puits			and the second s
Entrée à flanc de coteaux (Observations (cavage)		
Arbre isolé			
Autre:			
Aucun			
Origine probable de l'indice		_	
Type		ommentaires	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
☐ Carrière souterraine☐ Carrière à ciel ouvert☐	☐ Marne ☐ Pierre de taille ☐ Cailloux ☐ Argile	Explor-e 2024 : o jour.	documents d'archives non disponibles lors de la mise à
Carrière type inconnu	─	Périmètre de sé	curité aménagé suite à l'étude explor-e de 2022.
Karstique (Naturel)	— Jabie		
✓ Indéterminé			
Puits à eau			
		1	

Editon du: 22/12/2024

Indice n°: 76700-131

Indice 76700-131 / Détail document d'archives récentes					
Origine du document	Auteur : Référence : Date :				
Informations extraites	Alise: "Plan au 1/25 000 des contraintes pour un projet routier - annexe 8"				
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :			
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :			
Remarques					

	Indice 7670	0-131 / Détail docւ	ıment d'archives récentes
	Auteur :	Explor-e	
Origine du document	Référence :	76700-09	
	Date :	04/10/2022	
Informations extraites	Conclusion du B l'absence de vid reconnaissance (diamètre 110 m été mise en évid proposons à la c	ET: "explor-e est intervenu s es souterrains en relation l'IC mis en oeuvre a compris la ré im). Aucune anomalie (vide, l lence lors de la réalisation de ommune de Tôtes et à la DD	ICS131 au droit d'une parcelle à aménager. ur la parcelle ZK160 située sur la ZA de Tôtes (76) afin de vérifier S131 au droit d'une parcelle à aménager. Le programme de alisation de 19 sondages destructifs en méthode rotopercussion fontis) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine n'a ces sondages. Au vu du résultat de ces investigations, nous IM 76, l'aménagement local du périmètre de sécurité de l'ICS131 an présenté page suivante et en annexe 2."
Elements de localisation	Plan de localisat	ion :	Echelle :
Elements de localisation	Lieu-dit :		
	Autre informatio	n:	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension	:	Echelle :
Remarques			

 $explor-e-contact @explor-e.fr-T\'el: 02\ 35\ 95\ 14\ 85 \\ \mbox{Indice n°: $76700-131$} \\ \mbox{MAJ le $01/09/2024$} \\ \mbox{Editon du : $22/12/2024$} \\ \mbox{Page $2/71$} \\$



RN 27



2.9.1

DEVIATION A 2X2 VOIES SECTION TOTES MANEHOUVILLE

TERRASSEMENTS GENERAUX et ASSAINISSEMENT

Recensement des cavités souterraines



CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT

NORMANDIE CENTRE

LABORATOIRE REGIONAL DES PONTS ET CHAUSSEES DE ROUEN

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT NORMANDIE-CENTRE

LABORATOIRE REGIONAL DE ROUEN

Chemin de la Poudrière 76120 GRAND-QUEVILLY

Télex 770730 CETE ROUE

ROUTE NATIONALE 27 DEVIATION à 2 x 2 voies

SECTION "TOTES - MANEHOUVILLE"

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

Affaire n° 7527/3

GRAND-QUEVILLY, le 30/09/92

Etude réalisée par :

N.GAUMET : Assistante Technique

à la Section Géologie

E.MANIER : Ingénieur Géologue

Le Chargé d'Etude

N.GAUMET

Assistante Technique à la Section Géologie

Archive associée: AS-A

INTRODUCTION

Dans la cadre du projet de définition de la déviation à 2 x 2 voies de la RN 27 entre TOTES & MANEHOUVILLE, la Subdivision Etudes & Travaux Routes de la DDE 76 nous a demandé de recenser les indices de cavités souterraines sur le tracé.

En effet, celui-ci emprunte exclusivement le plateau de CAUX (voir plan de situation en annexe), dans lequel ont été creusées une multitude d'exploitations de craie, en majorité aux XVIIIè et XIXè siècles. Toutes ces exploitations n'ont pas été déclarées, beaucoup ont été rebouchées en partie, et seul un petit nombre sont aujourd'hui localisables. Le risque qu'il existe des vides souterrains sous le projet n'est donc pas négligeable.

Ce recensement à partir des méthodes "légères" (archives, photos aériennes,...) ne peut être exhaustif mais il permet d'indiquer un certain nombre de zones "à risque" sur le tracé, en particulier au niveau des ouvrages d'art. Il est accompagné d'un plan de localisation des indices au 1/5000è.

I - RECHERCHE DES MARNIERES - METHODES & RESULTATS

1) ETUDE D'ITINERAIRE

Le premier travail a été de reprendre l'étude d'itinéraire réalisée par la division Projets Routiers du CETE NORMANDIE-CENTRE pour la liaison ROUEN-DIEPPE (RN 27). La recherche dans les Archives Départementales avait été alors effectuée.

Nous avons reporté sur le plan au 1/5000è tous les indices intéressant le tracé actuel. Certaines marnières ont été authentifiées par enquête sur le terrain orale, d'autres restent à l'état d'indice.

Quatre indices (numérotés de 1 à 4 sur le plan) se situent très près du tracé.

2) CONSULTATION DES ARCHIVES COMMUNALES & PLANS CADASTRAUX

Une seule commune, BIVILLE-LA-BAIGNARDE, possède encore des archives concernant des déclarations d'ouverture de marnières, datées de 1860 à 1950; elles sont pour la plupart accompagnées d'un plan, plus ou moins précis suivant les époques. Certaines marnières sont donc localisables au mètre près, mais pour d'autres on ne pourra que repérer la parcelle les contenant. L'imprécision est augmentée par le fait que les plans ont été levés à partir d'anciens cadastres, et il est parfois difficile de reporter les indications sur les plans actuels.

BIVILLE étant coupée en deux par la RN 27, seules les marnières situées du côté concerné par la déviation ont été recensées. Sur la quarantaine ainsi repérée, six sont situées très près du tracé. Numérotées de A à F sur le plan au 1/5.000è, leurs déclarations sont reproduites en annexe. Il est à noter que :

- le document B est une simple lettre émanant de la Préfecture en réponse à une déclaration. Aucun plan n'est joint, seule la parcelle a pu être située.

- les documents C et D concernent la même parcelle; les plans font apparaître deux marnières très proches l'une de l'autre. S'agit-il d'une même marnière ou de deux marnières différentes, nous ne pouvons y répondre à partir des archives.
- le plan du document F permet juste de répérer la parcelle.

3) PHOTO-INTERPRETATION

L'étude des photos aériennes, en permettant de détecter des dépressions topographiques ou des anomalies circulaires d'humidité, peut confirmer l'existence d'indices .

Pour cette étude, nous avons utilisé la mission photographique ETRETAT-POIX 1952. Elle nous a permis de localiser précisément une marnière dont nous possédions la déclaration d'ouverture (marnière A). Sur les photos apparaît clairement une petite dépression, située à l'endroit du puits d'accès sur le plan.

4) RECONNAISSANCE DE TERRAIN

Tous les points sensibles ont été visités. Certains n'étaient pas accessibles pour cause de cultures (marnières A,C,D,E), d'autres endroits ne montraient pas de dépression apparente ni de puits d'accès. Seule la marnière B a pu être localisée par l'existence d'une dépression allongée dans une prairie, à environ 50 mètres de l'emprise du tracé.

5) ENQUETE ORALE

==========

Pour les indices non confirmés, les exploitants des terrains concernés ont été interrogés. Un agriculteur a pu nous confirmer l'existence de la marnière F, à partir du témoignage de ses parents.

II - BILAN DES ZONES A RISQUE SUR LE TRACE

Un tableau récapitulatif permet de les présenter :

	Archives Départementales 		Photo-Inter- prétation	Terrain		Distance/ au tracé 	Distance/ aux O A 	remarques
1	X					?	100m minimum	confirmé par aucune méthode mais peut être aussi bien sur le tracé qu'en dehors - est relativement proche du PS 1
2			Х			≠ 50m	300m))
3			Х			~ 30m	450m))non confirmés par terrains)
4			X			~ 50m	400m))
А		X	X			30 m	250m	peut s'étendre sous le tra- cé
В		X	X			50m	200m	ne pose pas de problème par ticulier
С		Х				20 m	450m	peut s'étendre sous le tra- cé
D		X		***************************************		20 à 50m	400 à 600m	peut s'étendre sous le tra- cé
Ε		X				60m	600m	pas de problème particulier
F		Х			X	?	50m minimum	position précise non défi- nie – peut être sous le tra cé et proche du PI
G				X		90m	40 m	il s'agit d'une exploita- tion à ciel ouvert

III - CONCLUSIONS

Deux marnières (B et E), localisées précisément, sont suffisamment éloignées du tracé (à plus de 50 m).

L'indice G, reconnu sur le terrain, paraît être une ancienne petite exploitation à ciel ouvert, la craie affleurant à flanc de coteau. Bien qu'il soit toujours possible de trouver des galeries et des puits à proximité de front de taille de ce type, rien ne l'indique sur le terrain.

Pour les autres indices, en particulier ceux qui pourraient être proches d'ouvrages d'art (indices 1 et F), il serait souhaitable d'envisager des investigations complémentaires qui pourraient consister en :

. une prospection par méthode géophysique :

Parmi ces méthodes, la micro-gravimétrie est la plus adaptée à la recherche de cavités souterraines. Elle consiste en une mesure de la valeur relative de la gravité à la surface du sol fin afin de mettre en évidence les déficits de masse existant en profondeur. C'est une technique onéreuse mais relativement précise à condition que les vides soient suffisamment importants vis-à-vis de la profondeur où ils sont situés.

. des sondages mécaniques de reconnaissance

Des sondages sont toujours nécessaires pour valider ou non la prospection micro-gravimétrique.

Divers types de sondages peuvent être employés : tarières, sondages destructifs... Ils sont implantés à partir des indices et des résultats géophysiques, et on leur adjoint des techniques de valorisation (mesure de la vitesse d'avancement, photographie des vides, utilisation de caméras...).


Pour clore cette étude, nous rappelons que cette liste d'indices ne peut pas prétendre être exhaustive. La grande majorité des marnières ont été ouvertes au XVIIIè siècle, époque à laquelle les déclarations d'ouverture n'existaient pas. Même lorsque cette démarche est devenue obligatoire (vers 1850) toutes n'ont pas été déclarées. Enfin de nombreuses archives ont été détruites ou sont très imprécises. Des marnières peuvent donc être découvertes en des endroits non cités dans ce document, où rien ne laissait supposer l'existence d'une marnière.

ANNEXE

- PLAN DE SITUATION AU 1/25.000è
- DECLARATIONS D'OUVERTURE DES MARNIERES

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024




Plan de situation 1/25000 = (Belmunil à Manéhousille)

- tracé de la déviation

22/12/2024

Page 11 / 71



explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76700-131

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Commune de Tôtes Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager



Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement



Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr


N°Vert 0 800 00 28 12

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Gilles DEMAREST - Ingénieur Hydrogéologue

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines






Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	1
2	MÉTHODOLOGIE	3
3	Descriptif opérationnel – Résultats	7
,		-
	3.1 Descriptif opérationnel	,
	3.2 Résultats-Interprétations	7
,	CONCUSION	11

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022 \$1

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines





Sommaire des illustrations


Liste des Schémas

Schémas 1: Localisation de la parcelle étudiée	1
Schéma 2: Périmètres des ICS33 et 131 impactant la parcelle étudiée	2
Schéma 4: Illustration simplifiée de l'interprétation	6
Schéma 5: Implantation des sondages réalisés	7
Schéma 6: Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131	12
Liste des graphiques	
Graphique 1: Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds	9
<u>Liste des annexes</u>	
Annexe 1: Diagraphies interprétées (paramètres de forage)	9
Annexe 2: Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131	12

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022 S2

Page 16 / 71

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines





1

Contexte et objectifs de la mission


La présente étude concerne la parcelle ZK160 située sur la ZA de Tôtes (76).

Schémas 1 : Localisation de la parcelle étudiée



76700-09 - Version A du 04 octobre 2022


Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines





Cette parcelle est actuellement impactée par les périmètres de sécurité liés à la présence de 2 indices de cavités souterraines répertoriés par le BET Alise dans le RICS (Recensement des Indices de Cavités Souterraines) de cette commune. Il s'agit plus précisément de l'indice parcellaire 33 et de l'indice ponctuel 131.

Schéma 2 : Périmètres des ICS33 et 131 impactant la parcelle étudiée



La présente mission a pour objectif d'aménager le périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit de la parcelle étudiée afin de rendre cette zone constructible.

Ce rapport synthétise les résultats de la campagne de reconnaissance.

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager



2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.


Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse EMCI 4.50.



EMCI 450

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022 3

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines





Les forages ont été réalisés en diamètre 110 mm, diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines, afin de respecter les prérogatives des services de l'État.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex);
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possibles et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique.

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :


- 1. Profondeur;
- 2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) figuré bleu clair ;
- 3. Pression de poussée (PO) figuré jaune ;
- 4. Pression de retenue figuré vert
- Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta;
- 6. Couple de rotation (CR) figuré rouge.



76700-09 - Version A du 04 octobre 2022 4

Editon du: 22/12/2024

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines





Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.

La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.


Après avoir foré la longueur d'une tige et réalésé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.


Nous nous référerons au graphique présenté page suivante.

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022 5

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines







Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

1 :Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;

2 : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL Tracé rouge

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : 3

=

Tracés très proches, voire identiques

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022 6



3

Descriptif opérationnel – Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Les investigations ont eu lieu du 05 au 07 septembre 2022. Au total, 19 sondages, espacés de 2.5 m ont été réalisés selon l'implantation présentée sur le plan de récolement ci-dessous.




Schéma 4 : Implantation des sondages réalisés

Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les sondages ont pénétré au minimum à 15 m dans les formations crayeuses.

3.2 Résultats-Interprétations

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager



Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu'une description lithologique (description des formations géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagrégés sous l'effet de la foration) remontés à la surface, poussés par l'eau injectée au niveau de l'outil de forage.

Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va être de plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements de faciès notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite recalées à partir de l'analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymère), il ne peut plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent être extrapolées qu'à partir des enregistrements des paramètres de forage.

La coupe lithologique reconnue au droit des différents sondages est une coupe classique de la région avec formations superficielles (limons des plateaux et formations résiduelles à silex) qui reposent sur le substratum crayeux.

- ✓ **Limons des plateaux :** Les limons ont une épaisseur comprise entre 2.1 et 3.8 m ;
- ✓ Formations résiduelles à silex : Ces formations ont une épaisseur comprise entre 6 m et 13.1 m ;
- ✓ **Formations crayeuses :** Le toit de ces formations a été rencontré entre 8.3 m et 16 m de profondeur. Cette variation est liée à l'interface irrégulière entre les formations résiduelles à silex et le substratum crayeux.

Ces formations crayeuses sont tendres et présentent de nombreux passages altérés, voire très altérés.

✓ Synthèse

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une cavité souterraine n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages, que ce soit dans les formations superficielles ou dans les formations crayeuses.

Nous nous référerons à la synthèse lithologique présentée page suivante ainsi qu'à l'annexe 1.

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024


Page 24 / 71

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager



Graphique 1 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds



Annexe 1 : Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager



76700-09 - Version A du 04 octobre 2022 10

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager



4

Conclusion

explor-e est intervenu sur la parcelle ZK160 située sur la ZA de Tôtes (76) afin de vérifier l'absence de vides souterrains en relation l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager.

Le programme de reconnaissance mis en œuvre a compris la réalisation de 19 sondages destructifs en méthode rotopercussion (diamètre 110 mm).

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages.

Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons à la commune de Tôtes et à la DDTM 76, l'aménagement local du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit de la parcelle à aménager selon le plan présenté page suivante et en annexe 2.

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022 11

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines







Schéma 5 : Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131



Annexe 2 : Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022 12

Editon du : 22/12/2024

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager



Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76700-131

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Archive associée : AS-B

Communauté de Communes Terroir de Caux

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager



76700-09 - Version A du 04 octobre 2022




 Date début
 : 05/09/2022
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 23,31 m

 Heure début
 : 09:19
 Machine
 : EMCI 4.50
 Méthodologie
 : RP


Contrat 76700-09

Heure fin : 09:47 Angle : Diamétre : 110 mm

1/100 Forage: SD01 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



1/100 SD01






Contrat 76700-09


Heure début : 09:56 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
Heure fin : 10:31 Angle : Diamétre : 110 mm

1/100 Forage: SD02 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Editon du: 22/12/2024

1/100 SD02







Contrat 76700-09

Heure début : 10:40 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
Heure fin : 13:16 Angle : Diamétre : 110 mm

1/100 Forage: SD03 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



1/100 SD03






Date début : 05/09/2022 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,05 m


Contrat 76700-09

Heure début : 13:24 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP Heure fin : 13:59 Angle Diamétre : 110 mm

1/100 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR Forage: SD04



Editon du: 22/12/2024






 Date début
 : 05/09/2022
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 27,01 m

 Heure début
 : 14:07
 Machine
 : EMCI 4.50
 Méthodologie
 : RP

Contrat 76700-09

Heure fin : 14:44 Angle : Diamètre : 110 mm

1/100 Forage: SD05 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



1/100 SD05

		300			
Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)	Pression de poussée (bar)	Pression de Retenue (bar)	Pression d'injection (bar)	Couple de rotation (bar)
	0 650 1300	0 40 80	0 7,5 15	0 10 20	0 85 170
7	22	22	22	222	22
passages plus	24	24	24	24	24
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	26	26	26	26	26
	28	28	28	28	28
	30	30	30	30	30
	32	32	32	32	32
	34	34	34	34	34
	36	36	36	36	36
	38	38	38	38	38
	40	40	40	40	38 40 40 Logiciel JEAN LUTZ S.A www.jeanlutzsa.fr
	42	42	42	42	42 Page 2/2

Editon du : 22/12/2024




 Date début
 : 05/09/2022
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 27,12 m

 Heure début
 : 14:52
 Machine
 : EMCI 4.50
 Méthodologie
 : RP

Contrat 76700-09

Heure fin : 08:50 Angle : Diamètre : 110 mm

1/100 Forage: SD06 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Editon du: 22/12/2024

3000					
Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)	Pression de poussée (bar)	Pression de Retenue (bar)	Pression d'injection (bar)	Couple de rotation (bar)
	0 650 1300		0 7,5 15	0 10 20	0 85 170
	222	22	222	22	22
passages plus	24	24	24	24	24
	26	26	26	26	26
	28	28	28	28	28
	30	30	30	30	30
	32	32	32	32	32
	34	34	34	34	34
	36	36	36	36	36
	38	38	38	38	38 Injurial Market State
	40	40	40	40	38 40 40
	42	42	42	42	Page 2/2




Date début : 06/09/2022 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,04 m

Contrat 76700-09

Heure début : 09:00 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP Heure fin 09:49 Angle Diamètre : 110 mm

1/100 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR Forage: SD07




1/100		200	,,		
Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)	Pression de poussée (bar)	Pression de Retenue (bar)	Pression d'injection (bar)	Couple de rotation (bar)
	0 650 1300		0 7,5 15	0 10 20	0 85 170
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	22	22	22	222	22
### ### altérés	26	26	26	26	26
27,04 m	28	28	28	28	28
	30	30	30	30	30
	32	32	32	32	32
	34	34	34	34	34
	36	36	36	36	36
	38	38	38	38	40 42
	40	40	40	40	40
	42	42	42	42	42 Page 2/2




Contrat 76700-09

Heure début : 10:00 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
Heure fin : 10:37 Angle : Diamètre : 110 mm

1/100 Forage: SD08 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR








Date début : 06/09/2022 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,16 m

Contrat 76700-09

Heure début : 10:44 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP Heure fin : 13:13 Angle Diamètre : 110 mm

1/100 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR Forage: SD09



3009						
Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)	Pression de poussée (bar)	Pression de Retenue (bar)	Pression d'injection (bar)	Couple de rotation (bar)	
	0 650 1300		0 7,5 15	0 10 20	0 85 170	
	22	22	222	22	22	
passages plus		24	24	24	24	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	28	28		28	28	
	30	30	30	30	30	
	32	32	32	32	32	
	34	34	34	34	34	
	36	36	36	36	36	
	38	38	38	38	38	
	40	40	40	40	38	
	42	42	42	42	42 Tage 2/2	




Date début : 06/09/2022 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,10 m


Contrat 76700-09

Heure début : 13:23 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie: RP Heure fin : 13:58 Angle Diamétre : 110 mm

1/100 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR Forage: SD10



1/100 SD10



Editon du : 22/12/2024




 Date début
 : 06/09/2022
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 28,93 m

 Heure début
 : 14:05
 Machine
 : EMCI 4.50
 Méthodologie
 : RP


Contrat 76700-09

Heure fin : 14:45 Angle : Diamétre : 110 mm

1/100 Forage : SD11 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



1/100 SD11



Editon du : 22/12/2024




 Date début
 : 06/09/2022
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 32,52 m

 Heure début : 14:55
 Machine : EMCI 4.50
 Méthodologie : RP


Contrat 76700-09

Heure fin : 15:36 Angle : Diamétre : 110 mm



Editon du: 22/12/2024

1/100 SD12



Editon du : 22/12/2024




Date début : 06/09/2022 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 28,93 m


Contrat 76700-09

Heure début : 15:41 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP Heure fin : 16:16 Angle Diamétre : 110 mm

1/100 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR Forage: SD13



Editon du: 22/12/2024







Date début : 07/09/2022 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 32,59 m

Contrat 76700-09

Heure début : 12:13 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie: RP Heure fin : 12:55 Angle Diamétre : 110 mm

1/100 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR Forage: SD14









Contrat 76700-09

Heure début : 13:04 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
Heure fin : 13:35 Angle : Diamétre : 110 mm

1/100 Forage : SD15 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR








Date début : 07/09/2022 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 30,73 m


Contrat 76700-09

Heure début : 13:44 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP Heure fin : 14:25 Angle Diamétre : 110 mm

1/100 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Editon du: 22/12/2024






Contrat 76700-09


Heure début : 14:33 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP
Heure fin : 15:09 Angle : Diamétre : 110 mm

1/100 Forage : SD17 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Editon du: 22/12/2024

1/100 SD17



Page 2/2





Date début : 07/09/2022 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 26,97 m

Contrat 76700-09

Heure début : 15:14 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP Heure fin : 15:50 Angle Diamétre : 110 mm

1/100 EXGTE 3.20/LB2EPF584FR Forage: SD18








Date début : 07/09/2022 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 26,95 m


Contrat 76700-09

Heure début : 15:57 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : RP Heure fin : 16:27 Angle Diamétre : 110 mm

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Editon du : 22/12/2024



Communauté de Communes Terroir de Caux

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager



Annexe 2

Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité de ICS131

76700-09 - Version A du 04 octobre 2022

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76700-131

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Archive associée : AS-B

Communauté de Communes Terroir de Caux

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager




76700-09 - Version A du 04 octobre 2022

Commune de Tôtes - Gestion des risques liés aux cavités souterraines Communauté de Communes Terroir de Caux

Aménagement du périmètre de sécurité de l'ICS131 au droit d'une parcelle à aménager 76700-09 - Octobre 2022 ddaître d'ouvrage : oOpération :

Mission:





Indice n°: 76700-132

Indice levé



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système: RFG93-CC50
Commune :	Tôtes	Orig. report carto : Report plan
Repères locaux	1000	x: 1559 438
	e bourg	y: 9166191
Autre (route, chemin) :	·	Précision :
		Type de Report : Ponctuel
Contexte		Altitude de la nappe : 130 m
Geomorphologique : Plateau		Source: Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Reprise indice sans modificat	ion du RICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée	(s) page(s) suivante(s))	
Témoignages Photo aérienne		
Terrain		
☐ Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression Zone remblayée	☐ Circulaire Diamètre ☐ Quelconque Longueur	
Puits	Observations	
Entrée à flanc de coteaux (
Arbre isolé		
Autre:		
Origine probable de l'indice		
Туре	Matière extraite Commenta	aires
Carrière souterraine		: "INDICE LEVE lors du décapage"
Carrière à ciel ouvert		or-e 2024 : document d'archives non disponibles lors de la mise à
Carrière type inconnu	Sable jour.	
Karstique (Naturel)		
✓ Indéterminé		
Puits à eau		
l	I	

Indice 76700-132 / Détail document d'archives récentes Auteur: **ALISE** Origine du document Référence : 1507011 Date: 2015 Aff: ALI/DECAP/SODINEUF/TOTES/1507011 - Investigation par décapage d'un tassement (ALISE, 2015) Informations extraites Plan de localisation : Echelle: Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Elements de Plan d'extension : Echelle: dimensionnement

Remarques

Indice n°: 76700-133





Localisation				Coordonnées
Département :	76 - Sein	e-Maritir	ne	Système: RFG93-CC50
Commune :	T	ôtes		Orig. report carto : Report plan
Repères locaux				x: 1558521
Hameau/Lieu-dit : la Folio	9			y: 9166621
Autre (route, chemin) :				Précision : Type de Report : Ponctuel
Contexte				Type at Report . Tonetaer
Geomorphologique : Plateau			Altitude	de la nappe : 130 m Source : Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Rep	rise indice s	ans modification du F	RICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée Récentes Auteur: For&tec Réf.: For Récentes Auteur: BRN Réf.: Avis. Récentes Auteur: BRN Date: 03 Récentes Auteur: For&tec Réf.: For Récentes Auteur: DDTM76 Réf.: I	76700/3 Date: 17/ sur l'étude For&tec 9/06/2021 76700/9 - version B	03/2020 Date: 15/05/20. Date: 30/09/20		
Témoignages				21
Lieu	Déclarant	Date	Terrain - témojangae Z // D'o	Observations / déclarations près le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière
Terrain				
☐ Effondrement	Géoi	métrie :		
Affaissement-dépression		Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée		Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Puits Entrée à flanc de coteaux (Arbre isolé Autre : Aucun		ervations		
Origine probable de l'indice				
Type Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Matière extra Marne Cailloux Sable	ite ☐ Pierre de tai ☐ Argile	Commentaires Explor-e 2024: par For&tec en	périmètre adapté suite aux différentes études réalisées 2020 et 2023.

Indice n°: 76700-133

Indice 76700-133 / Détail document d'archives récentes Auteur: BRN Référence : Origine du document Date: 09/06/2021 Réponse à une demande de M. ROGISTER relatives à l'instruction d'un permis de construire concernant deux Informations extraites ateliers artisanaux. Malgrès la modification du périmètre suite à l'étude de For&tec (F76700/3) une partie du proijet se situe toujours dans la zone d'inconstructibilité. Le projet est est donc jugé non réalisable. Echelle: Plan de localisation : Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Elements de Plan d'extension: Echelle: dimensionnement Remarques

Indice 76700-133 / Détail document d'archives récentes Auteur: For&tec Référence: Origine du document F76700/3 17/03/2020 Date: Informations extraites Expertise géologique par sondages destructifs profonds. Conclusion du BET : "A la demande de la société ELECMAT, une campagne de 6 sondages destructifs profonds a été réalisée entre l'ICS 133 et la zone à lever. Les argiles ne présentent pas d'anomalie caractéristique de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière ou argilière." Recommandations du BET : Selon les informations portées à sa connaissance (aucun vide souterrain avéré à moins de 20 mètres de la ligne de sondages), FOR&TEC propose la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'ICS 133 (Cf. Périmètre résiduel, page suivante). Le présent rapport conclu favorablement à l'objectif contractuel de levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'ICS 133, sur la base des informations portées à notre connaissance. Echelle: Plan de localisation: Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Elements de Plan d'extension : Echelle: dimensionnement Remarques

Indice 76700-133 / Détail document d'archives récentes Auteur : BRN Référence : Origine du document Avis sur l'étude For&tec Date: 15/05/2020 Confirmation de la possibilité de lever partiellement le périmètre de l'ICS 133 conformément aux conclusions Informations extraites du rapport de For&tec (F76700/3). Plan de localisation : Echelle: Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Elements de Plan d'extension: Echelle: dimensionnement Remarques

Indice n°: 76700-133

Indice 76700-133 / Détail document d'archives récentes Auteur : For&tec Référence : F76700/9 - version B Origine du document 30/09/2023 Date: Expertise géologique par sondages destructifs profonds Informations extraites Conclusion du BET : Des sondages destructifsuctifs profonds a ainsi été réalisée entre l'indice n°133 et la zone à Les argiles ne présentent pas d'anomalie caractéristique de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière, sablière ou argilière. Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est d'assez bonne qualité dans son ensemble malgré la présence de zones naturellement altérées au toit de la formation crayeuse à des profondeurs différentes. Ils n'ont pas mis en évidence de vide franc, ni de zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, au droit des sondages. // Proposition d'adaptation du périmètre de sécurité Echelle: Plan de localisation: Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Elements de

Remarques

Indice 76700-133 / Détail document d'archives récentes

Auteur : DDTM76
Origine du document Référence : Mail

Plan d'extension :

Date: 19/02/2024

Informations extraites

dimensionnement

... Cette étude a consisté en la réalisation de sondages entre l'indice 133 et le projet d'Elecmat. Pour rappel, un précédent avis avait été émis par la DDTM sur cet indice le 15 mai 2020. Le protocole est conforme à celui défini par nos services. Au vu des conclusions de For&Tec, aucune galerie souterraine n'a été détectée. Par conséquent, vous pouvez modifier le périmètre de risque de l'indice 133 comme indiqué en page 12 du rapport. // Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que mon service ne dispose pas de l'ensemble des études permettant la levée de l'indice de cavité n°7. Cette levée de risque intégrée par Alise dans le RICS de juillet 2017 reste donc de l'entière responsabilité d'Alise et des bureaux d'études intervenus sur cet indice.

Echelle:

Elements de localisation

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Autre information:

Elements de dimensionnement

Plan d'extension : Echelle :

Remarques



RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE

ELECMAT

Commune de TÔTES

Indice de cavité souterraine n°133

Expertise géologique par sondages destructifs profonds



16 Rue de l'Etang 76970 MOTTEVILLE

Tél.: 02 35 95 99 61 Fax: 02 35 95 99 65

contact@for-et-tec.fr www.for-et-tec.fr


SIRET: 499 341 725 00020 SAS au capital de 40 000 €





F76700/3 - Version A du 17 mars 2020

Commune de TÔTES





ELECMAT

Commune de TÔTES

Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Rapport F76700/3 - Version A du 17 mars 2020

Etabli par:



16, rue de l'Etang 76970 MOTTEVILLE

Tél. 02 35 95 99 61 - contact@for-et-tec.fr

	Date :	Par:	Visa:
Etabli	17/03/2020	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	1
Vérifié	17/03/2020	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	Jan W
Approuvé	17/03/2020	Gilles WAYERE - Directeur Associé	9

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
А	17/03/2020	DEFECTION OF THE PARTY	it exilence





Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Sommaire

1	- CONTEXTE & OBJECTIFS	. 1
2	- DESCRIPTIF DE L'OPERATION	. 3
3	- Observations & Interpretations	. 4
	- CONCLUSION & RECOMMANDATIONS	
		. 4
	4.1 Conclusion	7
	4.2 Recommandations	-


Liste des annexes

ANNEXE 1 : INDICE N°133 - FICHE DESCRIPTIVE ET PLAN DE LOCALISATION

ANNEXE 2 : COUPES DE SONDAGE

Editon du : 22/12/2024







1 - Contexte & Objectifs

La société ELECMAT est propriétaire de la parcelle AD 200 (rue Jean-Marc LOURS) sur la commune de TÔTES sur laquelle elle envisage de construire un bâtiment.





Localisation de la zone d'étude (source : Google)

Cependant, cette parcelle est impactée par le périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice de cavité souterraine (ICS) n°133 (indice ponctuel), recensé par la Commune dans le cadre de la révision de son PLU (ALISE - Cf. annexe 1).

L'indice n°133 est un indice ponctuel d'origine indéterminée localisé suite à un témoignage.


Indice n°133 – Fiche descriptive et plan de localisation

La société ELECMAT souhaite que soit levé le périmètre de sécurité de l'ICS 133 au droit de son projet de construction.

Page 7 / 86

Editon du: 22/12/2024








A cette fin et selon les informations portées à sa connaissance (aucun vide souterrain avéré à moins de 20 mètres de la ligne de sondages), **FOR&TEC** propose la réalisation de sondages destructifs profonds dans la parcelle cadastrée A 8 entre l'ICS 133 et la zone à lever.

Conformément aux prescriptions des services de l'Etat, ils devront être espacés de 2,5 mètres et être descendus au minimum de 15 mètres dans la craie.

Ces reconnaissances doivent permettre la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de cet indice en arrière des sondages, sur recommandations des services de l'Etat.

Elles ne sont pas destinées à garantir l'absence de vices de sol dans la propriété pouvant mettre en péril les constructions ou aménagements existants ou projetés.






Photographies de la zone d'étude

Page 8 / 86







2 - Descriptif de l'opération

Les sondages destructifs ont été exécutés en enregistrant les paramètres de forage suivants :

- VA: vitesse instantanée d'avancement, en mètres/heure;
- PO: pression de poussée sur l'outil, en bars;
- PI: pression d'injection du fluide composé d'eau et de polymères, en bars ;
- CR : couple de rotation, en bars.

Les sondages ont été réalisés le 11 mars 2020 à l'aide d'une foreuse BERETTA T52. Ils ont été effectués en rotation pure à l'aide d'un outil de type tricône d'un diamètre de 120 millimètres.



Foreuse BERETTA

Tricônes

En application des recommandations du guide méthodologique édité par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) :

- les sondages ont été réalisés jusqu'à une profondeur de 15 mètres sous le toit de la craie ;
- l'espacement entre les sondages est de 2,5 mètres maximum.

Le fluide de forage était constitué d'eau additionnée de polycol. Un étalonnage des conditions de vide (procédure ECL - courbe rouge au niveau des enregistrements de paramètres) a été réalisé à chaque sondage.


Page 9 / 86



Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

3 - Observations & Interprétations

Au cours de cette étude, 6 sondages destructifs profonds (Sd1 à Sd6) ont été réalisés entre la zone à lever et l'ICS 133. Ils ont été espacés entre eux de 2,5 mètres maximum.



Localisation des sondages

Page 10 / 86






Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Les forages ont été poursuivis jusqu'à des profondeurs comprises entre 24,8 m et 27 mètres, en fonction de la profondeur du toit de la craie (Cf. annexe 2).

Pour les 6 sondages destructifs, les formations en place dans le sous-sol sont conformes à celles que l'on rencontre sur les plateaux de Seine-Maritime, soit :

- des limons jusqu'à des profondeurs comprises entre 4,2 m et 5,2 mètres ;
- des formations argileuses résiduelles à silex jusqu'à des profondeurs comprises entre 7,6 m et 9,2 mètres;
- des assises crayeuses au-delà et jusqu'en fin de forage.



Représentation schématique du sous-sol

Page 11 / 86





Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Annexe 2 Coupes de sondage

Il y a eu perte de remontée d'injection pour l'ensemble des sondages. Quand il n'y a pas de perte d'injection ou lorsqu'elle s'effectue bien en dessous du toit de craie, cela permet de visualiser par la remontée des boues toutes les formations traversées avec les profondeurs exactes. Lorsqu'elle a lieu dans les formations superficielles ou au toit de la craie, l'altimétrie des interfaces entre les formations sous-jacentes est alors supposée (Cf. pertes d'injection sur chaque sondage en annexe 2).

Les argiles à silex sont très dures, très charpentées en silex. On ne constate aucune zone d'argile décomprimée pour l'ensemble des sondages.

Le toit de la craie est assez échancré (environ 2,2 mètres d'amplitude). Ces variations sont naturelles puisque la transformation de la craie en argile (décalcification) sous climat humide en domaine continental, s'est effectuée suivant les infiltrations préférentielles des eaux pluviales.

Le toit de la craie est généralement altéré. Cette altération est d'origine naturelle. Elle est visible sur 3 des 6 forages (Sd2, Sd3 et Sd5). Elle est moyennement à très marquée. Cette altération atteint 1,6 m (pour Sd5) à 4,8 mètres d'épaisseur (pour Sd2 et Sd3).

Dans l'ensemble, la craie est de bonne qualité avec des vitesses d'avancement assez faibles. On ne note pas la présence d'anomalie au sein même de la craie.

Au vu des résultats obtenus, aucun vide franc, ou zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière n'a été rencontré au droit des sondages.

L'argile à silex ne présente pas de vide franc ni de zone décomprimée, caractéristique d'une exploitation souterraine de type cailloutière pour l'ensemble des sondages.

La craie est localement altérée au toit mais ne présente pas de vide franc ni de zone décomprimée, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière pour l'ensemble des sondages.

Pour les anomalies les moins profondes, il s'agit de l'altération naturelle du toit de la craie.

Page 12 / 86

Editon du: 22/12/2024





Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds



4 - Conclusion & Recommandations

4.1 **Conclusion**

La société ELECMAT envisage de construire un bâtiment sur la parcelle AD 200 (rue Jean-Marc LOURS) sur la commune de TÔTES. Ce projet est impacté par le périmètre de sécurité de l'indice de cavité souterraine n°133 (indice ponctuel).

La société ELECMAT souhaite que soit levé le périmètre de sécurité de l'ICS 133 au droit d'une partie de la parcelle cadastrée AD 200.

A la demande de la société ELECMAT, une campagne de 6 sondages destructifs profonds a été réalisée entre l'ICS 133 et la zone à lever.

Les argiles ne présentent pas d'anomalie caractéristique de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière ou argilière.

Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est plutôt de bonne qualité dans son ensemble malgré la présence de zones naturellement altérées. Ils n'ont pas mis en évidence de vide franc, ni de zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, au droit des sondages.

4.2 Recommandations

Selon les informations portées à sa connaissance (aucun vide souterrain avéré à moins de 20 mètres de la ligne de sondages), FOR&TEC propose la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'ICS 133 (Cf. Périmètre résiduel, page suivante).


Le présent rapport conclu favorablement à l'objectif contractuel de levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'ICS 133, sur la base des informations portées à notre connaissance.

Cependant, il ne peut constituer une garantie de l'absence de tout vice de pouvant affecter la propriété concernée qui pourra être apportée par une étude de sol spécifique.


Page 13 / 86

Editon du: 22/12/2024









Périmètre résiduel de l'ICS 133

Archive associée : AS-A

ELECMAT



Commune de TÔTES

 $Indice \ de \ cavit\'e \ souterraine \ n°133 - Expertise \ g\'eologique \ par \ sondages \ destructifs \ profonds$

Annexe 1

Indice de cavité souterraine n°133 *Fiche descriptive et plan de localisation*

Fiche d'indice de cavité souterraine n°


7/57/(0)0); {z}c}


Localisation					
Département Seine-l	laritime	7	Précision		
Commune 7025			Coordonnées X	551/03/2	
Re	pères locaux		Coordonnées Y	9955954 J	
Autres (route, chemin,)		<u> </u>	71 7, 7		
Parcelle cadastrale					
Remarque localisation:		(· / · ·			
		Source			
Départementales					
Communales					
Etudes					
Enquête orale	Autr	es <i>Terralnere</i>	iiioliittety 2000 - 1		
	Observations su	ır les documer	nts sources		
D'après le témolgnage,	il slagit d'un puits de	marnière			
		Nature			
Contexte morphologique	Plateau	CONTRACTOR CONTRACTOR OF A STATE	Profondeur (en r	n)	
Type d'éffondrement	Non défini		Diamètre (en m)		
Indice de terrain	Non défini	A STATE OF THE STA	Longueur min (en	m)	
Géométrie	Non défini		Longueur max (en	m)	
		Observa	itions Terrains		
Photographie					
Origine probable de l'indice					
Investigations possibles à mener					
Typologie probable d'indic	Carrière souter	raine	Décapage 🗹		
Matière probablement ext	raite Non défini		Forages 🗹	Géophysiqu 🗹	
Remarques Auteur: Environmement					

GESTION D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Périmètres de sécurité des indices de cavité souterraines 7, 133 et 185

Commune de TOTES





- O Indice non visible de carrière souterraine (marnière, cailloutière ou sablière non visible)
- Indice visible d'origine indéterminée
- Indice non visible de carrière souterraine (marnière, cailloutière ou sablière non visible)
- X Indice levé
- :::: Périmètre de sécurité

0 0 30



60 m

Editon du: 22/12/2024

Archive associée : AS-A

ELECMAT



Commune de TÔTES

Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Annexe 2

Coupes de sondage



Cote NGF: 0 Profondeur : 0,00 - 26,90 m


Contrat F76700/3

Heure début : 09:31 Machine : T 52 outils : Tricône
Heure fin : 10:24 Angle : Diamètre (mm) : 120

1/200 Forage: SD1 EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398FR

11/03/2020

Date



Perte d'injection totale à 8,5 mètres de profondeur.



Cote NGF: 0 Profondeur : 0,00 - 26,98 m

Contrat F76700/3


 Heure début : 10:50
 Machine : T 52
 outils : Tricône

 Heure fin : 11:22
 Angle : Diamètre (mm) : 120

1/200 Forage: SD2 EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398FR

11/03/2020

Date



Perte d'injection totale à 8 mètres de profondeur.



Cote NGF: 0 Profondeur : 0,00 - 25,22 m

Contrat F76700/3


 Heure début : 11:37
 Machine : T 52
 outils : Tricône

 Heure fin : 12:08
 Angle : Diamètre (mm) : 120

1/200 Forage: SD3 EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398FR

11/03/2020

Date



Perte d'injection totale à 8 mètres de profondeur.



Cote NGF: 0 Profondeur : 0,00 - 24,96 m

Contrat F76700/3


 Heure début : 12:25
 Machine : T 52
 outils : Tricône

 Heure fin : 12:59
 Angle : Diamètre (mm) : 120

1/200 Forage: SD4 EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398FR

11/03/2020

Date



Perte d'injection totale à 8,5 mètres de profondeur.



Cote NGF: 0 Profondeur: 0,00 - 24,93 m

Contrat F76700/3


 Heure début : 14:28
 Machine : T 52
 outils : Tricône

 Heure fin : 14:56
 Angle : Diamètre (mm) : 120

1/200 Forage: SD5 EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398FR

11/03/2020

Date



Perte d'injection totale à 7,5 mètres de profondeur.



Cote NGF: 0 Profondeur : 0,00 - 24,83 m

Contrat F76700/3


 Heure début : 13:48
 Machine : T 52
 outils : Tricône

 Heure fin : 14:27
 Angle : Diamètre (mm) : 120

1/200 Forage: SD6 EXGTE ß3.17.8/LC1EPF398FR

11/03/2020

Date



Perte d'injection totale à 7,5 mètres de profondeur.

Archive associée : AS-D

Sujet: votre courrier du 4 janvier 2023

De: QUINIOU Arnaud - DDTM 76/SPERIC/BRNT <arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr>

Date: 19/02/2024 à 14:32

Pour: secretaire.general@totes.fr

Copie à : urbanisme@terroirdecaux.net, SELINGUE Claire - DDTM 76/SPERIC/BRNT

<claire.selingue@seine-maritime.gouv.fr>

Bonjour,

Par courrier du 4 janvier 2023, vous avez consulté mon service pour avis sur le rapport For&Tec du 30 novembre 2023 version B relatif à l'indice de cavité souterraine n°133. Ce courrier a été reçu dans nos services le 18 décembre 2023. Vu la date du rapport de For&Tec, la date de votre courrier semble erronée.

Cette étude a consisté en la réalisation de sondages entre l'indice 133 et le projet d'Elecmat. Pour rappel, un précédent avis avait été émis par la DDTM sur cet indice le 15 mai 2020.

Le protocole est conforme à celui défini par nos services. Au vu des conclusions de For&Tec, aucune galerie souterraine n'a été détectée.

Par conséquent, vous pouvez modifier le périmètre de risque de l'indice 133 comme indiqué en page 12 du rapport.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que mon service ne dispose pas de l'ensemble des études permettant la levée de l'indice de cavité n°7. Cette levée de risque intégrée par Alise dans le RICS de juillet 2017 reste donc de l'entière responsabilité d'Alise et des bureaux d'études intervenus sur cet indice.

Bien cordialement.

--

ARNAUD QUINIOU

Référent mouvements de terrain Adjoint au responsable du bureau Service prévention, éducation aux risques et gestion de crise Bureau des risques naturels et technologiques Cité administrative, 02, Rue Saint-Sever, BP76001, 76032 ROUEN Cedex Tél: 02 76 78 34 23 - Mobile: 06 47 60 37 90

https://www.seine-maritime.gouv.fr/Services-de-I-Etat/Mer-et-littoral





- Pièces jointes :-

1 sur 1

SKM_C28724021915360.pdf

145 Ko



Référence :2023-029 CH/JYBT Contact : Christophe HARLEAUX Secretaire.general@totes.fr REÇU LE
1 8 DEC. 2023
SPERIC/BRNT

Direction Départementales des Territoires et de la Mer Bureau des risques naturels et technologiques

Cité Administrative 2 rue Saint Sever - BP 76001 76032 ROUEN Cedex Courriel : arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr ddtm-srmt-brn@seine-maritime.gouv.fr

Tôtes le 4 janvier 2023

Objet : Avis sur rapport indice 133 Tôtes et 185

Madame, Monsieur,

La société FOR&TEC a réalisé pour le compte de la société ELECMAT de Tôtes., une expertise géologique référencée F76700/9 Version B

Afin d'intégrer les conclusions de cette étude au recensement des indices de cavités souterraines de notre commune, nous vous serions reconnaissants de nous informer de la recevabilité de celle-ci.

Dans cette attente, nous vous prions de recevoir nos respectueuses salutations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Maire,

Jean-Yves BILLORÉ-TENNAH

Mairie – Place du Général de Gaulle – 76890 TÔTES Tél : 02.35.32.22.50 — Courriel : mairie@totes.fr



Commune de TÔTES

Indice de cavité souterraine n°133

_

Expertise géologique par sondages destructifs profonds


RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE

F76700/9 - Version B du 30 Novembre 2023



Indice n° 76700-133 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 27 / 86

Commune de TÔTES





ELECMAT

Commune de TÔTES

Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Rapport F76700/9 - Version B du 30 Novembre 2023

Etabli par :



16, rue de l'Etang 76970 MOTTEVILLE

Tél. 02 35 95 99 61 - contact@for-et-tec.fr

	Date :	Par:	Visa:
Etabli	30/11/2023	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	Low
Vérifié	30/11/2023	Pierre HENNEQUART - Ingénieur Géologue	811
Approuvé	30/11/2023	Gilles WAYERE - Directeur Associé	9

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	11/09/2023		
В	30/11/2023	Rajout de l'ICS 185 sur le plan du périmètre résiduel	Page 12





Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Sommaire

1	- CONTEXTE & OBJECTIFS	1
2	- DESCRIPTIF DE L'OPERATION	6
3	- OBSERVATIONS & INTERPRETATIONS	8
4	- CONCLUSION & RECOMMANDATIONS	11
	4.1 Conclusion	11
	4.2 Recommandations	1:

Liste des annexes

ANNEXE 1 : INDICE N°133 - PLAN DE LOCALISATION (RICS) ET FICHE DESCRIPTIVE

ANNEXE 2 : COUPES DE SONDAGE

ANNEXE 3 : INDICE N°133 - FICHE DESCRIPTIVE MODIFIEE (PROPOSITION)


Editon du : 22/12/2024




Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

1 - Contexte & Objectifs

La société ELECMAT est propriétaire des parcelles cadastrées ZK 154 et 155 sur la commune de TÔTES sur lesquelles elle envisage la construction d'un bâtiment.




Situation des parcelles cadastrées ZK 154 et 155



Source Géoportail

Page 30 / 86








Cependant, ce projet est contraint par le périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice de cavité souterraine n°133 (ICS 133), recensé dans l'inventaire des indices de cavités souterraines de la commune, dans une parcelle voisine (RICS ALISE ENVIRONNEMENT - Cf. annexe 1).

Annexe 1 : Indice n°133 - Plan de localisation (RICS) et fiche descriptive




Extrait du RICS avec les périmètres de sécurité de la commune de TÔTES

Selon le RICS de la commune (fiche descriptive et plan de localisation), l'ICS 133 est un indice ponctuel qui correspond à un témoignage localisant un « puits de marnière ».


Une étude par sondages destructifs profonds réalisée par la société FOR&TEC a permis de réduire l'emprise du périmètre de sécurité de l'ICS 133 pour permettre la construction d'un bâtiment (Cf. Rapport FOR&TEC F76700/3 – Version A du 17 mars 2020 dont Plan du périmètre préconisé extrait du rapport, page suivante).

Page 31 / 86










Plan du périmètre préconisé extrait du rapport FOR&TEC F76700/3 – Version A du 17 mars 2020

Il est à noter que les parcelles cadastrées ZK 154 et 155 se situent au droit et à proximité de l'ICS 7 recensé par la commune de TÔTES. Cet indice, correspondant à une déclaration d'ouverture de carrière, a été levé en 2012 par la société FONDOUEST (Cf. Affaire 15899).

La société ELECMAT souhaite que soit levé le périmètre de sécurité de l'ICS 133 au droit des parcelles cadastrées ZK 154 et 155.

Page 32 / 86









A cette fin, faute d'investigation par décapage à la pelle mécanique au droit de l'indice qui, par ailleurs, ne présente visuellement aucun signe caractéristique d'une anomalie souterraine, afin d'identifier son origine et les conditions de son traitement et selon les informations portées à sa connaissance (aucun vide souterrain non traité en lien avec une ancienne exploitation avérée à moins de 60 mètres de la ligne de sondages), FOR&TEC propose la réalisation de 7 sondages destructifs profonds, en continuité des sondages déjà réalisés dans la parcelle cadastrée ZK 8, entre l'ICS 133 et la zone à lever, destinés à analyser l'existence ou l'absence d'anomalie souterraine.

Conformément aux prescriptions et en respect des tolérances des services de l'Etat, ils devront être espacés de 2,5 mètres maximum et être descendus de 15 mètres minimum dans la craie.



Localisation des sondages destructifs profonds (points bleus) et périmètre de sécurité résiduel de l'ICS 133 en cas de constat d'absence d'anomalie (tiretés rouges)







Ces reconnaissances doivent permettre la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'indice de cavité n°133, en arrière des forages, sur recommandations des services de l'Etat.

Naturellement, elles ne sont pas destinées à garantir l'absence de vices de sol en dehors de la ligne de forages réalisée pouvant mettre en péril les constructions ou aménagements existants ou projetés.









Photographies du site - Implantation des forages SD1 à SD7

Page 34 / 86

Commune de TÔTES



Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

2 - Descriptif de l'opération

Les sondages destructifs ont été exécutés en enregistrant les paramètres de forage suivants :

- VA : vitesse instantanée d'avancement, en mètres/heure ;
- PO: pression de poussée sur l'outil, en bars;
- PI: pression d'injection du fluide composé d'eau, en bars;
- CR: couple de rotation, en bars;
- PR: pression de retenue, en bars.

Les sondages ont été réalisés le 16 août 2023 à l'aide d'une foreuse EMCI 7.50 de 75 CV et de 4 tonnes, montée sur chenilles en caoutchouc. Ils ont été effectués en rotation pure à l'aide d'un outil de type tricône à picots d'un diamètre de 114 mm.





Foreuse EMCI 7.50 sur chantier

Tricônes à picots

En application des recommandations et des tolérances du guide méthodologique édité par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (Les marnières de Haute-Normandie - Méthodologies d'étude et de prévention, LCPC, Septembre 2008) :


- les sondages ont été réalisés jusqu'à une profondeur d'au moins 15 mètres sous le toit de la craie ;
- l'espacement entre les sondages est de 2,5 mètres maximum.

Le fluide de forage était constitué d'eau claire afin de faciliter la remontée des boues de forages (cuttings).

Un étalonnage des conditions de vide (procédure ECL - courbe rouge au niveau des enregistrements de paramètres) a été réalisé à chaque sondage.

Page 35 / 86















Foreuse EMCI 7.50 sur chantier


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85



 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°133-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$

3 - Observations & Interprétations

Au cours de cette étude, 7 sondages destructifs profonds (SD1 à SD7) ont été réalisés sur la parcelle ZK 8, entre l'indice de cavité souterraine n°133 et la zone à lever, en arc de cercle de rayon de 15 mètres. Ils ont été espacés entre eux de 2,5 mètres. (NB : au cours de l'étude, la parcelle 154 a été divisée en 2 parcelles 192 et 193).



Implantation des 7 sondages (SD1 à SD7)

Page 37 / 86






 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°133-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$

Les forages ont été poursuivis jusqu'à des profondeurs comprises entre 24 et 28 mètres environ, en fonction de la profondeur du toit de la craie (Cf. annexe 2).

Pour les 7 sondages destructifs, les formations en place dans le sous-sol sont conformes à celles que l'on rencontre sur les plateaux de Seine-Maritime, soit :

- des limons jusqu'à des profondeurs allant de 3,5 à 3,8 mètres ;
- des formations argileuses résiduelles à silex jusqu'à des profondeurs comprises entre 8 et 11,5 mètres;
- des assises crayeuses au-delà et jusqu'en fin de forages.



Représentation schématique du sous-sol (SD1 à SD7) avec les niveaux altérés

Page 38 / 86





Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

La perte d'injection a été constatée pour les 7 sondages. Quand il n'y a pas de perte d'injection ou lorsqu'elle s'effectue bien en dessous du toit de craie (comme SD3), cela permet de visualiser par la remontée des boues, toutes les formations traversées avec les profondeurs exactes. Lorsqu'elle a lieu dans les formations superficielles (cas de SD1) ou au niveau du toit de la craie (cas des 5 autres sondages), l'altimétrie des interfaces entre les formations sous-jacentes est alors supposée (Cf. perte d'injection sur chaque coupe de forage, annexe 2).

Annexe 2 : Coupes de sondage

Les argiles à silex sont très dures, très charpentées en silex. Elles sont d'épaisseurs variables et peu importantes : de 4,2 mètres (pour SD3) à 8 mètres (pour SD2). On ne constate aucune zone d'argile décomprimée, ni aucune chute d'outil en lien avec une cailloutière, sablière ou argilière, pour l'ensemble des sondages.

Le toit de la craie est assez échancré (environ 3,5 mètres d'amplitude). Ces variations sont naturelles puisque la transformation de la craie en argile (décalcification), sous climat humide en domaine continental, s'est effectuée suivant les infiltrations préférentielles des eaux pluviales.

Le toit de la craie est généralement altéré. Cette altération est d'origine naturelle. Elle est visible sur 5 des 7 forages (SD1 à SD3, SD6 et SD7). Elle est peu marquée et d'épaisseurs variables (entre 0,7 mètre de hauteur pour SD3 et 6,3 mètres pour SD7). Les bases des niveaux altérés varient aléatoirement de 8,7 à 17,8 mètres de profondeur. Ces niveaux d'altération n'ont pas la configuration d'une carrière souterraine effondrée. Ils ne sont pas à mettre en relation avec une exploitation souterraine de type marnière. Ils sont d'origine naturelle

Dans l'ensemble, la craie est de très bonne qualité avec des vitesses d'avancement faibles. On n'observe aucune présence d'anomalies au sein même de la craie pour les 7 sondages.

Au vu des résultats obtenus, aucun vide franc ou zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière n'a été rencontré au droit des sondages.


Les argiles à silex sont dans l'ensemble compactes et ne présentent pas de vide franc ou de zone décomprimée en lien avec une carrière souterraine de type cailloutière, sablière ou argilière.

La craie ne présente pas de vide franc ni de zone décomprimée, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière pour l'ensemble des sondages.

Les avancements rapides rencontrés en profondeur au toit de la formation crayeuse sont liés à l'altération naturelle du toit de la craie (point d'infiltration préférentielle des eaux pluviales).

Page 39 / 86







4 - Conclusion & Recommandations

4.1 **Conclusion**

La société ELECMAT est propriétaire des parcelles cadastrées ZK 155 et 193 sur la commune de TÔTES sur lesquelles elle envisage la construction d'un bâtiment.

Cependant, ce projet est contraint par le périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice de cavité souterraine n°133 (témoignage localisant un « puits de marnière »), recensé par la commune dans une parcelle voisine.

Une étude par sondages destructifs profonds réalisée par la société FOR&TEC a permis de réduire l'emprise du périmètre de sécurité de l'ICS 133 pour permettre la construction d'un bâtiment (Cf. Rapport FOR&TEC F76700/3 – Version A du 17 mars 2020).

La société ELECMAT souhaite que soit levé le périmètre de sécurité de l'ICS 133 au droit des parcelles cadastrées ZK 155 et 193 (anciennement 154).

Une campagne de 7 sondages destructifs profonds a ainsi été réalisée entre l'indice n°133 et la zone à lever.

Les argiles ne présentent pas d'anomalie caractéristique de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière, sablière ou argilière.

Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est d'assez bonne qualité dans son ensemble malgré la présence de zones naturellement altérées au toit de la formation crayeuse à des profondeurs différentes. Ils n'ont pas mis en évidence de vide franc, ni de zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, au droit des sondages.

Recommandations 4.2

Au regard de ses conclusions et des informations portées à sa connaissance (pas de cavité souterraine avérée à moins de 60 mètres de la ligne de sondages), FOR&TEC propose la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'indice de cavité souterraine n°133 en arrière des forages (Cf. périmètre résiduel, page suivante).


A noter cependant qu'en cas de découverte ultérieure d'un puits ou d'une cavité souterraine à moins de 60 mètres de la ligne de sondages, un périmètre de sécurité correspondant au cône d'effondrement théorique de cette cavité (distance = profondeur du plancher x tan 30 °) pourrait être appliqué au-delà de la ligne de sondages.

Ce cône d'effondrement correspond à la zone de déstabilisation possible des sols en surface consécutive à l'effondrement de la marnière.

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Page 40 / 86








Le présent rapport conclut favorablement à l'objectif contractuel de levée administrative partielle du périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice n°133, sur la base des informations portées à notre connaissance.

Cependant, il ne peut constituer une garantie de l'absence de tout vice de sol pouvant affecter les propriétés concernées qui pourra être apportée par une étude de sol spécifique.

Annexe 3 : Indice n°133 - Fiche descriptive modifiée (proposition)



Périmètre résiduel de l'indice de cavité souterraine n°133 suite à cette étude

Page 41 / 86

Archive associée : AS-D

ELECMAT



Commune de TÔTES

 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°133-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$

Annexe 1


Indice n°133

Plans de localisation et fiche descriptive



Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds





Extraits du RICS avec et sans périmètre (source : ALISE ENVIRONNEMENT)

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Archive associée : AS-D

Fiche d'indice de cavité souterraine n°

76.700.133

-	_	L	oca.	lisation		
Département	Seine-Ma	aritime			Précision	Non visible
Commune	Tôtes				Coordonnées X	558423,2
	Rep	ères locaux			Coordonnées Y	6955549,5
Autres (route,						
Parcelle cadast	trale	ZK 8				
Remarque loca	ilisation:					
			So	urce		
Départemental	es					
Communales						Lord to the section of the
Etudes						
Enquête orale			Autres	Terrain - tén	noignage Z	
		Observations	sur l	es document	s sources	
D'après le tén	noignage, i	l s'agit d'un puits d	de ma	rnière		
			Na	ature		
Contexte mor	phologique	Plateau			Profondeur (en	m)
Type d'éffondi	rement	Non défini			Diamètre (en m)	
Indice de terra	ain	Non défini			Longueur min (en	m)
Géométrie		Non défini		ME TO THE	Longueur max (er	n m)
				Observat	ions Terrains	
Photograph	ie 🗆					
		Origine p	rob	able de l'	indice	
	<u> </u>			Inv	vestigations pos	sibles à mener
Typologie prob	able d'indic	Carrière sou	iterra	ine	Décapage 🗹	
Matière probab	olement ext	Non défini			Forages 🗹	Géophysiqu 🗹
Remarques					Auteur :	Alice
						Environnement

Archive associée : AS-D

ELECMAT



Commune de TÔTES

Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Annexe 2

Coupes de sondages



TOTES ELECMAT ICS 133


Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 26,04 m Outils Machine : EMCI 75CV 3,7t : Tricone picots

Contrat 76700/9

09:29 Heure fin : 0° Angle Diamètre (mm): 120

EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR 1/150 Forage: SD1

16/08/2023





TOTES ELECMAT ICS 133


Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,92 m Outils Machine : EMCI 75CV 3,7t : Tricone picots

Contrat 76700/9

Heure fin : 0° : 10:47 Angle Diamètre (mm): 120

EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR 1/150 Forage: SD2

16/08/2023





TOTES ELECMAT ICS 133

 16/08/2023
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 24,62 m


 10:49
 Machine : EMCI 75CV 3,7t
 Outils : Tricone picots

Contrat 76700/9

Heure début : 10:49 Machine : EMCI 75CV 3,7t Outils : Tricone picots

Heure fin : 11:38 Angle : 0° Diamètre (mm) : 120

1/150 Forage: SD3 EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR





TOTES ELECMAT ICS 133


 Date
 : 16/08/2023
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 24,06 m

 Heure début : 11:42
 Machine : EMCI 75CV 3,7t
 Outils : Tricone picots

Contrat 76700/9

Heure fin : 12:33 Angle : 0° Diamètre (mm) : 120

1/150 Forage: SD4 EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR





TOTES ELECMAT ICS 133


 Date
 : 16/08/2023
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 25,06 m

 Heure début : 12:33
 Machine : EMCI 75CV 3,7t
 Outils : Tricone picots

Contrat 76700/9

Heure fin : 13:25 Angle : 0° Diamètre (mm) : 120

1/150 Forage : SD5 EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR





TOTES ELECMAT ICS 133


Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 26,14 m Outils

Contrat 76700/9

Machine : EMCI 75CV 3,7t : Tricone picots Heure fin : 0° : 14:18 Angle Diamètre (mm): 120

EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR 1/150 Forage: SD6

16/08/2023





TOTES ELECMAT ICS 133


Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,28 m Outils Machine : EMCI 75CV 3,7t : Tricone picots

Contrat 76700/9

Heure fin : 0° : 15:42 Angle Diamètre (mm): 120

EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR 1/150 Forage: SD7

16/08/2023



Archive associée : AS-D

ELECMAT



Commune de TÔTES

 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°133-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$

Annexe 3

Indice n°133

Fiche descriptive modifiée (proposition)

CAVITES SOUTERRAINES



INDICE N° 76700-133

LOCALISATION						
Département	76 - Seine-Mariti	me	Coordonnées			
Commune	TOTES		Origine RICS ALISE			
Repères locaux			x: 558 423,2 v: 6 955 549,5			
Hameau/Lieu-d	it · La Plaine		précision non visible			
Autre (route, chemin			Type de Report			
Parcelle(s) cadastrale(s			Point			
	COLIDA	CEC				
	SOUR Indices d'ai					
RICS ALISE Environneme - Témoignage Z - Observations : << D'aprè	ent : s le témo ignage (Z), il s'agit d'un p	ouits de marnière	2.>>			
enquête Publique						
indice photo						
Indice de terrain	Géométrie					
☐ effondrement	circulaire diamè	circulaire diamètre : profondeur maxi :				
affaissement-dépression	quelconque longue	quelconque longueur min : longueur max :				
☐ zone remblayée						
puits		type d'effondrement : cylindrique en entonnoir				
☐ entrée à flanc de coteaux☐ arbre isolé☐ autre	observations—					
CONTEXTE MORPHOLOGIQUE HYDROGEOLOGIA						
✓ plateau □ talv	veg		profondeur de la nappe : d'après Atlas Hydrogéologique			
ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE						
Type Probable Indice Matière Probablement Extraite						
Carrière à ciel Ouvert	☐ Cailloux ☐ Pierres de tai	11	Commentaires: Levée partielle du périmètre de sécurité dans les parcelles			
Carrière Souterraine	○ Marne ○ Argile	cadastrées A	D 200, ZK 154 et 155			
• Indéterminée	○ Sable ○ Autre	selon conclusions des études FOR&TEC (cf page				
KarstiquePuisard						

Investigations					
Туре	But	Atteint	Date	Commentaires	
Sondages Destructifs Profonds	Levée partielle du périmètre de sécurité	oui	17/03/2020	Rapport FOR&TEC F76700-3	
Sondages Destructifs Profonds	Levée partielle du périmètre de sécurité	oui	11/09/2023	Rapport FOR&TEC F76700-9	

Editon du : $\frac{12}{11} \frac{12}{12} \frac{120}{120} \frac{1}{120} \frac{1}{120}$

Archive associée : AS-D

Sujet: 647-2023 Tôtes - for&tec - ics 133/185 [sc]

De: DUMOULIN Illana - DDTM 76/SPERIC/BRNT <illana.dumoulin@seine-maritime.gouv.fr>

Date: 28/11/2023 à 14:58

Pour: DANIEAU Adele - DDTM 76/STD/BERS <adele.danieau@seine-maritime.gouv.fr>

Copie à : QUINIOU Arnaud - DDTM 76/SPERIC/BRNT <arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr>, SELINGUE Claire - DDTM 76/SPERIC/BRNT <claire.selingue@seine-maritime.gouv.fr>, "FERON Isabelle (Responsable du BERS) - DDTM 76/STD/BERS" <isabelle.feron@seine-maritime.gouv.fr>

Bonjour,

J'ai pris connaissance du rapport F76700/9 de FOR&TEC.

Une deuxième version a été demander afin d'ajouter le périmètre de sécurité de l'indice 185.

Les parcelles ZK 155 et ZK 154 (divisé 192 et 193 durant l'étude) sont impactées par le périmètre de 60m de l'indice 133.

Ce dernier correspond à un témoignage localisant un puits de marnière Il est a noté que le périmètre de l'indice a déjà eu un aménagement (cf rapport F767000/3 - VA 17/03/2020)

Les parcelles sont également a proximité de l'indice parcellaire 7 qui a été levé en 2012 par Fondouest (cf. affaire 15899)

L'étude a consisté en 7 sondages destructifs en continuité des sondages de la parcelle ZK 8 . Le protocole est conforme à celui attendu par nos services.

Aucune anomalie n'a été trouvée.

Par conséquent, vous pouvez suivre les recommandations du bureau d'étude.

La mairie peut ainsi modifier le périmètre de sécurité de l'indice 133 comme indiqué page 12 du rapport

Bien cordialement,

Illana DUMOULIN

Chargée d'études géomatique et cavités souterraines SPERIC/BRNT

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime

Cite Administrative 76032 ROUEN CEDEX

Tel: 02 76 78 34 22 www.ecologie.gouv.fr



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime

Égalité Fraternité

Le 27/11/2023 à 14:36, DANIEAU Adele - DDTM 76/STD/BERS a écrit :

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76700-133 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 56 / 86 $05/12/2023 \stackrel{.}{a} 10:04$

Archive associée : AS-D

Bonjour,

Je suis interrogée concernant les préconisations d'une étude de FOR&TEC (version A du 11 septembre 2023) sur la commune de Tôte (ci-joint). La société ELECMAT est propriétaire des parcelles cadastrées ZK 155 et 193 sur lesquelles elle envisage la construction d'un bâtiment.

La parcelle est impactée par le périmètre de sécurité l'indice de cavité 133 (d'après témoignage c'est un puits de marnière).

Après analyse, le bureau d'étude a permis de réduire le périmètre de sécurité pour permettre la construction. Pouvez-vous nous donner votre avis sur cette étude svp ? Validez-vous la levée partielle du périmètre de sécurité dans les parcelles cadastrées AD 200, ZK 154 et 155 ?

Je vous remercie par avance pour votre retour, Bonne journée,

Cordialement,

Adèle DANIEAU

Chargée mission risques et environnement Service Territorial de Dieppe Bureau Risques Environnement et Contrôle 61 route du vallon - BP 227 - 76203 Dieppe cedex

Tél: 02 35 06 66 74

https://www.seine-maritime.gouv.fr/Services-de-I-Etat/Mer-et-littoral





explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76700-133

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024 Page



Commune de TÔTES

Indice de cavité souterraine n°133

_

Expertise géologique par sondages destructifs profonds


RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE

F76700/9 - Version A du 11 septembre 2023



e - contact@explor.e;fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76700-133 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 58 / 86

Commune de TÔTES





ELECMAT

Commune de TÔTES

Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Rapport F76700/9 - Version A du 11 septembre 2023

Etabli par :



16, rue de l'Etang 76970 MOTTEVILLE

Tél. 02 35 95 99 61 - contact@for-et-tec.fr

	Date :	Par:	Visa:
Etabli	08/09/2023	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	tent
Vérifié	11/09/2023	Pierre HENNEQUART - Ingénieur Géologue	# 11
Approuvé	11/09/2023	Gilles WAYERE - Directeur Associé	d

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	11/09/2023		





Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Sommaire

1	- CONTEXTE & OBJECTIFS	. 1
2	- DESCRIPTIF DE L'OPERATION	. 6
3	- OBSERVATIONS & INTERPRETATIONS	. 8
4	- CONCLUSION & RECOMMANDATIONS	. 11
	4.1 Conclusion	11
	4.2 Recommandations	11

Liste des annexes

ANNEXE 1 : INDICE N°133 - PLAN DE LOCALISATION (RICS) ET FICHE DESCRIPTIVE

ANNEXE 2 : COUPES DE SONDAGE

ANNEXE 3 : INDICE N°133 - FICHE DESCRIPTIVE MODIFIEE (PROPOSITION)




Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

1 - Contexte & Objectifs

La société ELECMAT est propriétaire des parcelles cadastrées ZK 154 et 155 sur la commune de TÔTES sur lesquelles elle envisage la construction d'un bâtiment.




Situation des parcelles cadastrées ZK 154 et 155



Source Géoportail

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85








Cependant, ce projet est contraint par le périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice de cavité souterraine n°133 (ICS 133), recensé dans l'inventaire des indices de cavités souterraines de la commune, dans une parcelle voisine (RICS ALISE ENVIRONNEMENT - Cf. annexe 1).

Annexe 1 : Indice n°133 - Plan de localisation (RICS) et fiche descriptive




Extrait du RICS avec les périmètres de sécurité de la commune de TÔTES

Selon le RICS de la commune (fiche descriptive et plan de localisation), l'ICS 133 est un indice ponctuel qui correspond à un témoignage localisant un « puits de marnière ».


Une étude par sondages destructifs profonds réalisée par la société FOR&TEC a permis de réduire l'emprise du périmètre de sécurité de l'ICS 133 pour permettre la construction d'un bâtiment (Cf. Rapport FOR&TEC F76700/3 – Version A du 17 mars 2020 dont Plan du périmètre préconisé extrait du rapport, page suivante).

Page 62 / 86









Plan du périmètre préconisé extrait du rapport FOR&TEC F76700/3 – Version A du 17 mars 2020


Il est à noter que les parcelles cadastrées ZK 154 et 155 se situent au droit et à proximité de l'ICS 7 recensé par la commune de TÔTES. Cet indice, correspondant à une déclaration d'ouverture de carrière, a été levé en 2012 par la société FONDOUEST (Cf. Affaire 15899).

> La société ELECMAT souhaite que soit levé le périmètre de sécurité de l'ICS 133 au droit des parcelles cadastrées ZK 154 et 155.

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Page 63 / 86








A cette fin, faute d'investigation par décapage à la pelle mécanique au droit de l'indice qui, par ailleurs, ne présente visuellement aucun signe caractéristique d'une anomalie souterraine, afin d'identifier son origine et les conditions de son traitement et selon les informations portées à sa connaissance (aucun vide souterrain non traité en lien avec une ancienne exploitation avérée à moins de 60 mètres de la ligne de sondages), FOR&TEC propose la réalisation de 7 sondages destructifs profonds, en continuité des sondages déjà réalisés dans la parcelle cadastrée ZK 8, entre l'ICS 133 et la zone à lever, destinés à analyser l'existence ou l'absence d'anomalie souterraine.


Conformément aux prescriptions et en respect des tolérances des services de l'Etat, ils devront être espacés de 2,5 mètres maximum et être descendus de 15 mètres minimum dans la craie.



Localisation des sondages destructifs profonds (points bleus) et périmètre de sécurité résiduel de l'ICS 133 en cas de constat d'absence d'anomalie (tiretés rouges)

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Commune de TÔTES





Ces reconnaissances doivent permettre la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'indice de cavité n°133, en arrière des forages, sur recommandations des services de l'Etat.

Naturellement, elles ne sont pas destinées à garantir l'absence de vices de sol en dehors de la ligne de forages réalisée pouvant mettre en péril les constructions ou aménagements existants ou projetés.









Photographies du site - Implantation des forages SD1 à SD7

Page 65 / 86

Commune de TÔTES



Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

2 - Descriptif de l'opération

Les sondages destructifs ont été exécutés en enregistrant les paramètres de forage suivants :

- VA : vitesse instantanée d'avancement, en mètres/heure ;
- PO: pression de poussée sur l'outil, en bars;
- PI: pression d'injection du fluide composé d'eau, en bars ;
- CR: couple de rotation, en bars;
- PR: pression de retenue, en bars.

Les sondages ont été réalisés le 16 août 2023 à l'aide d'une foreuse EMCI 7.50 de 75 CV et de 4 tonnes, montée sur chenilles en caoutchouc. Ils ont été effectués en rotation pure à l'aide d'un outil de type tricône à picots d'un diamètre de 114 mm.





Foreuse EMCI 7.50 sur chantier

Tricônes à picots

En application des recommandations et des tolérances du guide méthodologique édité par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (Les marnières de Haute-Normandie - Méthodologies d'étude et de prévention, LCPC, Septembre 2008) :


- les sondages ont été réalisés jusqu'à une profondeur d'au moins 15 mètres sous le toit de la craie;
- l'espacement entre les sondages est de 2,5 mètres maximum.

Le fluide de forage était constitué d'eau claire afin de faciliter la remontée des boues de forages (cuttings).

Un étalonnage des conditions de vide (procédure ECL - courbe rouge au niveau des enregistrements de paramètres) a été réalisé à chaque sondage.

Page 66 / 86
















Foreuse EMCI 7.50 sur chantier



 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°133-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$

3 - Observations & Interprétations

Au cours de cette étude, 7 sondages destructifs profonds (SD1 à SD7) ont été réalisés sur la parcelle ZK 8, entre l'indice de cavité souterraine n°133 et la zone à lever, en arc de cercle de rayon de 15 mètres. Ils ont été espacés entre eux de 2,5 mètres. (NB : au cours de l'étude, la parcelle 154 a été divisée en 2 parcelles 192 et 193)



Implantation des 7 sondages (SD1 à SD7)

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Page 68 / 86






 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°133-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$

Les forages ont été poursuivis jusqu'à des profondeurs comprises entre 24 et 28 mètres environ, en fonction de la profondeur du toit de la craie (Cf. annexe 2).

Pour les 7 sondages destructifs, les formations en place dans le sous-sol sont conformes à celles que l'on rencontre sur les plateaux de Seine-Maritime, soit :

- des limons jusqu'à des profondeurs allant de 3,5 à 3,8 mètres ;
- des formations argileuses résiduelles à silex jusqu'à des profondeurs comprises entre 8 et 11,5 mètres;
- des assises crayeuses au-delà et jusqu'en fin de forages.



Représentation schématique du sous-sol (SD1 à SD7) avec les niveaux altérés

Page 69 / 86





Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

La perte d'injection a été constatée pour les 7 sondages. Quand il n'y a pas de perte d'injection ou lorsqu'elle s'effectue bien en dessous du toit de craie (comme SD3), cela permet de visualiser par la remontée des boues, toutes les formations traversées avec les profondeurs exactes. Lorsqu'elle a lieu dans les formations superficielles (cas de SD1) ou au niveau du toit de la craie (cas des 5 autres sondages), l'altimétrie des interfaces entre les formations sous-jacentes est alors supposée (Cf. perte d'injection sur chaque coupe de forage, annexe 2).

Annexe 2 : Coupes de sondage

Les argiles à silex sont très dures, très charpentées en silex. Elles sont d'épaisseurs variables et peu importantes : de 4,2 mètres (pour SD3) à 8 mètres (pour SD2). On ne constate aucune zone d'argile décomprimée, ni aucune chute d'outil en lien avec une cailloutière, sablière ou argilière, pour l'ensemble des sondages.

Le toit de la craie est assez échancré (environ 3,5 mètres d'amplitude). Ces variations sont naturelles puisque la transformation de la craie en argile (décalcification), sous climat humide en domaine continental, s'est effectuée suivant les infiltrations préférentielles des eaux pluviales.

Le toit de la craie est généralement altéré. Cette altération est d'origine naturelle. Elle est visible sur 5 des 7 forages (SD1 à SD3, SD6 et SD7). Elle est peu marquée et d'épaisseurs variables (entre 0,7 mètre de hauteur pour SD3 et 6,3 mètres pour SD7). Les bases des niveaux altérés varient aléatoirement de 8,7 à 17,8 mètres de profondeur. Ces niveaux d'altération n'ont pas la configuration d'une carrière souterraine effondrée. Ils ne sont pas à mettre en relation avec une exploitation souterraine de type marnière. Ils sont d'origine naturelle

Dans l'ensemble, la craie est de très bonne qualité avec des vitesses d'avancement faibles. On n'observe aucune présence d'anomalies au sein même de la craie pour les 7 sondages.

Au vu des résultats obtenus, aucun vide franc ou zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière n'a été rencontré au droit des sondages.

Les argiles à silex sont dans l'ensemble compactes et ne présentent pas de vide franc ou de zone décomprimée en lien avec une carrière souterraine de type cailloutière, sablière ou argilière.


La craie ne présente pas de vide franc ni de zone décomprimée, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière pour l'ensemble des sondages.

Les avancements rapides rencontrés en profondeur au toit de la formation crayeuse sont liés à l'altération naturelle du toit de la craie (point d'infiltration préférentielle des eaux pluviales).

Page 70 / 86

ELECMAT

Commune de TÔTES





4 - Conclusion & Recommandations

Conclusion 4.1

La société ELECMAT est propriétaire des parcelles cadastrées ZK 155 et 193 sur la commune de TÔTES sur lesquelles elle envisage la construction d'un bâtiment.

Cependant, ce projet est contraint par le périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice de cavité souterraine n°133 (témoignage localisant un « puits de marnière »), recensé par la commune dans une parcelle voisine.

Une étude par sondages destructifs profonds réalisée par la société FOR&TEC a permis de réduire l'emprise du périmètre de sécurité de l'ICS 133 pour permettre la construction d'un bâtiment (Cf. Rapport FOR&TEC F76700/3 – Version A du 17 mars 2020).

La société ELECMAT souhaite que soit levé le périmètre de sécurité de l'ICS 133 au droit des parcelles cadastrées ZK 155 et 193 (anciennement 154).

Une campagne de 7 sondages destructifs profonds a ainsi été réalisée entre l'indice n°133 et la zone à lever.

Les argiles ne présentent pas d'anomalie caractéristique de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière, sablière ou argilière.

Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est d'assez bonne qualité dans son ensemble malgré la présence de zones naturellement altérées au toit de la formation crayeuse à des profondeurs différentes. Ils n'ont pas mis en évidence de vide franc, ni de zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, au droit des sondages.

Recommandations 4.2

Au regard de ses conclusions et des informations portées à sa connaissance (pas de cavité souterraine avérée à moins de 60 mètres de la ligne de sondages), FOR&TEC propose la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'indice de cavité souterraine n°133 en arrière des forages (Cf. périmètre résiduel, page suivante).


A noter cependant qu'en cas de découverte ultérieure d'un puits ou d'une cavité souterraine à moins de 60 mètres de la ligne de sondages, un périmètre de sécurité correspondant au cône d'effondrement théorique de cette cavité (distance = profondeur du plancher x tan 30°) pourrait être appliqué au-delà de la ligne de sondages.

Ce cône d'effondrement correspond à la zone de déstabilisation possible des sols en surface consécutive à l'effondrement de la marnière.

Page 71 / 86

ELECMAT








Le présent rapport conclut favorablement à l'objectif contractuel de levée administrative partielle du périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice n°133, sur la base des informations portées à notre connaissance.

Cependant, il ne peut constituer une garantie de l'absence de tout vice de sol pouvant affecter les propriétés concernées qui pourra être apportée par une étude de sol spécifique.

Annexe 3 : Indice n°133 - Fiche descriptive modifiée (proposition)



Périmètre résiduel de l'indice de cavité souterraine n°133 suite à cette étude

Page 72 / 86

Archive associée : AS-D

ELECMAT



Commune de TÔTES

 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°133-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$


Annexe 1

Indice n°133


Plans de localisation et fiche descriptive


ELECMAT











Extraits du RICS avec et sans périmètre (source : ALISE ENVIRONNEMENT)

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Archive associée : AS-D

Fiche d'indice de cavité souterraine n°

76.700.133

- X		Lo	calisation		2-1-5/
Département	Seine-M	aritime		Précision	Non visible
Commune	mune <i>Tôtes</i>		Coordonnées X	558423,2	
	Rep	ères locaux		Coordonnées Y	6955549,5
Autres (route,					
Parcelle cadast	crale	ZK 8			
Remarque loca	lisation:				
			Source		
Départemental	es				
Communales					
Fluid					
Etudes					
Enquête orale		Aut	tres Terrain - té	moignage Z	
		Observations	ur les documen		
			Nature		
Contexte morp	phologique	Plateau	real fro	Profondeur (en	m)
Type d'éffond	rement	Non défini		Diamètre (en m)	
Indice de terra	ain	Non défini		Longueur min (en	
Géométrie		Non défini	W. Shalland	Longueur max (ei	n m)
			Observa	tions Terrains	
Photographi	ie 🗆				
4 18 - 4 - 4	X	Origine pr	obable de l	'indice	
Typologic and	- نام خالم ماماد،			vestigations pos	ssibles à menei
Typologie prob			erraine	Décapage ☑	Géophysiqu ⊻
Matière probab	nement ext	raite Non défini		Forages 🗹	
Remarques					A I
				Auteur :	Alise
					Environnemen

Archive associée : AS-D

ELECMAT



Commune de TÔTES

Indice de cavité souterraine n°133 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Annexe 2

Coupes de sondages



Cote NGF: 0 Profondeur : 0,00 - 26,04 m

Machine: EMCI 75CV 3,7t Outils: Tricone picots


Contrat 76700/9

Heure fin : **09:29** Angle : **0°** Diamètre (mm) : **120**

1/150 Forage : SD1 EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR

16/08/2023

Heure début : 08:31






Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,92 m Outils Machine : EMCI 75CV 3,7t : Tricone picots

Contrat 76700/9

Heure fin : 0° : 10:47 Angle Diamètre (mm): 120

EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR 1/150 Forage: SD2

16/08/2023





Cote NGF: 0 Profondeur: 0,00 - 24,62 m


Contrat 76700/9

Heure début : 10:49 Machine : EMCI 75CV 3,7t Outils : Tricone picots

Heure fin : 11:38 Angle : 0° Diamètre (mm) : 120

1/150 Forage: SD3 EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR

16/08/2023






 Date
 : 16/08/2023
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 24,06 m

 Heure début : 11:42
 Machine : EMCI 75CV 3,7t
 Outils : Tricone picots

Contrat 76700/9

Heure fin : 12:33 Angle : 0° Diamètre (mm) : 120

1/150 Forage: SD4 EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR





Cote NGF: 0 Profondeur : 0,00 - 25,06 m

Machine: EMCI 75CV 3,7t Outils: Tricone picots


Contrat 76700/9

Heure fin : 13:25 Angle : 0° Diamètre (mm) : 120

1/150 Forage : SD5 EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR

16/08/2023

Heure début : 12:33






 Date
 : 16/08/2023
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 26,14 m

 Heure début : 13:29
 Machine : EMCI 75CV 3,7t
 Outils : Tricone picots

Contrat 76700/9

Heure fin : 14:18 Angle : 0° Diamètre (mm) : 120

1/150 Forage: SD6 EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR






Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,28 m Outils Machine : EMCI 75CV 3,7t : Tricone picots

Contrat 76700/9

Heure fin : 0° : 15:42 Angle Diamètre (mm): 120

EXGTE 3.23.1/LB2EPF587FR 1/150 Forage: SD7

16/08/2023



Archive associée : AS-D

ELECMAT



Commune de TÔTES

 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°133-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$

Annexe 3

Indice n°133

Fiche descriptive modifiée (proposition)

CAVITES SOUTERRAINES




INDICE N° 76700-133

LOCALISATION						
Département	76 - Seine-Mariti	me	Coordonnées			
Commune	TOTES		Origine RICS ALISE x: 558 423,2			
Danànas la couv		x:				
Repères locaux Hameau/Lieu-c	lit : La Plaine		y: 6 955 549,5 précision non visible			
Autre (route, chemin.			Type de Report			
Parcelle(s) cadastrale(Point			
	SOUR	TEC				
	Indices d'ar					
RICS ALISE Environnement : - Témoignage Z - Observations : << D'après le témo ignage (Z), ils'agit d'un puits de marnière. >>						
enquête Publique						
indice photo						
-						
Indice de terrain	Géométrie					
☐ effondrement	circulaire diamèt	re:	profondeur maxi:			
affaissement-dépression		-				
☐ zone remblayée			Č			
☐ puits	type d'effondrement : C	type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir				
entrée à flanc de coteaux	observations	observations				
☐ arbre isolé						
□ autre						
			YHIDD CHOY O CH			
	ORPHOLOGIQUE		HYDROGEOLOGIE profondeur de la nappe :			
✓ plateau □ talv	weg		d'après Atlas Hydrogéologique			
ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE						
Type Probable Indice	Matière Probablement E	Extraite	Commentaires:			
Carrière à ciel Ouvert	○ Cailloux ○ Pierres de tai	lle Levée partie	lle du périmètre de sécurité dans les parcelles			
Carrière Souterraine Indéterminée	○ Marne ○ Argile	cadastrées AD 200, ZK 154 et 155 selon conclusions des études FOR&TEC (cf page suivar				
IndéterminéeKarstique	○ Sable ○ Autre					
O Puisard						

Investigations						
Type But Atteint Date Commentaires						
Sondages Destructifs Profonds	Levée partielle du périmètre de sécurité	oui	17/03/2020	Rapport FOR&TEC F76700-3		
Sondages Destructifs Profonds Levée partielle du périmètre de sé		oui	11/09/2023	Rapport FOR&TEC F76700-9		

Indice n°: 76700-134





Localisation		Coordonnées				
Département :	76 - Seine-Maritime	Système: RFG93-CC50				
Commune :	Tôtes	Orig. report carto : Report plan				
Repères locaux		x:				
Hameau/Lieu-dit : Bois S	aillard	y : Précision :				
Autre (route, chemin) :		Type de Report : Aire limitée				
Contexte		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Geomorphologique : Talweg	Altitud	Altitude de la nappe : 120 m				
		Source: Atlas BRGM 2012-ME				
Source(s) de l'information	Reprise indice sans modification du	RICS initial :Alise / / juillet 2017				
Récentes Auteur: CETE Témoignages Photo aérienne Terrain						
Effondrement	Géométrie :					
Affaissement-dépression	☐ Circulaire Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #				
Zone remblayée Puits	Quelconque Longueur min (m)	# Longueur max (m) #				
Entrée à flanc de coteaux (Observations cavage)					
☐ Arbre isolé						
Autre:						
Aucun						
Origine probable de l'indice						
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Matière extraite Marne	ommune (Calleville-les-Deux-Eglises)"				

Indice n°: 76700-134

Indice 76700-134 / Détail document d'archives récentes					
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	CETE			
Informations extraites Alise : "Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)"					
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :		
Remarques	Incertide sur l'identification du document d'archives en l'absence des documents d'annexe du RICS d'Alise.				

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-134 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 9

Archive associée : AS-1

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13 C des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE


PROJET DE DEFINITION GENERA

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES




CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT


LEGENDE





Echelle: 1/5000











Indice n°: 76700-135





Localisation			Coordonnées			
Département :	76 - Seine-Maritime		Système : RFG93-CC50			
Commune :	Tôtes	Orig. rep	ort carto : Report plan			
Repères locaux			x: 1558993			
Hameau/Lieu-dit : Bonn	etot		y: 9168745			
Autre (route, chemin) :		Type	Précision : de Report : Ponctuel			
Contexte			,			
Geomorphologique : Plateau	ı	Altitude de la nappe : 120 m Source : Atlas BRGM 2012-ME				
Source(s) de l'information	Reprise indice sans	modification du RICS initia	al :Alise / / juillet 2017			
Archives (Cf. fiche(s) détaillée						
Témoignages Photo aérienne Terrain						
Effondrement	Géométrie :					
Affaissement-dépression	☐ Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #			
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #			
Puits	Observations					
Entrée à flanc de coteaux	(cavage)					
Arbre isolé						
Autre:						
Origine probable de l'indice						
Type Matière extraite Commentaires						
Carrière souterraine	Marne Pierre de taille					
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile					
Carrière type inconnu	Sable					
Karstique (Naturel)						
☐ Indéterminé☐ Puits à eau						
ruits a eau						

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76700-135

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Indice 76700-135 / Détail document d'archives récentes					
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	CETE			
Informations extraites Alise : "Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)"					
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :		
Remarques	Incertide sur l'identification du document d'archives en l'absence des documents d'annexe du RICS d'Alise.				

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-135 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 9

Archive associée : AS-1

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13 g des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE


PROJET DE DEFINITION GENERA

RECENSEMENT DES CAVITES
SOUTERRAINES





CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT


LEGENDE





Echelle: 1/5000













Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Marit	ime	Système :
Commune :	Tôtes	Ori	ig. report carto :
Repères locaux			x:
Hameau/Lieu-dit :			y:
Autre (route, chemin) :			Précision : Type de Report : Non reporté
			Type de Report. Non reporte
Geomorphologique : Plateau			
Source(s) de l'information	Reprise indice	sans modification du RICS	initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée Récentes Auteur: CETE Témoignages Photo aérienne	(s) page(s) suivante(s))		
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) # Longueur max (m) #
Puits		Longueur mm (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (Observations cavage)		
Arbre isolé			
Autre:			
Origine probable de l'indice			
Туре	Matière extraite	Commentaires	
✓ Carrière souterraine	☐ Marne ☐ Pierre de	taille Alise : "Hors commun	ne (Biville-la-Baignarde)"
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	Explor-e 2024 : ICS 06	88 de la Commune de Biville-la-Baignarde.
Carrière type inconnu	Sable		
Karstique (Naturel) Indéterminé			
Puits à eau			

Indice 76700-136 / Détail document d'archives récentes				
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	CETE		
Informations extraites	Alise : "Etude d'itinéra	ire-RN 27 (CETE)"		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :	
Remarques	Incertide sur l'identific	ation du document d'archives en l'absence des docume	nts d'annexe du RICS d'Alise.	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-136 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 9

Archive associée : AS-A

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13 g des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE


PROJET DE DEFINITION GENERA

RECENSEMENT DES CAVITES
SOUTERRAINES




CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT


LEGENDE





Echelle: 1/5000













Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Tôtes	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :
		Type de Report : Non reporté
Contexte		
Geomorphologique : Plateau	1	
Source(s) de l'information	Reprise indice sans mo	odification du RICS initial :Alise / / juillet 2017
Témoignages Photo aérienne		
Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression Zone remblayée		ongueur min (m) # Profondeur max (m) # Longueur max (m) #
Puits	Observations	Longeton marking in
Entrée à flanc de coteaux (
Arbre isolé		
Autre:		
Origine probable de l'indice		
Type	 Matière extraite Com	nmentaires
✓ Carrière souterraine	☐ Marne ☐ Pierre de taille	Alise : "Hors commune (Biville-la-Baignarde)"
Carrière à ciel ouvert	☐ Cailloux ☐ Argile	Explor-e 2024 : ICS 224 de la Commune de Biville-la-Baignarde.
Carrière type inconnu	Sable	
Karstique (Naturel)		
Indéterminé D		
☐ Puits à eau		

I	ndice 76700-137	/ Détail docu	ment d'archive	s anciennes
Origine du document	Archives communales	5		
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Cadastre de référence : Référence parcellaire : Autre information : Observations :	Section :	Parcelle :	Echelle :
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Caractéristiques puits : Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :	Profondeur	/ Diamètre	Echelle : / Maçonné

Indice 76700-137 / Détail document d'archives récentes				
Origine du document	Auteur : CETE Référence : Date :			
Informations extraites	Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)			
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Autre information :			
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echelle :			
Remarques				

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-137 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Syste	ème : RFG93-CC50
Commune :	Tôtes	Orig. report co	arto : Report plan
Repères locaux			x: 1559279
Hameau/Lieu-dit : Bonne	tot		y: 9168856
		Préc	ision :
Autre (route, chemin) :		Type de Ro	eport : Ponctuel
Contexte		Alim I I I	
Geomorphologique : Plateau		Altitude de la nappe : 1 Source : A	zu m tlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Popriso indico cano	modification du RICS initial :Al	
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(modification du Rics initial .Ai	ise / / juillet 2017
Témoignages Photo aérienne			
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque		ofondeur max (m) # ngueur max (m) #
Puits		LU	Baca, may (m) "
Entrée à flanc de coteaux (Observations cavage)		
☐ Arbre isolé			
Autre :			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Type Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Matière extraite Marne Pierre de taille Cailloux Argile Sable	ommentaires	

Indice n°: 76700-138

MAJ le 01/09/2024

Indice 76700-138 / Détail document d'archives récentes				
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	СЕТЕ		
Informations extraites	Etude d'itinéraire-RN	27 (CETE)		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :	
Remarques				

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-138 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 9

Archive associée : AS-A

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13 G des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE


PROJET DE DEFINITION GENERA

RECENSEMENT DES CAVITES
SOUTERRAINES




CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT


LEGENDE





Echelle: 1/5000
















Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système: RFG93-CC50
Commune :	Tôtes		Orig. report carto : Report plan
Repères locaux			x: 1559422
Hameau/Lieu-dit : Bonne	etot		y: 9168684
			Précision :
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Ponctuel
Contexte		Altitude	de la nappe : 120 m
Geomorphologique : Plateau	1	,	Source : Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Reprise indice sans	modification du R	RICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée			
Récentes Auteur: CETE	(-) [9-(-)		
Témoignages			
Temognages			
 Photo aérienne			
Photo derienne			
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	☐ Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée Puits	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (Observations (cavage)		
☐ Arbre isolé			
Autre :			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре	Matière extraite Co	ommentaires	
Carrière souterraine	☐ Marne ☐ Pierre de taille	Alise : "Hors con	nmune (Saint-Denis-sur-Scie)"
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile		
Carrière type inconnu	Sable		
✓ Karstique (Naturel)✓ Indéterminé			
Puits à eau			

Editon du: 22/12/2024

Indice 76700-139 / Détail document d'archives récentes				
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	СЕТЕ		
Informations extraites	Etude d'itinéraire-RN	27 (CETE)		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :	
Remarques				

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-139 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 9

Archive associée : AS-A

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13 G des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE


PROJET DE DEFINITION GENERA

RECENSEMENT DES CAVITES
SOUTERRAINES




CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT


LEGENDE




Echelle: 1/5000








MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024









Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système: RFG93-CC50
Commune :	Tôtes	Orig. report carto : Report plan
Repères locaux		x: 1558 833
Hameau/Lieu-dit : Plaine	du Bout de Bas	y: 9164633
		Précision :
Autre (route, chemin) :		Type de Report : Ponctuel
Contexte		Altitude de la nappe: 140 m
Geomorphologique : Talweg		Source: Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Reprise indice sans	s modification du RICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée		
Témoignages Photo aérienne Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression	Circulaire	Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) # Longueur max (m) #
Puits	Observations	
Entrée à flanc de coteaux (
Arbre isolé		
Autre :		
Origine probable de l'indice	Matiàra aytraita	Commontaires
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Matière extraite ☐ Marne ☐ Pierre de taille ☐ Cailloux ☐ Argile ☐ Sable	Commentaires

Editon du: 22/12/2024

Indice 76700-140 / Détail document d'archives récentes					
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	СЕТЕ			
Informations extraites	Etude d'itinéraire-RN	27 (CETE)			
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :		
Remarques					

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-140 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation				Coore	données
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :	RFG93-CC50	
Commune :	Tôtes		Orig. report carto :	Report plan	
Repères locaux		J.(E3		x:	1 558 926
Hameau/Lieu-dit : centre	houra			y:	9 166 088
nameau/Lieu-uit . Centre	bourg			Précision :	
Autre (route, chemin):				Type de Report :	Ponctuel
Contexte					
Geomorphologique : Plateau			Altitude	de la nappe: 130 m Source: Atlas BRO	GM 2012-MF
Sourco(s) do l'information		8.6 - J.C	in the piece in this		
Source(s) de l'information Archives (Cf. fiche(s) détaillée((1)		ication du RICS initial	:Alise / / juillet 20	17
<i>Témoignages</i>	Déclarant	Date		Observations / déclarations	s
			Terrain - témoignage W // D'	après le témoignage, il s'ag	git d'un puisard chambré
Terrain					
Effondrement	Géon	nétrie :			
Affaissement-dépression		Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeı	ur max (m) #
Zone remblayée		Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur	max (m) #
Puits Entrée à flanc de coteaux (Arbre isolé Autre : Aucun		rvations			
Origine probable de l'indice					
Type Matière extraite Commentaires					
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau Puisard à chambres	Marne Cailloux Sable	Pierre de tai	Explor-e 2024 : 0	au même titre qu'une marn ın périmètre de sécurité de	nière, les puisard à chambre(s) 60m de rayon.

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Indice n°: 76700-141

Page 1 / 1





Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système: RFG93-CC50
Commune :	Tôtes	Orig. report carto: Report plan
Repères locaux		x: 1559 626
Hameau/Lieu-dit : centre	e bourg	y: 9166117
Autre (route, chemin) :		Précision :
		Type de Report : Ponctuel
Contexte		Altitude de la nappe : 130 m
Geomorphologique : Talweg		Source: Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Modification	du RICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée Récentes Auteur: BRGM Témoignages Photo aérienne Terrain	(s) page(s) suivante(s))	
Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression	☐ Circulaire D	amètre (m) # Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque Lo	ngueur min (m) # Longueur max (m) #
Puits	Observations	
Entrée à flanc de coteaux (Arbre isolé	(cavage)	
Autre :		
Aucun		
Origine probable de l'indice		
Туре	Matière extraite C <u>om</u>	mentaires
Carrière souterraine	Marne Pierre de taille	Explor-e : ajout d'un périmètre de sécurité de 35 m absent du PICS d'Alise.
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	
Carrière type inconnu	Sable	
Karstique (Naturel) Indéterminé		
Puits à eau		

Editon du: 22/12/2024

Indice 76700-142 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BRGM	
Informations extraites	Base de données des C Indice HNOCS00010486	Cavités souterraines (BRGM) 6	
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-142 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation		Coordo	onnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système : RF	G93-CC50
Commune :	Tôtes	Orig. report carto : Re	port plan
Repères locaux		x:	1 559 160
	e bourg	y:	9 166 424
		Précision :	
Autre (route, chemin) :		Type de Report : Po	nctuel
Contexte		Alice I. I. I.	
Geomorphologique : Plateau		Altitude de la nappe: 130 m Source: Atlas BRGN	И 2012-ME
Source(s) de l'information	Poprico indico cons	modification du RICS initial :Alise / / j	
Archives (Cf. fiche(s) détaillée		modification du Rics initial .Alise / / J	umet 2017
Témoignages Photo aérienne			
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Profondeur Longueur min (m) # Longueur min	
Puits		good () Longueur III	
Entrée à flanc de coteaux (Observations cavage)		
☐ Arbre isolé			
Autre:			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Type ☐ Carrière souterraine ☐ Carrière à ciel ouvert ☐ Carrière type inconnu ☑ Karstique (Naturel) ☐ Indéterminé ☐ Puits à eau	Matière extraite Marne Pierre de taille Cailloux Argile Sable	ommentaires	

Editon du: 22/12/2024

Indice 76700-143 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BRGM	
Informations extraites	Base de données des 0 Indice HNOCS0001048	Cavités souterraines (BRGM) 87	
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-143 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation				Coord	données
Département :	76 - Sein	e-Maritin	ne	Système :	RFG93-CC50
Commune :	т	ôtes		Orig. report carto :	
Repères locaux				x:	1 559 015
Hameau/Lieu-dit : centre	e bourg			<i>y</i> :	9 166 117
Autre (route, chemin) :				Précision : Type de Report :	
□ Contexte				турс ис перот.	
Geomorphologique : Plateau	Altitude de la nappe : 130 m				
Geomorphologique .				Source : Atlas BRO	GM 2012-ME
Source(s) de l'information	Rep	rise indice sa	ans modification du	RICS initial :Alise / ,	/ juillet 2017
Témoignages					
Lieu	Déclarant	Date		Observations / déclarations	3
Terrain Effondrement Affaissement-dépression	Géo i	<i>métrie :</i> Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeu	ur max (m) #
Zone remblayée	\checkmark	Quelconque	Longueur min (m)	# Longueur	max (m) #
Puits Entrée à flanc de coteaux (Arbre isolé Autre : Aucun	cavage) Alise	ervations "3" ne maçonnée de g	ırande taille"		
Origine probable de l'indice					
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau Citerne		ite □ Pierre de tai □ Argile	Commentaires		


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76700-144 MA

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Indice 76700-144 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :		
Informations extraites			
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-144 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système: RFG93-CC50
Commune :	Tôtes		Orig. report carto: Report plan
Repères locaux			x: 1559 435
Hameau/Lieu-dit : Bonne	etot		y: 9168691
			Précision :
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Ponctuel
Contexte		Δltitude	de la nappe : 120 m
Geomorphologique : Plateau	1	, undac	Source: Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Reprise indice sans	modification du R	RICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée			· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Récentes Auteur: BRGM	(s) page(s) samame(s))		
। Témoignages			
Temognages			
 Photo aérienne			
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) #
Puits	<u>·</u>	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (Observations (cavage)		
Arbre isolé			
Autre:			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре	Matière extraite Co	ommentaires	
Carrière souterraine	Marne Pierre de taille	Alise : "Hors con	nmune (Saint-Denis-sur-Scie)"
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile		
Carrière type inconnu	Sable		
✓ Karstique (Naturel)✓ Indéterminé			
Puits à eau			

Editon du: 22/12/2024

Indice 76700-145 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BRGM	
Informations extraites	Base de données des C Indice HNOAA0019294	Cavités souterraines (BRGM)	
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-145 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2



Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Tôtes		Orig. report carto :
Repères locaux			x:
Hameau/Lieu-dit :			y:
Autre (route, chemin) :			Précision :
			Type de Report : Non reporté
Contexte			
Geomorphologique : Plateau	'		
Source(s) de l'information	Reprise indice sans m	nodification du RI	CS initial :Alise / / juillet 2017
Communales anciennes Récentes Auteur: BRGM Récentes Témoignages Photo aérienne			
Terrain			
Effondrement	Géométrie :	D:	Dufferds on 4 N
Affaissement-dépression Zone remblayée		Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) # Longueur max (m) #
Puits	Observations	,	
Entrée à flanc de coteaux (
Arbre isolé			
Autre:			
Origine probable de l'indice			
Туре	 Matière extraite Con	nmentaires	
Carrière souterraine	☐ Marne ☐ Pierre de taille		mune (Biville-la-Baignarde)"
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	Explor-e 2024 : 10	S 135 de la Commune de Biville-la-Baignarde.
Carrière type inconnu	Sable		
Karstique (Naturel)			
Indéterminé			
☐ Puits à eau			

Indice 76700-146 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :		
Informations extraites			
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

ı	ndice 76700-146 / Détail d	ocument d'archi	ives anciennes	
Origine du document	Archives communales Cote:			
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Cadastre de référence : Référence parcellaire : Section : Autre information : Observations :	Parcelle :	Echelle :	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Caractéristiques puits : Profondeur Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :	/ Diamètre	Echelle : / Maçonné	

Indice 76700-146 / Détail document d'archives récentes				
Origine du document	Auteur : BRGM Référence : Date :			
Informations extraites	Base de données des Cavités souterraines (BRGM) Indice HNOAA0018209			
Elements de localisation	Plan de localisation : Echel Lieu-dit : Autre information :	lle :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echel	le :		
Remarques				

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-146 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2




Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Tôtes	Orig. report carto :
Repères locaux		ж:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :
		Type de Report : Non reporté
Contexte		
Geomorphologique : Plateau		
Source(s) de l'information	Modification du RIO	CS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(Récentes Auteur: BRGM Témoignages	's) page(s) suivante(s))	
Photo aérienne Terrain		
☐ Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression	☐ Circulaire Diamètre	(m) # Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque Longueur	min (m) # Longueur max (m) #
Puits Entrée à flanc de coteaux (Arbre isolé Autre : Aucun	Observations cavage)	
Origine probable de l'indice		
Type ☐ Carrière souterraine ☐ Carrière à ciel ouvert ☐ Carrière type inconnu ☐ Karstique (Naturel) ☑ Indéterminé ☐ Puits à eau		e : "Hors commune (Biville-la-Baignarde)" or-e 2024 : ICS 068 de la commune de Biville, doublon de L'ICS 136

Indice 76700-147 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BRGM	
Informations extraites	Base de données des 0 Indice HNOAA0018256	Cavités souterraines (BRGM) 6	
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-147 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Page 2 / 2






Localisation			Coordonnées	1
Département :	76 - Seine-Maritime		Système : RFG93-CC50	
Commune :	Tôtes		Orig. report carto : Report plan	
□ Repères locaux			x: 1559 490	
Hameau/Lieu-dit :			y: 9168813	
			Précision :	
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Ponctuel	
Contexte		Altitude o	le la nappe : 120 m	7
Geomorphologique : Plateau	I	/ inteduce c	Source : Atlas BRGM 2012-ME	
Source(s) de l'information	Reprise indice sans	modification du RI	CS initial :Alise / / juillet 2017	
Archives (Cf. fiche(s) détaillée				
Récentes Auteur: BRGM	(5) page(5) same amos(5))			
Témoignages				
। Photo aérienne				
ı Terrain				
Effondrement	Géométrie :			
Affaissement-dépression	Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #	
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #	
Puits	Observations			
Entrée à flanc de coteaux	(cavage)			
Arbre isolé Autre :				
Aucun				
Origine probable de l'indice				_
	 Matière extraite	Commentaires		
Type Carrière souterraine	Marne Pierre de taille		mune (Saint-Denis-sur-Scie)"	
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile		•	
Carrière type inconnu	Sable			
Karstique (Naturel)				
✓ Indéterminé				
Puits à eau				

Editon du: 22/12/2024

Indice 76700-148 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BRGM	
Informations extraites	Base de données des C Indice HNOAA0019293	Cavités souterraines (BRGM)	
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-148 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2






Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système: RFG93-CC50
Commune :	Tôtes	Orig. report carto : Report plan
Repères locaux		x: 1558537
Hameau/Lieu-dit :		y : 9 165 814 Précision :
Autre (route, chemin) :		Type de Report : Ponctuel
Contexte		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Geomorphologique : Plateau	Altitud	e de la nappe : 135 m
		Source: Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Reprise indice sans modification du	RICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée Récentes Auteur: BRGM Témoignages Photo aérienne Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression	Circulaire Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée Puits	Quelconque Longueur min (m)	# Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (Observations cavage)	
Arbre isolé		
Autre:		
Origina probable de l'indice		
Origine probable de l'indice	Matière extraite Commentaires	
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Marne Pierre de taille Cailloux Argile Sable	

Editon du: 22/12/2024

Indice 76700-149 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BRGM	
Informations extraites		Mouvements de terrain (BRGM) e identifié suite à la mission aérienne effectuée suite a	ux évènements de l'hiver 94-95
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-149 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation		Coordonnées		
Département :	76 - Seine-Maritime	Système: RFG93-CC50		
Commune :	Tôtes	Orig. report carto: Report plan		
Repères locaux		x: 1558924		
Hameau/Lieu-dit : Plaine	e de Bonnetot	y: 9 169 230		
Autre (route, chemin) :	Précision :			
		Type de Report : Ponctuel		
Contexte	Altitude de la nappe : 120 m			
Geomorphologique : Plateau	ı	Source: Atlas BRGM 2012-ME		
Source(s) de l'information	Reprise indice sans modification du l	RICS initial :Alise / / juillet 2017		
Archives (Cf. fiche(s) détaillée	(s) page(s) suivante(s))			
Récentes Auteur: BRGM				
I				
Témoignages				
Photo aérienne				
Terrain				
Effondrement	Géométrie :			
Affaissement-dépression	Circulaire Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #		
Zone remblayée	Quelconque Longueur min (m) #	# Longueur max (m) #		
Puits	Observations			
Entrée à flanc de coteaux	(cavage)			
Autre:				
Aucun				
Origine probable de l'indice				
	Matière extraite Commentaires			
Type				
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert	☐ Marne ☐ Pierre de taille ☐ Cailloux ☐ Argile			
Carrière type inconnu	Sable			
Karstique (Naturel)				
✓ Indéterminé				
Puits à eau				

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76700-150 MA.

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Indice 76700-150 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BRGM	
Informations extraites		Mouvements de terrain (BRGM) e identifié suite à la mission aérienne effectuée suite a	ux évènements de l'hiver 94-95
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-150 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Département :				Coordonnées
	76 - Seine	e-Maritin	ne	Système: RFG93-CC50
Commune:	Τĉ	òtes		Orig. report carto : Report plan
Repères locaux				x: 1558998
Hameau/Lieu-dit : centr	e bourg			y: 9166793
	_			Précision :
Autre (route, chemin) :				Type de Report : Ponctuel
Contexte			Altitude	de la nappe : 125 m
Geomorphologique : Talweg	I		Autode	Source: Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Repr	ise indice sa	ans modification du R	ICS initial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée				
Récentes Auteur: BSS	(-) (-)			
Témoignages				
Lieu	Déclarant	Date	Terrain - témoignage C	Observations / déclarations
Photo aérienne				
Terrain				
☐ Effondrement	Géom	nétrie :		
		Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) # 38,8
Affaissement-dépression		Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Zone remblayée	(cayage)	rvations		
☐ Zone remblayée ✓ Puits	(Cavage) Alise:	'Fermé avec une	dalle"	
Zone remblayée				
☐ Zone remblayée ✓ Puits ☐ Entrée à flanc de coteaux				
Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé				
Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre: Aucun				
Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre: Aucun Origine probable de l'indice	Matière extrai	te	Commentaires	
Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre: Aucun	Matière extrai	'te] Pierre de tai		
Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre: Aucun Origine probable de l'indice Type	☐ Marne	\neg		
Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre: Aucun Origine probable de l'indice Type Carrière souterraine	☐ Marne	Pierre de tai		
☐ Zone remblayée ☑ Puits ☐ Entrée à flanc de coteaux ☐ Arbre isolé ☐ Autre : ☐ Aucun Origine probable de l'indice Type ☐ Carrière souterraine ☐ Carrière à ciel ouvert	☐ Marne ☐ Cailloux ☐	Pierre de tai		
☐ Zone remblayée ☑ Puits ☐ Entrée à flanc de coteaux ☐ Autre : ☐ Aucun Origine probable de l'indice Type ☐ Carrière souterraine ☐ Carrière à ciel ouvert ☐ Carrière type inconnu	☐ Marne ☐ Cailloux ☐	Pierre de tai		
Affaissament dépression	Obser	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #

Editon du: 22/12/2024

Indice 76700-151 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BSS	
Informations extraites	Banque du Sous-Sol Indice 588X0002		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-151 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation		Coordonnées		
Département :	76 - Seine-Maritime	Système: RFG93-CC50		
Commune :	Tôtes	Orig. report carto : Report plan		
Repères locaux	Totes	x: 1558 305		
Hameau/Lieu-dit : la Fol	ie	y: 9166983		
		Précision :		
Autre (route, chemin) :		Type de Report : Ponctuel		
Contexte	Δ.	titude de la nanne : 135 m		
Geomorphologique : Plateau	, Al	titude de la nappe : 125 m Source : Atlas BRGM 2012-ME		
Source(s) de l'information	Enrichissement du RICS	initial :Alise / / juillet 2017		
Archives (Cf. fiche(s) détaillée		initial .Alise / / juliet 201/		
Récentes Auteur: BSS	(s) page(s) sulvante(s))			
Recentes Auteur: BSS				
Témoignages				
Photo aérienne				
Campagne Date	Cliché Stéréo. Non stér.	Description		
1972 06/07/19 73	FR2433_06 Structure circulaire entourée de sol nu.			
	Arbre isolé dans champs en culture.			
Orthophotopraphie 2019	Arbre isolé dans champs e	n culture.		
Orthophotopraphie 2019	Arbre isolé dans champs e	n culture.		
	Arbre isolé dans champs e	n culture.		
Terrain		n culture.		
Terrain	Géométrie :			
Terrain Effondrement Affaissement-dépression	<i>Géométrie :</i> ☐ Circulaire Diamètre (m)	# Profondeur max (m) # 38		
Terrain	Géométrie :	# Profondeur max (m) # 38		
Terrain Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations	# Profondeur max (m) # 38		
Terrain Effondrement	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations	# Profondeur max (m) # 38		
Terrain Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations	# Profondeur max (m) # 38		
Terrain Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations	# Profondeur max (m) # 38		
Terrain Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre: Aucun	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations	# Profondeur max (m) # 38		
Terrain Effondrement	Géométrie: ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations (cavage)	# Profondeur max (m) # 38 (m) # Longueur max (m) #		
Terrain Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre : Aucun Origine probable de l'indice Type	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations (cavage) Matière extraite Commentaire	# Profondeur max (m) # 38 (m) # Longueur max (m) #		
Terrain Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre : Aucun Origine probable de l'indice Type Carrière souterraine	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations (cavage) Matière extraite Commentaire ☐ Marne ☐ Pierre de taille Alise : "P	# Profondeur max (m) # 38 (m) # Longueur max (m) # 25 25 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28		
Terrain Effondrement	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations (cavage) Matière extraite Commentaire ☐ Marne ☐ Pierre de taille Alise : "P Explor-e	# Profondeur max (m) # 38 (m) # Longueur max (m) #		
Terrain Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre : Aucun Origine probable de l'indice Type Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations (cavage) Matière extraite Commentaire ☐ Marne ☐ Pierre de taille Alise : "P	# Profondeur max (m) # 38 (m) # Longueur max (m) # 25 25 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28		
Terrain Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre : Aucun Origine probable de l'indice Type Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations (cavage) Matière extraite Commentaire ☐ Marne ☐ Pierre de taille Alise : "P Explor-e	# Profondeur max (m) # 38 (m) # Longueur max (m) # 25 25 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28		
Terrain Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux Arbre isolé Autre : Aucun Aucun Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel)	Géométrie : ☐ Circulaire Diamètre (m) ☑ Quelconque Longueur min Observations (cavage) Matière extraite Commentaire ☐ Marne ☐ Pierre de taille Alise : "P Explor-e	# Profondeur max (m) # 38 (m) # Longueur max (m) # 25 25 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28		

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76700-152

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Page 1 / 2

Indice 76700-152 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BSS	
Informations extraites	Banque du Sous-Sol Indice 588X0003		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-152 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation				Coord	données
Département :	76 - Seine-Maritime		Système : F	RFG93-CC50	
Commune :	Tôtes		Orig. report carto:	Report plan	
Repères locaux				x:	1 558 849
Hameau/Lieu-dit : Bonne	tot			y:	9 168 730
				Précision :	
Autre (route, chemin) :				Type de Report : F	onctuel .
Contexte			Altitude	de la nappe : 120 m	
Geomorphologique : Plateau				Source : Atlas BRG	iM 2012-ME
Source(s) de l'information	Repri	se indice s	ans modification du R	RICS initial :Alise / /	juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(, -
Récentes Auteur: BSS Récentes Témoignages					
Lieu	Déclarant	Date		Observations / déclarations	
			Terrain - témoignage A		
Terrain					
Effondrement	Géom	étrie :			
Affaissement-dépression		Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeu	r max (m) # 38,75
Zone remblayée	✓ (Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur r	nax (m) #
Puits Entrée à flanc de coteaux (Arbre isolé Autre :		vations			
Aucun					
Origine probable de l'indice					
		t e Pierre de tai Argile	Commentaires		

Indice 76700-153 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :		
Informations extraites			
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

Indice 76700-153 / Détail document d'archives récentes				
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	BSS		
Informations extraites	Banque du Sous-Sol Indice 588X0001			
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :	
Remarques				

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-153 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation				Coordonnées
Département :	76 - Seine-	Maritime		Système : RFG93-CC50
Commune :	Tôtes		Orig. ı	report carto : Report plan
Repères locaux				x: 1558 088
Hameau/Lieu-dit : la Foli	e			y: 9166691
Autre (route, chemin) :				Précision :
				pe de Report : Ponctuel
Contexte			Altitude de la na	appe: 130 m
Geomorphologique : Talweg			So	urce: Atlas BRGM 2012-ME
Source(s) de l'information	Reprise	e indice sans mo	dification du RICS ini	itial :Alise / / juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée				
Témoignages Lieu	Déclarant	Date	Ohsenva	tions / déclarations
Lieu	Deciarant			nage, il s'agit d'un puits de marnière
Terrain				
Effondrement	Géomét			
Affaissement-dépression Zone remblayée			amètre (m) # ngueur min (m) #	Profondeur max (m) # Longueur max (m) #
Puits			igueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux	Cavage)	itions		
Arbre isolé				
Autre:				
Origine probable de l'indice				
Туре	Matière extraite	Comi	mentaires	
Carrière souterraine	Marne	Pierre de taille]	
Carrière à ciel ouvert		Argile		
☐ Carrière type inconnu☐ Karstique (Naturel)	Sable			
✓ Indéterminé				
Puits à eau				
1			1	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76700-154

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024





Localisation				Coor	données
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :	RFG93-CC50	
Commune :	Tôtes		Orig. report carto :	Report plan	
Repères locaux	100			x:	1 559 890
	de Létantot			y:	9 166 383
				Précision :	
Autre (route, chemin) :				Type de Report :	Ponctuel
Contexte			Altitude	de la nappe : 125 m	
Geomorphologique : Plateau				Source : Atlas BR	3M 2012-ME
Source(s) de l'information	Reprise	e indice sa	ans modification du R	RICS initial :Alise / ,	/ juillet 2017
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivan	nte(s))			
Témoignages					
Lieu	Déclarant	Date		Observations / déclarations	5
			Enquête orale 13-65		
Photo aérienne					
Terrain					
Effondrement	Géomét	trie :			
Affaissement-dépression	☐ Cir	culaire	Diamètre (m) #	Profonde	ur max (m) #
Zone remblayée	Qu	ielconque	Longueur min (m) #	Longueur	max (m) #
Puits Entrée à flanc de coteaux (o Arbre isolé Autre : Aucun	Observo cavage)	ations			
Origine probable de l'indice					
Type ☐ Carrière souterraine ☐ Carrière à ciel ouvert ☐ Carrière type inconnu ☐ Karstique (Naturel) ☑ Indéterminé ☐ Puits à eau		Pierre de tail Argile	Commentaires le		

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76700-155

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Indice 76700-155 / Détail document d'archives récentes			
Origine du document	Auteur : Référence : Date :		
Informations extraites			
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76700-155 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2